

١٤٤٣/٠٦/١٧  
٤٠٠٧٢٠٢٨٩٥E٩

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور الرياض - الشرق



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/١٥  
المدينة : مدينة الرياض  
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : .  
عدد الإصابات : .  
عدد أطراف الحادث : ٢

والموافق : ٢٠٢٢/٠١/١٨ في يوم : الثلاثاء  
تمام الساعة : ١٥:٠٠ م  
مكان الحادث : كوالالمبور

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الأول كان يسير على طريق (كوالالمبور) باتجاه (جنوب) والطرف الثاني كان يسير على شارع (كوالالمبور) باتجاه (شمال) ولمخالفة قطع الإشارة من الطرف الأول حتم التصادم بين الطرفين و نتج عن ذلك أضرار مادية للطرف الأول (الجانب الأيسر وعجلات) والطرف الثاني (المقعد والركن الأمامي أيسر) وبذلك تكون نسبة الأضرار على الطرف الأول بنسبة 100% لمخالفة قطع الإشارة من نظام المرور السعودي.

#### المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١١٢٦٦٧٩١٤٩ تاريخ الميلاد : ١٤٢٥/٠٨/٠٢ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : منصور الجربوع  
نوع الرخصة : رخصة مؤقتة (تصريح)  
رقم التسجيل : ١٠١٤٥٥٤٥٢٩ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/٠٨/١٢

اسم البنك :  
الماركة : تويوتا  
اللون : رصاصي  
نوع الهيكل : ٩ راكب فقل  
رقم اللوحة : د ي ح ١٨٦٣  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٦٧٩٩٤٤٨١٠

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنوك)  
مكان الصدمة : جتبي  
بيانات الركاب :  
اسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١١/٠٧  
نوع التأمين : طرف ثالث  
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ %  
التكلفة :

#### المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١٠٧٨٥٩٣٢١٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٣/٠٤/١٠ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : نوري المطيري  
نوع الرخصة :  
رقم التسجيل : ١٠٣٤٥٥١٢١٦ تاريخ الانتهاء :



اسم البنك :  
الماركة : تويوتا  
اللون : ابيض  
نوع الهيكل : ٩ راكب فقل  
رقم اللوحة : د ب ر ٥٢١٣  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ١٤٤٣٧٥١٠

شركة التأمين : شركة الصقر للتأمين التعاوني  
مكان الصدمة : جتبي  
بيانات الركاب :  
اسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠١/٢٦  
نوع التأمين :  
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %  
التكلفة :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : تجاوز الإشارة الحمراء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عادل المالكي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

/









١٨٦٣ ج ٥٥٥  
1863 JVO


















# رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مشاري بن صالح بن منصور الجربوع

MOSHARY SALEH MANSOUR ALJARBOU



VER 1 النسخة 1126679149 الرقم

DOB 16/09/2004 1425/08/02 تاريخ الميلاد

ISS 25/03/2021 1442/08/12 تاريخ الإصدار

EXP 15/03/2022 1443/08/12 تاريخ الإنهاء

CAT TEMPORARY LICENSE النوع رخصة مؤقتة

NAL SAUDI الجنسية سعودي

1126679149



RESTR 3 الفيوود فصيلة الدم B-G O+

وثيقة التأمين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك منصور صالح منصور الجربوع

المستخدم

هوية المالك ١٠١٤٥٥٤٥٢٩ هوية المستخدم

رقم الهيكل 5TDLB3CH7MS033672

رقم اللوحة ١٨٦٢ د ي ح

نوع التسجيل خاص 1863 J V D

ماركة المركبة تويوتا طراز المركبة هيلاندر

وزن المركبة ٢٦٩٠ حمولة المركبة ٧

لون رصاصي سنة الصنع ٢٠٢١

الرقم التسلسلي ٦٧٩٩٤٤٨١٠



رقم اللوحة	دي ح 1863
اسم المالك	MANSOUR SALEH M ALJARBOU
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2021
تاريخ الفاعلية	07/06/2021
تاريخ الانتهاء	06/06/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-044110
رقم الهيكل	5TDLB3CH7MS033672
الرقم التسلسلي	679944810
هوية المالك	1014554529







40






5213 RR0












5213 ررر  
5213 ررر











40

٥٢١٣ ٢٤٣  
5213 RBD

INNOVA

ST



40

ذکر ٥٢١٣  
5213 RBD

INNOVA

2.7

الهوية الوطنية

ذکر السحة ٢



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

تھانی بنت منور بن مطر الرحيمي المطيري

ALMUTAIRI, TAHANI MENWER M



No: 1078593215

الرقم : ١٠٧٨٥٩٣٢١٥

DOB: 06/10/1992

تاريخ الميلاد : ١٤١٣/١٠/٠٦

DOE: 16/09/2024

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/٠٩/١٦



1078593215

مكان الميلاد : الرياض

# وثيقة التأمين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
نوري سعيد حمد المطيري

المستخدم

هوية المالك ١٠٣٤٥٥١٢١٦ هوية المستخدم

رقم الهيكل MHFCX8EM4G0103505

رقم التوحة د ب ر ٥٢١٢

نوع التسجيل خاص 5213 R B D

طراز المركبة اتوفا فاغن ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٨ وزن المركبة ١٥٩٠

سنة الصنع ٢٠١٦ اللون ابيض

الرقم التسلسلي ١٩٢٤٩٧٥١٠





2

# No Insurance

لا يوجد تأمين





رقم الحادث

Case Number:

Statement Form: نموذج الحادثة

رقم الملف

S/N: 3995521

Name:

ID Number:

Driver's name at the time of the accident:

Was it reported at the time of the accident:  Yes/نعم  No/لا

Legal Capacity:  Witness/شاهد  Party/مشتكى  Media Number:

Any old damages:  Yes/نعم  No/لا


Do you have injuries:  Yes/نعم  No/لا

Locate the damaged part: حدد موقع الجزء التالف

Draw the Scenario: ارسم السيناريو

Arise the Scenario: ابرهن السيناريو

Arise the Scenario: ابرهن السيناريو



Old damage:  New damage:

Grid for drawing the accident scenario

Handwritten description of the accident scenario in Arabic, mentioning a car accident on a road, with a witness and a driver involved.

I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.

Handwritten signature and date in Arabic.

Signature

Handwritten signature and date in Arabic.



معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	الطرف (1) Party (1)
الجنسية / Nationality	مصري صباح منصور ١١ مصري
العمر / Age	17   16/09/2004
رقم الاتصال / Mobile No.	0553979982
رقم الهوية / ID Number	1126679149
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	15/03/2022
تاريخ اصدار الرخصة / Upload Date	18/01/2022

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	صباح منصور الجريوع ١١
نموذج المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا
سنة و لون / year & color	رصاصي / 2021
رقم اللوحة / Plate No	٤ ي ح 1863 / خصيصي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-044110
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	06/06/2022
تاريخ البداية / Start Date	07/06/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0	عدد اطراف الحادث : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	تجاوز الإشارة الحمراء، crossing redlight
الأنظمة المتداخلة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	عجلات، الجنب الأيسر، Left Side, Wheels, Bottom, الأيسر
المتعلقات / Properties	
استجابة حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب استجابة حتى الرجوع / Recover Reason	عمر السائق أقل من 21 سنة، تجاوز الإشارة الحمراء

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	1066767078 / 4997
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الاول كان يسير على طريق (كو الامبور) باتجاه (جنوب) والطرف الثاني كان يسير على شارع (كو الامبور) باتجاه (شمال) ولمخالفة قطع الإشارة من الطرف الأول حتى التصادم بين الطرفين و نتج عن ذلك أضرار مادية للطرف الأول (الجنب الأيسر وعجلات) والطرف الثاني (المقدمة والركن الأمامي الأيسر) وبذلك تكون نسبة الإلزامه على الطرف الأول بنسبة 100% ....</p>



18 Jan 2022 1522



تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحويل  
مرور السلي

18/01/2022	تاريخ الإصدار / Version Date
RD180122762	رقم الحالة / Case Number
18/01/2022 15:15:12	وقت الحادث / Accident Time
الرياض   المنار، كوالالمبور، الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7270052, 46.7887565	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	مشاري صالح منصور ١١	تهاني منور المطيري ١١
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	17   16/09/2004	30   06/10/1992
Mobile No. / رقم الاتصال	0553979982	0551996594
ID Number / رقم الهوية	1126679149	1078593215
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة	15/03/2022	
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	18/01/2022	

معلومات المركبة Veh. Info.	صالح منصور الجريوع ١١	نوري سعيد حمد ١١
Owner Name / اسم المالك	تويوتا / هايلاندر	تويوتا / الوفاة
Make/Model / طراز المركبة	رصاصي / 2021	أبيض / 2016
year & color / سنة ولون	د ي ح 1863 / خصوصي	د ب ر 5213 / خصوصي
Plate No / رقم اللوحة		

التأمين Ins. Info.	الوطنية للتأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني
Company Name / اسم الشركة	P-01-2021-4-416-044110	P/2001/2903/24/126573
Policy No. / رقم الوثيقة	06/06/2022	27/08/2022
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	07/06/2021	28/08/2021
Start Date / تاريخ البداية	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
Insurance type / نوع التأمين		

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	تجاوز الإشارة الحمراء, crossing redlight	
Laws Violated / الأخطاء المخالفة		
LD% / نسبة المسؤولية	100%	0%
Damage Area / جهة الصدمة	عجلات, Wheels, الجانب الأيسر, Left Side	الركن الأمامي, Front Left, المقدمية, front أسفل المركبة, Bottom, الأيسر
Properties / الممتلكات		
Recovery / احتمالية حق الرجوع	Yes/نعم	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	تمس السائق اقل من 21 سنة , تجاوز الإشارة الحمراء	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
1066767078 / 4997	
Accident Description / وصف الحادث	
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الاول كان يسير على طريق ( كوالالمبور ) باتجاه ( جنوب ) والطرف الثاني كان يسير على شارع (كوالالمبور ) باتجاه ( شمال ) ولمخالفة قطع الاشارة من الطرف الأول حتم التصادم بين الطرفين و نتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الاول ( الجانب الايسر وعجلات ) والطرف الثاني ( المقدمه والركن الامامي ايسر ) وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الاول بنسبة 100% .... لمخالفة قطع الاشارة من نظام المرور السعودي</p>	 العمليات Operations

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
24/01/2022 04:48:09 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/01/2022 01:29:41 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/01/2022 01:55:32 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1901221925	رقم التقرير - DA Report No	
RD180122762	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
نوري سعيد المطيري	رقم الهوية / ID		
1034551216	رقم الجوال / Mobile No		
0559980987	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
TOYOTA	الموديل / Model		
انوفافاغن	اللون والسنة / Color & Year	بيانات المركبة Vehicle Info	
White 2016	رقم اللوحة / Plate No		
R B D 5213	رقم الهيكل / Chasis No		
MHFCX8EM4G0103505	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
Technical car company for car services	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
2500.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	قطع الغيار Spare Parts	
375.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
3798.20	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15 %)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
569.73	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
6298.20	(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة		
7242.93	ملاحظات Comments		
بالميه على القطع لوجود اصلاح سابق بجودة رديئة . تم احتساب نسبة			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
نوري سعيد المطيري	POS	0

Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
24/01/2022 04:48:09 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
19/01/2022 01:29:41 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
19/01/2022 01:55:32 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA1901221925	DA Report No - رقم التقرير	
RD180122762	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
4367.93	569.73	3798.20	0%	7198.00	White Astronomy Co. Ltd.

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
903.70	0%	30%	1291.00	1291.00	1	شيك امامي 53100-0KC00
380.45	50%	30%	1087.00	1087.00	1	صدام امامي 52119-0M956
312.20	0%	30%	446.00	446.00	1	شيك امامي سفلي 53112-0K170
429.10	50%	30%	1226.00	1226.00	1	شمعه نور امامي يمين 81110-0KB10
858.20	0%	30%	1226.00	1226.00	1	شمعه نور امامي يسار 81150-0KB10
368.90	0%	30%	527.00	527.00	1	جسر صدام امامي 52021-KK010
114.80	0%	30%	164.00	164.00	1	هوايه صدام امامي 53294-0k060
430.85	50%	30%	1231.00	1231.00	1	كيوت امامي 53301-0K150