

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
03/10/2021 12:34:20 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/09/2021 01:02:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/10/2021 09:15:22 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3009212318	رقم التقرير - DA Report No	
RD300921428	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	طه فتحي طه	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	2341331979	Labor Estimation	
رقم الجوال / Mobile No	0545444451	تكاليف التقديرية / (A) Estimation Cost	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	مازدا	تكاليف قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	معلومات التقدير
الموديل / Model	9سي أكس	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
اللون والسنة / Color & Year	2014 أسود	Final Estimation	
رقم اللوحة / Plate No	ح د ن 4768	ملاحظات	ملاحظات
رقم الهيكل / Chassis No	JM7TB1MA7E0414292	بالمية . ملاحظة تم إصلاح وتبديل القطع في الحادث السابق وبذلك يتم تعويضه حاليا قطع غيار واجور يد ملاحظة تم خصم نسبة من الصدام أمامي لوجود ضرر سابق	
التقدير بواسطة / Estimated By	شركة التقدير العالمية التجارية	Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
طه فتحي طه	نقاط البيع	75
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	25

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
03/10/2021 12:34:20 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/09/2021 01:02:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/10/2021 09:15:22 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3009212318	رقم التقرير - DA Report No	
RD300921428	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

سداد الأجزاء النهائية لقطع الغيار	الخصم الإجمالي	تكلفة قطع الغيار	تاجر قطع الغيار
4,541.60	20%	4936.52	مؤسسة السرميني التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك	نسبة الاستهلاك	نسبة الخصم	السعر	العدد	القطعة
Price after deduction of consumption	Consumption Ratio	Discount	Price	Quantity	Spare part
653.00	50%	0%	1306.00	1	صدام أمامي TK2950031DBB
1489.00	0%	0%	1489.00	1	شبكة أمامي رئيسي مع النيكل TK2150710D51
103.00	0%	0%	103.00	1	علامة شبكة أمامي رئيسي KD4551741
1958.00	0%	0%	1958.00	1	شمعة نور أمامي يسار عادي TK3251041B
266.00	0%	0%	266.00	1	حشوة صدام أمامي TD1150111D
103.00	0%	0%	103.00	1	علامة شبكة أمامي رئيسي KD4551741
36.00	0%	0%	36.00	1	عظمة صدام أمامي يسار TD11500U1F
36.00	0%	0%	36.00	1	عظمة صدام أمامي يمين TD11500T1F
114.00	0%	0%	114.00	1	صاجرة حديد خلف الشبكة أمامي TD115215Y
67.00	0%	0%	67.00	1	قاعدة لوحة أمامي TK2950171
56.00	0%	0%	56.00	1	واقى شمعة يسار TD115215Y
796.00	0%	0%	796.00	1	واجهة أمامي فيبر جلاس TD1153110E







30 Sep 2021 1043









30 Sep 2021 1046




30 Sep 2021 1047



30 Sep 2021 1047



30 Sep 2021 1047



30 Sep 2021 1054

الطر



نجم
لخدمات التأمين

وثيقة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



طه فتحي طه محمد

TAHA FATHY TAHA MOHAMED

No. 2341331979

الرقم ٢٣٤١٣٣١٩٧٩

DOB 25/01/1986

تاريخ الميلاد ١٤٠٦/٠١/٨٦

Exp 30/11/2024

تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠١/٢٨


A+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٤/٠٥/٢٨

النوع بدون قيود

الجنس خاتمة

الصور



وثيقة التأمين

30 Sep 2021 1049

الطرفة



لخدمات التأمين & نجوم

وثيقة وثيقة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



وله فتحي طه محمد

TAHA FATHY TAHA MOHAMED

No 2341331979

رقم ٢٣٤١٣٣١٩٧٩

DOB 25/01/1986

تاريخ الميلاد ١٤٠٦/٠١/٨٦

Exp 30/11/2024

تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠١/٢٨

A+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٤/٠٥/٢٨

الصور بدون قيود

الجنس خاصة

المصدر المسبب



وثيقة التأمين

30 Sep 2021 1049

لخدمات التأمين

لخدمات التأمين for Insurance Services

رخص

رخصة السير

نجم m
لخدمات التأمين Services

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
للمركبة
ملكه
المستخدم

رقم المركبة ٢٣٤١٢٣١٩٧٩

رقم الهيكل JM7TB1MA7E0414292

رقم اللوحة ٤٧٦٨ ج د ن
٤٧٦٨ J D N

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة سي أكس
صنعة المركبة V
سنة الصنع ٢٠١٤



٢٧٩٢٣٣١٠
الرقم الوطني

30 Sep 2021 1049

الخدمات التأمينية

for Insurance Services
الخدمات التأمينية

رخصة

رخصة السير

بجزم
الخدمات التأمينية Services

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المركبة

المستخدم

هوية المستخدم ٢٣٤١٣٣١٩٧٩

رقم الهيكل JM7TB1MA7E0414292

رقم اللوحة ج د ن ٤٧٦٨ 4768 N D J

مركبة الشركة: حوزة

تلك المركبة: ١٨٧٠

اللون: اسود

رقم الترخيص: ٢٧٢٣١٢١٠



نوع التسجيل: شخص
طراز المركبة: سي أكس
حماية المركبة: ٧
سنة الصنع: ٢٠١٤

30 Sep 2021 1049

1

رقم الحادث: RD300921428

رقم اللوحة	ح دن 4768
اسم المالك	TAHA FATHY TAHA MOHAMED
شركة التأمين	التعاونية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Mazda
تاريخ الصنع	2014
تاريخ الفاعلية	05/01/2021
تاريخ الانتهاء	04/01/2022
رقم الوثيقة	19383436
رقم الهيكل	JM7TB1MA7E0414292
الرقم التسلسلي	279331310
هوية المركب	2341331979
	30 Sep 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and curves. The signature starts with a long, sweeping curve on the left, followed by a smaller loop, then a long horizontal stroke that curves upwards at the end, and finally a large, rounded flourish on the right.



30 Sep 2021 1048












30 Sep 2021 1047





30 Sep 2021 1056



2021-09-30

10:49:02

الهوية الوطنية
رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

وجدان بنت محمد بن ابن مستور النقيعي العتيبي

ALOTAIBI, WEJDAN MOHAMMED M



No: 1074335918 الرقم : ١٠٧٤٣٣٥٩١٨

DOB: 21/02/1990 تاريخ الميلاد : ١٤١٠/٠٧/٢٦ هـ

DOE: 23/05/2024 تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/١١/١٥ هـ

مكان الميلاد : الرياض



1074335914

30 Sep 2021 1052



2021-09-30

10:48:04

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

X

المالك وجدان بنت محمد بن ابن مستور التميمي العتيبي

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٧٤٣٣٥٩١٨ هوية المالك

رقم الهيكل KMHCT41B2GU973374

رقم اللوحة ح م ق ٣٧٣٨

نوع التسجيل خاص

3738 G Z J

طرز المركبة اكسنت

ماركة المركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١١٨٨

سنة الصنع ٢٠١٦

اللون ابيض

١٣١١٢٨٤١٠

رقم التسلسلي



30 Sep 2021 1052

2

رقم الحادث: RD300921428

رقم اللوحة	ح م ق 3738
اسم المالك	WEJDAN MOHAMMED ALOTAIBI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	13/05/2021
تاريخ الانتهاء	12/05/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-037385
رقم الهيكل	KMHCT41B2GU973374
الرقم التسلسلي	131128410
هوية مالك	1074335918
	30 Sep 2021 1055

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned in the upper left quadrant of the page.



30/09/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD300921428	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
30/09/2021 10:38:09	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحویل سحبت لنجم
الرياض العليا، العذير، الرياض	مكان الحادث Accident Location	
24.6889049, 46.6907786	أحداثيات الحادث / Coordinate	

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	طه تقي طه	وجدان محمد العبيبي
الجنسية / Nationality	مصري	سعودي
العمر / Age	36 26/01/1986	32 22/02/1990
رقم الاتصال / Mobile No.	0545444451	0569636765
رقم الهوية / ID Number	2341331979	1074335918
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	28/05/1446	
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	30/09/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	طه تقي طه
طراز المركبة / Make/Model	مازدا / سي أكس 9	هيو تداي / اكست
سنة ولون / year & color	أسود / 2014	أبيض / 2016
رقم اللوحة / Plate No.	ح د ن 4768 / خصوصي	ح د ق 3738 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	التأمينية للتأمين	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	19383436	P-01-2021-4-416-037385	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	04/01/2022	12/05/2022	
تاريخ البداية / Start Date	05/01/2021	13/05/2021	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	مخلفة الأنضوية، Failed to yield	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطه والحذر Not to take caution, عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطه والحذر
الأخطاء المخالفة / Laws Violated			
نسبة المسؤولية / LD%	75%	25%	
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front	المقدمة front، الجانب الأيسر، Left Side، الركن الأمامي الأيسر، Front Left	
الممتلكات / Properties			
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة		

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	3880
وصف الحادث / Accident Description		بعد المعاينة والإطلاع واستماع الى أقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف الاول كان يسير على طريق الطشتان باتجاه الشمال وعند التقاطع تصادم مع الطرف الثاني الذي كان يسير على طريق العذير باتجاه الغرب ونتج عن ذلك خسائر مادية لإل اول مقدمة وأسفل المركبة والثاني مقدمة جانب ايسر وركن أمامي يسار وبذلك تكون نسبة الإدانة مشتركة الا اول ٧٥% لعدم إعطاء الأفضلية حسب المادة رقم 50/6/1/1/5 والثاني ٢٥% لعدم أخذ الحيط والحذر بتقاطعات حسب المادة رقم 50/2/1
نجم العمليات Operations		

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
ملك فتيحي طه محمد

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المستخدم
هوية المستخدم ٢٣٤١٢٢١٩٧٩
هوية الملك
رقم الهيكل JM7TB1MA7E0414292
رقم اللوحة ٤٧٦٨ ح د ن
4768 N D J

نوع التصديق خاص
طراز المركبة سي أكس ٥٥
حمولة المركبة ٧
سنة الصنع ٢٠١٤

علامة المركبة مقودا
وقت المركبة ١٨٧٠
اللون اسود
الرقم التسلسلي ٢٧٨٢٢٢٢١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
ملك فتيحي طه محمد

الهوية
RESIDENT IDENTITY

TAHA FATHY TAHA MOHAMED

الرقم ٢٣٤١٢٢١٩٧٩
صحة ٧

مركز الاصدار الخدمات الالكترونية
التاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٥
١٩٨٦/٠١/٢٥

الجنس المذكر
المهنة المبرمج
مناصب العمل مؤسسة البيت العربي للتقنيات



2341331979