






14 May 2021 0100



الكورنيش

طريق الامير تركي

14 May 2021 0115



14 May 2021 0101



14 May 2021 0100



14 May 2021 0100





14 May 2021 0100



14 May 2021 0100







14 May 2021 0101



14 May 2021 0101



14 May 2021 0101




14 May 2021 0101





14 May 2021 0101



14 May 2021 0107

الهوية الوطنية  
رقم الشخصية



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مؤاد بن عيسا الله بن احمد البدرشي

ALBALOSHI, MUATH ABDULLAH A



No: 1129700991

الرقم : ١١٢٩٧٠٠٩٩١

DOB: 09/06/2005

تاريخ الميلاد : ١٤٢٦/٥/٠٣

DOE: 07/02/2024

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٧/٢٦

مكان الميلاد : القطر



1129700991

14 May 2021 0104

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك  
البنك الاهلي التجاري

المستلم  
محمد عوض سعد الشمراني

١٠٣٢١٩٦٥٦٨

هوية المستلم ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

KMH241G0JA408265

رقم الهيكل

٤٤٤٦

ح ي ص

رقم التوحة

4446 X V J

طراز المركبة سوناتا

مشاركة المركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

لاذن المركبة ٢٠٠٠

٢٠١٨ سنة الصنع

اللون ابيض

KM

٢٥٥٣٢٦٦١٠

الرقم التسلسلي



14 May 2021 0104

1

رقم الحادث: AK1405216

رقم اللوحة	ح ي ص 4446
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	01/05/2021
تاريخ الانتهاء	30/04/2022
رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-000951/R3
رقم الهيكل	KMHE241G0JA408265
الرقم التسلسلي	255326610
هوية المالك	7000025887

14 May 2021 0106





# Not Signed

رفض التوقيع



14 May 2021 0102









14 May 2021 0102











14 May 2021 0102



14 May 2021 0102




14 May 2021 0102





14 May 2021 0102



14 May 2021 0119



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد سعيد محمد العلوي

MOHAMMED SAIED M ALALAWI

No. 1055580995

الرقم ١٠٥٥٥٨٠٩٩٥

DOB 22/04/1988

تاريخ الميلاد ١٤٠٨/٠٩/٠٦ هـ

Exp 18/05/2022

تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/١٠/١٧

AB+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٨/١٠/١٧

التبويض بدون قيود

النوع خاصة



الجنسية المملكة العربية السعودية



2021-05-14

00:55:29

14 May 2021 0107

X

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

السلطة الوطنية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك رضا سعيد محمد العنوي  
المستفيد

هوية المستفيد ١٠٩٦٧٥٣٣٥٣

هوية المالك WDDHF7HB6BA360621

رقم الترخية ل ج ك ٧٧٧

٧٧٧ ج ك ٧٧٧

مشاركة المركبة من سبيلس

وزن المركبة ١٨٤٠


اللون رصاصي

سنة الصنع ٢٠١١

حمولة المركبة ٥

طراز المركبة اي ٢٣ اليكام جي

نوع التسجيل خاص



الرقم التسلسلي ٥٦١٧٤٠١٠

14 May 2021 0108



2

نجم  
hajm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

14 May 2021 0121



Case Number: **1489291** Statement Form: **بيان اضرار**

Policy Number: **1489291** رقم الوثيقة: **1489291**

Name: **محمد بن عبد الله العبد** اسم المؤمن عليه: **محمد بن عبد الله العبد**

Vehicle Number: **1000/090** رقم السيارة: **1000/090**



Driver's name at the time of the accident:  Yes No  Passenger  Driver **محمد بن عبد الله العبد** اسم السائق وقت وقوع الحادث:  نعم لا  راكب  سائق

Place & location of the time of the accident:  Yes No  Particular  Witness **05/11/2020** مكان وقوع الحادث:  نعم لا  تفصيلي  شهود

Light condition:  Yes No  Passer motor  Witness **05/11/2020** حالة الإضاءة:  نعم لا  مرور سيارة  شهود

Any damages:  Yes No  Do you have injuries:  Yes No  هل لديك اضرار:  نعم لا  هل لديك اضرار:  نعم لا

Location of the damage:  Front the Screen  Middle the Screen  Back the Screen **وسط الشاشة** مكان التلف:  أمام الشاشة  في وسط الشاشة  خلف الشاشة



تلف في شاشة السيارة الأمامية  
تلف في وسط شاشة السيارة  
تلف في خلف شاشة السيارة  
قام شخصي لإجراء الأضرار  
بسيارات وقتها هم الأضرار  
تأمينات بها زخمات الجرح  
الأضرار.

I declare: **أنا أصرح**  
I hereby declare that all the information given above is true and complete and undertake the responsibility if proven otherwise. **أنا أصرح بذلك وأؤكد صحة المعلومات التي أعطيها أعلاه وأتقبل المسؤولية في حال ثبت خلاف ذلك.**  
Date: **05/11/2020** التاريخ: **05/11/2020**  
Signature: **محمد بن عبد الله العبد** التوقيع: **محمد بن عبد الله العبد**





14/05/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
AK1405216	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
14/05/2021 00:39:55	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحويل سحبت لنجم
الخبر   طريق الكورنيش، الكورنيش، الخبر السعودية الكورنيش: المنطفة	مكان الحادث Accident Location	
26.3371853, 50.2241634	أحداثيات الحادث / Coordinate	

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	معاذ عبدالله البلوشي	محمد سعيد الطوي
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	16   09/06/2005	34   23/04/1988
رقم الاتصال / Mobile No.	0565659345	0598157904
رقم الهوية / ID Number	1129700991	1055580995
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		18/05/2022
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		14/05/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	البيك الاطري التجاري
طراز المركبة / Make/Model	هيونداي / سوانا	مرسيدس / بي 400
سنة ولون / year & color	2018 / أبيض	2011 / رمادي
رقم اللوحة / Plate No	ح ي ص 4446 / خصوصي	ل ح ك 777 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-000951/R3	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/04/2022	
تاريخ البداية / Start Date	01/05/2021	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	السائق sudden change of lane
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأيسر الأمامي، الأيسر، Front Left الركن الخلفي الأيمن، Rear Right عجلات، Wheels
المتنكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	عمر السائق اقل من 21 سنة ، السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	1622
نجم العمليات Operations	

بعد المعاينة والإطلاع والإستماع الأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف الأول كان يسر طريق الأمير تركي الكورنيش  
المسار الأيمن تنجاني بالطرف وأبقا المسار في أثناء تقادي المركبة فقد السيطرة بسبب السرعة و الحرف مفاجئ إلى  
المسار الأيسر واصطدم بالطرف الثاني الذي كان يسير المسار الأيسر ونتج عن الحادث أضرار مادية الركن الأمامي  
الأيسر والكتر الأمامي الأيسر لطرف الأول والركن الخلفي الأيمن والكتر الخلفي الأيمن لطرف الثاني ويتحمل  
المسؤولية 100% للطرف الأول لعدم الإنتباه وأخذ الحيطه والحذر بموجب المادة رقم 14/2/50





14 May 2021 0058



**BERLIN EST.****مؤسسة برلين****German auto parts****بيع قطع غيارات السيارات النلافية****C.R 2053022811****س.ت ٢٠٥٣٠٢٢٨١١****VAT : 302076462000003****الرقم الضريبي : ٣٠٢٠٧٦٤٦٢٠٠٠٠٠٣****تسعيرة قطع غيار****Quotation**

المستند	نوع	رقم	تاريخ	العميل	رقم	الصفحة
DOCUMENT	TYPE	NUMBER	DATE	CUSTOMER	VAT NO	PAGE NO
		<b>1042</b>	<b>24-Jun-2021</b>			

لمستخدم

رضا بن سعيد بن محمد العلوي ا مرسيديس بنز اي 63

اسم العميل

حد	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	الأجمالي
SNo.	PART NUMBER	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	212 630 04 21	رفرف خلفي يمين	1	6,500.00	6,500.00
2	660 311 02	جنط خلفي يمين مقاس 19	1	8,500.00	8,500.00
* * * * *Nothing Follows* * * * *					



المبلغ الاجمالي	<b>15,000.00</b>
Total Amount	
الخصم	<b>3,000.00</b>
Discount	
قيمة الضريبة	<b>1,800.00</b>
VAT Amount 15%	
الصافي	<b>13,800.00</b>
Net Total	

**THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND XX / 100 SAR ONLY****قطع الغيار الكهربائية لا ترد ولا تستبدل****جوال : ٠٥٠٠٢١٩٨٠٢ - ص.ب ١٦١٧٨ - الرمز البريدي ٣١٩١١ - القطيف - التركية الصناعية****Mobile: 0500219802 - P.O.Box 16178 Code No. 31911 - Qatif - Turkeyah Ind.****رقم حساب الراجحي : 172608010308148****berlin.est**

Ahmed Oan AL-Hamza Workshop  
For Car Maintenance  
Mechanic - Denting - Electrician  
Repair - Painting  
Licence No. 1436/000142  
Mobile: 050 161 9862  
P.O. Box 7447-3243 Industrial 32624  
Turkiya Industrial - K.S.A.



ورشة أحمد عون آل حمزة لصيانة السيارات  
ميكانيكا - سمكرة - كهرباء - صيغ بالفرن  
ترخيص رقم: ١٤٣٦/٠٠٠١٤٢  
جوال: ٠٥٠ ١٦١ ٩٨٦٢  
ص.ب. ٣٢٦٢٤ الصناعية ٣٢٤٣-٧٤٤٧  
التركية الصناعية - المملكة العربية السعودية

## تسعيرة Quotation

No. 0305

Date: / / 20

M/S

التاريخ: / / ١٤٤٥  
إلى السيد/السادة: شركة القمامين

Car repair as the following details:-

قائمة بإصلاح السيارة الموضحة أدناه:-

نوع السيارة: مرسيدس  
اللون: رمادي  
رقم اللوحة: ٧٧٧ ٥٢ ٧  
الموديل: C-11  
Car Type  
Colour  
Plate No  
Model

حسب ما هو مبين أدناه  
As Follows

The Following Repairs:

التصليجات التالية:

فقط لاغير بدون ميكانيكا وكهرباء  
Repair Cost Without Spare Parts

تقدير الأجور بدون قطع الغيار بمبلغ وقدره  
Only without mechanic & electric

Spare Parts Needed:

القطع اللازمة:

10	1	رشف خلفي ايسر
11	2	
12	3	حنا خلفي ايسر
13	4	
14	5	
15	6	
16	7	
17	8	
18	9	

Notes:

Expt as appears from spare parts after removal.

The center is not responsible for the repair of damaged parts.

ملاحظات:

عدا ما يظهر من قطع الغيار بعد الفك.

الورشة غير مسؤولة عن تصليح قطع الغيار التالفة.

توقيع مدير الورشة

الختم

Workshop Manager Sign.

أحمد الحمازة

قيمة التسعيرة (٥٠) ريال

# OSTOURA TECHNO

Center for Car Maintenance

Mechanic - Denting - Electrician  
Repair - Painting - Computer  
Cheking - Programing  
Licence No. 1430/000171  
Tel: 013 823 55 66  
Mobile: 056 557 0888  
P.O. Box 12159, Qatif 31911  
Turkiya Industrial - K.S.A.



## مركز الأسطورة التقني لصيانة السيارات

ميكانيكا - كهرباء - سمكرة - صبغ بالفرن  
فحص كمبيوتر - برمجة  
ترخيص رقم: ١٤٣٠/٠٠٠١٧١  
تلفون: ٠١٣ ٨٢٣ ٥٥ ٦٦  
جوال: ٠٥٦ ٥٥٧ ٠٨٨٨  
ص.ب. ١٢١٥٩ - القطيف ٣١٩١١  
التركية الصناعية - المملكة العربية السعودية

### تسعيرة QUOTATION

No. 0335

Date: 13 / 6 / 20 21

التاريخ: / / ١٤

MS

إلى السيد/السادة: شركة التاسين

Repair description the car with the following details:-

بيان بإصلاح السيارة ذات البيانات التالية:-

Colour: رصاصي Kind: مرسيدس Model: A45 Plate No: ٧٧٧ رقم اللوحة: ٧٧٧

حسب ماهو مدون أدناه:-

Repairing As Under:-

التصليحات التالية:-

سكرك ورش بعد الركن الخلف اليمين

Cost Without Spare Parts:

تقدير الأجور بدون قطع الغيار بمبلغ وقدره:

رقماً ١١٠٠ كتابة الفارمايه ريال فقط لا غير

Spare Parts Needed:-

القطع اللازمة:-

10	1	رشف خلف اليمين
11	2	صلا كتر خلف اليمين
12	3	
13	4	
14	5	
15	6	
16	7	
17	8	
18	9	

Notes:

ملاحظات:

Exept as appears from spare parts after removal.

عدا ما يظهر من قطع الغيار بعد الفك.

Repair of accidents does not include mechanics and electricity.

تصليح الحوادث لايشمل الميكانيكا والكهرباء.

The center is not responsible for the repair of damaged parts.

المركز غير مسؤول عن تصليح قطع الغيار التالفة.

توقيع مدير المركز  
Center Manager Sign.

مركز الأسطورة التقني  
لصيانة السيارات  
☆ س.ت: ٢٠٥٣٠١٩٩٧١ ☆  
لصاحبه  
مدير مدنان ناصر آل حسين

قيمة التسعيرة (٥٠) ريال

# AI-JISHI CAR MAINT. CENTER

Plumbing - Dainting - Palnting

Mechanical - Electrical

Mobile: 0540779168 - 0504822401

Qatif - Turkish Industrial

# ورشة الجشي لصيانة السيارات

سمكرة - صبغ - ميكانيكا - كهرباء

جوال : ٠٥٤٠٧٧٩١٦٨ - ٠٥٠٤٨٢٢٤٠١

القظيف - الصناعية التركية

0982

## تسعيرة

Date : ١٣ / ٦ / ٢٠٢١

التاريخ : / / ١٤

M/s

شركة التامين

إلى السيد / السادة

بعد التحية:

اللون

اللون

موسد لسا

نوع

2011

موديل

777

إصلاح السيارة رقم

Vehicle No.

حسب ما هو مبين أدناه

التصليحات التالية

### DETAILES

تسليح ودهان

الركن الخلفي الايمن

السيارة القطع المسترر

تسليح ماله

فقط لاغير

Only does not

تقدير الأجر بدون قطع الغيار مبلغ وقدرة

Labour Charge Without Spare Parts

New Spare Parts

قطع غيار جديدة :

رقم قطع غيار جديدة

حيث عدد

توقيع مدير الورشة

Workshop Manager Sign.

قيمة التسعيرة ٥٠ ريال



AK1405216



14-May-2021 01:25:25 AM


## نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور

نرجو من سعادتكم الاعياز لمن يلزم لإصدار إذن اصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة

AK1405216	رقم الحالة
AM 12:39:55 14/05/2021	تاريخ الحادث
رضا سعيد العلوي	اسم المالك
اي 400	طراز المركبة
مرسيدس	نوع المركبة
رصاصي	لون المركبة
360621	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
ل ح ك 777	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر الجديد x

الضرر القديم o

مكان الضرر

الركن الخلفي الأيمن, عجلات



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Date: 22/06/2021

التاريخ: 2021/06/22

Dear Customer,

عزيزي العميل،

Mr. REDA SAEED M ALALAWI

السيد / رضا سعيد محمد العلوي

We would like to thank you for banking with NCB, and would also like to assure that we will continue to deliver premium services and maximum accuracy and security regarding your transaction; and according to your request, herein below is your IBAN number:

نود أن نتقدم إليك بجزيل الشكر و الامتنان على تعاملك مع البنك الأهلي، ولنؤكد لك استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات وخدمات أقصى حدود الدقة و الأمان أثناء إتمام تعاملاتك المصرفية و بحسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستجدون أدناه رقم للحساب الدولي الخاص بكم (IBAN):-

Account Number at NCB

رقم الحساب في البنك الأهلي

14700000071201

International Account Number

رقم الحساب الدولي (IBAN)

SA9210000014700000071201

We would like to highlight that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading local or international accounts in AIAhli Phone banking or profiles.

و نود لفت نظركم أن رقم الحساب الدولي (IBAN) يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

- في حال انتظاركم حوالة أو أرباح أسهم أو إيداع رواتب من خلال بنوك محلية أو دولية يتم إخطار الجهة المنفذة في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين ببنوك محلية في الأهلي أون لاين أو في هاتف الأهلي المصرفي ليتم الرجوع إليها عند الحاجة

Yours Sincerely,

مع فائق التقدير.

The National Commercial Bank



البنك الأهلي التجاري

Branch: Uhud St. - QATEEF 41

فرع: شارع احد 41

SSK Number: 4688

رقم الجواز: 4688