



01 Aug 2021 0140


د مس ق  
7654 GSD



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



الهوية الوطنية  
دفتر النسخة ٢

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

وائل بن عبدالله بن محمد الرياحي المالكي

AL MALKI, WAEL ABDULLAH M



No: 1090289925 الرقم : ١٠٩٠٢٨٩٩٢٥

DOB: 05/04/1996 تاريخ الميلاد : ١٤١٦/١١/١٧

DOE: 02/02/2023 تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٧/١١



1090289925

مكان الميلاد : الهدابالطائف

الهوية الوطنية  
دفتر النسخة ٢



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

وائل بن عبدالله بن محمد الرياحي المالكي

AL MALKI, WAEL ABDULLAH M



No: 1090289925      الرقم : ١٠٩٠٢٨٩٩٢٥  
DOB: 05/04/1996      تاريخ الميلاد : ١٤١٦/١١/١٧  
DOE: 02/02/2023      تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٧/١١  
مكان الميلاد : الهدابالطائف



1090289925

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك	البنك الاهلي التجاري
المستخدم	وائل عبدالله محمد الرباعي المالكي
هوية المالك	٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
هوية المستخدم	١٠٩٠٢٨٩٩٢٥
رقم الهيكل	JM7GL4S31J1144663
رقم اللوحة	٧٦٥٤ د س ق
نوع التسجيل	7654 G S D
مركبة	مازدا
وزن المركبة	١٤٠٠
اللون	فضي
سنة الصنع	٢٠١٨
طراز المركبة	٦ سيدان
حمولة المركبة	٥
الرقم التسلسلي	٤٤٥١٥٦٦١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك	البنك الاهلي التجاري
المستخدم	وائل عبدالله محمد الرباحي المالكي
هوية المالك	٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
هوية المستخدم	١٠٩٠٢٨٩٩٢٥
رقم الهيكل	JM7GL4S31J1144663
رقم اللوحة	٧٦٥٤ د س ق
ماركة	7654 G S D
وزن المركبة	مازدا
اللون	فضي
رقم التسلسلي	٤٤٥١٥٦٦١٠
	نوع التسجيل خصوصي
	طراز المركبة ٦ سيدان
	حمولة المركبة ٥
	سنة الصنع ٢٠١٨



رقم اللوحة	د س ق 7654
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
لتصنيف	تأمين شامل
الموديل	Mazda
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	01/06/2021
تاريخ الانتهاء	31/05/2022
رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-001137/R3
رقم الهيكل	JM7GL4S31J1144663
لرقم التسلسلي	445156610
هوية المالك	7000025887

SIN: 2322520

الرقم التسلسلي

Name

الاسم: **وائل عيسى لسان**

ID Number:

رقم الهوية: **٩٩٠٢٨٩٢٤١٩**

Driver's name at the time of the accident:

اسم السائق وقت وقوع الحادث: **وائل عيسى لسان**

Was it reported at the time of the accident:  Yes/No  Please mention:

هل تم الإبلاغ عنها وقت وقوع الحادث:  نعم  لا  يرجى ذكرها:

Legal Capacity:

القوة:  Witness/ شاهد  Party/ طرف  Mobile Number: **٠٥٠٧٢٥٠١٩**

Any old damages:  Yes/No  Please mention:

هل يوجد أضرار قديمة بالمركبة:  نعم  لا  يرجى ذكرها:

Do you have injuries:  Yes/No


هل لديك إصابات أو أضرار ممتلكات:  نعم  لا

Locate the damage الموقع المضر

Draw the Scenario: الرسم التوضيحي للحادث

Accident Scenario:

وصف الحادث:



Hand-drawn sketch of the accident scenario showing a car and a person standing next to it.

**الرجوع للطرف وضرم**

**المضرم لطاقم**

تحدد موقع الضرر:

ضرر قديم  ضرر جديد

Sketch of the accident:

Old damage  New damage

I declare:

I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.

Date:

أقر أنني **وائل عيسى لسان** بين المعلومات المقدمة أعلاه كاملة وصحيحة وأتقبل كامل المسؤولية

أنا ألتزم طيف ذلك **٢٠٢١ / ١٨ / ١١**



CHEVROLET



2	W	1	0	6	2	2
4	7	1	5	T	J	J

← N S A →

01 Aug 2021 0141

CHEVROLET



2	W	1	0	6	2	C
4	7	1	5	T	J	J

↑ ↓ ← →  
A S X A

01 Aug 2021 0141



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0141



SONIC

KYE 200  
LYE 200


01 Aug 2021 0141



CHEVROLET

1234567890  
ABCDEF

01 Aug 2021 0141



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

اصيل بن خالد بن عبد الكريم العسيري

ASEEL K A ALASIRI



No. 1116175157

الرقم ١١١٦١٧٥١٥٧

DOB 16/02/1999

تاريخ الميلاد ١٤١٩/١٠/٣٠

Exp 19/11/2021

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٣/٠٤/١٤

A+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٨/٠٤/١٤

الفئود بدون قيود

خاصة

النوع

سعودي

الجنسية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

اصيل بن خالد بن عبدالكريم العسيري

ASEEL K A ALASIRI



No. 1116175157

الرقم ١١١٦١٧٥١٥٧

DOB 16/02/1999

تاريخ الميلاد ١٤١٩/١٠/٣٠

Exp 19/11/2021

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٣/٠٤/١٤

A+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٨/٠٤/١٤

الفبود بدون قيود

خاصة

النوع

سعودي

الجنسية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
خالد عبدالكريم فتاح الصيري

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٠١٠٤٠٨٣٩

هوية المالك

KL1JD5BE7CB151609

رقم الهيكل

٤٧١٥ ط ح ح

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

4715 T J J

طراز المركبة سيدان

شيفورليه

ماركة المركبة

حمولة المركبة ٥

١١٩٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٢


فضي

اللون

تاريخ الإنتهاء ١٤٣٧/١٢/٢٣

٨٥٥٥٢٨٢١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك خالد عبدالكريم فتاح الصيري

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٠١٠٤٠٨٣٩

هوية المالك

KL1JD5BE7CB151609

رقم الهيكل

٤٧١٥ ط ح ح

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

4715 T J J

طراز المركبة سيدان

شيفورليه

ماركة المركبة

حمولة المركبة ٥

١١٩٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٢

فضي

اللون

تاريخ الإنتهاء ١٤٣٧/١٢/٢٣

٨٥٥٥٢٨٢١٠

الرقم التسلسلي





2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

SIN: 2322522

الرقم التسلسلي: 2322522

اسم السائق: أحمد علي محمد

Name:

اسم السائق: أحمد علي محمد

ID Number:

1117176157

رقم الهوية:

Driver's name at the time of the accident: 1/8/2021

1/8/2021

أحمد علي محمد

اسم السائق وقت وقوع الحادث:

Was it reported at the time of the accident:  Yes/No  Please mention:

هل تم الإبلاغ عن وقت وقوع الحادث:  نعم  لا  يرجى ذكرها:

Legal Capacity:

Witness/ شاهد  Party/ طرف  Mobile Number:

الهاتف: 0544020105

Any old damages:  Yes/No  Please mention:

هل يوجد أضرار قديمة بالمركبة:  نعم  لا  يرجى ذكرها:

Do you have injuries:  Yes/No

هل لديك إصابات أو أذى جسيم:  نعم  لا


Locate the damage:  Old damage  New damage

Draw the Scenario:


الرقم القومي للحادث:

Accident Scenario:

وصف الحادث:




Handwritten Arabic text in a grid: "أحمد علي محمد" (Ahmed Ali Mohamed)



Handwritten Arabic text: "رابط الأمان" (Safety link)

Old damage  New damage

Sketch of the accident:



تحدد موقع الضرر:  ضرر قديم  ضرر جديد

I hereby declare:

I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.

أحمد علي محمد

أنا hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.



معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	الطرف (1) Party (1)
الجنسية / Nationality	وائل عبد الله محمد الماكي سعودي
العمر / Age	26   06/04/1996
رقم الاتصال / Mobile No.	0507725019
رقم الهوية / ID Number	1090289925
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	
تاريخ إصدار الرخصة / Upload Date	01/08/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	شركة الاطي التجاري
نموذج المركبة / Make/Model	مازدا / 6
سنة و لون / year & color	فضي / 2018
رقم اللوحة / Plate No	د س ق 7654 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-001137/R3
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/05/2022
تاريخ البداية / Start Date	01/06/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع لتلف رجوع go back
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	0%
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front
الامتلاكات / Properties	
استجابة حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب استجابة حتى الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	4463
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع لاقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الاول كان يتسارع (الريان) راجع لتلف بالتهاد (الشمال) بحي (الريان) أثناء رجوعه لتغلف اصطنع بالطرف الثاني و نتج عن ذلك اضرار مادية و منها الطرف الاول : ( المؤخرة ) الطرف الثاني : ( المقدمة ) و بذلك تكون نسبة الإذانة الطرف الاول : ( 100 % ) لرجوعه لتغلف دون الانتباه ( 0 % ) : الطرف الثاني



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0141



شارع الريان  
حي الريان

بعد الحادث




أثناء الحادث

رجوع للخلف



قبل الحادث



اتجاه الشمال

MAZDA6

7654 GSD  
KSA  
7705 202



01 Aug 2021 0140

MAZDA6

7654 GSD  
4705 302  
KSA



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



01 Aug 2021 0140



7654 GSD

ACTIVE

01 Aug 2021 0140

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
02/08/2021 03:19:22 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/08/2021 04:25:29 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/08/2021 11:18:24 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0108213429	رقم التقرير - DA Report No	
JD01082137	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

خالد عبدالكريم العسيري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
1001040839	رقم الهوية / ID		
0544020105	رقم الجوال / Mobile No		
CHEVROLET	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
SEDAN	الموديل / Model		
Silver 2012	اللون والسنة / Color & Year		
T J J 4715	رقم اللوحة / Plate No		
KL1JDSBE7CB151609	رقم الهيكل / Chasis No	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
Malkiron Center For Assessmet	التقدير بواسطة / Estimated By		
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
867.11	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
3367.11	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
% بناء على المعايير المعتمدة حيث يوجد ضرر سابق بالقطعة 50 تم وضع نسبة استهلاك % على الصدام الأمامي و الشمعه الأمامي يسار لوجود أضرار سابقه 75 تم وضع نسبة استهلاك يحسب الكبوت اصلاح ضمن اجور اليد		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
02/08/2021 03:19:22 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/08/2021 04:25:29 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/08/2021 11:18:24 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0108213429	رقم التقرير - DA Report No	
JD01082137	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
867.11	5%	793.70	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
167.00	75%	0%	668.00	1	صدام امامي NGM23378124
415.00	50%	0%	830.00	1	رفرف امامي يسار NGM42396481
14.00	50%	0%	28.00	1	عظمة صدام امامي يسار NGM95058464
46.00	50%	0%	92.00	1	بطانة رفرف امامي يسار NGM84078809
208.75	75%	0%	835.00	1	شمعه امامي يسار NGM23428268
62.00	0%	0%	62.00	1	ديكور صدام امامي يسار NGM11612035