

٧٣٥٦٣

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	رخصة سير VEHICLES REGISTRATION	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الملك
هوية المستخدم	٧٠٠١٤٨٧٠٤٥	المستخدم
MHFB29F39K207776	٩٨٥٦ ع ق د	هوية الملك
نوع التسيير خصوصي	9856 E G D	رقم الهيكل
طراز المركبة ياريس	تويوتا	رقم اللوحة
عمولة المركبة	١٥٠٠	ماركة
سنة الصنع ٢٠١٩	ابيض	قدرة المركبة
	١٨١٦٦٣٧١٠	لون
		رقم التلسلي

الولاية من الثالث





Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center
Riyadh	مدينة المركز - Center City
16/09/2021 08:16:57 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
15/09/2021 02:58:42 PM	تاريخ التقدير - DA Date
15/09/2021 03:26:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA1509212564	رقم التقرير - DA Report No
KA12092133	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
1/2	رقم - Pages

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner
شركة شري للتجارة	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	
7001487045	رقم الهوية / ID	
0582530580	رقم الجوال / Mobile No	
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
يارس	الموديل / Model	
White 2016	اللون والسنة / Color & Year	بيانات المركبة Vehicle Info
E G D 9856	رقم اللوحة / Plate No	
MHFB29F39K2077776	رقم الهيكل / Chasis No	
yousef ahmed al malki	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
1500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts
3,237.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation
4737.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
		ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100



Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center
Riyadh	مدينة المركز - Center City
16/09/2021 08:16:57 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
15/09/2021 02:58:42 PM	تاريخ التقدير - DA Date
15/09/2021 03:26:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA1509212564	رقم التقرير - DA Report No
KA12092133	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
2/2	رقم - Pages

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3,237.60	20%	3519.13	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
779.00	0%	0%	779.00	1	صدام امامي 521590u908
449.00	0%	0%	449.00	1	بطانه رفرف امامي يسار 521590d222
873.00	0%	0%	873.00	1	شمعه نور يسار 538750k130
630.00	0%	0%	630.00	1	شبكة وسط الصدام الأمامي 531120D360
233.00	0%	0%	233.00	1	حشوه صدام امامي 520210D140
365.00	0%	0%	365.00	1	شبكة صدام امامي 525350D190
342.00	0%	0%	342.00	1	ديكور فوق يسار الشبكة وسط الصدام الأمامي 525350D111
188.00	0%	0%	188.00	1	عظمه صدام امامي يسار 525350D190
188.00	0%	0%	188.00	1	عظمه صدام امامي يمين 525350D190







TOYOTA

9856	EGD
9856	EGD

SAUDI ARABIA

my.stc.com.sa

YARIS  
1.5 V





stc



٩٨٥٦ ذق ع  
9856 EGD  
K S A

TOYOTA

YARIS  
1.5 Y

my.stc.com.sa




SiC







دقة ٩٨٥٦  
9856 EGD


















9856 EGO



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن عبدالمحسن بن محمد الغامدي  
MOHAMMED ABDULMOHSEN M ALGHAMDI



الرقم ١٠٦٠٨٥٠١٠٢  
النسخة 3 VER  
تاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٩/٠١ DOB 25/07/1979  
تاريخ الإصدار ١٤١٨/٠٣/٠٣ ISS 07/07/1997  
تاريخ الانتهاء ١٤٥٣/٠٣/٠٣ EXP 23/06/2031  
النوع خاصة CAT PRIVATE  
الجنسية سعودي NAL SAUDI  
القيود 0 RESTR  
فصيلة الدم B-G A+

1060850102  
Barcode

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن عبدالمحسن بن محمد الغامدي

MOHAMMED ABDULMOHSEN M ALGHAMDI



الرقم ١٠٦٠٨٥٠١٠٢ النسخة 3 VER

تاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٩/٠١ DOB 25/07/1979

تاريخ الإصدار ١٤١٨/٠٣/٠٢ ISS 07/07/1997

تاريخ الانتهاء ١٤٥٣/٠٣/٠٢ EXP 23/06/2031

النوع الخاصة CAT PRIVATE

الجنسية سعودي NAL SAUDI

1060850102



RESTR ٥ القيود

فصيلة الدم B-G A+

اسم الصانع وبلد الصنع: شركة تويوتا لصناعة السيارات، إندونيسيا  
سنة وشهر الإنتاج: 08. 2019

تطابق هذه المركبة جميع اللوائح الفنية الخليجية  
والوطنية للسيارات التي صدرت حتى تاريخ الإنتاج

الرقم المميز: MHFB29F39K2077776

صنف: سيارة ركاب

MODEL : NSP151L-CEXRKV  
ENGINE : 2NR-FE 1496mL  
PLANT : Z37

C/TR : 070 / FC00  
A/TM : -06A / K312  
MADE IN INDONESIA

**TIRE PRESSURE INFORMATION**

RECOMMENDED COLD TIRE

INFLATION PRESSURE : kPa(Psi)

TIRE SIZE	FRONT	REAR
175/65R14 82T	230(33)	210(30)

SEE OWNER'S MANUAL  
FOR ADDITIONAL  
INFORMATION





2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين





2	صحة رقم - 2	20/09/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
	KA12092133	رقم الحالة / Case Number	
	12/09/2021 19:54:29	وقت الحادث / Accident Time	
	الخروج   الإنقاذ, غير معروف, الخروج	مكان الحادث / Accident Location	
	24.1422955, 47.3360844	تحداثيات الحادث / Coordinate	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحميل محميت لنجم

معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	Party (1) الطرف 1
الجنسية / Nationality	مصري سعودي 11
العمر / Age	27   01/01/1995
رقم الاتصال / Mobile No.	0537322570
رقم الهوية / ID Number	2454741287
نوع الرخصة / License Type	المرور / لا يحمل
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	03/03/1453
تاريخ إصدار الرخصة / Upload Date	12/09/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	نجوى محمد كامل 11
نموذج المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا
لون المركبة / year & color	أبيض / 1998
رقم اللوحة / Plate No	د ق ع 9856 / شخصي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-011567
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	28/02/2022
تاريخ البداية / Start Date	01/03/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة


معلومات الحادث Accident Info	
عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0	عدد الأطراف الحادث : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع خلف, go back
القانون المخالف / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الضرر / Damage Area	الجزء الخلفي الأيمن, Rear Right
السمات / Properties	
استرداد حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب استرداد حتى الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	2741
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والإصغاء الى أقوال الطرفين تبين لي بان الطرف الأول كان يتسارع الأيمن سمام بن عبدالعزيز بجهد الشمال والطرف الثاني كان يتسارع بشارع فرعي ويريد الدوران الى شارع الأمير سمام بن عبدالعزيز بجهد الشمال ويرجع الطرف الأول على الطرف الثاني أدى الى حتم التصادم بين المركبات وتكون نسبة الأذانه على الطرف الأول 100% وتنج عن ذلك استمرار مادية بالمركبات الطرف الأول الركن الخلفي الأيمن الطرف الثاني الركن المقدمه</p>




CR. 1010229751

Via Najm Information System.









شارع الامير سطاتم بن عبد العزيز



شارع فرعي





7340 EDJ

sic




















٧٣٤٠٤٢٢  
KSA  
7340 EDJ





2021-09-12

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوليتا ملتيم  
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

MUSTAFA OMAR SHOEI JAMAAN

مصطفى عمر شوعي جمعان

الرقم ٢٤٥٤٧٤١٢٨٧ نسخة ٢

مكان الإصدار موقع بوابة الوزارة الالكترونية

الإصدار ١٤٣٩/٠٩/٢٣ الميلاد ١٩٩٥/٠١/٠١

المهنة سائق خاص

الديانة الاسلام

الجنسية اليمن

صاحب العمل عائشة عمر محمد كعنه



2454741287



2021-09-12

20:30:15

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية مقيمين  
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

MUSTAFA OMAR SHOEI JAMAAN

مصطفى عمر شوعي جمعان

الرقم ٢٤٥٤٧٤١٢٨٧ نسخة ٢

مكان الإصدار موقع بوابة الوزارة الالكترونية

الإصدار ١٤٣٩/٠٩/٢٣ الميلاد ١٩٩٥/٠١/٠١

المهنة سائق خاص

الديانة الاسلام

الجنسية اليمن

صاحب العمل عائشة عمر محمد كفته



2454741287

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الملك  
نهرزي محمد بن جربوش كعقل

المستخدم

هوية المستخدم ١١٠٨٤١٩٣٥٦ هوية الملك

رقم الهيكل 2MEFM75W7X602517

رقم التوحة ٧٣٤٠ ح د ع

نوع التسجيل خاص 7340 D J

طراز المركبة جراندماركيز ماركة المركبة فورد

عمولة المركبة وزن المركبة

سنة الصنع ١٩٩٨ اللون ابيض

١٤٤٥٤٥٠٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
المالك وزارة الداخلية  
نجوى محمد  
المستخدم

هوية المالك ١١٠٨٤١٩٣١٦  
هوية المستخدم

رقم الهيكل 2MEFM75W7X602617

رقم اللوحة ح د ع ٧٣٤٠

نوع التسجيل خاص

7340 E D J

طراز المركبة جرانالينز

ماركة المركبة فورد

حمولة المركبة

وزن المركبة

سنة الصنع ١٩٩٨

اللون ابيض

اللون

١٤٤٥٤٥٠٠



الرقم التسلسلي

رقم اللوحة	ح د ع 7340
اسم العالک	NAJWA MOHAMMED KATAL
شركة التأمین	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Mercury
تاريخ الصنع	1998
تاريخ الفاعلية	01/03/2021
تاريخ الانتهاء	28/02/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-011567
رقم الهيكل	2MEFM75W7X602617
الرقم التسلسلي	14454500
هوية المالك	1108419316