



31/05/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JD310521138	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
31/05/2021 09:58:56	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحویل سحبت لنجم
جدة   البساتين, السلام/ قبل كبري الصاله الملكيه / نيسان	مكان الحادث Accident Location	
21.663645, 39.1311361	أحداثيات الحادث / Coordinate	


المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	يوسف شوقي فخري	كشوان خان سمي الله
الجنسية / Nationality	سعودي	باكستاني
العمر / Age	29   12/06/1992	68   01/01/1955
رقم الاتصال / Mobile No.	0561800300	0568959121
رقم الهوية / ID Number	1090191634	2217468095
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	27/10/1441	22/11/1446
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	31/05/2021	31/05/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	البيك الاطي التجاري
طراز المركبة / Make/Model	نيسان / مكسيما	نيسان / مكسيما
سنة ولون / year & color	2017 / أبيض	2016 / أبيض
رقم اللوحة / Plate No	د س ط 5130 / خصومي	د ح س 6158 / خصومي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوظيفة للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-000951/R3	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/04/2022	
تاريخ البداية / Start Date	01/05/2021	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة, no sufficient distance, كافية
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	4426
الأول: مقمنة الثاني: مؤخرة ولذلك تحمل الطرف الأول 100% عدم ترك مسافة كافية	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرفان كانا يسيران خلف بعضهما البعض في شارع السلام إتجاه الشرق بحي المحمدية وعند تباطؤ الطرف الثاني اصطدم به الطرف الأول من العلف ونتج عن ذلك أضرار بالمركبات
	







2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

31 May 2021 1022

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION  
سائق جبهة بن حديد

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك عبدالرحمن سلطان جبهة بن حديد

المستخدم  
هوية المالك ١٠٠١٠٥٨٨٢٣  
هوية المستخدم  
رقم الهيكل MNTBB7A97G6047468

رقم التوحة  
٦١٥٨ س ج ن  
٦١٥٨ S J D

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة سيترا  
حمولة المركبة ٥  
سنة الصنع ٢٠١٦

ساركة المركبة نيسان  
وزن المركبة ١٥٠٠  
اللون ابيض



الرقم التسلسلي

31 May 2021 1017

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION  
سيف بن حمد

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
عبدالرحمن سيف

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٠١٠٥٨٨٢٣

هوية المالك

رقم الهيكل MNTB7A97G6047468

٦١٥٨ س ج ن  
رقم اللوحة

6158 S J D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة سبيرا

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٦

مشاركة المركبة نيسان

وزن المركبة ١٥٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي



٤٤٣١٨٠٦١٠

31 May 2021 10:17

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
KISHWAR KHAN - SAMI ULLAH

كشوار خان سمي الله



2217468095

RESTR 0 القيود

B-G B+ فصيلة الدم

VER 2 النسخة

الرقم ٢٣١٧٤٦٨٠٩٥

DOB 01/01/1955

تاريخ الميلاد ١٣٧٤/٠٥/٠٧

ISS 24/12/2005

تاريخ الإصدار ١٤٣٦/١١/٢٢

EXP 20/05/2025

تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/١١/٢٢

CAT PRIVATE

النوع خاصة

NAL PAKISTAN

الجنسية باكستان

رخصة سائق

31 May 2021 10:17

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

KISHWAR KHAN -- SAMI ULLAH

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

كشوار خان سمي الله



2217468095

RESTR 0 القيود

B-G B+ فصيلة الدم

VER 2 النسخة

الرقم ٢٢١٧٤٦٨٠٩٥

DOB 01/01/1955

تاريخ الميلاد ١٣٧٤/٠٥/٠٧

ISS 24/12/2005

تاريخ الإصدار ١٤٣٦/١١/٢٢

EXP 20/05/2025

تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/١١/٢٢

CAT PRIVATE


النوع خاصة

NAL PAKISTAN

الجنسية باكستان

رخصة القيادة

31 May 2021 1017



31 May 2021 1020



31 May 2021 10:12



31 May 2021 1012



31 May 2021 1012





31 May 2021 1012



31 May 2021 10:12



31 May 2021 10:12



31 May 2021 1012



31 May 2021 10:12



31 May 2021 10:12

.



1

رقم الحادث: JD310521138

رقم اللوحة	د س ط 5130
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	142
تاريخ الصنع	2017
تاريخ الفاعلية	01/05/2021
تاريخ الانتهاء	30/04/2022
رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-000951/R3
رقم الهيكل	1N4AA6AP9HC399961
الرقم التسلسلي	102306610
هوية المالك	7000025887

31 May 2021 1016

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

١٠٩٠١٩١٦٣٤ هوية المستخدم

٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

بنك الأهلي التجاري  
يوسف شوقي بن فخرى طرزان

المستخدم

1N4AA6AP9HC399961

رقم البيكل

٥١٣٠ د س ط

رقم اللوحة

5130 T S D

سارية

نوع التسجيل خصوصي  
طراز المركبة مكسيما

نيسان

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥

٢٠٩٠

اللون

سنة الصنع ٢٠١٧

ابيض



الرقم التسلسلي

31 May 2021 1014

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

١٠٩٠١٩١٦٣٤ هوية المستخدم

٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

1N4AA6AP9HC399961

رقم الهيكل

٥١٣٠ د س ط

رقم التوحة

5130 T S D

مشاركة

نوع التسجيل خصوصي

نيسان

مركبة

طراز المركبة مكسيما

٢٠٩٠

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥


ابيض

اللون

سنة الصنع ٢٠١٧

١٠٢٣٠٦١١٠

الرقم التسلسلي



31 May 2021 1014

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



يوسف بن شوقي بن فخرى طرزان

YUOSEF TARAZAN

No. 10990191634

الرقم ١٠٩٠١٩١٦٣٤

DOB 12/06/1992

تاريخ الميلاد ١٤١٢/١٢/١١

EXP 19/06/2020

تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/١٠/٣٧

فصيلة الدم B+

تاريخ الاصدار ١٤٣٦/١٠/٣٧

النوع بدون قيود

النوع خاصة

سعودي الجنسية



رخصة سيطرة

31 May 2021 1014

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



يوسف بن شوقي بن فخرى طرزان

YUOSEF TARAZAN

No. 1090191634

الرقم ١٠٩٠١٩١٦٣٤

DOB 12/06/1992

تاريخ الميلاد ١٤١٢/١٢/١١

Exp 19/06/2020

تاريخ الانتهاء ١٤٤١/١٠/٢٧


B+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٦/١٠/٢٧

النوع بدون قيود


النوع خاصة

سعودي الجنسية



رخصة سيطرة

31 May 2021 1014





31 May 2021 10:11





31 May 2021 10:11



31 May 2021 10:11





31 May 2021 1011









31 May 2021 1011





31 May 2021 1012



شارع السلام إتجاه الشرق



31 May 2021 1021

غرب





31 May 2021 1011



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

مملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

KISHWAR KHAN -- SAMI ULLAH

كشوار خان سمي الله

الرقم ٢٢١٧٤٦٨٠٩٥ نسخة ٦

مكار الإصدار الخدمات الإلكترونية

الإنهاء ١٤٤٣/٠٢/٢٤ الميلاد ١٩٥٥/٠١/٠١

الهيئة سائق خاص

الجنسية باكستان

صاحب العمل عبدالرحمن سلطان ججهه بن حميد



2217468095

مركز التقدير - مركز المالكين	مركز التقدير - مركز المالكين	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
مدينة المركز - مركز	مدينة المركز - مركز	
09/06/2021 02:48:19 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/06/2021 10:56:29 AM	تاريخ التقرير - DA Date	
02/06/2021 11:23:35 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0206211178	رقم التقرير - DA Report No	
JD310521138	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

عبدالرحمن سلطان حميد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details	
1001058823	رقم الهوية / ID			
0568959121	رقم الجوال / Mobile No			
نيسان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer			
سينترا	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقرير Assessment Details	
2016 أبيض	اللون والسنة / Color & Year			
د ح س 6158	رقم اللوحة / Plate No			
MNTBB7A97G6047468	رقم الهيكل / Chasis No			
مركز مالكيون لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقرير Assessment Details	
1500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts		
710.78	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation		
2210.78	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost			
بحسب اصلاح باب الشنطه والصاجة الخلفية والرفرف الخلفي الايمن من ضمن أجور اليد		ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسئولية (%) Liability (%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
جدة	مدينة المركز - Center City	
09/06/2021 02:48:19 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/06/2021 10:56:29 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/06/2021 11:23:35 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0206211178	رقم التقرير - DA Report No	
JD310521138	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
710.78	10%	686.74	مؤسسة اريج الوادي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
318.75	75%	0%	1275.00	1	صدام خلفي 850223ST4H
275.00	75%	0%	1100.00	1	اسطب خلفي يمين 265503SB0A
86.00	0%	0%	86.00	1	عضمة صدام خلفي يمين 852263ST1A
110.00	0%	0%	110.00	1	عاكس صدام خلفي يمين 265655C000