

## REPAIR AUTHORIZATION

### Approval

INSURED شركة سلامة

CLAIM NO SAP-29359

TO : مركز رؤية يوم لصيانة السيارات

Date : 08/ 06 / 2021

MAKE VEHICLE	REGISTRATION NO.	MODEL
تويوتا جيب	د ب ا 208	2006

We hereby authorize the repair of the said vehicle at the cost given below:

Not exceeding then **SR: 6,187.00** Subject to terms, conditions and limitation.

#### تعميد

**Spare parts SR: 5,187.00**

**Labour Charges SR: 1,000.00**

**Material SR: -**

<b>Total Responsibility amounts</b>	<b>6,187.00</b>
-------------------------------------	-----------------

*Incase of any damaged part appear after issue the repair order, should be inofrmed to us for survey prior to changed*

#### Note :

*50%on tires, , and battery in the case of partial loss 15 % VAT on ercess & depreciation*

#### Declaration

**Depreciation on Parts: 20%**

**Excess: SR - 750**

Surveying Specialist

Senior Surveying Supervisor

Supervisor

Branch Manager

Claim Manager

إقرار ومخالصة نهائية :

أقر انا الموقع ادناه بأستلام السيارة الموضحة بياناتها أعلاه والمؤمنة لدى شركة سلامة للتأمين التعاوني بعد إتمام الإصلاح وبهذا نخلي طرف شركة سلامة للتأمين التعاوني ونحدرها من كافة الإجراءات القانونية والمطالبات والادعاءات بأي شكل كانت الحالية منها والمستقبلية وتعتبر هذه المخالصة تسوية شاملة لكافة المطالبات التي قد تنشأ بسبب الحادث المذكور أعلاه.

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

Motor Claim Center, Salama Cooperative Insuracne Co. , Tel: 6559244, Fax: 6593061

[Mohammed.Almajnoni@Salama.com.sa](mailto:Mohammed.Almajnoni@Salama.com.sa)

[lbrahim.Alzahrani2@Salama.com.sa](mailto:lbrahim.Alzahrani2@Salama.com.sa)

[www.salama.com.sa](http://www.salama.com.sa)

# NEOM VISION VEHICLE SERVICE



## رؤية يوم لصيانة السيارات

CR: 4030313921

س.ت. ٤٠٣٠٣١٣٩٢١

VAT registration number

310259091600003

رقم التسجيل الضريبي

SERVICE INVOICE		تسعيرة صيانة					
Invoice number	44342	INV- 208/44342	رقم العرض				
JEDDAH ASFAN	التاريخ	26/05/21	To (Customer):				
CAR: تويوتا جيب	نوع السيارة	سنة الصع	2006	رقم اللوحة	٢٠٨١	رقم الهيكل	J865133897
جهة الحادث	المقدمة* الجانب الايمن* المؤخرة		رقم المطالبة	9359/001			

Repairs needed (Labor fees)	نوع الاصلاحات (اجور العمل)	Total	الاجمالي
سمكرة ودهان الصدمة في المقدمة * سمكرة ودهان الصدمة في الجانب الايمن * سمكرة ودهان الصدمة في المؤخرة		SAR 3,000.00	

Remarks (Others)	ملاحظات (اخرى)	Total	الاجمالي
مدة الاصلاح ٨ ايام من تاريخ استلام القطع			

اعدت بواسطة  
مصعب نورالهددي  
٥١٥١٥٦

الختم

قيمة قطع الغيار	SAR 12,526.00
قيمة الاجور	SAR 3,000.00
الاجمالي قبل الضريبة	SAR 15,526.00
الضريبة ١٥%	914.00
الاجمالي النهائي	SAR 16,440.00

10005

5187

6187

عوض الصدمه الجانب  
الايمن

@ NEOMVISION@GMAIL.COM

جدة - طريق سفان للمنتجعات السياحية - رقم الهاتف: ١١٥٩

0537464711

# Mize

شركة مجموعة منيف النهدي التجارية القابضة  
جدة - السلمانية - شارع ابي ذر الغفاري.

هاتف:

فاكس:

عرض أسعار

الفرع: 200720 فرع مركز قوة المحركات - عر

رقم الفاتورة: 2120072000135 تاريخ الفاتورة: 26/05/2021  
اسم العميل: 1555 روية نيوم طريقة الدفع: نقدي  
العملة: ريال سعودي الفرع: فرع مركز قوة المحركات - عسفان K امر تحضير:  
ملاحظات: تويوتا جيب 208 الرقم الضريبي: 300100661900003 مندوب المبيعات: 126

الترتيب	وصف	الموقع	السعر الافراضي	الكمية	الإجمالي بعد الخصم	الضريبة %	قيمة الضريبة	الإجمالي مع الضريبة
1	حذاء هوك لربله صدام ح (صداون 98)	X	75.00	1	75	15 %	11.25	86.25
2	صداون 207-203) بكشاف بدون وش	X	957.00	1	957	15 %	143.55	1,100.55
3	صداحة	X	84.00	1	84	15 %	12.60	96.60
4	صداحة	X	122.00	1	122	15 %	18.30	140.30
5	صدام خلفي	X	1,078.00	1	1078	15 %	161.70	1,239.70
6	قاعد صدام ح بعين (صداون 20-98)	X	125.00	1	125	15 %	18.75	143.75
7	قاعد صدام ح بشار (صداون 200-98)	X	125.00	1	125	15 %	18.75	143.75
8	حسر صدام خلفي (صداون 2007-98)	X	203.00	1	203	15 %	30.45	233.45
9	صداحة تحت التند بعين (صداون 2-98)	X	728.00	1	728	15 %	109.20	837.20
10	RH سمكه حن (صداون 2007-98)	X	783.00	1	783	15 %	117.45	900.45
11	صداحة	X	289.00	1	289	15 %	43.35	332.35
12	صداحة	X	45.00	1	45	15 %	6.75	51.75
13	باب ح بشار (صداون 98)	X	2,670.00	1	2670	15 %	400.50	3,070.50
14	مفصله باب صداون (2005) خلفي	X	193.00	1	193	15 %	28.95	221.95
15	مفصله باب صداون 2007-98	X	169.00	1	169	15 %	25.35	194.35
16	مفصله باب صداون 2007-98	X	872.00	1	872	15 %	130.80	1,002.80
17	قفل التريج الداخلي	X	1,012.00	1	1012	15 %	151.80	1,163.80
18	مفصله باب صداون (60750) -	X	140.00	1	140	15 %	21.00	161.00
19	مفصله باب صداون 2-2006 بعين (RH(60110) -	X	265.00	1	255	15 %	38.25	293.25
20	مفصله باب صداون 98	X	339.00	1	339	15 %	50.85	389.85
21	حذاء رفرع خلفي بعين	X	372.00	1	372	15 %	55.80	427.80
22	مفصله باب صداون بعين	X	415.00	1	415	15 %	62.25	477.25
23	حذاء باب خلفي بعين	X	3,117.00	1	3117	15 %	467.55	3,584.55
24	نحية صدام اصلي (صداون 200-2005)	X	563.00	1	563	15 %	84.45	647.45
25	حسر	X	655.00	1	655	15 %	98.25	753.25
26	مفصله باب صداون	X	2,508.00	1	2508	15 %	376.20	2,884.20

توضيح هام : هذا عرض سعر وليس فاتورة حيث لا يتم اي مطالبه مالية على اساسه

صلاحية هذا العرض 14 يوم من تاريخه  
handiparts.com/msc

عروض مراكز صيانة مايز تحدونها على الرابط

المجموع 17,894.00

اجمالي الخصم 0.00

الاجمالي بعد الخصم 17,894.00

شركة منيف النهدي

10:08 - 26/05/2021

Page 1 of 2

BR#BK

قبل الخصم 7411  
بعد الخصم 5187  
-30%

شركة رؤية يوم لصيانة السيارات

المطبعة الصناعية الجديدة - عسقلان - مركز رقم ١١٥٣

تويوتا حتى أكس آر دب / ٢٠١٨ سنة ٢٠٠٦ - الخليجية

رقم الهيكل / JTEHJ09J865133897

م	البيان	الكمية	م	البيان	الكمية
1	صداء خلفي		34		
2	قواعد صدام يمين ويسار		35		
3	عاكس صدام يمين		36		
4	حساس صدام خلفي		37		
5	اسطخ زفر خلفي يمين		38		
6	ديكور اسفل الزفر الخلفي يمين - اسبكر		39		
7	باب خلفي يمين		40		
8	فاير اسفل الباب		41		
9	قفل باب		42		
10	مفصلات باب				
11	فاير اسفل الباب الامامي يمين				
12	عتب يمين كامل مع القواعد				
13	دعاسة فوق العتب يمين				
14	ديكور زفر خلفي يمين دائري				
15	صدام امامي				
16	قواعد صدام يمين ويسار				
17	دقن صدام				
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

## إن دخول المركب

التاريخ : 23/05/2021

السادة : YUOM VISION

المحترمين

بالإشارة الى بيانات المركبة الموضحة أدناه نرجو التكرم باستقبال المركبة وتجهيز تسعيرة الإصلاح (الأجور وقطع الغيار) وتزويدنا بنسخة من ( ) او تسليم العميل مناولة لتتمكن من اتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن

رقم المطالب	نوع المركبة	رقم اللوحة	سنة الصنع	كل
500000000			2006	
029359/001	X R Jeep	A HB 8 0 2		

ملاحظة

يتبع على كما هو موض

استلام المركبة او تس  
لتأكد من الآتي :

المسجل

الكفر الإحتياطي -

شنطة العدة

الأدوات - العفريئة ومحتوي

مفتاح المركبة

قوة الإصلاح

\* ملاحظة : تجميع قطع الغيار القديمة الخاصة بالمركبة المنكورة أعلاه حتى يتم تسليمها الى مندوبنا.

المبلغ الفعلي : ريال

شركة سلامة للتأمين التعاوني

إدارة تعويضات المركبات





