



## Payment Voucher


Branch UCA Web  
Date 21/06/2015  
Currency Saudi Riyals  
Voucher 43616/2015  
Customer فهد مفرح نهار العنزي  
Remarks Sett. Calim No:108661/2015-Advice No:23034

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Calim No:108661/2015-Advice No:23034	5,537.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque No:331908-Fahad Mufrih		5,537.00
<b>Total</b>	Saudi Riyals Five Thousand Five Hundred Thirty Seven Only		<b>5,537.00</b>	<b>5,537.00</b>

### Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(23034/2015)	Motor-Third Party-Payment No(22815/2015) on Clm.No (108661/2015)- Pol.No (95/1/315078/2014) Insured: .	SAR	5,537.00	5,537.00
Total.			5,537.00	5,537.00

Cheque No.	Date	Bank
331908	21-JUN-15	Samba New (Branch 95 in Jed)

PREPARED BY  ACCOUNTANT  
MANAGEMENT  
RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNited COOPERATIVE ASSURANCE

**CREDIT ADVICE**

اشعار دائن

To : فهد مفرح نهار العنزي : الى  
Address : : العنوان  
Department : Motor : الدائرة  
Branch : UCA Web : الفرع  
Advice No : 23034 : رقم الإشعار  
Advice Date : 10/06/2015 : تاريخ الإشعار  
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : .	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/315078/2014	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 108661/2015	: رقم المطالبة		
Payment No. : 22815/2015	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SAR	5,537.00
The Sum of : Saudi Riyals Five Thousand Five Hundred Thirty Seven Only			
	مبلغ وقدره : فقط خمسة آلاف و خمسمائة و سبعة و ثلاثون ريال سعودي		



## إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 14هـ

التاريخ 2015/5/28 م

### المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ ( ٥٥٣٧ ) كالتالي:

٣٠٣٦	قيمة قطع الغيار
٢٥٠٠	أجور الإصلاح
	مصاريف
	تقييم شيخ المعارض
مقر	نسبة المسؤولية
٥٥٣٧	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكلٍ كاملٍ وصحيحٍ.

إدارة المطالبات

مسئول المطالبات

اسم المستفيد

الإدارة  
مقر

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك: ملاح هليل خليل العززي

المستخدم: هوية المالك: ١١٢٧٦٥٤٠٤٢

رقم الهيكل: JTFLU73J5E4556441

رقم اللوحة: ٤٨٥٩ أ و ص

نوع التسجيل: نقل خاص 4859 X U A

طراز المركبة: جيب بكمب

مركبة: تويوتا

حمولة المركبة: ٣

وزن المركبة: ٢٠٤٠

سنة الصنع: ٢٠١٤

اللون: بيج

تاريخ الانتهاء: ١٤٣٨/٠٩/٠٣

رقم التسجيل: ٢٢٢٨٧٤٣١



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك: ملاح هليل خليل العززي

المستخدم: هوية المالك: ١١٢٧٦٥٤٠٤٢

رقم الهيكل: JTFLU73J5E4556441

رقم اللوحة: ٤٨٥٩ أ و ص

نوع التسجيل: نقل خاص

طراز المركبة: جيب بكمب

مركبة: تويوتا

حمولة المركبة: ٣

وزن المركبة: ٢٠٤٠

سنة الصنع: ٢٠١٤

اللون: بيج

تاريخ الانتهاء: ١٤٣٨/٠٩/٠٣

رقم التسجيل: ٢٢٢٨٧٤٣١



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك: سلطان بن محمد بن صالح العززي

المستخدم: هوية المالك: ١١٢٧٦٥٤٠٤٢

رقم الهيكل: JTFLU73J5E4556441

رقم اللوحة: ٤٨٥٩ أ و ص

نوع التسجيل: نقل خاص

طراز المركبة: جيب بكمب

مركبة: تويوتا

حمولة المركبة: ٣

وزن المركبة: ٢٠٤٠

سنة الصنع: ٢٠١٤

اللون: بيج

تاريخ الانتهاء: ١٤٣٨/٠٩/٠٣

رقم التسجيل: ٢٢٢٨٧٤٣١



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك: ملاح هليل خليل العززي

المستخدم: هوية المالك: ١١٢٧٦٥٤٠٤٢

رقم الهيكل: JTFLU73J5E4556441

رقم اللوحة: ٤٨٥٩ أ و ص

نوع التسجيل: نقل خاص

طراز المركبة: جيب بكمب

مركبة: تويوتا

حمولة المركبة: ٣

وزن المركبة: ٢٠٤٠

سنة الصنع: ٢٠١٤

اللون: بيج

تاريخ الانتهاء: ١٤٣٨/٠٩/٠٣

رقم التسجيل: ٢٢٢٨٧٤٣١



05-12-2015	Print Date / تاريخ الطباعة
HB03051513	Case Number / رقم الحالة
03/05/2015 12:16:21	Accident Time / وقت الحادث
الروضه--ش الكويت--مقابل المعارض--جب	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination  
Report  
تقرير نهائي  
Final Report



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	معلومات السائق Driver Info.	
طلال محمد	ملاح هليل	Name / الاسم	
سعودي		Nationality / الجنسية	
36	72	Age / العمر	
0506240414	0558307564	Mobile No. / رقم الاتصال	
1013102775	1127654042	License No. / رقم الرخصة	
رخصة خاصة		License Type / نوع الرخصة	





Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	معلومات المركبة Veh. Info.	
فهد مفرح	ملاح هليل	Owner Name / اسم المالك	
سوبربان	جيب بكب	Model / طراز المركبة	
أحمر / 1996	بيج / 2014	year & color / سنة ولون	
7/21684	ا و ص 4859	Plate No / رقم اللوحة	




		التأمين Ins. Info.	
	UCA- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	Company Name / اسم الشركة	
	95/1/315078/2014-1	Policy No. / رقم الوثيقة	
/ / 1	19/06/2015	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0			
others,others	Failed to yield,Failed to yield	سبب الحادث / Cause of Acc.	
		الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%	
2/1-0NNFF	1/1-0NNFF	المؤشرات / indicators	
Left Side, الجانب الأيسر	Front Right, الركن الأمامي الأيمن	جهة الصدمة / Damage Area	
		الممتلكات / Properties	
		التقديرات / DA Amount	

		معلومات المحقق Surveyor Info	
	سعود فيصل الحربي	Surveyor Name & ID / اسم المحقق ورقمه	
بعد المعاينة والإطلاع وستماع اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كانوا في نفس الاتجاه بتجاه الغرب والطرف الاول كان علي طريق رئيسي والطرف الثاني علي طريق فرعي وعند دخول الطرف الاول تم الاصطدام ونتج عن ذلك % اضرار بمركبة الطرف الاول وتكون النسبة المسؤليه علي الطرف الاول 100 % والطرف الثاني صفر		Accident Description / وصف الحادث	











51119

1






2



26

2

05-04-2015	Print Date / تاريخ طباعة	<b>تقرير تحديد المسؤولية</b> <b>Liability Determination Report</b> <b>تقرير نهائي</b> <b>Final Report</b>																													
HB03051613	Case Number / رقم حادثة																														
03/05/2015 12:16:21	Accident Time / وقت الحادثة																														
الرياض - حي النور	Accident Location / مكان الحادثة																														
<table border="1"> <tr> <td>Party (2)</td> <td>شرف (2)</td> <td>Party (1)</td> <td>شرف (1)</td> </tr> <tr> <td>الاسم / Name</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الجنسية / Nationality</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>العمر / Age</td> <td>36  </td> <td>72  </td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الهاتف / Mobile No.</td> <td>0606240414</td> <td>0558307864</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الرخصة / License No.</td> <td>1043107775</td> <td>1127654042</td> <td></td> </tr> <tr> <td>نوع الرخصة / License Type</td> <td>رخصة خاصة</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Party (2)	شرف (2)	Party (1)	شرف (1)	الاسم / Name				الجنسية / Nationality				العمر / Age	36	72		رقم الهاتف / Mobile No.	0606240414	0558307864		رقم الرخصة / License No.	1043107775	1127654042		نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة		
Party (2)	شرف (2)	Party (1)	شرف (1)																												
الاسم / Name																															
الجنسية / Nationality																															
العمر / Age	36	72																													
رقم الهاتف / Mobile No.	0606240414	0558307864																													
رقم الرخصة / License No.	1043107775	1127654042																													
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة																														
<table border="1"> <tr> <td>اسم المالك / Owner Name</td> <td>مستجع العبد</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>نموذج السيارة / Model</td> <td>بيد بيك</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>سنة / year &amp; color</td> <td>1996 / كمر</td> <td>2014 / بيج</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الترخيص / Plate No.</td> <td>724604</td> <td>4209 / ا</td> <td></td> </tr> </table>				اسم المالك / Owner Name	مستجع العبد			نموذج السيارة / Model	بيد بيك			سنة / year & color	1996 / كمر	2014 / بيج		رقم الترخيص / Plate No.	724604	4209 / ا													
اسم المالك / Owner Name	مستجع العبد																														
نموذج السيارة / Model	بيد بيك																														
سنة / year & color	1996 / كمر	2014 / بيج																													
رقم الترخيص / Plate No.	724604	4209 / ا																													
<table border="1"> <tr> <td>اسم الشركة / Company Name</td> <td>JCA</td> <td>الخطبة العامة للتأمين التجاري</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>954/0150782014-1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>19062015</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				اسم الشركة / Company Name	JCA	الخطبة العامة للتأمين التجاري		رقم الوثيقة / Policy No.	954/0150782014-1			تاريخ الانتهاء / Expiry Date	19062015																		
اسم الشركة / Company Name	JCA	الخطبة العامة للتأمين التجاري																													
رقم الوثيقة / Policy No.	954/0150782014-1																														
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	19062015																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">                 حدد اعتراف التمسك : 2   حدد الاستمات : 0   حدد الطرف : 0             </td> </tr> <tr> <td>سبب الحادثة / Cause of Acc.</td> <td>Failed to yield / فشل في التنازل</td> <td>الخطبة المسببة / Laws Violated</td> <td>24-DRIFF</td> </tr> <tr> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>100%</td> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>مناطق التلف / Damage Area</td> <td>الجزء الأمامي الأيسر / Front Right</td> <td>مناطق التلف / Damage Area</td> <td>الجزء الأمامي الأيسر / Left Side</td> </tr> <tr> <td>الخصائص / Properties</td> <td></td> <td>الخصائص / Properties</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مبلغ التعويض / DA Amount</td> <td></td> <td>مبلغ التعويض / DA Amount</td> <td></td> </tr> </table>				حدد اعتراف التمسك : 2   حدد الاستمات : 0   حدد الطرف : 0				سبب الحادثة / Cause of Acc.	Failed to yield / فشل في التنازل	الخطبة المسببة / Laws Violated	24-DRIFF	نسبة المسؤولية / LD%	100%	نسبة المسؤولية / LD%	100%	مناطق التلف / Damage Area	الجزء الأمامي الأيسر / Front Right	مناطق التلف / Damage Area	الجزء الأمامي الأيسر / Left Side	الخصائص / Properties		الخصائص / Properties		مبلغ التعويض / DA Amount		مبلغ التعويض / DA Amount					
حدد اعتراف التمسك : 2   حدد الاستمات : 0   حدد الطرف : 0																															
سبب الحادثة / Cause of Acc.	Failed to yield / فشل في التنازل	الخطبة المسببة / Laws Violated	24-DRIFF																												
نسبة المسؤولية / LD%	100%	نسبة المسؤولية / LD%	100%																												
مناطق التلف / Damage Area	الجزء الأمامي الأيسر / Front Right	مناطق التلف / Damage Area	الجزء الأمامي الأيسر / Left Side																												
الخصائص / Properties		الخصائص / Properties																													
مبلغ التعويض / DA Amount		مبلغ التعويض / DA Amount																													
<table border="1"> <tr> <td>اسم المراقب / Surveyor Name &amp; ID / رقم المراقب ورقمه</td> <td>بدر فهد السرحي</td> <td>الوصف / وصف الحادثة / Accident Description</td> <td>                 بعد العمالة والإمتحان وتمتاز الفرق الطرفين تدين في أن الطرفين شكرا في عدم الإلتزام بتعليمات المرور، والتصرف، الإقرار كان على طريق رئيسي والتصرف التلقائي على طريق فرعي وعند دخول الحافلة الأخرى تم الإستخدام وتبع من ذلك % اعتمادا بمرور الحادثة الأخرى وتكون النسبة المسؤولية على الحافلة الأخرى 100 % والتصرف الثاني حاد.             </td> </tr> </table>				اسم المراقب / Surveyor Name & ID / رقم المراقب ورقمه	بدر فهد السرحي	الوصف / وصف الحادثة / Accident Description	بعد العمالة والإمتحان وتمتاز الفرق الطرفين تدين في أن الطرفين شكرا في عدم الإلتزام بتعليمات المرور، والتصرف، الإقرار كان على طريق رئيسي والتصرف التلقائي على طريق فرعي وعند دخول الحافلة الأخرى تم الإستخدام وتبع من ذلك % اعتمادا بمرور الحادثة الأخرى وتكون النسبة المسؤولية على الحافلة الأخرى 100 % والتصرف الثاني حاد.																								
اسم المراقب / Surveyor Name & ID / رقم المراقب ورقمه	بدر فهد السرحي	الوصف / وصف الحادثة / Accident Description	بعد العمالة والإمتحان وتمتاز الفرق الطرفين تدين في أن الطرفين شكرا في عدم الإلتزام بتعليمات المرور، والتصرف، الإقرار كان على طريق رئيسي والتصرف التلقائي على طريق فرعي وعند دخول الحافلة الأخرى تم الإستخدام وتبع من ذلك % اعتمادا بمرور الحادثة الأخرى وتكون النسبة المسؤولية على الحافلة الأخرى 100 % والتصرف الثاني حاد.																												

Via Risk Information Systems.







**ALAHMED WORKSHOP & SCRAP**  
 Mechanics and sale of used car parts  
 LICE: NO : 21785  
 M: 0509040309 – A: 0531119589  
 Kh: 0504901095 – E: 0509575609  
 Kingdom Of Saudi Arabia  
 Hafer Al-Batin - Industrial Zone

**ورشة وسكراپ الاحمد**  
 للميكانيكا وبيع قطع السيارات المستعملة  
 ترخيص رقم ٢١٧٨٥  
 محمد ٥٠٩٠٤٠٣٠٩ - احمد ٥٢١١١٩٥٩٩  
 خالد ٥٠٤٩٠١٠٩٥ - اسلام ٥٠٩٥٧٥٦٠٩  
 المنطقة الصناعية - حفر الباطن - المملكة العربية السعودية

٠٣٧٥  
 ٧/٢١٥  
 الفاتورة

فاتورة  
 Invoice

التاريخ ١٤٤٦/٧/٢٠  
 الموالى ٢٠١١ / /

MR. الشيخ عبد الله بن محمد المطلوب من الكرم /

البيان DESCRIPTION	العدد QTY.	السعر الإفرادى UNIT PRICE H.S. ريال	المبلغ الإجمالي TOTAL AMOUNT H.S. ريال
مخاريط	١	١٢	١٢
زيت	١	٣	٣
أجزاء	١	٢٥	٢٥
معدن	٢	٣	٦
صناديق	١	٣	٣
خام			



٤٠٥٠  
 المجموع: ٤٠٥٠  
 الفاتورة رقم ٧/٢١٥

توقيع البائع  
 Salesman Sign.

توقيع المستلم  
 Received Sign.







**AL-NJMA CARS**  
Maintenance Services  
Mech - Tink - Electric  
Prop.: Mahbs J. Al-matairi  
Lic No. 19129  
P.o.box : 712 - Tel. ( )  
Mob / 0566999458  
Hefer Al-batin - Saudi Arabia



**ورشة النجمة لصيانة السيارات**

ميكانيكا - سمكرة - كهرباء  
لصاحبها / محسن جعثن المطيري  
ترخيص رقم / 19129  
ص.ب: 712 ( )  
ج/ 0566999458  
المملكة العربية السعودية - حفر الباطن

0096

**تقرير اصلاح سيارة**

التاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٣٧ هـ  
الموافق / / ٢٠

المحترم مدير الورشة  
تحية طيبة

بعد الفحص على السيارة رقم ٨٤٣٧٧ - نوعها تويوتا موديلها ٢٠٠٣  
لونها خضراء بتاريخ ١١ / ١١ وجد ان تكلفة اصلاحها عن السمكرة او الدهان من جهة  
تسليم الأجزاء المطلوبة المبلغ

( ريال ) ٤٥٠٠ بمبلغ

( ريال ) ٤٥٠٠ الكهرياء

وذلك يصح مجموع تكلفة اصلاح السيارة من سمكرة ودهان وميكانيكا وكهرياء مع التركيب ( بدون قطع الغيار ) بمبلغ


وقدره ٤٥٠٠ ريال

وتحتاج إلى قطع الغيار التالية ( علماً أن تأمين قطع الغيار على حساب صاحب السيارة ) وهي كالتالي :-

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| ٨  | ١ | ضربلي زجاج خلفي جيار  |
| ٩  | ٢ | بريد باب خلفي جيار    |
| ١٠ | ٣ | زيت موتور خلفي جيار   |
| ١١ | ٤ | بريد باب خلفي جيار    |
| ١٢ | ٥ | مفاتيح زورق خلفي جيار |
| ١٣ | ٦ | باب خلفي جيار         |
| ١٤ | ٧ | ضربلي باب             |

هذا ما نزم والله ولي التوفيق

مدير الورشة



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
241541075

مملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

طلال بن محمد بن سليمان العتري

TALAL MOHAMMAD B. ALANAZI



No 101310275

رقم ١٠١٣١٠٢٧٧٥

Exp 09/03/2016

تاريخ انتهاء ١٤٣٧/٠٣/٢٩

DOB 24/04/1975

تاريخ الميلاد ١٤٣٧/٠٤/٢٤

الجنس: ذكر  
اللون: قهوي  
العيون: قهوية

٢٢٢٢٢٢



1173145127  
1173145127  
1173145127

1173145127  
1173145127  
1173145127


شركة التأمين شركة  
رقم الوثيقة: 2012-351-351  
رقم التغطية: 2012-351-351  
رقم الوثيقة: 2012-351-351


شركة التأمين شركة  
رقم الوثيقة: 2012-351-351  
رقم التغطية: 2012-351-351  
رقم الوثيقة: 2012-351-351

شركة التأمين شركة  
رقم الوثيقة: 2012-351-351  
رقم التغطية: 2012-351-351  
رقم الوثيقة: 2012-351-351


شركة التأمين شركة  
رقم الوثيقة: 2012-351-351  
رقم التغطية: 2012-351-351  
رقم الوثيقة: 2012-351-351

2012-351-351  
2012-351-351











# مركز الضمان

التاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٤  
تاريخ

بيع وشراء جميع أنواع المكائن والجيومات

جوال / ٥٠٢١٥٠٩٠٠

فاتورة

0093

Invoice

Mr. المطلوب من الكرم

شخصان Guarantee	العدد Qty.	المبلغ الاجمالي Total Amount رقم / ريال سعودي S.R.
--------------------	---------------	--

شخصان Guarantee	العدد Qty.	المبلغ الاجمالي Total Amount رقم / ريال سعودي S.R.
فيه تاجر	١	٢٤

الاجمالي	٢٤	التيون ريال
----------	----	-------------

ملاحظة / الورشة غير مسؤولة عن طريقة الإستعمال  
التوقيع

Signature

