



المتحدة للتأمين التعاوني
UNited COOPERATIVE ASSURANCE

مخالصة وإبراء ذمة طرف ثالث

TP DISCHARGE & SUBROGATION

Claim No : 303359/2016
Policy No : Motor Private - 95/1 /134118/2016
TP Name : RAHIM AL DEEN SALAH KHAN
Nationality & ID : 2164487767
Date of Accident : 29/10/2016
Accident Place : Dammam
Accident Desc. :
Vehicle Details : Make: Hyundai Model: Elantra Plate No.: 2373 ب ن ٥



تفاصيل التعويض

DETAILS OF INDEMNITY

Payment Type	Amount	Excess	Depreciation	Net Amount	Account Doc.
Car Repair (for TP) - T.P.	4,729.00	0.00		4,729.00	67954
Total to be Paid				4,729.00	

OBSERVATIONS

I / We the undersigned declare that I received from United Cooperative Assurance Company (UCA) the sum / a cheque for the above mentioned amount representing the full and final settlement for the loss or damages sustained to my vehicle or any other indemnities resulting from the above mentioned accident. I hereby with full legitimate capacity declare to have no further claim, whatsoever, known or unknown in the present, or even in far future against (UCA) and that I have received the full compensation as per the declared details above.

I / We declare that United Cooperative Assurance (UCA) or the insured party who caused the accident are under no obligation whatsoever towards me / us in respect of the above mentioned loss or damage after the payment of the above stated amount under this claim. Furthermore, I / We do sign this Discharge & Subrogation in full agreement of this compensation.

ملاحظات

أنا / نحن الموقع ادناه أقر واعترف بانني استلمت من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نقدا / شيك بالمبلغ المذكور أعلاه وذلك تعويضا كاملا و نهائيا عن الخسارة واضرار السيارة الخاصة بي بدل أو أية اضرار أخرى نتجت عن هذا الحادث. وأقر وانا بكامل الاوصاف المعتاد بها شرعا وقانونا ولقاء قبضي هذا المبلغ الذي وصلني كاملا، انني اسقط جميع الحقوق العائدة لي من جراء الحادث المذكور بعاليه، مهما كانت نتائجه معروفة أو غير معروفة حاليا أو مستقبلا.

وأقر / نقر بأنه لم يعد لي على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة اي حق او مطلب، وليس لي الحق بالرجوع عن هذا الإسقاط وبراءة الذمة وعلى ذلك جرى التوقيع اقرار مني بذلك.

Date: 06/11/2016

الاسم
Name

عبدالله بن صالح بن محمد بن صالح
30 / 11 / 2016

التوقيع

Signature

No.: 00524208 رقم:

يصرف للمستفيد الاول فقط

samba سامبا
Samba Financial Group مجموعة سامبا المالية
فرع الأندلس جدة
ANDALUS BRANCH JEDDAH

Date: 10/11/2016 التاريخ:

Place of Issue: Khobar حرق في:

Against this cheque
Pay to the order of

RAHIM AL DEEN SALAH KHAN

إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر

The amount of Saudi Riyals Four Thousand Seven Hundred Twenty Nine Only مبلغ وقدره

ريال 4,729.00
S.R.

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
RIYADH

Signature
التوقيع

Do not write below this line لا تكتب تحت هذا الخط

00524208 2040 100: 00004272455 0



Handwritten signature or initials.



المتحدة للتأمين التعاوني
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 10/11/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 107545/2016
Customer RAHIM AL DEEN SALAH KHAN
Remarks Sett. Claim No.303359/2016, C/N No.67954/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.303359/2016, C/N No.67954/2016	4,729.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 524208 RAHIM AL DEEN SALAH KHAN		4,729.00
Total	Saudi Riyals Four Thousand Seven Hundred Twenty Nine Only		4,729.00	4,729.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(67954/2016)	Motor-Third Party-Payment No(117945/2016) on Clm.No (303359/2016)-Pol.No (95/1/134118/2016) Insured: مرتضى حبيب علي الحماد	SR	4,729.00	4,729.00
Total			4,729.00	4,729.00

Cheque No.	Date	Bank
524208	10-NOV-16	Samba New (Branch 95 in Khb-01)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دانن

To : RAHIM AL DEEN SALAH KHAN ✓

: الى

Address :

: العنوان

Department : Motor

: الدائرة

Branch : UCA Web

: الفرع

Advice No : 67954

: رقم الإشعار

Advice Date : 06/11/2016

: تاريخ الإشعار

Account No : 20300137

: رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : مرتضى حبيب علي الحماد	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/134118/2016	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 303359/2016 ✓	: رقم المطالبة		
Payment No. : 117945/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : The Sum of : Saudi Riyals Four Thousand Seven Hundred Twenty Nine Only مبلغ وقدره : فقط أربعة الاف وسبعمائة و تسعة و عشرون ريال سعودي	: قيمة الدفعة	SR	4,729.00 ✓

09/NOV/2016

10/11/2016

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 1437 هـ
التاريخ / 11 / 2016 م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة الإجمالي مبلغ (كاتال:)

2779	قيمة قطع الغيار
1800	أموار الإصلاح
150	مصاريف
---	تقييم ضيق المدرس
100%	نسبة التسوية على المرس لديها %
# 47 294#	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتغطية المطلوب بشكل كامل ووضوح.

اسم المستفيد: / صلاح الدين الهريش

مستور المطالبات: / لؤي

إدارة المطالبات: /

ملاحظات: /



29/10/2016	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
DM291016164	Case Number / رقم الحالة	
29/10/2016 17:47:29	Accident Time / وقت الحادث	تقرير نهائي Final Report
المسجدية // ط الامير نايف بن عبدالعزيز // امام مقروشات السويح الخلد - صند الاشاد // القف - قيسا	مكان الحادث Accident Location	جهة التحميل مرور الحادث

Party (2)	Party (1)	Name / الاسم	Driver Info.
رحيم الدين صلاح	مرضي حبيب الحما	الجنسية / Nationality	
21	24	العمر / Age	
0567425999	0563677426	رقم الاتصال / Mobile No.	
2164487767	1074774827	رقم الرخصة / License No.	
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type	

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة و لون	Plate No / رقم لوحة
رحيم الدين صلاح	بيون	2010 / احمر	1127 ا و
هيونداي / القف	نيسان / سكيلان	2013 / احمر	2373 ب و

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
UCA - الشركة المتحدة للتأمين التجاري	95/1134118/2016-1	08/03/2017
/ /		


عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
	wrong side sudden change of lane, Not to take caution, Lack of attention	Cause of Acc. / سبب الحادث	
		Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%	
4/4-0NHFF	1/1-129IHFF	المؤشرات / indicators	
Rear Right	front	Damage Area / جهة الصدمة	
		الممتلكات / Properties	
	Yes	احتمالية حق الرجوع / Recovery	
	عكس اتجاه السير	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

2795	Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث 	Surveyor Info العمارات
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع للأطراف المتزايين تبين لي أن كلا الطرفين في شارع الملك عبدالعزيز التجار العرب تقاطع شارع الأمير نايف في التسلسل الأوسط ولجتم التصادم بالطرف الأول وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء التحرك من المسار الأوسط نحو الأيمن. أقدمت مركبة بالإحتراف عليه وحاول تقايدية وأصطدم بالجسم الثابت (رصيف) ولقد أسيطرة على المركبة وأصطدم بالطرف الثاني الذي كان متوقف وقرب تام من ارتداد السير في الاتجاه وبتح عن ذلك أضربان مائة للمركبة الطرف الأول متممة يسار والطرف الثاني الركن الخلفي يمين وعلى ذلك تكون نسبة الإلزامية 100% على الطرف الأول حسب نظام المرور 1 / 50 / 1 / 850 / 4 / 1450 / 1 / 9ملاحظة / تم إراحة المركبات من قبل الإطراف لتسهيل عملية السير بعد التصوير.			

1

رقم الحادد: DM291016164

رقم اللوحة	1127
اسم المالك	مرتضى حبيب علي الحمد
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
النموذج	Nissan
تاريخ الصنع	1991
تاريخ الطاعة	09/03/2016
تاريخ الانتهاء	08/03/2017
رقم الوثيقة	95/1/134118/2016-1



نجم
najm

No Registration

لا توجد رخصة سير

29 Oct 2016 18:14

Docu. Type: عرض اسرار نوع المستند

Branch No. رقم الفرع
13

Cus. No. رقم العميل

Par. No. رقم امر التحضير


Inv. No. رقم الفاتورة
5353

Date التاريخ
03/11/2016

Page No. رقم الصفحة
1/1

اسم العميل
Customer Name

تسلسل No.	رقم الصنف Part No.	البيان Decription	الكمية Qty.	السعر Price	الإجمالي Total
1	71504-3XC00	MF PANEL ASSY-QUARTER OTR ✓	1	2959.00	2959.00
2	86590-28000	H-9 RETAINER ASSY-BUMPER ✓	10	5.00	50.00
3	86611-3X001	MF COVER ASSY-RR BUMPER ✓	1	1151.00	1151.00
4	86613-3X000	W-12 BARCKET-RR BPR LH ✓	1	58.00	58.00
5	86614-3X000	W-12 BARCKET-RR BPR RH ✓	1	58.00	58.00



توقيع البائع
Salesman Sign.

توقيع المستلم
Receiver,s Sign.

Total الإجمالي	
Discount الخصم	4276.00
Net Total الصافي	0.00

Al-Khobar Branch - Al-Thoqba - Makkah St. 29/30 Tel.: 8693020 - 8818452 - Fax : 8978161

Dammam Branch: Saihat Road Al-Khodariyadh - Tel.: 8374208

Dammam Branch: King Saud St. - Al-Khodariyadh - Tel.: 8374447

Riyad Branche: Al-Qadimah Ind. - 24St. Al-khrbi - Tel.: 2957087

Al-Hasa Industrial 5931432 - Al-Hasa Al Malaki St. 5846690

فرع الطائف - الكوفة - شارع مكة - تقاطع ٢٩/٣٠ - تلفون : ٨٦٩٣٠٢٠ - ٨٨١٨٤٥٢ - فاكس : ٨٩٧٨١٦١

فرع الدمام : طريق سيهات - الخضريه - تلفون : ٨٣٧٤٢٠٨

فرع الدمام : شارع الملك سعود - الخضريه - تلفون : ٨٣٧٤٤٤٧

فرع الرياض - الصناعية القديمة - شارع ٢٤ الغربي - تلفون : ٢٩٥٧٠٨٧

الإحساء الصناعية ٥٩٣١٤٣٢ - الإحساء الشارع الملكي ٥٨٤٦٦٩٠

ARFAN AL KAREH CARS WORKSHOP
Denting, Paint, Mechanical
Electrical, Radiators, Shokmanat

Mob.: 0508510936

Dammam - Khodariya - Sayhat St.

Al-Rashed Road - OPP. X 14

Kingdom of Saudi Arabia

No. 0228



تسعيرة إصلاح سيارة
Car Repairing Quotation

قيمة التسعيرة (٣٠) ريال

ورشة عرفان القارح لصيانة السيارات

سمكرة - صبغ بالفرن - ميكانيكا

كهربائي - رديترات - شكمانات

جوال: ٥٠٨٥١٠٩٣٦

الدمام - الخضرية - طريق سيهات

طريق الراشد - مقابل اكس ١٤

المملكة العربية السعودية

٥٠٨٥١٠٩٣٦

To Mr. Messes السادة / السيد Address عنوان Tel تلفون

لون Colour نوع Type موديل Model إصلاح السيارة رقم Repair of Car No.

DENTING PAINTING SPARE PARTS NEES

NEEDS MECHANIC ELECTRIC SPARE PARTS

1	Front Wind Shild	رجاح أمامي	١
2	Hood	كيبوت	٢
3	Front Finder R.H.S.	رفرف يمين	٣
		رفرف يسار	
4	Front Bumper	صدام أمامي	٤
5	Rear Bumper	صدام خلفي	٥
6	Front Door R.H.S.	باب أمامي يمين	٦
	Front Door L.H.S.	باب أمامي يسار	
7	Rear Door R.H.S.	باب خلفي يمين	٧
	Rear Door R.L.S.	باب خلفي يسار	
8	Tunk(delky)	شنطة خلفي	٨
9	Head Light R.H.S.	نور أمامي يمين	٩
	Head Light R.L.S.	نور أمامي يسار	
10	Signal Light R.H.S.	اشارة توقف يمين	١٠
	Signal Light R.L.S.	اشارة توقف يسار	
11	Rear Stop Light R.H.S.	اصطب خلفي يمين	١١
	Rear Stop Light R.L.S.	اصطب خلفي يسار	
12	A/C Radiators	رديتر مكيف	١٢
13	Water Radiator	رديتر ماء	١٣
14	Timing Beit	سيور التيمنق	١٤
15	رشفة خلفي يمين		١٥
16	الاصطب الخلفي		١٦
17	كيبوت الخلفي		١٧
18	كيبوت اليمين		١٨
19	حوله اليمين		١٩
20			٢٠
21			٢١

22	اصطب الخلفي يمين	٢٢
23		٢٣
24	اصطب الخلفي يسار	٢٤
25		٢٥
26		٢٦
27		٢٧
28		٢٨
29		٢٩
30		٣٠
31		٣١
32		٣٢
33		٣٣
34		٣٤
35		٣٥
36		٣٦
37		٣٧

The Following Repais Only
Without Mechanic And Electric

قطع غيار بدون ميكانيك
وكهرباء

1	١
2	٢
3	٣
4	٤
5	٥
6	٦


Repair Cost

شغل يد بمبلغ وقدره فقط لاغير

In Work

Workshop is not responsible to change the spare parts

توقيع مدير الورشة
Workshop Manager Signature



توقيع صاحب السيارة
Car Owner Signature

Handwritten signature of the car owner

Galba Al-Harbi Workshop Car Maintenance

Plumbing - Dye oven - Mechanics

Electric - balance - Radiators

Mobile: 0534853020

Dammam - Khadaryah - Near Mutahid Traffic Station
Kingdom of Saudi Arabia

ورشة غلباء الحربي لإصلاح السيارات

سمكرة - صبغ بالفرن - ميكانيكا

كهربائي - ميزان - رديترات

جوال : ٠٥٣٤٨٥٣٠٢٠

الدمام - الخضرية - قريب متعهد المرور
المملكة العربية السعودية

0822

تسوية

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠

الى السيد / السادة عنوان صاحب العمل : رقم التلفون :

بعد التحية :

اصلاح السيارة رقم : الموديل : نوع : لون :

حسب ما هو مبين ادناه

التصيلجات التالية

8	المسكة والبرغ	1
9	2
10	3
11	4
12	5
13	6
14	7

تقدير الاجور بدون قطع الغيار مبلغ وقدره فقط لا غير بدون ميكانيكا وكهرباء


القطع الازمة

7	المطبخ الحلفه الازمة	1
8	المسكة الحلفه	2
9	كليبس	3
10	قواعد المسكة	4
11	5
12	6

قيمة التسعيرة ٥٠ ريال

الكراج غير مسؤول عن تبديل قطع غيار السيارة وعلى ذلك اوقع

توقيع صاحب السيارة



Al-Mutakamla Car Workshop

Denting - Painting With Oven

Abu Hamza / 0505133704

Abu Haider / 0598282763

Dammam - Khodariya - Near Motahed Al-Moror

Kingdom of Saudi Arabia



ورشة المتكاملة سيارات

سمكرة - صبغ بالفرن

أبو حمزة / ٥٠٥١٣٣٧٠٤

أبو حيدر / ٥٩٨٢٨٢٧٦٣

الدمام - الخضرية - بجانب متعهد المرور
المملكة العربية السعودية

1300

No. 0692

تسعيرة
Quotation

التاريخ : ٢٠١٦/١٠/٢٠
DATE

M/S إلى السيد / السادة

بعد التحية

إصلاح السيارة رقم لونها نوعها موديلها
Colour Kind Model Vehicle No.

التصليحات التالية
Datailes


تقدير الأجر بدون قطع الغيار مبلغ وقدره
Without Electrical Repair Labour Change Without Spare Parts




New Spare Parts	قطع غيار جديدة
11	الصدف الحليب 1
12	كبيبات الصدف 2
13	قود الصدف 3
14	قود الصدف 4
15	قود الصدف 5
16	6
17	7
18	8
19	9
20	10



تقدر قيمة القطع المذكورة أعلاه
الورشة غير مسؤولة عن تبديل قطع غيار السيارة على ذلك أوقع :


توقيع صاحب السيارة
Sig. Car Owner

توقيع مدير الورشة
Sig. Workshop Manager









Debit Note

No : DN-LD-6032505

Date : 29/10/2016

To : United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:

Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : DM291016164	Accident Date : 29/10/2016 Insured Name : بدون Your Policy No : 95/1/134118/2016-1 Plate No : 1127 ورا LD Fees with 100 %Liability	280.00	
Total Amount Due		SR	280.00

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company