

08/11/2016	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report		 <b>نجم</b> Najm Insurance Services																														
HA061116138	Case Number / رقم الحادثة	تقرير نهائي Final Report																																
06/11/2016 18:46:40	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحويل مخبرتي لنجم																																
محاسبين - صلاح الدين / خياط التوياب يعين / العريسيين / التوياب		مكان الحادث Accident Location																																
<table border="1"> <tr> <th>معلومات السائق Driver Info.</th> <th>الطرف (1) Party (1)</th> <th>الطرف (2) Party (2)</th> </tr> <tr> <td>Name / الاسم</td> <td>رائد نفاع</td> <td>حسن علي حسن</td> </tr> <tr> <td>Nationality / الجنسية</td> <td>سعودي</td> <td>سعودي</td> </tr> <tr> <td>Age / العمر</td> <td>23  </td> <td>31  </td> </tr> <tr> <td>Mobile No. / رقم الاتصال</td> <td>0532162385</td> <td>0533317770</td> </tr> <tr> <td>License No. / رقم الرخصة</td> <td>1108284892</td> <td>1033662279</td> </tr> <tr> <td>License Type / نوع الرخصة</td> <td></td> <td>رخصة خاصة</td> </tr> </table>					معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	Name / الاسم	رائد نفاع	حسن علي حسن	Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي	Age / العمر	23	31	Mobile No. / رقم الاتصال	0532162385	0533317770	License No. / رقم الرخصة	1108284892	1033662279	License Type / نوع الرخصة		رخصة خاصة									
معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)																																
Name / الاسم	رائد نفاع	حسن علي حسن																																
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي																																
Age / العمر	23	31																																
Mobile No. / رقم الاتصال	0532162385	0533317770																																
License No. / رقم الرخصة	1108284892	1033662279																																
License Type / نوع الرخصة		رخصة خاصة																																
<table border="1"> <tr> <th>معلومات المركبة Veh. Info.</th> <th>رائد نفاع الرشيد</th> <th>محمد علي حسن</th> </tr> <tr> <td>Owner Name / اسم المالك</td> <td>تويوتا / تويوتا</td> <td>مرسيدس / اس ال</td> </tr> <tr> <td>Make/Model /</td> <td>2012 / أبيض</td> <td>1999 / أسود</td> </tr> <tr> <td>year &amp; color /</td> <td>9501 / ب</td> <td>9415 / أ</td> </tr> <tr> <td>Plate No / رقم اللوحة</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					معلومات المركبة Veh. Info.	رائد نفاع الرشيد	محمد علي حسن	Owner Name / اسم المالك	تويوتا / تويوتا	مرسيدس / اس ال	Make/Model /	2012 / أبيض	1999 / أسود	year & color /	9501 / ب	9415 / أ	Plate No / رقم اللوحة																	
معلومات المركبة Veh. Info.	رائد نفاع الرشيد	محمد علي حسن																																
Owner Name / اسم المالك	تويوتا / تويوتا	مرسيدس / اس ال																																
Make/Model /	2012 / أبيض	1999 / أسود																																
year & color /	9501 / ب	9415 / أ																																
Plate No / رقم اللوحة																																		
<table border="1"> <tr> <th>التأمين Ins. Info.</th> <th>UCA - الشركة المتحدة للتأمين التجاري</th> <th>الشركة السعودية المتحدة للتأمين التجاري - ولاء</th> </tr> <tr> <td>Company Name / اسم الشركة</td> <td>95M/285958/2016-1</td> <td>F05/16/03/00107707</td> </tr> <tr> <td>Policy No. / رقم الوثيقة</td> <td>07/06/2017</td> <td>28/04/2017</td> </tr> <tr> <td>Expiry Date / تاريخ الانتهاء</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					التأمين Ins. Info.	UCA - الشركة المتحدة للتأمين التجاري	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التجاري - ولاء	Company Name / اسم الشركة	95M/285958/2016-1	F05/16/03/00107707	Policy No. / رقم الوثيقة	07/06/2017	28/04/2017	Expiry Date / تاريخ الانتهاء																				
التأمين Ins. Info.	UCA - الشركة المتحدة للتأمين التجاري	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التجاري - ولاء																																
Company Name / اسم الشركة	95M/285958/2016-1	F05/16/03/00107707																																
Policy No. / رقم الوثيقة	07/06/2017	28/04/2017																																
Expiry Date / تاريخ الانتهاء																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">معلومات الحادث Accident Info</th> </tr> <tr> <td colspan="3">عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0</td> </tr> <tr> <td>Cause of Acc. / سبب الحادث</td> <td colspan="2">مخلقة الأنظمة Failed to yield</td> </tr> <tr> <td>Laws Violated / الأنظمة المخالفة</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>المؤشرات / indicators</td> <td>2/2+152HNFF</td> <td>1/1-172HNFF</td> </tr> <tr> <td>جهة الضربة / Damage Area</td> <td>المنطقة front</td> <td>الجانب الأيمن Right Side</td> </tr> <tr> <td>الامتلاكات / Properties</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>احتمالية حق الرجوع / Recovery</td> <td colspan="2">نعم/Yes</td> </tr> <tr> <td>Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع</td> <td colspan="2">السائق لا يمتلك رخصة</td> </tr> </table>					معلومات الحادث Accident Info			عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0			Cause of Acc. / سبب الحادث	مخلقة الأنظمة Failed to yield		Laws Violated / الأنظمة المخالفة			نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%	المؤشرات / indicators	2/2+152HNFF	1/1-172HNFF	جهة الضربة / Damage Area	المنطقة front	الجانب الأيمن Right Side	الامتلاكات / Properties			احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes		Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يمتلك رخصة	
معلومات الحادث Accident Info																																		
عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0																																		
Cause of Acc. / سبب الحادث	مخلقة الأنظمة Failed to yield																																	
Laws Violated / الأنظمة المخالفة																																		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%																																
المؤشرات / indicators	2/2+152HNFF	1/1-172HNFF																																
جهة الضربة / Damage Area	المنطقة front	الجانب الأيمن Right Side																																
الامتلاكات / Properties																																		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes																																	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يمتلك رخصة																																	
<table border="1"> <tr> <th>معلومات المحقق Surveyor Info</th> <th>0520</th> </tr> <tr> <td>رقم المحقق / Surveyor ID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accident Description / وصف الحادث</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الأكوال الطرافين و الشخصوس في موقع الحادث تبين لي ان الطرافين كاتو على طريقي محاسبين أرامكو تبين لي ان الطراف الاول خلف الفضلية الممرور الطراف التكي في حرف تي وحتم التصادم بينهم اضرار الطراف الاول المتقدمة اضرار الطراف التكي الجانب الأيمن نتج عن الحادث اضرار مادية كما هو مبين في المخطط التقريبي كما يتحمل الطراف الاول التسيبه 100 % حسب العادة 14 / 4 / 50</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">   <b>نجم</b>          Najm Insurance Services          العمارات       </td> </tr> </table>					معلومات المحقق Surveyor Info	0520	رقم المحقق / Surveyor ID		Accident Description / وصف الحادث		<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الأكوال الطرافين و الشخصوس في موقع الحادث تبين لي ان الطرافين كاتو على طريقي محاسبين أرامكو تبين لي ان الطراف الاول خلف الفضلية الممرور الطراف التكي في حرف تي وحتم التصادم بينهم اضرار الطراف الاول المتقدمة اضرار الطراف التكي الجانب الأيمن نتج عن الحادث اضرار مادية كما هو مبين في المخطط التقريبي كما يتحمل الطراف الاول التسيبه 100 % حسب العادة 14 / 4 / 50</p>		 <b>نجم</b> Najm Insurance Services العمارات																					
معلومات المحقق Surveyor Info	0520																																	
رقم المحقق / Surveyor ID																																		
Accident Description / وصف الحادث																																		
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الأكوال الطرافين و الشخصوس في موقع الحادث تبين لي ان الطرافين كاتو على طريقي محاسبين أرامكو تبين لي ان الطراف الاول خلف الفضلية الممرور الطراف التكي في حرف تي وحتم التصادم بينهم اضرار الطراف الاول المتقدمة اضرار الطراف التكي الجانب الأيمن نتج عن الحادث اضرار مادية كما هو مبين في المخطط التقريبي كما يتحمل الطراف الاول التسيبه 100 % حسب العادة 14 / 4 / 50</p>																																		
 <b>نجم</b> Najm Insurance Services العمارات																																		




UCA0611762

1

رقم الملف: HA061116138

رقم الوثيقة	9501 ب ق و
اسم المالك	رائد نافع الرشيدى
شركة التأمين	الشركة المتحدة للتأمين UCA
التمهيد	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2012
تاريخ الفاعلية	08/06/2016
تاريخ انتهاء	07/06/2017
رقم الوثيقة	95/1/285958/2016-1

06 Nov 2016 10:16



06 Nov 2016 10:22

### رخصة القيادة

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الداخلية



رائد بن نافع بن فوزي منير رشيدى

رقم الهوية الوطنية: 1108284892

تاريخ الميلاد: 14/04/1982

تاريخ انتهاء: 07/06/2017

رقم الرخصة: 9501 ب ق و

06 Nov 2016 10:22

### رخصة التسجيل

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الداخلية  
مصلحة التسجيل

رقم الهوية الوطنية: 1108284892

رقم التسجيل: JTEBU11F9CK125251

رقم الرخصة: 9501 ب ق و

تاريخ الفاعلية: 08/06/2016

تاريخ الانتهاء: 07/06/2017

06 Nov 2016 10:22

# رخصة السير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المالك  
محمد علي حسن نهاري

المستخدم

هوية المالك ١٠٣٤٦٢٢٢٢٠

رقم الهيكل WDBNG75J4XA023795

رقم اللوحة ٩٤٦٥ أن س ٩٤١٥

9415 S N A

مركبة الماركة مرسيدس

وزن المركبة

اللون اسود

رقم التسلسلي ١٧٠١٩٥٤٠٠

نوع التسجيل خصوصي


طراز المركبة اس ال ٥٠٠

حمولة المركبة


سنة الصنع ١٩٩٩

تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٢/٠٣

٠٥ Nov 2016 1923



OR New 2016 1019




OR New 2016 1019



OR New 2016 1019



OR New 2016 1019



**debit Note**

No : DN-LD-6078050

Date : 08/11/2016

Issued by : United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:

Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : HA061116138	Accident Date : 06/11/2016 Insured Name : ركان نفاع الرشيدى Your Policy No : 95/1/285958/2016-1 Plate No : وق ب 9501 LD Fees with 100 %Liability	280.00	
<b>Total Amount Due</b>		<b>SR</b>	<b>280.00</b>

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company

Workshop Alvin  
2000

Owner Raed Mohammed Aasif for cars

Mechanics - Tinsmithing - dye and Electricity

2000  
ورشة اليفين

ورشة اليفين

لصاحبها رائد محمد السيف للسيارات

ميكانيكا - سمكرة - صبغ وكهرباء

التاريخ / / ١٤ هـ  
0162  
الموافق / / ٢٠ م

استلمنا مبلغ وقدره ..... ريال

تسعيرة سيارة هوندا سيب. S. 5.00

موديل ١٩٩٩

رقم اللوحة ٩٤١٥

التوقيع

رقم الورشة ١٥١/ب - ص.ت: ٢٢٥٢٠٢٢٩٠٢ جوال: ٠٥٣٩٢٥٢٤٥ - الأحساء - المبرز - المنطقة الصناعية  
Workshop No. 151 / C R : 2252032903 - Mobile: 053925245 - Ahsa - Mabraz - industrial zone



مجمع التخصصي لخدمات السيارات  
SPECIALIST CAR SERVICE CENTER

0130

فاتورة تسعيرة  
Pricing of invoice

S.R ريال H.هـ  
٥٠٠ \$

Type of car

سيارة

نوع السيارة

Model

99

موديل

Plate number

٩٤١٥ (٥٥٥) ١

رقم لوحة السيارة

Value of pricing

قيمة التسعيرة

التاريخ / / ٢٠١٤  
الوقت

الاصهار - المنطقة الصناعية - تلّين الورشة: 5932333 - جيران: 056076666









# ورشـة العتيبي

## AL-OTAIBY

### لصيانة السيارات الألمانية

0952

تسعيرة

لمن يهمله الأمر

التاريخ / / ١٤ هـ  
٢٠١٣ / ١١ / ٩

بعد الكشف على السيارة Mercedes بن مور موديل ٩٩ رقم اللوحة ٤٤١٥/١٠٠١  
و التي مصدومة من الباب الخلفي اليمين والرنز الطين اليمين اصنع الرنزان  
وقد ثمننا اصلاحها بدون قطع غيار بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

### قطع الغيار اللازمة للسيارة

٢١	١١	١	الباب الخلفي اليمين
٢٢	١٢	٢	زنج باب خلفي يمين
٢٣	١٣	٣	بكر ضبط خلفي يمين
٢٤	١٤	٤	زنج رنزي خلفي يمين
٢٥	١٥	٥	حبل
٢٦	١٦	٦	كفزر
٢٧	١٧	٧	فراع اسنوم تحت بنز
٢٨	١٨	٨	مكبس خلفي يمين
٢٩	١٩	٩	صا رنزي خلفي يمين
٣٠	٢٠	١٠	صا رنزي خلفي يمين

ملحوظة: مدة صلاحية هذه التسعيرة اسبوع من تاريخها،



الصيانة ٥٩٣١١٢٠ - قطع غيار - الصناعية ٥٩٢١٠٩٧ - شارع الملك ٥٨٦١٥٩٧ - فاكس ٥٩٢١٠٩٣ - ص.ب ١٥٠٧ - س.ت ٦٢٢

Main . Tel 5931120 - Spear Parts - Industrail - Tel 5921097- Al -Malek St. Tel 5861597 - Fax 5921093 - P.O. Box 1507 - C.R. 622



مجمع المتخصص لخدمات السيارات  
SPECIALIST CAR SERVICE CENTER

تسعيرة إصلاح 2492


الموافق ١١/١٦/٢٠١٩ م

التاريخ ١٤ / / ١٤

المطلوب من المكرم Mr. /

إلى بالكشف عن السيارة نوع موريسون موديل ٩٩

اللون اسود رقم اللوحة ان س ٩٤١٥ وجد انها تحتاج إلى



تفكي باب خلفي يمين و زفج خلفي يمين و زفج

والميزان و الأكزيك و كودباء

أجرة يد عن الإصلاحات المذكورة مبلغ ١٥٠٠ ريال فقط

بدون قيمة قطع الغيار وهي

- ١ باب خلفي يمين
- ٢ زفج باب خلفي يمين
- ٣ باكم تنظ خلفي يمين
- ٤ زفج زفج خلفي يمين
- ٥ جنط
- ٦ كفر
- ٧ ذراع اميوم تمت يمين خلفي
- ٨ فكس خلفي يمين
- ٩ صطار توازن خلفي صا
- ١٠ هيد روليك زلف يمين



Workshop Alvin  
2000

Owner Raed Mohammed Aasif for cars

Mechanics - Tinsmithing - dye and Electricity

2000

ورشة ألفين  
٢٠٠٠

لصاحبها رائد محمد السيف للسيارات

ميكانيكا - سمكة - صبغ وكهرباء

تسعيرة

0911

الموافق ٩ / ١١ / ٢٠١٦ م

لمن يهمه الأمر

التاريخ / / ١٤ هـ

بعد الكشف على السيارة هـ س س س ٥٥٥ كى موديل ٩٩ رقم اللوحة ان س ا ٥٤١٥

و التي مصدومة من تحريك باب خلفي يميناً والرفرف خلفي يميناً مع صبغ والميزان والمكينة والسمكة

وقد ثمننا اصلاحها بدون قطع غيار بمبلغ # ٣١٠٠ #

### قطع الغيار اللازمة للسيارة

٢١	١١	باب خلفي يميناً	١
٢٢	١٢	بابك سقف خلفي يميناً	٢
٢٣	١٣	زجاج الباب خلفي يميناً	٣
٢٤	١٤	زجاج دفر خلفي يميناً	٤
٢٥	١٥	جهاز	٥
٢٦	١٦	مفرد	٦
٢٧	١٧	ذراع الميخوم رجت خلفي يميناً	٧
٢٨	١٨	حصار كوارتز خلفي يميناً	٨
٢٩	١٩	عكس خلفي يميناً	٩
٣٠	٢٠	هدر روليد خلفي يميناً	١٠

التوقيع

ملحوظة: مدة صلاحية هذه التسعيرة اسبوع من تاريخها

رقم الورشة ١٥١ / ب - ص.ت: ٢٢٥٢٠٣٢٩٠٣ جوال: ٠٥٠٣٩٢٥٢٤٥ - الأحساء - المبرز - المنطقة الصناعية

Workshop No. 151 / C R : 2252032903 - Mobile: 0503925245 - Ahsa - Mabraz - industrial zone

بطاقة الهوية الوطنية


نسخة :



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

محمد بن علي بن عبدالعزيز



١٠٣٣٦٦٢٢٢٠

الرقم

١٤٤٢/٠٣/٢٥ هـ

تاريخ الانتهاء

إبها

جهة الإصدار

الحقو

مكان الميلاد

١٣٩١/٠٩/٢٤ هـ

تاريخ الميلاد



1033662220

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٤٤٢/٠٣/٠٥ هـ

صبياء





المتحدة للتأمين التعاوني  
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

إستمارة بلاغ عن حادث (طرف ثالث)  
Motor Claim Form (Third Party)

### بيانات المؤمن له

اسم المؤمن: ..... رقم البوليصه: ..... رقم الهوية: .....  
نوع السيارة: ..... رقم اللوحة: ..... موديل السيارة: .....  
تاريخ الحادث: ..... نسبة الخطأ: ..... رقم الجوال: .....

### بيانات الطرف الثالث

اسم المالك (حسب الإستمارة) محمد علي حسن بخاري رقم الهوية: ١٢٢٦٦٢٢٢٢ نوع السيارة: كورسيه رقم ٥٥٥  
موديل السيارة: ١٩٩٩ رقم اللوحة: ٩٤١٥٠٥ رقم الجوال: ٥٢٢٢٦٧٧٧  
هل سبق وأن تقدمت بمطالبة مسبقة لشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
نعم  لا

### المرفقات

أصل تقرير المرور/نجم  
 تقديرات الورش الأصل  
 صورة استمارة المؤمن له  
 صورة استمارة الطرف الثالث  
 صورة كروكي الحادث  
 تسعيرة قطع الغيار  
 صورة وثيقة التأمين لدينا  
 صورة السيارة المتضررة  
 صورة تأمين الطرف الثالث إن وجد

Any further information / Clarification



إيضاحات ، معلومات إضافية و رسم كروكي

Plan




Insured's Damage أضرار المؤمن

T.P. Damage أضرار الغير

خريطة



مكان الحادث



Details of accident

بيانات عن الحادث

Date & Time of accident

التاريخ والساعة:

Location of accident:

المكان: شارع مكة - حارس براهيمكو

Circumstances of the accident:

شرح ظروف الحادث:

طالع على الشارع الرئيسي باتجاه حارس براهيمكو

ووجهه طالع على سيارة من نوع لافا جي من تقاطع فرعي

بدون أي إنذار باتجاه الشارع لتمام واحد مني

مقدم الطلب: حسن علي حسن بخاري التاريخ: ١٤/١١/٢٠١٦ التوقيع:

للاستعمال الرسمي

الموظف المستلم:

مكتب إستقبال المطالبات (فرع):

التاريخ:

التوقيع:

ملاحظات: