



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك  
عبدالهادي راشد عبدالهادي الدوسري

المستخدم

هوية المالك ١٠٦٤٨٨٩٤٦٠ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1FAHP2H88DG145648

رقم اللوحة ب و س ٩٤٠٧

9407 S U B

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة تورس سيدان

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٣

ماركة المركبة فورد

وزن المركبة ١٦٩٦

اللون ابيض

٧٣٣٥٧٩١١٠

الرقم التسلسلي



الهوية الوطنية  
نسخة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالهادي بن راشد بن عبدالهادي الودعاني اللوسري

ALDOSARI, ABDULHADI RASHED A



No: 1064889460

الرقم : ١٠٦٤٨٨٩٤٦٠

DOB: 28/05/1983

تاريخ الميلاد : ١٤٠٣/٠٨/١٦

DOE: 21/03/2028

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/١٠/٢٥



1064889460

مكان الميلاد : السليل

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card  
عبدالهادي راشد عبدالهادي الودعاني الدوسري

المعذر - 20000

رقم العميل: 2635094

رقم الحساب: 200608010132338

SA17 8000 0200 6080 1013 2338 IBAN

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
08/11/2020 04:49:43 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2020 03:53:08 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2020 04:38:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811202574	رقم التقرير - DA Report No	
RD061120551	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

عبدالهادي راشد عبدالهادي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
1064889460	رقم الهوية / ID		
0505544553	رقم الجوال / Mobile No		
Ford	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
توروس	الموديل / Model		
White 2013	اللون والسنة / Color & Year		
S U B 9407	رقم اللوحة / Plate No		
1FAHP2H88DG145648	رقم الهيكل / Chasis No		
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
11,240.10	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
13240.10	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100



Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
08/11/2020 04:49:43 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2020 03:53:08 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2020 04:38:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811202574	رقم التقرير - DA Report No	
RD061120551	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
11,240.10	10%	12489.00	Ibrahim Mohammed Al - Sayari Car Spare Parts Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
5218.00	0%	0%	5218.00	1	باب امامي يسار 0
6130.00	0%	0%	6130.00	1	باب خلفي يسار 0
472.00	0%	0%	472.00	1	ديكور باب امامي يسار 0
669.00	0%	0%	669.00	1	ديكور رفرف امامي يسار 0