



28/06/2021 تمسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية
JD280621246	Case Number / رقم الحالة	Liability Determination Report
28/06/2021 14:10:41	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي
جدة الجوهرة // جوار جامع البشرى / تويوتا 2	مكان الحادث Accident Location	Final Report
21.4339988, 39.2490394	Coordinates / إحداثيات الحادث	جهة التحویل سحبت لتجم

Party (2) الطرف (2)	Party (1) الطرف (1)	Name / الاسم
منصور علي عطي احمد	حسين عبدالرحمن الشهري	الجنسية / Nationality
يمني	سعودي	العمر / Age
53 02/01/1970	43 28/08/1979	رقم الاتصال / Mobile No.
0556211010	0556622393	رقم الهوية / ID Number
2136728876	1066588722	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
26/10/1444	17/04/1441	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
28/06/2021	28/06/2021	

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة
منصور علي عطي احمد	تويوتا / تويوتا	فضي / 2004	م ل ر 307 / خصوصي
حسين عبدالرحمن الشهري	تويوتا / تويوتا	أبيض / 2009	ا ه د 4331 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
شركة سلامة للتأمين التعاوني	00000602000281557	18/04/2022	19/04/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	IHCO/300/P/MOT/V1/20/51585	30/10/2021	31/10/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأخطاء المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / احتمالية حق الرجوع	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع
رجوع لتخلف, go back		100%	المؤخرة, Rear	المؤخرة, الأيمن, الجانب الأيمن, Right Side, Rear Right, الركن الخلفي الأيمن, Rear Right, عجلات, Wheels	نعم/Yes	انتهاء الرخصة

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
2544	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي كلا الطرفين في حي الجوهرة داخل الحي الطرف الاول متوقف داخل مواقف باتجاه الشرق والطرف الثاني يسير باتجاه الشمال وعند الإقتراب قام الطرف الاول بتحريك والرجوع للخلف فاصدم بالطرف الثاني وكانت النسبة 100% على الطرف الاول لعدم ترك مسافة كافية أثناء رجوعه للخلف ونتج عن الحادث أضرار مادية للمركبات كما هو مبين في المخطط الحادث



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المستخدم
هوية المالك ٢١٣٦٧٢٨٨٧٦
رقم الهيكل JTDBW23E143042997
رقم اللوحة ٣٠٧ م ل ر ٣٠٧ R L Z
نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كورولا
حمولة المركبة
سنة الصنع ٢٠٠٤

مركبة المركبة نويونا
وزن المركبة
اللون فضي
رقم التسلسل ٨٨٠٠٢٥٦٠٠

مئة وصحيفة وأتمثل
رقم التسلسل

تحديد موقع الضرر:
ضرر قديم O ضرر جديد X
Sketch of the accident:
Old damage O New damage X
I hereby declare that all the information provided is true, complete, and I undertake the responsibility for its accuracy.
Signature:

٢٨ Jun 2021 1442

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المستخدم
هوية المالك ١٠٦٦٥٨٨٧٢٢
رقم الهيكل JTDBZ42E999059894
رقم اللوحة ٤٢٣١ أ د ر ٤٢٣١ D H A
نوع التسجيل خصوصي
طراز المركبة كورولا
حمولة المركبة
سنة الصنع ٢٠٠٩
تاريخ الانتهاء ١٤٣٩/٠٨/١٣

مركبة المركبة نويونا
وزن المركبة ١٦٣٥
اللون ابيض
رقم التسلسل ٣٠٤٦٤١٠٠

٢٨ Jun 2021 1442

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة ساقية
DRIVING LICENSE

حسين عبدالرحمن صالح الشهري
HUSSAIN ABDULRAHMAN SALEH ALSHEHRI
No. 1066588722
DOB 26/08/1979
Exp 23/04/2008
O+ فصيلة الدم
العقد بدون قيود

رقم الهوية ١٠٦٦٥٨٨٧٢٢
تاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٨/٢٦
تاريخ انتهاء ١٤٢٩/٠٤/٢٣
تاريخ الاصدار ١٤١٩/٠٤/١٧
الجنس ذكر
الحالة المطلقة العربية السعودية

٢٨ Jun 2021 1442

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة ساقية
DRIVING LICENSE

ممنور علي احمد
MANSOUR ALI ALI AHMED
No. 2136728876
DOB 01/01/1970
Exp 16/05/2023
O+ فصيلة الدم
القيود بدون قيود

رقم الهوية ٢١٣٦٧٢٨٨٧٦
تاريخ الميلاد ١٣٩٠/٠١/٠١
تاريخ انتهاء ١٤٤١/٠٥/١٦
تاريخ الاصدار ١٤١٩/٠١/٢٦
الجنس ذكر
الحالة خاصة اليميني

٢٨ Jun 2021 1442



Dear Customer,

Mr. MANSOUR ALI ALI AHMED

We would like to thank you for banking with NCB, and would also like to assure you that we will continue to deliver premium service and maximum accuracy and security regarding your transaction; and according to your request, herein below is your IBAN number:

عزيزي العميل،

السيد منصور علي علي احمد

نود ان نشكره فبك جزيل الشكر + الامتنان على تعاملك مع البنك الأهلي، و نؤكد لك استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات و ضمان أقصى حدود الشفافية و الأمان أثناء إتمام تعاملاتك المصرفية. و بحسب طلبكم تم طباعة هذا التبرقع و مستجوب أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم (IBAN):

Account Number at NCB

62800000296106 ✓

رقم الحساب في البنك الأهلي

International Account Number

SAD910000062800000296106

رقم الحساب الدولي (IBAN)

We would like to highlight that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading local or international accounts in AIAHil Phone banking or profiles.

ours sincerely,
National Commercial Bank


و نود ان نطرحكم ان رقم الحساب الدولي (IBAN) يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:


- في حال انتظاركم حوالة أو أرباح أسهم أو إنتاج رواتب من خلال بنوك محلية أو دولية يتم إخطار الجهة المنفذة.
- في حال أرستم حفظ بعض أرقام حسابات التسعين بنوك محلية في الأهلي أون لاين أو في هاتف الأهلي المصرفي.

لتم الرجوع إليها عند الحاجة مع دائق للتعبير.

البنك الأهلي التجاري







28/06/2021 08:08:45 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
28/06/2021 07:45:25 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA2806213555	DA Report No - رقم التقرير	
JD280621246	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
عبدالله الزهراني	Appraiser - مئمن
	Address - العنوان

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : منصور علي علي

Mobile No. : 0556211010

Vehicle type : TOYOTA

Model : كورولا

Plate No. : 307 R L Z

اسم المالك : منصور علي علي

الجوال : 0556211010

نوع المركبة : تويوتا

الموديل : كورولا

رقم اللوحة : م ل ر 307

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 7,500.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 3,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:


رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



1

رقم الحادث: JD280621246

رقم اللوحة	4331 ا د د
اسم المالك	HUSSAIN ABDULRAHMAN ALSHEHRI
شركة التأمين	إيالك السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2009
تاريخ الفاعلية	19/04/2021
تاريخ الانتهاء	18/04/2022
رقم الوثيقة	00000602000281557
رقم الهيكل	JTDBZ42E999059894
الرقم البلاستي	30464900
	28 Jun 2021 1433

