



Damage Assessment Center in Abha	مركز التقدير - DA Center	نرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Abha	مدينة المركز - Center City	
03/07/2021 09:45:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/07/2021 10:11:09 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/07/2021 01:31:34 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA010721771	رقم التقرير - DA Report No	
KM30062111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner		بيانات المركبة Vehicle Info	ملاحظات Comments
ناصر سعد علي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		
1010126637	رقم الهوية / ID		
0567755585	رقم الجوال / Mobile No		
MERCEDES	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
300	الموديل / Model		
Gray 2015	اللون والسنة / Color & Year		
E A D 4545	رقم اللوحة / Plate No		
WDDHF5FB2FB117900	رقم الهيكل / Chasis No		
Amna Shouei Darrasi Car Maintenance Corporation	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	ملاحظات Comments
2700.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
13,509.90	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
16209.90	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
			تم احتساب الصدام الخلفي ضمن اجور الإصلاح امتداد ضرر للكفر الخلفي يسار وتم احتسابه قطع غيار


الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
ناصر سعد علي	POS	75
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	25


7/2

7/2

7/2

7/2





المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

ناصر بن سعد بن علي آل خريصان الشهراني

الرقم ١٠١٠١٢٦٦٣٧
تاريخ الانتهاء ١٤٥٧/١٢/١٨ هـ
جهة الإصدار خميس مشيط
مكان الميلاد بلاد شهران
تاريخ الميلاد ١٣٧٩/٠٧/٠١ هـ

رقم المخط ١٥٢٤٧
جهة المخط خميس مشيط
تاريخه ١٣٩٨/١٢/٣١ هـ

1010126637



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

ناصر سعد علي الشهراني

المالك

المستخدم

هوية المستخدم ١٠١٠١٢٦٦٣٧ هوية المالك

رقم الهيكل WDDHF5FB2FB117900

رقم اللوحة ٤٥٤٥ د أ ع

4545 E A D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة ٣٠٠

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٥

ماركة المركبة مرسيدس

وزن المركبة ١٤٠٦

اللون رمادي

٣٣٥٥٧٨٥١٠

الرقم التسلسلي



30 Jun 2021 0929

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

ناصر بن سعد بن علي الشهراني

NASER SAAD ALI ALSHAHRANI



الرقم ١٠١٠١٢٦٦٣٧ النسخة 5 VER

تاريخ الميلاد ١٣٧٩/٠٧/٠١ DOB 30/12/1959

تاريخ الإصدار ١٤٠٢/١٢/٠١ ISS 18/09/1982

تاريخ الإنهاء ١٤٥٢/١١/٢٦ EXP 20/03/2031

النوع خاصة CAT PRIVATE

الجنسية سعودي NAL SAUDI

1010126637



القيود 0 RESTR

فصيلة الدم B-G O+

30 Jun 2021 0929

30/06/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
KM30062111	رقم الحالة / Case Number
30/06/2021 08:54:36	وقت الحادث / Accident Time
خميس مشيط النزهة الأمير سلطان بالقرب من صراف البلاد - جبلي - مرسيدس	مكان الحادث / Accident Location
18.2828961, 42.7332239	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	الاسم / Name
ناصر سعد علي	خالد يحي مشيب	
سعودي	سعودي	الجنسية / Nationality
63 31/12/1960	42 14/07/1980	العمر / Age
0567755585	0567606131	رقم الاتصال / Mobile No.
1010126637	1031989997	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
26/11/1452		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
30/06/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
ناصر سعد علي	مرسيدس / 300	رمادي / 2015	4 ع 4545 / خصوصي
خالد يحي مشيب	جيبتي / كورابي	أبيض / 2021	د ن 2378 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - نسج	P/219/5515/21/01805991/00	31/03/2022	31/03/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
شركة سلامة للتأمين التعاوني	00000702000146919	20/10/2021	21/10/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	التممتلكات / Properties	احتمالية حتى الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason
انحراف, sudden change of lane, مفاجئ	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر	75%	الركن الخلفي الأيسر, Rear Left	الركن الأمامي الأيمن, Front Right	نعم/Yes	السائق لا يمتلك رخصة

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
3044	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيران على طريق الأمير سلطان باتجاه الغرب الطرف الثاني كان يسير في المسار الأيسر والطرف الأول كان يسير في المسار الأيمن كلا الطرفين يريدان الدوران للخلف فالتحرف مركبة الطرف الأول على مركبة الطرف الثاني حتم التصادم بين المركبتين وحدثت أضرار مادية للمركبات كما في الصور وبذلك تكون نسبة الإذاته على الطرف الأول بنسبة 75% والطرف الثاني بنسبة 25% حسب نظام المرور

الهوية الوطنية
رقم السجدة ٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

خلود بنت يحيى بن مشيب آل طالع

A YAHYA M

No: 1031989997 الرقم : ١٠٣١٩٨٩٩٩٩٧
DOB: 13/07/1980 تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠٩/٠١
DOE: 30/01/2031 تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/١٠/٠٧
مكان الميلاد : خميس مشيط

1031989997

30 Jun 2021 0928

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
المستخدم

خلود يحيى مشيب آل طالع

هوية المالك ١٠٣١٩٨٩٩٩٩٧
رقم الهيكل LB3762KZ2MX400763
رقم اللوحة د ن ا ٢٣٧٨
نوع التسجيل خصوصي 2378 A N D
نظام المركبة كولراي
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢١


ماركة جيلي
وزن المركبة ١٧١٥
اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٣٧٠٦٤٠٨١٠

30 Jun 2021 0928

رقم اللوحة	د ا ع 4545
اسم المالك	ناصر سعد علي الشهراني
شركة التأمين	المجموعة المتحدة للتأمين - اسيج
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Mercedes-Benz
تاريخ الصنع	2015
تاريخ الفاعلية	31/03/2021
تاريخ الانتهاء	31/03/2022
رقم الوثيقة	P/219/5515/21/01805991/00
رقم الهيكل	WDDHF5FB2FB117900
الرقم التسلسلي	335578510
هوية المركبة	1010126637

30 Jun 2021 0925




30 Jun 2021 0925











30 Jun 2021 0932

رقم اللوحة	---
اسم المالك	---
شركة التأمين	إياد السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	78
تاريخ الصنع	2021
تاريخ الفاعلية	21/10/2020
تاريخ الانتهاء	20/10/2021
رقم الوثيقة	00000702000146919
رقم الهيكل	LB3762KZ2MX400763
الرقم التسلسلي	1031989997
هوية المركبة	1031989997

30 Jun 2021 0928



30 Jun 2021 0928



Claims Applicant Infomration

رقم الطلب

33587

الحالة

initiated

منطقة المتقدم

المنطقة الجنوبية

نوع التأمين

motor-insurance

نوع المطالبة

مطالبة طرف ثالث / متضرر

رقم الوثيقة

702000146919

نوع تقديم المطالبة

Vehicle

الهوية الوطنية

1010126637

اسم المستفيد

سلامة

البريد الإلكتروني

yasirgaafar1234@gmail.com

رقم الجوال

0567755585

العنوان

خميس مشيط 0000

Driver Information

السائق هو المستفيد

Yes

Accident Details

مدينة وقوع الحادث

Dhahran Al Janub

تاريخ ووقت الحادث

حميس مسييم

مباشرة الحادث من قبل

Najm

رقم تقرير الحادث

KM30062111

نسبة مسؤولية المستفيد/السائق

% 75

رقم لوحة مركبة المستفيد

داع 4545

نوع المركبة

MERCEDES

موديل المركبة

300

هل تم إعداد تسعير لأضرار المركبة؟

YES

تقدير قيمة الأصلح

16209

ما هو الغرض من استعمال المركبة وقت الحادث؟

Private

هل المركبة قابلة للحركة؟

YES

كيفية وقع الحادث

تفاصيل البنك

رقم الآيبان

SA4680000426608010030985

اسم البنك

Al-Rajhi Bank

معلومات أخرى

تاريخ الاصدار

PM 1:07 05-07-2021 (منذ 3 أسابيع)

تم التحديث في

PM 1:07 05-07-2021 (منذ 3 أسابيع)

Assigned to Details

Not Assigned Yet

 Official Use

رقم المطالبة

Attach claim Receiving Form

No file chosen

Choose File

إلغاء حفظ

Important Attachment

This action will send SMS to the customer with attached document

No file chosen

Choose File

إلغاء حفظ



Employee Activities

التاريخ

status

المستخدم



Chats History

التاريخ

المستخدم

Message

Comments

إلغاء حفظ

 SMS History

التاريخ المستخدم Message

 Claim Document Completion List

Send Pending Documen

اسم الملف	Updated at
<input type="checkbox"/> أصل تقرير الحادث	2021-07-05 1:07 PM
<input type="checkbox"/> صورة من رخصة السير الأستمارة لمركبة المستفيد	2021-07-05 1:07 PM
<input type="checkbox"/> صورة من هوية مالك المركبة المستفيد	2021-07-05 1:07 PM
<input type="checkbox"/> رقم الحساب البنكي الايوان لمالك المركبة	2021-07-05 1:07 PM
<input type="checkbox"/> أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار تقدير شيخ المعارض	2021-07-05 1:07 PM

إلغاء حفظ

 قائمة المستندات

صورة من رخصة السير الأستمارة لمركبة المستفيد

2021-07-05 1:07 PM (منذ 3 أسابيع)

صورة من هوية مالك المركبة المستفيد


2021-07-05 1:07 PM (منذ 3 أسابيع)

رقم الحساب البنكي الايـان لـمالك المركبة

2021-07-05 1:07 PM (منذ 3 أسابيع)

أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار تقدير شيخ المعارض

2021-07-05 1:07 PM (منذ 3 أسابيع)



Damage Assessment Center in Abha	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Abha	Center City - مدينة المركز	
03/07/2021 09:45:39 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
01/07/2021 10:11:09 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
01/07/2021 01:31:34 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA010721771	DA Report No - رقم التقرير	
KM30062111	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
13,509.90	0%	11747.74	Afyal Information Technology

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
7372.80	0%	10%	8192.00	1	رفرف خلفي يسار A2126300321
161.10	0%	10%	179.00	1	عظمه صدام خلفي يسار A2128801903
5976.00	0%	10%	6640.00	1	اجنط كروم خلفي يسار مقاس A21240146027X25