

# Nawafaa Union Company

For Car Mint.

Mechanic - Danting - Electric - Paint  
& Mint All Kind Car

P.O.Box : 610 - Mob. : 0559495725  
Al-Kharj - New Ind. - Workshop No. (T51) - St.7

# شركة نواف الاتحاد

لصيانة السيارات

ميكانيك - كهرباء - سمكه - بويه

تربيط جميع أنواع السيارات

ص.ب : ٦١٠ - جوال : ٠٥٥٩٤٩٥٧٢٥  
النج - الصناعية الجديدة - ورشة رقم (١٥١) - ش ١٧

0687

## تقرير

التاريخ : .....

Date : 2021/11/26

المحترم

الكرم : سعادة مدير مرور /

| السعودية | اللون  | موديل | رقم اللوحة | نوع السيارة |
|----------|--------|-------|------------|-------------|
| .....    | البيجى | 2016  | 2 ل م 8690 | تويوتا تانك |

قررتا اجرة اصلاحها بمبلغ وقدره 1300 ريال اجرة يد بدون مشتريات

وعلي صاحب السيارة غير انقطع التالية

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| ١-  | تغيير سرجه فلانجى | ١٠ |
| ٢-  | تغيير سرجه فلانجى | ١٢ |
| ٣-  | تغيير سرجه فلانجى | ١٤ |
| ٤-  | تغيير سرجه فلانجى | ١٦ |
| ٥-  | تغيير سرجه فلانجى | ١٨ |
| ٦-  | تغيير سرجه فلانجى | ٢٠ |
| ٧-  | تغيير سرجه فلانجى | ٢٢ |
| ٨-  | تغيير سرجه فلانجى | ٢٤ |
| ٩-  | تغيير سرجه فلانجى | ٢٦ |
| ١٠- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٨ |
| ١١- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٠ |
| ١٢- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٢ |
| ١٣- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٤ |
| ١٤- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٦ |
| ١٥- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٨ |
| ١٦- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٠ |
| ١٧- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٢ |
| ١٨- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٤ |
| ١٩- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٦ |
| ٢٠- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٨ |
| ٢١- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٠ |
| ٢٢- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٢ |
| ٢٣- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٤ |
| ٢٤- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٦ |
| ٢٥- | تغيير سرجه فلانجى | ٢٨ |

ملحوظة : الى صاحب السيارة الورشة غير مسئولة بعد خروجها من الورشة و اى شىء في

الحرركات او في الأزرعة والقصات او في توازن او في زجاج او في كهرباء أو التي لا ترى بالعين

الورشة غير مسئولة عنها .

والله الموفق

مستول الورشة

التقرير ٣٠ ريال

# Zamzam Workshop

For car Maintenance

Denting & Painting Mech. - Elc

Al-Kharj - New Ind - St (7) - Workshop No. 159

Mob.: 0509861678

0013

تقرير

# ورشة زمزم

لصيانة السيارات

سمكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء

الخرج - الصناعية الجديدة - شارع (7) - ورشة رقم 159

جوال : 0509861678

التاريخ / / 14 هـ

الموافق 26 / 4 / 2021 م

المكرم

المحترم

| نوع السيارة  | رقم اللوحة    | موديل | اللون | السعودية |
|--------------|---------------|-------|-------|----------|
| تويوتا كامري | ح ل ص<br>8690 | 2016  | ابيض  |          |

قررنا أجة اصلاحها بمبلغ قدره ..... ريال أجرة بدون مشتريات

على حساب صاحب السيارة ..... وعلى حساب صاحب السيارة غيار القطع التالية

- 1- وفرض فلتي بيس (تحويل)
- 2- صدم فلتي
- 3- شنتطه
- 4- جسر صدم فلتي
- 5- كده صدم فلتي سيار
- 6- ندر صدم فلتي بيس
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....
- 13- .....
- 14- .....
- 15- .....
- 16- .....
- 17- .....
- 18- .....
- 19- .....
- 20- .....
- 21- .....
- 22- .....
- 23- .....
- 24- .....

ملحوظة : إلى صاحب السيارة الورشة غير مسئولة عن السيارة بعد خروجها من الورشة

وأي شئ في المحركات أو في الأذرعة والمقصات أو في توازن أو في زجاجها أو في كهرباء

أو التي لا ترى بالعين الورشة غير مسئولة عنه

والله الموفق

مسئول الورشة



0163

تقرير

التاريخ / / ١٤

الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٢٦ م

المحترم / ..... / المكرم

| السعودية | اللون | موديل | رقم اللوحة     | نوع السيارة   |
|----------|-------|-------|----------------|---------------|
|          | الفضي | 2016  | ح ل من<br>8690 | باص<br>تويوتا |

قررنا أجرة اصلاحها بمبلغ قدره ~~1500~~ ريال اجرة يد بدون مشتريات

على حساب صاحب السيارة وعلى صاحب السيارة غيار القطع التالية :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ١- صيرم خلفي            | ٢- نشطة            |
| ٣- حشر صيرم خلفي        | ٤- كراسي صيرم خلفي |
| ٥- كراسي صيرم خلفي ببار | ٦- حشوف خلفي ببار  |
| ٧- /                    | ٨- /               |
| ٩- /                    | ١٠- /              |
| ١١- /                   | ١٢- /              |
| ١٣- /                   | ١٤- /              |
| ١٥- /                   | ١٦- /              |
| ١٧- /                   | ١٨- /              |

ملحوظة : إلى صاحب السيارة الورشة غير مسئولة عن السيارة بعد خروجها من الورشة .  
وأي شيء في المحركات أو في الأذرعة والمقصات أو في توازن أو في زجاج أو في كهرباء أو التي لا ترى  
بالعين الورشة غير مسئولة عنه .

مستول الورشة

*M. D.*

والله الموفق

الخرج - الصناعية الجديدة - شارع ٧ - جوال : ٠٥٠٧٦٦٩٣٣٧ - ٠٥٥٧٧٧٥٩٦٢  
Al-Kharj - New Industry - 7 Street - Mobile: 0507669337 - 0557775962

HAJAJ ALI

AL-THINAIAIAN TRADING EST.

TOYOTA SPARE PARTS

C.R. 1011002797

Al-Kharj - King Fahd Road

New Industrial

P.O. Box 1284 - Al-Kharj 11942

Tel. : (011) 5445368

E-mail: haj966@hotmail.com

VAT No.: 301183971800003

تويوتا



TOYOTA

مؤسسة حجاج علي

التبئيبان للتجارة

لبيع قطع غيار تويوتا

س.ب.ت ١٠١١٠٢٧٩٧

الخرج - طريق الملك فهد

الصناعية الجديدة

ص.ب.ت : ١٢٨٤ - الخرج ١١٩٤٢

تلفون : ٥٤٤٥٣٦٨ (٠١١)

البريد الالكتروني: haj966@hotmail.com

الرقم الضريبي: ٣٠١١٨٣٩٧١٨٠٠٠٠٣

TOYOTA

فأآتورة

تويوتا

Page No. : [ 1 ]

Customer Name :

إسم العميل :

Date : 2021/04/26 التاريخ :

عرض أسعار نقدي

No. :

0000002578

رقم :

| رقم القطعة | Part No.    | Part Name                  | إسم القطعة                 | الكمية   | سعر الوحدة | نسبة الخصم | القيمة الإجمالية |
|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|------------|------------------|
| قطعة       | Part No.    | Part Name                  | إسم القطعة                 | Quantity | Unit Price | Disc. Rate | Total Amount     |
| 01         | 64401-06B80 | شذطه كامري 16              | شذطه كامري 16              | 1        | 1500.00    | 0          | 1500.00          |
| 02         | 52171-06150 | جسر صد ام خ كامري 17-12    | جسر صد ام خ كامري 17-12    | 1        | 446.00     | 0          | 446.00           |
| 03         | 52159-0X908 | صد ام خلفي كامري 16        | صد ام خلفي كامري 16        | 1        | 867.00     | 0          | 867.00           |
| 04         | 52575-06150 | كرسي صد ام خ يمين كامري 16 | كرسي صد ام خ يمين كامري 16 | 1        | 233.00     | 0          | 233.00           |
| 05         | 52576-06150 | كرسي صد ام خ يسار كامري 16 | كرسي صد ام خ يسار كامري 16 | 1        | 200.00     | 0          | 200.00           |



ملاحظات : ١- القطع المستخدمة لا ترد ولا تستبدل.

٢- الاسترجاع أو التبادل خلال مدة أقصاها ٧ أيام من تاريخ الفورة ، ويجب أن تكون الصناعة في تطبيقها الأصلي ونظيفة ، ويلزم إحصار أصل الفورة.

المستول عن المبيعات

المستبدل

الرقم الفر يبي 301183971800003

الرقم الفر يبي ٣٠١١٨٣٩٧١٨٠٠٠٠٣

٣٠١١٨٣٩٧١٨٠٠٠٠٣

الإجمالي

3246.00

الفر يبي

616.74

الإجمالي بعد الخصم

394.39

الاتف و فائمه و عشرون ريال و 65 هلله

3023.65

HAJAJ ALI  
AL-THINAIAN TRADING EST.

TOYOTA SPARE PARTS

C.R. 1011002797  
Al-Kharj - Al-Mashtal Road  
P.O. Box 1284 - Al-Kharj 11942  
Tel. : (01) 5445368  
Fax : (01) 5485866

تويوتا



سند قبض

0766

مؤسسة حجاج علي  
الثنيان للتجارة

لبيع قطع غيار تويوتا

س.ت ٢٧٩٧ - ١١٠٠  
الخرج - طريق المشتل  
ص.ب : ١٢٨٤ - الخرج ١١٩٤٢  
تلفون : ٥٤٤٥٣٦٨ (٠١)  
فاكس : ٥٤٨٥٨٦٦ (٠١)

التاريخ : / / ١٤

الموافق : ٢٠٢١ / ٠٤ / ٢٦ م

ريال هـ

٥٠/-

المحترم

تحيته مع مرور

استلمنا من المكرم /

لا غير

مبلغ وقدره

بتاريخ

على بنك

شيك رقم

نقداً

وذلك

المدير

أمين الصندوق

المستلم