



بشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 6000869630

### معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور العزيزية


تاريخ الحادث: 7/11/1441	وقت الحادث: 13:12	تاريخ التسجيل في النظام: 2020-06-29 13:28
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: خلل اطارات	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: الدائري الجنوبي قبل الكبرى	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع اتضح ان الطرف 1 بنشر واصطادم بصبه وعاد بشكل منحرف واطرف 2 اصدمم بركن الخلفي		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى :

رقم اللوحة: أ د ح 3215

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	1999	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
أميره فهد بن صبيح بن الولد علي العنزي		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
نيسان	1016017095	شرق	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	JN6BD21S0XX019297	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1441/07/01	الركن الامامي اليايسر والركن الخلفي اليايسر		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة ايبك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)	00000702000005176	5/7/1442	




X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ن م ي 202

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2005
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
صالح حمد عبدالله العيوني		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
لكزس	1004021117	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	JTHBN36F855011294	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1441/12/02	الجانب اليسر	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

## معلومات الأشخاص



### الشخص الأول :




اسم الشخص: صالح حمد عبدالله العيوني	النوع: ذكر
الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1004021117
نوع المشاركة: سائق	تاريخ الميلاد: 1386/07/01
الحالة الصحية: سليم	لوحه السيارة: ن م ي 202
البنك:	هل الشخص معترض على النسبة: لا
نوع الرخصة: خاصة	رقم الايبيان:
	تاريخ إنتهاء الرخصة: 1451/04/03
	الجوال: 966506199121
	الاييميل:

### الشخص الثاني :

اسم الشخص: أميره فهد بن صبيح بن العنزي	النوع: ذكر
الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1016017095
نوع المشاركة: سائق	لوحه السيارة: أ د ح 3215
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبيان:
نوع الرخصة:	تاريخ إنتهاء الرخصة:
	الجوال: 966504357900
	الاييميل:

## صور الحادث







تاريخ الحادث : ١٤٤١/١١/٠٧ والموافق : ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ في يوم : الاحد تمام الساعة : ١٣:١٢:٠٠ م  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الدائري الجنوبي قبل الكبري الجديد  
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢  
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع اتضح ان الطرف 1 بنشر واصطدم بصبه وعاد بشكل منحرف واطراف اصطدم بركن الخلفي

المركبة رقم ( ٠١ )

السائق : أميره العنزي رقم السجل : ١٠١٦٠١٧٠٩٥ تاريخ الميلاد : ١٤٠٦/٠١/٠١ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : أميره العنزي رقم السجل : ١٠١٦٠١٧٠٩٥  
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
نيسان بكب غساره ابيض نقل ٣.٥ طن فائق ا د ح ٣٢١٥ نقل خاص ١١٨٨٩٦٤٠٠  
شركة التأمين : شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٧/٠٥ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : وجهه لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم ( ٠٢ )

السائق : صالح العيوني رقم السجل : ١٠٠٤٠٢١١١٧ تاريخ الميلاد : ١٣٨٦/٠٧/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : صالح العيوني رقم السجل : ١٠٠٤٠٢١١١٧  
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء  
خاصة ١٤٠٦/٠٤/٠٢ ١٤٤١/٠٤/١٩ ١٤٥١/٠٤/٠٣  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
لكزس ال اس ابيض ٩ راكب فائق ن م ي ٢٠٢ خاص ٢٦٤٠١٢٧٠٠  
شركة التأمين : شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/١١/٢٠ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : خلل اطارات

انتهى الحادث :

المضابط المحقق

الاسم : عبدالله الشمري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



TASRP002

رقم التقرير

١٠٣٠٤٩٠٣٩٣

رقم المشغل

مرور الرياض-الناصرية

الموقع

١٤٤١/١١/١٧

تاريخ الاصدار

٦٠٠٠٨٦٩٦٣٠

رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية

### إذن بإصلاح مركبة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور



الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
لكزس	ال اس	٢٠٠٥	ابيض	ن م ي ٢٠٢	خاص


اسم المالك : صالح العيوني

السايق : صالح العيوني

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤١/١١/٠٧ الدائري الجنوبي قبل الكبري الجديد

مكان الصدمة بالمركبة : جانبي

اسم طابع التقرير : حسين العنزي



تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

( ) لا يوجد ملاحظات

( ) بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٧ هـ

الختم الرسمي



صفحة ١ من ١

ملاحظات

TASRP007

رقم التقرير

١٠٣٠٤٩٠٣٩٣

رقم المشغل

مرور الرياض-الناصرية

الموقع

١٤٤١/١١/١٧

تاريخ الاصدار

٦٠٠٠٨٦٩٦٣٠

رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية

### طلب تقييم أضرار المركبة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور



طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
ال اس	٢٠٠٥	ابيض	ن م ي ٢٠٢	خاص

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤١/١١/٠٧ الدائري الجنوبي قبل الكبري الجديد

مكان الصدمة : جانبي

في حالة يمكن إصلاح المركبة نأمل تقدير كلفة الإصلاح

إجمالي التكلفة

إجمالي تكلفة قطع الغيار

في حالة لا يمكن إصلاح المركبة تحال إلى شيخ المعارض

التقدير

الختم الرسمي

هـ

:

التاريخ

صفحة ١ من ١



صاحبة

وضع السيارة

بن صبيح بن العنزي

فهد

أميره

الإسم

تاريخ الميلاد ٠١ / ٠١ / ١٤٠٦

سعودية الجنسية ١٠٩٦٠١٧٠٩٥

رقم البطاقة

العنوان

الممثل

ص.ب

رمز

المدينة

الجوال ٥٥٤٤٠٠٠٢٥

النشاط

الاسم

المستخدم الفعلي

رقم الملف ٢٤٧٧ - ٠٠٧٦ - ٤٢٤١

مكان التسجيل ٤٢٤١ مرور المدينة المنورة

تاريخ الدخول ٢٣ / ١٠ / ١٤١٩

مينااء الدخول ميناء الملك عبد ا تاريخ الدخول ٦ / ١٩٠٦٩٩

الصلاحيه ٠١ / ٠٧ / ١٤٤١

/ /

التاريخ القديم

الرقم التسلسلي ١١٨٨٩٦٤٠٠

٠١ / ٠٧ / ١٤٢٠

تاريخ التسجيل

اللوحة الحرفية أ د ح ٣٢١٥ التسجيل ٠٣ نقل خاص

JN6BD21S0XX019297

رقم الهيكل

التسجيل

اللوحة الرقمية

١٢ نقل ٥.٣ طن فاقل

شوع الهيكل

٠٣ نقل

النوع

شهادة الفحص

طراز السيارة بكب غماره

نيسان

ماركة السيارة

٠٤ عدد السلخدرات

حمولة السيارة

١٩٩٩ وزن السيارة

١ عدد المحاور

اللون الاخر

اللون الرئيسي ابيض

رقم العقد ٥٤٨٣٥٨٠

المعرض معرض محمد مبارك ال م المدينة بقاء

الملاحظات

F٧ المعلومات المعدلة

F٦ المالكين السابقين

F٥ المستخدمين المعوضين

F١٠ الرسوم المستحقة

F٩ المخالفات غير المسددة

F٨ العملاء على السيارة



١٠١٦٠١٧٠٩٥ :

عبد رقم رخصة القيادة

او للذهاب لنظام آخر ادخل رقم الطلب : \_\_\_\_\_

DL٦١٤٠E: هذا الشخص ليس لديه رخصة



رقم اللوحة : أ د ح ٣٢١٥ التسجيل ٠٣ النوع : بكب غماره السنة : ١٩٩٩  
رقم البطاقة : ١٠١٦٠١٧٠٩٥ اللون : ابيض  
الاسم : أميره فهد بن صبيح بن العنزي

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : .....٧٠٢.....٥١٧٦  
نوع التأمين : طرف ثالث  
اسم الشركة : شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)  
تاريخ الامداد : ١٤٤١/٠٦/٢٣ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٦/٢٤ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٧/٠٥



الحالة

تاريخ النهاية :

تاريخ البداية

الحالة :

تاريخ النهاية :

تاريخ البداية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
صالح حمد عبدالله العيوني

هوية المستخدم ١٠٠٤٠٢١١١٧ هوية المالك

JTHBN36F855011294 رقم الهيكل

٢٠٢ ن م ي رقم اللوحة

202 V Z N

نوع التسجيل خصوصي طراز المركبة ل ك ز س

حمولة المركبة وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠٠٥ اللون ابيض

تاريخ الانتهاء ١٤٤١/١٢/٠٢ الرقم التسلسلي ٢٦٤٠١٢٧٠٠





حسابي رقم  
Current Account

صالح حمد عبدالله العتيبي

52800 - الفحاء

رقم العميل: 1089936

528608010066499

ح/ح

SA53 8000 0528 6080 1006 6499

ايتان

بطاقة الهوية الوطنية  
شعبة ع



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

صالح بن حمد بن عبدالله العتيبي

الرقم

١٥٠٤٠٢١١٧

تاريخ الانتهاء

١٤٤٢/٠٢/٠٤ هـ

جهة الاصدار

التوعية

مكان الاصدار

الرياض

تاريخ الميلاد

١٣٨٧/٠٧/٠١ هـ

رقم الترخيص

جهة الترخيص

التوعية

الرياض

١١٤٥٥



1004021117

١٥٠٤٠٢١١٧

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/07/2020 08:56:31 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/07/2020 08:20:23 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
12/07/2020 08:55:55 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA12072099	رقم التقرير - DA Report No	
6000869630	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	صالح حمد	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details	
رقم الهوية / ID	1004021117			
رقم الجوال / Mobile No	0506199121			
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Lexus	بيانات المركبة Vehicle Info		
الموديل / Model	ال اس			
اللون والسنة / Color & Year	White 2005			
رقم اللوحة / Plate No	V Z N 202			
رقم الهيكل / Chasis No	JTHBN36F855011294			
التقدير بواسطة / Estimated By	DA-Saudi Specialized Laboratories Company	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation		معلومات التقدير Assessment Details
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3000.00			
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,577.00			
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	4577.00	أجمالي التكلفة Final Estimation		
ملاحظات Comments				
%بناء على المعايير حيث أنها عمر المركبة أكثر من عشرة سنوات ، تم وضع نسبة استهلاك				

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
صالح حمد	POS	

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/07/2020 08:56:31 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/07/2020 08:20:23 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
12/07/2020 08:55:55 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA12072099	رقم التقرير - DA Report No	
6000869630	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,577.00	5%	1660.00	Amal Tamm Co

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1070.00	50%	0%	2140.00	1	باب خلفي يسار 6700450040
590.00	50%	0%	1180.00	1	زيق باب خلفي يسار 7574250040A2