

Claim Receipt

سند إستلام

This receipt must be printed from the company's system not written by hand

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعبأ باليد

Claim No	04/2021/19157			رقم المطالبة
Dear Claimant:	عبدالله منصور علي الهديب			عزيزي مقدم المطالبة:
Thank you for submitting your claim. We would like to inform you that your claim has been received. In case you have any queries or need further clarification, you may contact us through the contact information mention below.				شكرا لك لتقديم مطالبتك. نود إشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.
Claimant Information				معلومات المطالبة
رقم اللوحة Plate No.	تاريخ المطالبة Claim Date	رقم الوثيقة Policy No.	رقم الاتصال Contact Number	شركة التأمين Insurance Company
ب ق ع 6474	04/08/2021	MOC/5984604	966531121500	MEDGULF
Claim Status				حالة المطالبة
Provided Documents				المستندات التي تم تقديمها
Completed: Yes				مكتمة: Yes
Received Documents				المستندات المستلمة
Missing Documents				المستندات الناقصة
Is vehicle examination required? (The examination must be done within 3 Days of receiving complete documents of the claim)				هل يتطلب معاينة المركبة (تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتمة المستندات)
Yes				Yes
Important Information – without prejudice to the principles of Customer Protection				معلومات هامة – دون إخلال بمبادئ حماية العملاء
<ul style="list-style-type: none"> MedGulf commits to settling the claim amount that was assessed by the management, Najm for Insurance Services, or any authorized party covered under the unified compulsory policy for vehicles, with integrity and fairness without compromise, within a maximum period (15) calendar days from the date of receipt of the completed documents. The claimant may submit a complaint to the Company' Complaint Department through the call center or the Company's website indicated below. In the absence of our response, you may submit your complaint to SAMA through its Customer Protection Department: Toll Free No: 800 125 6666 or website: www.sama.gov.sa 				<ul style="list-style-type: none"> تلتزم ميدغلف بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتمة المستندات. يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه. في حال عدم تجاوبنا معكم يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء: وذلك باستخدام الهاتف: 800 125 6666 أو الموقع الإلكتروني: www.sama.gov.sa
Website	www.medgulf.com.sa			الموقع الإلكتروني
Toll Free Number	800 441 4442			رقم الهاتف المجاني
Date	04/08/2021	التاريخ	Branch	اسم الفرع
Time	11:04 AM	الوقت	Customer Service Employee	موظف خدمة العملاء
Signature		التوقيع	Bank Name	إسم البنك
Vehicle Owner IBAN (The claimant must confirm the IBAN upon receiving this receipt)	SA59 8000 0390 6080 1026 0501			رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) (على العميل التأكد من صحة رقم الايبان عند استلام هذا السند)
Disclaimer and Signature				الإقرار والتوقيع
I hereby confirm that all information provided above is true, accurate and complete. Furthermore, I hereby confirm that I have received a copy of the claim receipt.				أنا الموقع أدناه أقر بأن كافة المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة ، وأني استلمت نسخة من سند الاستلام.
Claimant Signature		توقيع مقدم المطالبة	Claimant Name	اسم مقدم المطالبة
			عبدالله الهديب	

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة 04/2021/19157



١. معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات أدناه

مبلغ التعويض	6,367.00 ريال سعودي	رقم وثيقة المؤمن له	MOC/5984604
رقم هوية المالك	1105125304	اسم المالك	عبدالله منصور علي الهديب
رقم جوال المالك	966531121500	نوع المطالبة	مركبات
رقم هوية سائق المركبة	1105125304	البريد الإلكتروني	?
السائق هو مالك المركبة؟ yes	تاريخ ميلاد السائق 1998/05/19	صندوق البريد / الرمز	11
		اسم السائق	عبدالله منصور

٢. معلومات ووصف تفاصيل الحادث

مدينة / موقع الحادث	Riyadh - الرياض	تاريخ ووقت وقوع الحادث	22/07/2021 10:18:
مباشرة الحادث من قبل	Muroor	رقم تقرير الحادث	4006628834
نسبة مسؤولية مقدم المطالبة	0%	رقم لوحة مركبة الطرف الثالث	ب ق ع 6474

ضع علامة (x) لإظهار الضرر في المركبة بسبب الحادث



المقدمة



الجانب الأيمن

المؤخرة



الجانب الأيسر

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث

امسح على طريق الازقة وصد من
من الحلف وانا امسح مركبت بجانب
المؤخرة

٣. إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) يكون من مسؤولية مقدم المطالبة

SA59 8000 0390 6080 1026 0501

رقم الحساب البنكي الخاص
(IBAN) الخاص بمالك المركبة

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك AL RAIHI BANK أو بواسطة شيك، فإنني أخلي وأبرئ شركة ميدغلف بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة ميدغلف، ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة / معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواءً تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة ميدغلف الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

اسم مقدم المطالبة	عبدالله منصور علي الهديب	رقم هوية مقدم المطالبة	1105125304
مقدم المطالبة هو المالك؟	yes	رقم جوال مقدم المطالبة	966531121500
تاريخ	04/08/2021	التوقيع	

للاستعمال الرسمي

المستندات مكتملة Yes 01 المستندات الناقصة

التوقيع

رقم الموظف
Ali Hussain Asiri

تاريخ
04/08/2021

هل يتطلب معاينة المركبة؟ Yes
(تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٢/١٢ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٢٢ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٠:١٨:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الدائري الجنوبي

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاناه والاطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين يسيران بشارع (الدائري الجنوبي) وباتجاه (الغرب) وفي المسار (الأوسط) وبسبب (عدم ترك الطرف الأول مسافة كافية ولعدم الانتباه) حتم التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية لكلا الطرفين *الطرف الأول* (مقعد المركبة ركن امامي أيمن) و*الطرف الثاني* (مؤخرة المركبة) وبذلك يبدان الطرف الأول بنسبة 100% وذلك بسبب عدم ترك مسافة كافية ولعدم الانتباه وذلك حسب المادة المرورية رقم 50/1/37/1

المركبة رقم (٠١)

المرحلة : محمد ابراهيم
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ٢٤٩٣٠٢١٦٦٧ تاريخ الميلاد : ١٤١٩/٠٩/٢٥ الجنس : ذكر الجنسية : السودان
مالك المركبة وقت الحادث : فريح العنزي تاريخ التجديد : -
تاريخ الإصدار : ١٤٤٢/٠٨/١١

اسم البنك :
المرحلة : هونداي الطراز : اكسنت اللون : ابيض
رقم الحساب :
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل نوع اللوحة : ح ٥ ن ٧٢١٦ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٦١٨٥٣١٥١٠

شركة التأمين : شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١٢/٠٩ نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

المرحلة : عبدالله الهديب
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١١٠٥١٢٥٣٠٤ تاريخ الميلاد : ١٤١٩/٠١/٢٣ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالله الهديب تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠١/٢٩
تاريخ الإصدار : ١٤٣٧/٠٢/٠٦

اسم البنك :
المرحلة : بي ام دبليو الطراز : اي ال 037 اللون : اسود
رقم الحساب :
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل نوع اللوحة : ب ق ع ٦٤٧٤ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٦٧٤٠٨٨٠١٠

شركة التأمين : شركة بروج للتأمين التعاوني
مكان الصدمة : خلفي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١٢/١٤ نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم : عمرو ادريس

الرتبة :

التوقيع :

التاريخ : 23/07/2021

المستخدم : تطبيق نجم



22/07/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD220721708	Case Number / رقم الحادثة	
22/07/2021 22:18:04	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
الرياض الفيصلية الدائري الجنوبي بالقرب من نيراس الطاقه - بي إم - اكست	مكان الحادث Accident Location	
24.6279127, 46.7927673	Coordinate / أحداثيات الحادث	جهة التحویل مردود الشرق

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name	معلومات السائق Driver Info.
عبدالله منصور علي	محمد إبراهيم حمد		
سعودي	سعودي		Nationality / جنسية
23 20/05/1998	23 13/01/1999		Age / عمر
0531121500	0595130409		Mobile No. / رقم الاتصال
1105125304	2493021667		ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة		License Type / نوع الرخصة
06/02/1447	11/08/1444		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
22/07/2021	22/07/2021		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & Color / سنة و لون	Plate No / رقم الترخية	معلومات المركبة Veh. Info.
عبدالله منصور علي	هيونداي / اكست	أصفر / 2010	ج ه ن 7216 / خصومي	
بي إم ديبيلو / 730			بي ق ع 6474 / خصومي	

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين	التأمين Ins. Info.
شركة بروج للتأمين التعاوني	AG01/11B/2021/010745	14/07/2022	15/07/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مرورية	

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / اعادة اعمار	Recover Reason / سبب اعادة اعمار	معلومات الحادث Accident Info
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	no sufficient distance, عدم ترك مسافة كافية	100%	Front Right, front, ركن اليمين الأمامي، المقدمة	المؤخرة Rear			

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث	معلومات المحقق Surveyor Info
1082732551 / 4628	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين يسيران بشارع (الدائري الجنوبي) باتجاه (الغرب) وفي المسار (الأوسط) وبسبب عدم ترك مسافة كافية ولعدم الانتباه حتم التصادم وابتعد عن ذلك استمرار مانبه لكلا الطرفين "الطرف الاول" (مقدمة المركبة ركن أمامي أيسر) و"الطرف الثاني" (مؤخرة المركبة) وبذلك بدان الطرف الاول بنسبة 100% وذلك بسبب عدم تركه مسافة كافية ولعدم الانتباه وذلك حسب المادة المرورية رقم 1/37/1/50	نجم najm العمليات Operations

رقم اللوحة : ح ه ن ٧١٦١ التسجيل ٠١ النوع : اكسنت السنة : ٢٠١٦
رقم البطاقة : ٧٠٠٠٣٨٠٣٣٢ اللون : ابيض
الاسم :

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : MOC/٥٩٨٤٦٠٤-٢٠٢٠-٢٧

الحالة : سارية المفعول : نوع التأمين : طرف ثالث

اسم الشركة : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة

تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٢/١١ تاريخ البداية : ١٤٤٢/٠٢/١٠ تاريخ النهاية : ٤٣/٠٢/٢١

رقم الوثيقة :

الحالة : نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :


رقم الوثيقة :

الحالة : نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :





Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
25/07/2021 06:24:27 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
25/07/2021 08:26:56 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
25/07/2021 06:19:47 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA250721295	DA Report No - رقم التقرير	
RD220721708	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
1/2	Pages - رقم	

عبدالله منصور علي	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details	
1105125304	ID / رقم الهوية			
0531121500	Mobile No / رقم الجوال	بيانات المركبة Vehicle Info		
BMW	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة			
730	Model / الموديل			
Black 2010	Color & Year / اللون والسنة			
E G B 6474	Plate No / رقم اللوحة			
WBAKB2104ACY42608	Chasis No / رقم الهيكل	معلومات التقدير Assessment Details		
Technical car company for car services	Estimated By / التقدير بواسطة			أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
2200.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية			قطع الغيار Spare Parts
4,166.55	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار		أجمالي التكلفة Final Estimation	
6366.55	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية			
تم خصم نسبة خمسين بالميه على القطع بسبب موديل المركبة تجاوز عشر سنوات حسب المعايير المتبعه			ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
عبدالله منصور علي	POS	0



RD2207217087449



التاريخ : 23/07/2021 01:37:40 AM

المستخدم : تطبيق نجم

إشعار للمراجعة (بدل فاقد)

RD220721708	رقم الحالة / Case Number
7/22/2021 10:18 PM	وقت الحادث / Accident Time
لفيصلية, الدائري الجنوبي بالقرب من نبراس الطاقه - بي ام - كسنت	مكان الحادث / Accident Location

الطرف	رقم اللوحة / Plate Number	نوع المركبة / Vehicle Type	اسم شركة التأمين / Insurance Company	رقم وثيقة التأمين / Policy Number
1	ب ق ع 6474	730	شركة بروج للتأمين التعاوني	AG01/11B/2021/01074 5

عميلنا العزيز يمكنك مراجعة شركة التأمين , بعد 48 ساعة من وقت وتاريخ الحادث , كما يرجى أخذ موافقة شركة التأمين خطياً قبل اصلاح المركبة .

Dear Customer,
Please visit insurance company after the 48 hours of the accident time to take approval letter for the vehicle repair.





RD2207217081334



التاريخ : 23/07/2021 01:39:04 AM

المستخدم : تطبيق نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : RD220721708

تاريخ الحادث : 22/07/2021 10:18:04 PM


السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

عزيزنا العميل لمعرفة أقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على الرابط أقرب-مركز/ <https://taqdeer.sa>

وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير www.taqdeer.sa

عبدالله منصور علي	اسم مالك المركبة / Owner Name
2010	سنة الصنع / Manu. Year
أسود	لون المركبة / Vehicle Color
730	طراز المركبة / Vehicle Model
بي أم دابليو	نوع المركبة / Vehicle Type
2608	رقم الهيكل / Chassis NO
6474 ب ق ع	رقم اللوحة / Plate Number

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
المؤخرة





RD220721708

نجم
najm

12/12/1442	التاريخ
7/23/2021 1:40:50 AM	الموافق
RD220721708	المرجع
تطبيق نجم	نمت الطابعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD220721708

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 12/12/1442 الموافق 22/07/2021 في تمام الساعة 10:18 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
2	عبدالله منصور علي	1105125304	عبدالله منصور علي	730 بي أم دابليو/ ب ق ع 6474	%0	
1	محمد ابراهيم حمد	2493021667		هيونداي/اكسنت ح ه ن 7216	%100	

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD220721708 والذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	اكسنت	ح ه ن 7216	%100	عدم ترك مسافة كافية

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD220721708	7/22/2021 10:18:04 PM	4006628834

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.




التاريخ : 23/07/2021

المستخدم : تطبيق نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD220721708	رقم الحالة / CaseNumber
7/22/2021 10:18:04 PM	وقت الحادث / Accident Time
- الفيصلية الدائرية الجنوبي بالقرب من نبراس الطاقة بي أم - اكسنت	
مكان الحادث / Accident Location	



مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

عبدالله منصور علي الهديب

39000 - حي بدر

11744643

رقم العميل:

390608010260501

ح/ج:

SA59 8000 0390 6080 1026 0501

ايبان:

بطاقة الهوية الوطنية

نسخة



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

عبدالله بن منصور بن علي الهديب



الرقم ١١٠٥١٢٥٣٠٤

الرقم

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ

تاريخ الانتهاء

الخرج الرياض

جهة الإصدار

الرياض

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد ١٤١٩/٠١/٢٣ هـ

تاريخ الميلاد



1105125304

تاريخه

١٤٣٤/٠٤/١٣ هـ

جهة الحفظ

الدرعية

رقم الحفظ

١٤٧٤٠

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
عبدالله منصور بن علي الهديب

المستخدم

هوية المالك ١١٠٥١٢٥٣٠٤ هوية المستخدم

رقم الهيكل WBAKB2104ACY42608

رقم اللوحة ٦٤٧٤ ب ق ع

نوع التسجيل خاص 6474 E G B

طراز المركبة اي ال ٧٣٠ ماركة المركبة بي ام دبليو

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة ١٥٠٠

سنة الصنع ٢٠١٠ اللون اسود

الرقم التسلسلي ٦٧٤٠٨٨٠١٠

