

Claim Receipt

سند إستلام

This receipt must be printed from the company's system not written by hand

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعبأ باليد

Claim No	07/2021/4123			رقم المطالبة
Dear Claimant:	شركة ستاركو غولد			عزيزي مقدم المطالبة:
Thank you for submitting your claim. We would like to inform you that your claim has been received. In case you have any queries or need further clarification, you may contact us through the contact information mention below.		شكراً لك لتقديم مطالبتك. نود إشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.		
Claimant Information				
رقم اللوحة Plate No.	تاريخ المطالبة Claim Date	رقم الوثيقة Policy No.	رقم الاتصال Contact Number	شركة التأمين Insurance Company
7566 ا ن ق	15/06/2021	MTS/20920591	966562706868	MEDGULF
Claim Status				
Provided Documents				
Completed: Yes	All Documents Are Completed			Yes: مكتملة
Received Documents				المستندات المستلمة
Missing Documents				المستندات الناقصة
Is vehicle examination required? (The examination must be done within 3 Days of receiving complete documents of the claim)		Yes		هل يتطلب معاينة المركبة (تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)
Important Information – without prejudice to the principles of Customer Protection				
- MedGulf commits to settling the claim amount that was assessed by the management, Najm for Insurance Services, or any authorized party covered under the unified compulsory policy for vehicles, with integrity and fairness without compromise, within a maximum period (15) calendar days from the date of receipt of the completed documents.		- تلزم ميدغولف بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.		
- The claimant may submit a complaint to the Company' Complaint Department through the call center or the Company's website indicated below.		- يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه.		
- In the absence of our response, you may submit your complaint to SAMA through its Customer Protection Department: Toll Free No: 800 125 6666 or website: www.sama.gov.sa		- في حال عدم تجاوبنا معكم يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء: وذلك باستخدام الهاتف: 800 125 6666 أو الموقع الإلكتروني: www.sama.gov.sa		
Website	www.medgulf.com.sa			الموقع الإلكتروني
Toll Free Number	800 441 4442			رقم الهاتف المجاني
Date	15/06/2021	التاريخ	Branch	اسم الفرع
Time	11:45 AM	الوقت	Customer Service Employee	موظف خدمة العملاء
Signature		التوقيع	Bank Name	اسم البنك
Vehicle Owner IBAN (The claimant must confirm the IBAN upon receiving this receipt)			SA56 5500 0000 0426 2260 0153	
رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) (على العميل التأكد من صحة رقم الايبان عند استلام هذا السند)				
Disclaimer and Signature				
I hereby confirm that all information provided above is true, accurate and complete. Furthermore, I hereby confirm that I have received a copy of the claim receipt.		أنا الموقع أدناه أقر بأن كافة المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة ، وأنتي استملت نسخة من سند الإستلام.		
Claimant Signature		توقيع مقدم المطالبة	Claimant Name	اسم مقدم المطالبة
			عبدالله محمد الهادي	

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة 07/2021/4123



١. معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات أدناه

رقم وثيقة المؤمن له	MTS/20920591	مبلغ التعويض	3,260.00	ريال سعودي
اسم المالك	شركة ستاركو غولد	رقم هوية المالك	7001497077	
نوع المطالبة	مركبات	رقم جوال المالك	966562706868	
البريد الإلكتروني	?	رقم هوية سائق المركبة	2310201815	
صندوق البريد / الرمز	1 1	السائق هو مالك المركبة؟	no	تاريخ ميلاد السائق 25/07/1985
اسم السائق	ABDELSALAM MOHAMED AHMED			

٢. معلومات ووصف تفاصيل الحادث

مدينة / موقع الحادث	الرياض - Riyadh	تاريخ ووقت وقوع الحادث	27/10/2020 07:10:
مباشرة الحادث من قبل	NAJM	رقم تقرير الحادث	RD27102076
نسبة مسؤولية مقدم المطالبة	0%	رقم لوحة مركبة الطرف الثالث	ان ق 7566

ضع علامة (X) لإظهار الضرر في المركبة بسبب الحادث



المقدمة



الجانب الأيمن

المؤخرة



الجانب الأيسر

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث

على صرّيف اذير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن
الساير بالمالك

٣. إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) يكون من مسؤولية مقدم المطالبة

SA56 5500 0000 0426 2260 0153

رقم الحساب البنكي الخاص
(IBAN) الخاص بمالك المركبة

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك BANQUE SAUDI FRANSI أو بواسطة شيك، فإنني أخلي وأبرئ شركة ميدغلف بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة ميدغلف، ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة / معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة ميدغلف الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

اسم مقدم المطالبة ABDELSALAM MOHAMED AHMED

رقم هوية مقدم المطالبة 2310201815
رقم جوال مقدم المطالبة 966562706868

مقدم المطالبة هو المالك؟ no

التوقيع

تاريخ 15/06/2021

للاستعمال الرسمي

المستندات الناقصة

Yes المستندات مكتملة

التوقيع

رقم الموظف
Dhafer AlShehri

تاريخ

15/06/2021

هل يتطلب معاينة المركبة؟ Yes

(تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

27/10/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD27102076	Case Number / رقم الحالة	
27/10/2020 07:10:18	Accident Time / وقت الحادث	
الرياض غيره. الامير محمد بن عبدالرحمن تق الفرزدق بالتقاطع بيك اب	مكان الحادث Accident Location	التقرير النهائي Final Report
24.6184208, 46.741804	Coordinate / إحداثيات الحادث	جهة التحويل سحبت لنجم

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	معلومات السائق Driver Info.
عبدالسلام محمد عبدالسلام	سليم خان كريم	Name / الاسم
مصري	باكستاني	Nationality / الجنسية
36 25/07/1985	56 01/01/1966	Age / العمر
0562706868	0501367626	Mobile No. / رقم الاتصال
2310201815	2488065562	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
04/06/2021		Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
27/10/2020		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	بندر فيصل فهد
ايسوزو / بكب غمارتين	شركة ستاركو غولد	متسوبوشي / غمارتين
أبيض / 2013		أبيض / 2012
ان ق 7566 / نقل خاص		ان ص 7880 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف
P0720-MTI-TMNK-05925558	رقم الوثيقة / Policy No.	MTS/20920591-2020-1
27/07/2021	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	06/04/2021
27/07/2020	تاريخ البداية / Start Date	06/02/2020
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيسر, Front Left
الممتلكات / Properties	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
4527	
وصف الحادث / Accident Description	بعد لمعاينة والإطلاع والشخص في موقع الحادث والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الاطراف كانوا يسيرون بشارع محمد بن عبدالرحمن باتجاه الشرق كلا الطرفين بالمسار الايمن وعندما قام الطرف الاول بعدم ترك مسافة كافية مما حتم تصادم بمركبة الطرف الثاني ونتج عنه اضرار مادية الطرف الاول الركن الامامي الايسر الطرف الثاني الركن الخلفي الايمن وبذلك تقع كامل النسبة على الطرف الاول 100% عدم ترك مسافة كافية بموجب المادة رقم 1/37/1/50
نجم najm العمليات Operations	

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
15/06/2021 11:41:20 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/11/2020 01:33:12 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/11/2020 05:55:43 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0311201525	رقم التقرير - DA Report No	
RD27102076	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة ستاركو غولد	رقم الهوية / ID		
7001497077	رقم الجوال / Mobile No		
0562706868	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
ايسوزو	الموديل / Model		
بكب غمارتين	اللون والسنة / Color & Year		
2013 أبيض	رقم اللوحة / Plate No		
ان ق 7566	رقم الهيكل / Chasis No		
MPAEL33CXDT006355	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
شركة التقدير العالمية التجارية	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	1800.00	
1,460.25	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	1,460.25	
3260.25	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	3260.25	أجمالي التكلفة Final Estimation
الباب وا الرفرف من ضمن اجور الإصلاح		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف	عن طريق شركة التأمين	100

شركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
15/06/2021 11:41:20 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/11/2020 01:33:12 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/11/2020 05:55:43 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0311201525	رقم التقرير - DA Report No	
RD27102076	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,460.25	0%	1269.78	شركة مجموعة منيف النهدي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1237.50	50%	10%	2750.00	1	صدام خلفي كامل 89646521
222.75	50%	10%	495.00	1	ربله دعاسه فوق الصدام الخلفي 89465248

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

رخصة سيار
 VEHICLES REGISTRATION

شركة ستاركو غولدمينت السعودية الكندية للمقاولات وفرعها للصناعات
 المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠١٤٩٧٠٧٧ هوية المالك

رقم الهيكل **MPAEL33CXDT006355**

رقم الترخيص **٧٥٦٦ أ ن ق 7566 G N A**

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة يكب غمارتين

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٣

ماركة المركبة ايسوزو

وزن المركبة ١٦٤٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٣١٨٢٢٤٢١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

هوية المقيم
 RESIDENT IDENTITY

عبد السلام محمد عبد السلام احمد

ABDELSALAM MOHAMED ABDELSALAM AHMED

الرقم ٢٣١٠٣٠١٨١٥ نسخة ٧

مكان الاصدار الخدمات الالكترونية

الانتهاء ١٩٨٥/٠٧/٢٥ الميلاد ١٤٤٣/٠٣/١٣


الهيئة قناري

الديانة الاسلام

الجنسية مصر

رخصة العمل ١٣٦٢٥٩٣٣٥

صاحب العمل شركة ستاركو غولدمينت السعودية الكندية للمقاولات المحدودة

2310201815



رقم الوثيقة :

7876349

غرفة الرياض

Riyadh Chamber

بوابة أعمال - خدمات التصديق الإلكتروني

Member's Detail:STARKO GOLD SAUDI CANADIAN CON.
.CO. COبيانات المشترك :
شركة ستاركو غولد ليمتد السعودية الكندية للمقاولات
المحدودة

Member Id : 167123

رقم العضوية : 167123

.C.R. No : 1010220131

رقم السجل التجاري : 1010220131

Tel : 0110477926

هاتف : 0110477926

Fax : 0114772565

فاكس : 0114772565

صدرت هذه الوثيقة بناء على طلب المشترك أعلاه

التاريخ : 29/10/1442 هـ

10/06/2021 م

شركة ميدغيف للتأمين

السادة / شركة ميدغيف للتأمين ,, المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن شركة ستاركو غولد ليمتد السعودية الكندية للمقاولات المحدودة بأننا نفوض مكفولنا السيد / عبد السلام محمد عبدالسلام احمد

اقامة رقم/2310201815 بالمطالبة بالتعويض عن الحادث رقم RD27102076

شاكرين حسن تعاونكم معنا

محرره : السيد جهاد محمد قرة بولاد صفتته : مدير عام



الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض - بوابة أعمال © E-Services Riyadh Chamber

920004565



Year of Arabic Calligraphy 2021

- تعتبر هذه الورقة مصدقة من غرفة الرياض ولا تحتاج توقيع أو ختم .
- عند تعديلها أو محاولة العبث بها تعتبر لاغية وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية .
- يلزم التحقق من الوثيقة عبر الرابط <https://mybusiness.chamber.sa> أو تطبيق (سند) للأجهزة المحمولة أو الرقم الموحد دون ادنى مسؤولية على الغرفة عن محتوى الوثيقة.

ملاحظة هامة : صلاحية تقديم هذا الخطاب تنتهي في 10/12/2021

