



المتحدة للتأمين التعاوني

UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 11/07/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 79854/2016
Customer احمد عبدالعزيز باشا الحازمي
Remarks Sett. Claim No.116403/2016, C/N No.39923/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.116403/2016, C/N No.39923/2016	3,750.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 495846 احمد عبدالعزيز باشا الحازمي		3,750.00
Total	Saudi Riyals Three Thousand Seven Hundred Fifty Only		3,750.00	3,750.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(39923/2016)	Motor-Third Party-Payment No(90027/2016) on Clm.No (116403/2016)- SR Pol.No (95/1/709276/2015) Insured: لامي ضحي الحازمي		3,750.00	3,750.00
Total.			3,750.00	3,750.00

Cheque No.	Date	Bank
495846	11-JUL-16	Samba New (Branch 95 in Jed)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



CLAIM



CREDIT ADVICE

To : احمد عبدالعزيز باشا الحازمي : اشعار دائن الى
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائرة
Branch : UCA Web : الفرع
Advice No : 39923 : رقم الإشعار
Advice Date : 28/06/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : لافي ضحي الحازمي	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/709276/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 116403/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 90027/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	3,750.00
The Sum of : Saudi Riyals Three Thousand Seven Hundred Fifty Only	: مبلغ وقدره		
	فقط ثلاثة آلاف و سبعمائة و خمسون ريال سعودي		

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ: / / م

المطالبة


نفيدكم انه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ () كالتالي:-

٩٥٨	قيمة قطع الغيار
٢٨٠	أجور الإصلاح
٥	مصاريف
٥	تقييم شيخ المعارض
١٠٠	نسبة المسؤولية
٣٧٥٨	الإجمالي

إدارة المطالبات

مسؤول المطالبات

اسم المستفيد



No.: 00495846 رقم :

samba سامبا

Samba Financial Group مجموعة سامبا المالية
فرع الأندلس جدة
ANDALUS BRANCH JEDDAH

Date: 11/07/2016 التاريخ :

Place of Issue: جدة حرر في :

Against this cheque
Pay to the order of

إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر احمد عبدالعزيز باشا الحازمي

The amount of مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف و سبعمائة و خمسون ريال سعودي

ريال S.R.	3,750.00
--------------	----------

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
RIYADH

Do not write below this Line لا تكتب تحت هذا الخط

Signature

التوقيع

١١٠٠٤٩٥٨٤٦١١ ٢٠١٦٠٧١١ ١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٤٢٧٢٤٥٥١٠ ٠١

AR2705162	رقم الحادثة / Case Number
27/05/2016 01:06:20	وقت الحادث / Accident Time
التقسيم / شائق / خلفه سوبرماركت جنان / ع اليسار مدرسة البنات الرابعة / هاتفه كذا / دوما	مكان الحادث Accident Location

Liability Determination Report

تقرير نهائي
Final Report



Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)	الاسم / Name
	فهد عبدالعزيز باشا		عبدالعزیز لاقی ضحی	
	سعودی		سعودی	الجنسية / Nationality
	18		19	العمر / Age
	0556816856		0559460302	رقم الاتصال / Mobile No.
	1097289779		1105069478	رقم الرخصة / License No.
	رخصة خاصة		رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type

Owner Name	اسم المالك / Owner Name	Make/Model	نوع المركبة / Make/Model	Year & Color	سنة ولون / Year & Color	Plate No	رقم اللوحة / Plate No
	احمد عبدالعزيز باشا		لاقي ضحی الحزامی				
	توبوتا / بيب شامرين		تيسان / بيب شامرين				
	بيبي / 2015		بيبي / 2008				
	ا ب 7799		ا د ف 8722				

Company Name	اسم الشركة / Company Name	Policy No.	رقم الوثيقة / Policy No.	Expiry Date	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني				
			95/1/709276/2015-1		
				05/11/2016	

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
لا يوجد، There is no	عدم ترك مسافة، no sufficient distance، كفاية	Cause of Acc. / سبب الحادث
		Laws Violated / الأنظمة المخالفة
0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
1/2-0HNTF	2/2-162HNTF	المؤشرات / indicators
الركن الخلفي الأيسر، Rear Left	الركن الأمامي الأيمن، front، اللفظة، Front Right	جهة الصدمة / Damage Area
		الممتلكات / Properties
	نعم/Yes	احتمالية حق الرجوع / Recovery
	عمر السائق أقل من 21 سنة	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

Surveyor ID	اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID
01783	
<p>بعد المعاينة والإطلاع والتشخيص في موقع الحادث والاستماع لأقوال الطرفين تبين في أن : الطرف 1 كان يسير في من (حليمة السعيدة) باتجاه (الغرب) ، وكان الطرف 2 يسير في من (حليمة السعيدة) باتجاه (الغرب) ، ولعلم تبين الطرف 1 أثناء القيادة قام لم يترك مسافة جانبية مما حتم التصادم بين المركبتين ونتج عن ذلك أضرار مادية بكلتا المركبتين كما هو موضح بالرسم التقريبي وتكون النسبة بواقع 100 % للطرف (1) وفقا للمادة رقم (37 / 1 / 50) من نظام المرور ، والطرف (2) صفر % . الحادث وقع في صباح يوم الخميس في تاريخ 26 / 5 / 2016 وتم الإبلاغ في تاريخ 27 / 5 / 2016 ، وذلك لانشغال الطرفين مع عائلاتهم وذلك حسب المادة الطرفين</p>	
<p>Accident Description / وصف الحادث</p>	
<p>معلومات المحقق Surveyor Info</p>	
<p>العمليات</p>	

وزارة النقل

عبد الرحمن محمد المسند

خدمات عامة لجميع السيارات

ميكانيك - سمكرة - دهان

المملكة العربية السعودية - عرعر - الصناعية

رخصة رقم / (٤٢٦)



التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق ٥ / ٢٨ / ٢٠١٦ م

00106

اسم السيارة: هاريسون رقم: ٧٧٥٩ موديل: ٢٠١٥ اللون: ابيض

بيان القطع المطلوبة

١- رفوف حلق	١٣- سيار	٣ سيار
٢- بطانة رفوف كلبات	١٤-	
٣- رفوف حلق	١٥-	٣ سيار
٤-	١٦-	
٥-	١٧-	
٦-	١٨-	
٧-	١٩-	
٨-	٢٠-	
٩-	٢١-	
١٠-	٢٢-	
١١-	٢٣-	
١٢-	٢٤-	

قيمة الإصلاح: ٣٠٠٠ / ٣٠٠٠ / ٣٠٠٠ لا غير بدون قطع غيار

قيمة التقدير

٣٠٠٠



ورقته الخالية لإصلاح السيارات

التاريخ ٥١٤٣ / /

الموافق ٢٠١ / /

00417

سمكرة - دهان - ميكانيكا - كهرباء

لصاحبها / عطوي محمد الرويلي

عرعر - الصناعية - رخصة قم ١٠٠

تليفون : ٦٦٤٢٦٢٨


أمر تقدير

إلى :
تقدر تلفيات السيارة نوع هواكس كرسن رقم ٢٠١٥ لايب ب ٧٧٩٨
إصلاح - شغل - سمكرة وصنع بمبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال بدون قطع غيار
قطع الغيار التي تحتاج تبديل على حساب مالك السيارة :-


سعر القطعة	مسلسل	سعر القطعة	مسلسل
	١١	مخرب حلق اسبر	١
	١٢	مخرب حلق اسبر	٢
	١٣	كليات بطانة مخرب حلق اسبر	٢
	١٤		٤
	١٥		٥
	١٦		٦
	١٧		٧
	١٨		٨
	١٩		٩
	٢٠		١٠

ريال ريال قيمة القطع ٢٠٠٠ ريال قيمة الإصلاح ٢٠٠٠

ريال جميع قيمة الإصلاح قطع الغيار بمبلغ إجمالي



مكبري
كوسر مداري



شركة أكراك

WorkShop

L.C / 330000986

0416

التاريخ: / / ١٤

الموافق: ٥ / ٢٠١٧ م



أمر تقدير معتمد

ورشة سائقين عرعر

سمكرة - دهان (سيارات كبيرة وصغيرة)

ميكانيكا - كهرباء

لصاحبها / أبو شهيد

رخصة رقم / ٢٣٠٠٠٩٨٦

إدارة: أبو مالك شاهين

جوال / ٥٥١٩٢٢٠٠٨

رقم اللوحة: أ ك ب ٧٧٩٩٧ نوع السيارة: هالكى الموديل: ٢٠١٥ اللون: أبيض

م	سمكرة ودهان	م	القطع المطلوبة
1		1	الرفرف الخلفي (١٤)
2		2	
3		3	خط الرفرف الخلفي (١٤)
4		4	دبالة رفرف خلفي (١٤)
5		5	
6		6	كباب - دبالة
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	

الإجمالي أ لسان و سبائك حديد
القيمة التقديرية شغل يد بدون قطع / ٤٧٠٠٠
القيمة التقديرية: أبو مالك شاهين
فقط لا غير

ملحق الطلب - عرعر - ٥٥١٩٢٢٠٠٨

المملكة العربية السعودية - عرعر - الصناعية

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

احمد بن عبدالعزيز بن ناسا الدرويش الحازمي



٢٠٩٤٧٥٠٩٠٦

الرقم

١٤٤٦/١٢/٢٢ هـ

تاريخ الانتهاء

عمر

جهة الإصدار

عمر

مكان الميلاد

١٤١٦/١٢/٢٦ هـ

تاريخ الميلاد



تاريخه

رقم المخطط

1094780908

١٤٢٢/١٢/٢٢ هـ

عمر

٥١٢٣٨

MOTOR Vehicle Claim Form



نموذج مطالبة تأمين (المركبات)

Insurance policy information for this claim (For Official Use only)

معلومات التأمين الخاصة بالمطالبة (للاستخدام الرسمي فقط)

Official Use only	SR <u>٤٧٩</u> مبلغ التعويض Claim amount	<u>٩٥/١٧٩٤٧٧٤١٥-١</u> رقم الوثيقة Policy No.	<u>الطريق</u> شركة التأمين Insurance Company
	100% <input type="radio"/> 75% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 0% <input checked="" type="radio"/>	نسبة المسؤولية Liability %	طرف الثالث Third Party <input checked="" type="radio"/> شامل Comprehensive <input type="radio"/>

1. CLAIMANT INFORMATION (Please fill the form completely)

(الرجاء ملء النموذج بشكل كامل)

رقم تقرير الحادث Accident Report No. ARIC مع الممثل / Attend By

رقم لوحة المركبة Vehicle Plate No. ٧٧٩٩ تاريخ الحادث Accident Date ٢٠١٦ / ١٥ / ٤٧

رقم هوية المالك Owner ID No. ١٠٩٤٧٥٠٩٠٦ اسم المالك Owner Name احمد عبدالعزيز باشتا الحارثي

رقم جوال Mobile No. ٥٥٥٦٨١٦٨٥٦ البريد الإلكتروني E-mail ٥٥٥٦٨١٦٨٥٦

رقم هوية قائد المركبة Driver I.D No. ١٠٩٧٤٨٩٧٧٩ تاريخ ميلاد السائق Driver's Date of Birth ٢٠١٨ / ٧ / ٢٧

نعم / YES السائق هو مالك المركبة Driver is the owner of the vehicle


نوع المطالبة Type Of Claim: تلف المركبة Vehicle Damage

كوارث طبيعية Natural Disasters (Flood etc.) حريق Fire سرقة Theft تلفات Property Damage وفيات Death إصابات Injury


2. DETAIL DESCRIPTION OF ACCIDENT

ضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث. Mark (X) to show damage areas of Vehicle due to this Accident.

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث. Please Describe the Accident in your own words.



كنت ماشي ولقيت سيار مع طرف الاشارة وكان خلفي الضيق وهدمني من الخلف من جهة اليسار وكان بين يافخضيار واخذ يمين وهدمني



3. DECLARATION

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) Bank Account Must the Vehicle Owner (IBAN) 2A5005000068200999772000

نعم / YES هل تريد ان تتلقى شيك في فرع اخر من فروعنا? Do you want to receive the check in another claim branch?

نعم / YES هل لديك تأمين اخر للمركبة? Do you have another insurance for this vehicle?

I, the undersigned hereby acknowledge that the above information is TRUE and CORRECT.

رقم هوية مقدم المطالبة Claimant I.D No. ١٠٩٧٤٨٩٧٧٩


تاريخ Date ٢٠١٦ / ١٥ / ٢٩

مقدم المطالبة Claimant Name محمد عبدالعزيز باشتا

التوقيع Signature [Signature]



التسيم




شخ حليمه السعديه



الإستفسار والمساعدة ندم
920000560

إطعام مراجعته



رقم الحاله : AR2705162

الشركه المتحدده للتأمين التعاوني - UCA

رقم الاتصال : 920033222

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة مسير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
احمد عبدالعزيز باشا الحازمي

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٩٤٧٥٠٩٠٦

هوية المالك

MR0EX19G7F3529980

رقم الهيكل

٧٧٩٩ أ ي ب

رقم اللوحة

7799 B V A

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة وكيب غمارت كون

تويوتا

مركبة المركبة

حمولة المركبة ٥

٢٦٥٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٥


البيضا

اللون

تاريخ الانتهاء ١٤٣٩/٠٥/١٩

٤٦٣٩٣١٤١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



فهد بن عبدالعزيز بن باشا الحازمي

FAHAD ABDULAZIZ BASHA ALHAZMI

No. 1097289779 : الرقم ١٠٩٧٢٨٩٧٧٩

DOB: 27/11/1997 : تاريخ الميلاد ١٤١٨/٠٧/٢٧

Exp: 24/10/2025 : تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/١٠/٢٤

B+ فصيلة الدم : تاريخ الاصدار ١٤٣٧/٠٥/٠٢

النوع : خاصة

الجنسية : سعودي



27 Nov 2015 0138




27 Nov 2015 0138



27 Nov 2015 0138



27 Nov 2015 0138



27 Nov 2016 01:30



27 Nov 2016 01:30





27 Nov 2016 01:30




27 Nov 2016 01:30






27 May 2016 02:01

28/05/2016	Print Date / طباعة / تاريخ طباعة	نجم تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	
AR2705162	Case Number / رقم الحالة		
27/05/2016 01:06:20	Accident Time / رقم الحادث		
التسليمات التسوية ملية بموجب شركة خازن مع السيو مدرسة الفتيات العراقية / مكان الحادث / Accident Location			
Party (2)	Party (1)	Name / اسم	معلومات السائق / Driver Info.
فهد عبدالمجيد بنها	عبدالمجيد الي حسي	Nationality / جنسية	
سوري	سوري	Age / اعمار	
18	18	Mobile No. / رقم المصداق	
0556816856	0559480302	License No. / رقم الرخصة	
4097259779	1105069476	License Type / نوع الرخصة	
رخصة قيادة	رخصة قيادة		
عبد عبدالمجيد بنها	الي حسي حذرمي	Owner Name / اسم المالك	معلومات المركبة / Veh. Info.
تويوتا / تويوتا	تويوتا / تويوتا	Make/Model / الماركة / النموذج	
2013 / تويوتا	2008 / تويوتا	Year & color / سنة و لون	
7799 / 01	8722 / 01	Plate No. / رقم الرخصة	
	UCA-معرفة اخطاها لتأمين التجاري	Company Name / اسم الشركة	التأمين / Ins. Info.
	954709276/2015-1	Policy No. / رقم الوثيقة	
	05/11/2016	Expiry Date / تاريخ انتهاء	
حد اضرار الحادث : 2 حد التعويضات : 0 حد التغطية : 0			
There is no... Y	no sufficient @ stance / عدم كفاية	Cause of Acc. / سبب الحادث	معلومات الحادث / Accident Info
0%	100%	Level Violated / درجة المخالفة	
1/2-0INHTF	2/2-402NHTF	Indicators / المؤشرات	
Rear Left / الخلف اليسار	Front Right / الامم اليمين / الخلف اليمين	Damage Area / جهة التضرر	
	Yosun	Properties / الممتلكات	
		Recovery / الرجوع	
		Recover Reason / سبب تعويض الرجوع	
		عمر السائق أقل من 21 سنة	
01783	Surveyor ID / رقم المسجل	Accident Description / وصف الحادث بعد المعاينة والإبلاغ والتشعر من اى موقع الحادث والإستماع لأقوال الشرفاء تم ان : الطرف 1 كان يسير في شئ (حياجه السعيه) باتجاه (الغرب) ، وكان الطرف 2 يسير في شئ (حياجه السعيه) باتجاه (الغرب) ، ولهم تيزه الحرف 1 اتجاه العباده ثم لم يتوقف مسافه جديده معاً حتى التصادم بين المركبتين وبتح من تلكه الحوادث مباديه بكتا التبرك كان كما هو موضح بالصوره التاليه وكان السعيه حوالي 100 % للثرف (1) وكذا السعيه واره (1 / 1 / 50) 37 [من اتجاه الغرب ، والاتجاه (2) سافه 90 % الحاصه واره في مساع يوم الحادث ان التاريخ 2016 / 5 / 25 وتم الابلاغ في التاريخ 2016 / 5 / 27 ، ولكنه لا تشمل الشرفاء مع عقابتهم ولكنه حسب ابناء الشرفاء	



27 May 2016 02:01



27 May 2016 0135




27 May 2016 0135



27 May 2016 0135




27 May 2016 0135





27 New York Ave




27 New York Ave





27 New York Ave




27 New York Ave








27 May 2016 0137





27 May 2016 0137





27 May 2016 0137




27 May 2016 0137






رقم العادة: AR2705162	
رقم اللوح	8722 ادق
اسم المالك	لافي ضحي الحازمي
شركة التأمين	الشركة المتحدة للتأمين UCA
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Nissan
تاريخ الصنع	2008
تاريخ الفاعليه	06/11/2015
تاريخ الانتهاء	05/11/2016
رقم الوثيقة	95/1/709276/2015-1



[Handwritten signature]

27 May 2016 0201



27 May 2016 0130