



للمسكرة والبوية

القصيم - عنيزة - المنطقة الصناعية

ت: ٣٢٦١٠١٧

0866

التاريخ / / ١٤٤٣ هـ

تسعيرة

الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ م

سعادة مرور ..... المحترم

بعد التحية/نفيد سيادتكم انه تم الكشف على السيارة رقم ..... ٢٠٦٩

موديل ..... ٢٠١٦ نوعها ..... فورد دوسر

وجد انها بحاجة للاثي .....

تكلفة اصلاح الورشة بمبلغ وقدره ..... ٢١٠٠

كتابة ..... الصيانة بيان

وتحتاج لقطع الغيار التالية

١٦	١	باب محرك
١٧	٢	بنداب خلف
١٨	٣	سكينة زحام خلف
١٩	٤	فيسيل لقاعد
٢٠	٥	مسكيات عمل لفرم
٢١	٦	
٢٢	٧	
٢٣	٨	
٢٤	٩	
٢٥	١٠	
٢٦	١١	
٢٧	١٢	
٢٨	١٣	
٢٩	١٤	
٣٠	١٥	


مجمع الضمان  
 رقم الترخيص: ٥٠٠٢١٢١  
 رقم الهاتف: ٥٠٠٢١٢١

مع العلم ان قطع الغيار لا تدخل ضمن تكلفة الاصلاح وهناك عيوب بالسيارة  
 ولا تعرف الا بعد الفك وهذا وتقبلو تحياتنا ودمتم

رسوم التسعيرة ( ٥٠ ) ريال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

# مجمع الولاة



سمكرة وبوية سيارات

ترخيص : ١٠٠٤٢٩ - ص.ت : ٢٠٥٠

جوال : ٠٥٠٢٠٢٨٢٢٦٦ - ٠٥٠٥١٣٦٠٦٦

عنيزة - الصناعية - شارع الثلاثين

التاريخ : ٨ / ١٤٤٢ هـ

الموافق : ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ م

الرقم الضريبي : ٣٠٠٤٢٩٢٣٥٧٠٠٠٠٠٣

0640

تقرير تسعيرة

إلى من يهمه الأمر

بعد معاينة الصدمة الموجودة بالسيارة نوع **مُرد نرس**

موديل ٢٠١٦

رقم اللوحة د.ب.ن ٣٠٦٩


لونها رصاصي

نفيدكم بأن القيمة المقدرة للإصلاحها بدون قطع الغيار مبلغ وقدره **الضمان وشرائه** ريال سعودي

فقط لا غير **٢٢٢** ريال سعودي

والقطع المطلوبة للسيارة هي

ولكم جزيل الشكر ...



ودمتم

ملاحظة : علماً بأن يوجد قطع غيار غير معروف صلاحيتها الا بعد فك السيارة وهذا للعلم  
القيمة المضافة ١٥%

٥٧٥٠



قيمة التسعيرة ( ٥٠ ) ريال

المجموع بعد الضريبة

Computer - Electronic Scales - Torsis - Electricity  
General Formation Cleaning brushes and seats  
hand tools - industrial - electric

سمكرة - ميكانيكا - فحص كمبيوتر ميزان إلكتروني  
ترصيص - كهرباء - تربيط عام تشميع يدوي  
تنظيف فرش ومقاعد عدد يدوية - صناعية - كهربائية  
الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

Sector Center  
**Abdulrahman Saud Al-Ajlan**

For car maintenance

Complex No. (2)

Car Repairing Section

C.R 1128131306

VAT No. : 310090252900003

٢٠٢١ / ٤ / ١٤

0243

تسعيرة

شركة عبدالرحمن سعود العجلان وشركاه المحدودة

للمسكرة والبوية

رقم (٢)

**عبدالرحمن سعود العجلان**

لصيانة السيارات

مجمع رقم (٢)

قسم ورش المسكرة

س.ت / ١١٢٨١٣١٣٠٦

الرقم الضريبي : ٣١٠٠٩٠٢٥٢٩٠٠٠٠٣

رقم اللوحة	اللون	الموديل	نوع السيارة
٢٠٦٩	رمادي	٢٠١٧	فورد نواس

نفيدكم علماً بأن القيمة الخاصة بشغل اليد مبلغ وقدره ( ريال )

فقط لا غير ..... القيمة ..... ريال

فقط الغيار المطلوبة :

١٣-	١- ...
١٤-	٢- ...
١٥-	٣- ...
١٦-	٤- ...
١٧-	٥- ...
١٨-	٦- ...
١٩-	٧- ...
٢٠-	٨- ...
٢١-	٩- ...
٢٢-	١٠- ...
٢٣-	١١- ...
٢٤-	١٢- ...

مسؤول الورشة

ملحوظة : \* بعض قطع الغيار لا تعتمد إلا بعد فك السيارة

رسوم التسعيرة	٥٠
القيمة المضافة ١٥%	١٧٥
الإجمالي شامل الضريبة	٢٢٥
فقط	

قطع الغيار  
SPARE PARTS

رقم العرض: 30001361760003  
رقم القيمة المضافة: 1010064047  
C.R. 1010064047  
عرض أسعار



رقم الحساب: C0007620  
العميل:

التاريخ: 12/04/2021  
الساعة: 15:17  
الفرع: Onaizah Branch

\*\*\*\*\*

أمر شراء:  
Ziyad Hamad Dulayqan:  
0799

عرض رقم: 21973  
رقم العمل: 64570

الوصف	الكمية	السعر	المجموع
DOOR ASY - REAR - L باب - خلفي يمين	1	5635,00	5635,00
HANDLE ASY - DOOR - يد باب داخليه خارجيه	1	265,00	265,00
REGULATOR - WINDOW	1	311,00	311,00
MOTOR ASY - WINDOW	1	162,00	162,00

الوصف	الصافي المدفوع الاجمالي	الصافي المدفوع الاجمالي
مجموع القطع	6373,00	6373,00
جميع القطع لا تسترجع و لا تستبدل ولا ترد قيمتها الا بابرار الفاتورة الاصلية و أن تكون القطعة مغلقة وبحالة جيدة ، وذلك خلال ثلاثة أيام	0,00	0,00
دفعه مرتجعه	0,00	0,00
Net Value	6373,00	6373,00
VAT15%	955,95	955,95
تقريب	0,00	0,00
صافي القيمه	7328,95	7328,95
استلمت عن طريق.....		
التوقيع.....		
لا تعتمد قيمة الشيكات الا بعد تحصيلها واعتمادها لحسابنا في البنوك		

يرجى الاطلاع على الشروط خلف الفاتورة

Please turn over for terms and conditions

الفرع: طريق خريص الصناعية | الصناعية II | العروبة العليا | العروبة العليا | البدية  
تليفون: 011 2319944 011 2319944 011 2319944 011 2319944 011 2319944 011 2319944 011 2319944  
فاكس: 011 2311811 011 2311811 011 2311811 011 2311811 011 2311811 011 2311811 011 2311811