

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة

١ - معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات أدناه

رقم وثيقة تأمين المؤمن له مبلغ التعويض ريال سعودي

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

اسم المالك رقم هوية المالك

البريد الإلكتروني رقم جوال المالك

صندوق البريد / الرمز رقم هوية سائق المركبة

اسم السائق السائق هو مالك المركبة؟ نعم لا تاريخ ميلاد السائق / /

٢ - معلومات ووصف تفاصيل الحادث


مدينة / موقع الحادث

تاريخ ووقت وقوع الحادث صباحا مساء

رقم تقرير الحادث مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى

رقم لوحة مركبة الطرف الثالث نسبة مسؤولية مقدم المطالبة 0% 25% 50% 75%

ضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث



يرجى وصف كيفية وقوع الحادث

اصطدم لطرف الأيمن في سيارة أخرى

المرصع

٣ - إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

رقم الحساب البنكي (IBAN) الخاص بمالك المركبة

أقر بأنه عند استلامي لمبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك أو بواسطة شيك ، فإنني أخلي وأبري شركة ميدغلف بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً . كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة .

أوافق على منح شركة ميدغلف ، ولغرض دراسة المطالبة ، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة / معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات ، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها . كما أوافق على منح شركة ميدغلف الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

مقدم المطالبة مالك المركبة شخص آخر

اسم مقدم المطالبة رقم هوية مقدم المطالبة

التوقيع التاريخ

رقم جوال مقدم المطالبة

للاستعمال الرسمي

المستندات مكتملة نعم لا المستندات الناقصة

هل يتطلب معاينة المركبة؟ نعم لا رقم الموظف التاريخ / / التوقيع

(تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

12/01/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report																																															
JD120121460	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report																																															
12/01/2021 18:28:11	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحميل سحبت لنجد																																															
جدة الريان 12، جدة	مكان الحادث Accident Location																																																
21.6438248, 39.2076839	تفاصيل الحادث / Coordinate																																																
<table border="1"> <tr> <td>Party (2)</td> <td>الطرف (2)</td> <td>Party (1)</td> <td>الطرف (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>محمد بن خالد بن سعيد</td> <td></td> <td>محمد بن خالد بن سعيد</td> <td>Name / الاسم</td> </tr> <tr> <td></td> <td>سعودي</td> <td></td> <td>سعودي</td> <td>Nationality / الجنسية</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41 07/07/1980</td> <td></td> <td>30 01/10/1991</td> <td>Age / العمر</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0503607705</td> <td></td> <td>0599899823</td> <td>Mobile No. / رقم الاتصال</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2058345964</td> <td></td> <td>2460317862</td> <td>ID Number / رقم الهوية</td> </tr> <tr> <td></td> <td>رخصة خاصة</td> <td></td> <td>لا يوجد رخصة / لا يحمل</td> <td>License Type / نوع الرخصة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04/01/1460</td> <td></td> <td></td> <td>Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/01/2021</td> <td></td> <td></td> <td>Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة</td> </tr> </table>					Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)			محمد بن خالد بن سعيد		محمد بن خالد بن سعيد	Name / الاسم		سعودي		سعودي	Nationality / الجنسية		41 07/07/1980		30 01/10/1991	Age / العمر		0503607705		0599899823	Mobile No. / رقم الاتصال		2058345964		2460317862	ID Number / رقم الهوية		رخصة خاصة		لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة		04/01/1460			Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		12/01/2021			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة
Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)																																														
	محمد بن خالد بن سعيد		محمد بن خالد بن سعيد	Name / الاسم																																													
	سعودي		سعودي	Nationality / الجنسية																																													
	41 07/07/1980		30 01/10/1991	Age / العمر																																													
	0503607705		0599899823	Mobile No. / رقم الاتصال																																													
	2058345964		2460317862	ID Number / رقم الهوية																																													
	رخصة خاصة		لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة																																													
	04/01/1460			Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة																																													
	12/01/2021			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة																																													
<table border="1"> <tr> <td>Owner Name / اسم المالك</td> <td>شركة محمد بن سعيد</td> <td>شركة محمد بن سعيد</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Make/Model / طراز المركبة</td> <td>هوندا / هوندا</td> <td>هوندا / هوندا</td> <td></td> </tr> <tr> <td>year & color / سنة واين</td> <td>بيج / 2013</td> <td>بيج / 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plate No / رقم اللوحة</td> <td>ب 550 / خصيصي</td> <td>ب 3518 / نقل خاصي</td> <td></td> </tr> </table>					Owner Name / اسم المالك	شركة محمد بن سعيد	شركة محمد بن سعيد		Make/Model / طراز المركبة	هوندا / هوندا	هوندا / هوندا		year & color / سنة واين	بيج / 2013	بيج / 2016		Plate No / رقم اللوحة	ب 550 / خصيصي	ب 3518 / نقل خاصي																														
Owner Name / اسم المالك	شركة محمد بن سعيد	شركة محمد بن سعيد																																															
Make/Model / طراز المركبة	هوندا / هوندا	هوندا / هوندا																																															
year & color / سنة واين	بيج / 2013	بيج / 2016																																															
Plate No / رقم اللوحة	ب 550 / خصيصي	ب 3518 / نقل خاصي																																															
<table border="1"> <tr> <td>Ins. Info.</td> <td>شركة التأمين</td> <td>شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين للتأمين - ميدكلف</td> <td>اسم شركة / Company Name</td> </tr> <tr> <td></td> <td>شركة لراجي للتأمين التعاوني</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P1219-MTI-TAMB-304285</td> <td>MOC/5996376-2020-660</td> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15/02/2021</td> <td>29/10/2021</td> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17/12/2019</td> <td>29/10/2020</td> <td>تاريخ البداية / Start Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td>تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة</td> <td>تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة</td> <td>نوع التأمين / Insurance type</td> </tr> </table>					Ins. Info.	شركة التأمين	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين للتأمين - ميدكلف	اسم شركة / Company Name		شركة لراجي للتأمين التعاوني				P1219-MTI-TAMB-304285	MOC/5996376-2020-660	رقم الوثيقة / Policy No.		15/02/2021	29/10/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date		17/12/2019	29/10/2020	تاريخ البداية / Start Date		تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type																					
Ins. Info.	شركة التأمين	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين للتأمين - ميدكلف	اسم شركة / Company Name																																														
	شركة لراجي للتأمين التعاوني																																																
	P1219-MTI-TAMB-304285	MOC/5996376-2020-660	رقم الوثيقة / Policy No.																																														
	15/02/2021	29/10/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date																																														
	17/12/2019	29/10/2020	تاريخ البداية / Start Date																																														
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type																																														
<table border="1"> <tr> <td>عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Cause of Acc. / سبب الحادث</td> <td>عدم تربة مسافة كافية</td> <td>no sufficient distance, كافية</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>الأخطاء المخالفة / Laws Violated</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>جهة الصدمة / Damage Area</td> <td>الخلفية, Rear</td> <td>القدمة, front</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>الممتلكات / Properties</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>إمكانية حل الرجوع / Recovery</td> <td></td> <td>نعم/Yes</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Recover Reason / سبب إمكانية حل الرجوع</td> <td></td> <td>السائق لا يملك رخصة</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0					Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم تربة مسافة كافية	no sufficient distance, كافية			الأخطاء المخالفة / Laws Violated					نسبة المسؤولية / LD%	0%	100%			جهة الصدمة / Damage Area	الخلفية, Rear	القدمة, front			الممتلكات / Properties					إمكانية حل الرجوع / Recovery		نعم/Yes			Recover Reason / سبب إمكانية حل الرجوع		السائق لا يملك رخصة							
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0																																																	
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم تربة مسافة كافية	no sufficient distance, كافية																																															
الأخطاء المخالفة / Laws Violated																																																	
نسبة المسؤولية / LD%	0%	100%																																															
جهة الصدمة / Damage Area	الخلفية, Rear	القدمة, front																																															
الممتلكات / Properties																																																	
إمكانية حل الرجوع / Recovery		نعم/Yes																																															
Recover Reason / سبب إمكانية حل الرجوع		السائق لا يملك رخصة																																															
<table border="1"> <tr> <td>3250</td> <td>رقم المحقق / Surveyor ID</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>بعد المعاينة والإطلاع واستماع أقوال الشهود لي انه كلا الطرفين يسيران بطريق الحرمين جنوب بحي الريان وأثناء سيرهم قام الطرف الثاني بتكليل السرعة والطرف الأول عدم ترك مسافة كافية اصطدام بالطرف الثاني وعطى حسب رويته يتحمل نسبة الخطأ كلفه الطرف الأول ١٠٠% عدم ترك مسافة كافية الطرف الأول العتمة الطرف الثاني المؤخرة</p> </td> <td colspan="3"> <p>Accident Description / وصف الحادث</p>  <p>العمليات Operations</p> </td> </tr> </table>					3250	رقم المحقق / Surveyor ID				<p>بعد المعاينة والإطلاع واستماع أقوال الشهود لي انه كلا الطرفين يسيران بطريق الحرمين جنوب بحي الريان وأثناء سيرهم قام الطرف الثاني بتكليل السرعة والطرف الأول عدم ترك مسافة كافية اصطدام بالطرف الثاني وعطى حسب رويته يتحمل نسبة الخطأ كلفه الطرف الأول ١٠٠% عدم ترك مسافة كافية الطرف الأول العتمة الطرف الثاني المؤخرة</p>		<p>Accident Description / وصف الحادث</p>  <p>العمليات Operations</p>																																					
3250	رقم المحقق / Surveyor ID																																																
<p>بعد المعاينة والإطلاع واستماع أقوال الشهود لي انه كلا الطرفين يسيران بطريق الحرمين جنوب بحي الريان وأثناء سيرهم قام الطرف الثاني بتكليل السرعة والطرف الأول عدم ترك مسافة كافية اصطدام بالطرف الثاني وعطى حسب رويته يتحمل نسبة الخطأ كلفه الطرف الأول ١٠٠% عدم ترك مسافة كافية الطرف الأول العتمة الطرف الثاني المؤخرة</p>		<p>Accident Description / وصف الحادث</p>  <p>العمليات Operations</p>																																															

Via Najm Information System.

ER_1010229751

Ialqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
13/01/2021 05:22:09 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
13/01/2021 01:01:09 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/01/2021 05:10:31 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1301211327	رقم التقرير - DA Report No	
JD120121460	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة		Owner	
عبدالله سعيد سالم	رقم الهوية / ID		معلومات المركبة
1000721736	رقم الجوال / Mobile No		
0503607705	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
Honda	الموديل / Model	بيانات المركبة	
اكورد	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
White 2013	رقم اللوحة / Plate No		
R K B 550	رقم الهيكل / Chasis No		
1HGCR2675DA614661	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
Malkiron Center For Assessmet	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
3043.48	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
456.52	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
13900.70	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	Spare Parts	
2085.11	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
16944.17	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost	Final Estimation	
19485.80			
		ملاحظات	
		Comments	
		% على ديكور الصدام الخلفي لوجود ضرر سابق 75 يحسب نسبة خصم	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
The Mediterranean & Gulf Insurance & Reinsurance Company (medGulf)	By Insurance Company	100



Alalqeron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
13/01/2021 05:22:09 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
13/01/2021 01:01:09 PM	تاريخ التقدير - DA Date
13/01/2021 05:10:31 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date
DA1301211327	رقم التقرير - DA Report No
JD120121460	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage Assessment Report

Spare parts final value with VAT (15%) (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
15985.8	13900.70	20%	17375.87	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2646.96	0%	0%	2646.96	1	شنته خلفيه 68500T2AY10ZZ
662.61	0%	0%	662.61	1	ديكور نيكل شنته خلفي 74890T2FA01
1034.78	0%	0%	1034.78	1	اسطب شنته خلفي يمين 34150T2AY11
1029.57	0%	0%	1029.57	1	اسطب شنته خلفي يسار 34155T2AY11
1406.09	0%	0%	1406.09	1	اسطب ركن خلفي يمين 33500T2AY21
1379.13	0%	0%	1379.13	1	اسطب ركن خلفي يسار 33550T2AY21
78.26	0%	0%	78.26	1	عظمه صدام خلفي يمين 71593T2AA01
78.26	0%	0%	78.26	1	عظمه صدام خلفي يسار 71593T2AA01
1934.78	0%	0%	1934.78	1	كاميرا خلفيه 39530T2AA01
388.70	0%	0%	388.70	1	ديكور داخلي وسط شنته 84630T2FM01ZA
2330.43	0%	0%	2330.43	1	أرضية شنته 84521T2FY10ZA
1652.17	0%	0%	1652.17	1	صدام خلفي 04715T2AA10ZZ
402.61	0%	0%	402.61	1	ربله شنته خلفي دائري 74865T2A003
1250.43	0%	0%	1250.43	1	حساس خلفي عدد اثنين 39670T2AK01
85.43	75%	0%	341.74	1	ديكور صدام خلفي 71510T2GA00
1015.65	0%	0%	1015.65	1	صاجة خلفية 66100T2AA00ZZ

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك
عبدالله سعيد سالم بامبيروك

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٠٠٧٢١٧٣٦ هوية الملك

رقم الهيكل 1HGCR2675DA614661

رقم اللوحة ٥٥٠ ر ك ب

550 R K B

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكورد

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٣

مركبة المركبة هوندا

وزن المركبة ١٥١٥

اللون ابيض

٩٥٥٩٤٦٢١٠

الرقم التسلسلي



مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

عبدالله سعيد سالم بامبيروك

17600 - شارع الجامعة

رقم العميل: 1837628

ح/ج: 176608010883252

ايبان: SA87 8000 0176 6080 1088 3252