

16/09/2018	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
MC13091899	Case Number / رقم الحادثة	
13/09/2018 14:38:12	Accident Time / وقت الحادث	تقرير نهائي Final Report
المعصم باتجاه الشرائع النيك خلف ب 700 متر كامري جيب	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور مكة
21.4538742. 39.871573	Coordinate / إحداثيات الحادث	



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	لايحل	وليد احمد حرقوش
Nationality / الجنسية		سوري
Age / العمر	40	44
Mobile No. / رقم الاتصال	0505061228	0556510500
License No. / رقم الرخصة		2151820673
License Type / نوع الرخصة		رخصة خاصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك Owner Name	يبر بندر القرشي
Make/Model / طراز المركبة	جي . أم . سي / بيكون	هيونداي / توسان
year & color / سنة ولون	فضي / 2014	فضي / 2017
Plate No / رقم اللوحة	ح ر ط 8039 / خصوصي	١١٤ / 1686 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة Company Name	شركة التأمين العربية التعاونية
Policy No. / رقم الوثيقة	P/210/5501/17/001629-5	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	03/12/2018	


عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	التحرف ، sudden change of lane, مفاجئ
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	0%
المؤشرات / indicators	1/1-80NNFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن ، Front Right, عجلات، Wheels الركن الخلفي الأيسر، Rear Left, عجلات، Wheels
الممتلكات / Properties	
احتسابية حتى الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتسابية حتى الرجوع	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1085698452 / 2686
معلومات الحادث Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والإطلاع وسماع أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير في طريق المعصم بجوار محطة الخير والطرف الثاني بنفس الاتجاه حيث أن الطرف الأول اصطدم بمركبة الطرف الثاني من الخلف لعدم الانتباه ونتج عن ذلك اضرار مادية في مركبة الطرف الأول ركن امامي يمين والطرف الثاني ركن خلفي يسار وبذلك تكون النسبة حسب مראيتي في موقع الحادث ١٠٠% علي الطرف الأول لانحراف بون الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر المادة بنظام المرور السعودي ١/٣٦/١/٥٠ ملاحظه الطرف الاول بدون رخصه قياده وبدون إثبات وتحرك من الموقع لمسافة ٣٠٠</p>	

تقرير نهائي

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

MC13091899	رقم الحالة / CaseNumber
13/09/2018 02:38:12 PM	وقت الحادث / Accident Time
متر 700 المعيصم \ باتجاه الشرايح \ البيك خلف ب كامري \ جيب	مكان الحادث / Accident Location



★ الشيخ ★

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الشاذلي

اسم الضابط:

الجهة:

محمد مطر القرشي

شيخ المعارض
وطائفة دلالين حراجات السيارات
بالعاصمة المقدسة

72223

التاريخ: ٨ - ١ - ١٤٤٠ هـ

المكرم / ربيع شيخ ارضوا

بناءً على خطابكم الوارد إلينا برقم وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٠ هـ
بخصوص السيارة لوحتها ١٣٨٦١٢ موديل ٢٠١٧

ورقم الهيكل: نفيديكم بأن سعر السيارة الموضح ببياناتها أعلاه

قبل الحادث يقدر بمبلغ وقدره: خمسة آلاف و٥٠٠٠٠ تقريباً

وبعد الحادث يقدر بمبلغ وقدره: اثنان وأربعون ألفاً و٤٢٠٠٠ تقريباً

هذا ولكم تحياتنا ..

شيخ معارض السيارات

بالعاصمة المقدسة

التوقيع:



مكة المكرمة - العابدية - طريق رقم (٢) - جوال: ٠٥٥٥٥٠٨٨٧٨ - ٠٥٥٥٥٠٤٢٥١ - ٠٥٠٨٧٠٤٢٥١ فاكس:

ص.ب: ٧٣٩٦ - س.ت: ٥٤٨٦

مركز الأهلة لصيانة السيارات

للمسكرة - البوية - الميكانيكا - الكهرباء

مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن

ورشة رقم (44) - ب

5491327

فاتورة



1440/01/08

التاريخ

رقم الهيكل

2018/09/18

الموافق

2017

الموديل

اللون : ابيض


رقم اللوحة: ١٦٨٦ ١١ د

توسان

هونداي -

نوع السيارة:

نوع الإصلاح	قطع الغيار
-----	جلده صدام خلفي مع كلبسات
-----	مشقبيه رفرف جانبي خلفي يسار
-----	دقن صدام خلفي مع كلبسات
-----	اسطب صدام خلفي يسار
-----	رفرف خلفي يسار مع بطانه
-----	فيبر رفرف خلفي يسار مع كلبسات
-----	باب خلفي يسار
-----	فيبر باب خلفي يسار مع كلبسات
-----	نسافه خلفي يسار
-----	مقص اسحب خلفي يسار طويل
سمكره بويه موخره الجانب يسار	-----
تركيب قطع رش بوية	-----
أجرة مسكرة بوية ميكانيكا	-----



الفان سبعمائة ريال لاغير

ريال

المبلغ: 2700

توقيع المسئول

sys 2

الختم الرسمي



مركز الجنوب

للمركبة والبوية والميكانيكا والكهرباء

مكة المكرمة - الضمراء - خلف السجن العام
تخصيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

2018/09/18

الموافق

1440/01/08

التاريخ

2017

الموديل:

اللون: ابيض

رقم الاطعمة: ١٦٨٦ ١١٠

رقم الاطعمة:

توسان

هونداي -

نوع السيارة:

رقم الميكل

نوع الإصلاح

قطع الغيار

جلده صدام خلفي مع كلبسات

مشقبيه رفرف جانبي خلفي يسار

دقن صدام خلفي مع كلبسات

اسطب صدام خلفي يسار

رفرف خلفي يسار مع بطانه

فيبر رفرف خلفي يسار مع كلبسات

باب خلفي يسار

فيبر باب خلفي يسار مع كلبسات

نسافه خلفي يسار

مقص اسحب خلفي يسار طويل

سمكره بويه موخره الجانب يسار

تركيب قطع رش بوية

اجرة سمكرة بوية ميكانيكا



ريال --- الفان سبع مائة ريال لاغير

المبلغ : 2700

توقيع المسنول

pc4

١

الختم الرسمي

مركز الخيمي

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء

مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام



فاتورة

ترخيص رقم ١٣٥١/٨ ع

تلفون - 5491382

2018/09/18

الموافق

1440/01/08

التاريخ

2017

الموديل:

اللون: ابيض

رقم اللوحا: ١٦٨٦ ١١ د

توسان

هونداي -

نوع السيارة

رقم الهيكل

نوع الإصلاح	قطع الغيار
-----	جاده صدام خلفي مع كلبسات
-----	مشقبيه رفر ف جانبي خلفي يسار
-----	دقن صدام خلفي مع كلبسات
-----	اسطب صدام خلفي يسار
-----	رفرف خلفي يسار مع بطانه
-----	فيبر رفر ف خلفي يسار مع كلبسات
-----	باب خلفي يسار
-----	فيبر باب خلفي يسار مع كلبسات
-----	نسافه خلفي يسار
-----	مقص اسحب خلفي يسار طويل
سمكره بويه موخره الجانب يسار	-----
تركيب قطع رش بويه	-----
اجرة مسكرة بويه ميكانيكا	-----



المبلغ : 2800 ريال ---- الفان ثمان مائة ريال لاغير

توقيع المسئول

pc4

sys 2

الختم الرسمي



نيسان

تقدير قطع الغيار (

فرع شارع الجزائر : ت: (

تشليح السيف تليفون: (

عروض السيارات

INVOICE

م / فهد عاتق المطرفي

لقطع غيار السيارات

يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش

مجاناً - جوال: ٠٥٣٣١٥٨٦٦٧



SUZUKI. SUBARU ISUZU



نوع الطلب



MERCURY



18/09/2018

التاريخ




61551

رقم المستند



نيسان 2017 لوجه د ا ا 1686

999	00000-00010	اصحاب صدام نيسان	1	228.00	228.00
999	00000-000101	كليبسات صدام	1	50.00	50.00
999	00000-00077	سباب خلفي نيسان	1	1512.00	1512.00
999	00000-00100	رفرف خلفي نيسان	1	1870.00	1870.00
999	00000-00112	جلده صدام خلفي	1	530.00	530.00
999	00000-00133	نسافات خلفيه	1	95.00	95.00
999	00000-00135	مشقبيبات رفرف	1	45.00	45.00
999	00000-00351	فيسر رفرف	1	212.00	212.00
999	00000-00605	بطاينه رفرف	1	188.00	188.00
999	00000-00856	دقن صدام خلفي	1	682.00	682.00
999	00000-00923	مقص سحب	1	615.00	615.00
999	00000-01001	كليبسات	1	80.00	80.00
999	00000-11416	فيسر سباب خلفي	1	383.00	383.00
999	00000-11436	كليبسات دقن صدام	1	90.00	90.00
999	00000-12089	كليبسات بطاينه	1	40.00	40.00



6620.00

2320.00

4300.00

فقط اربعة آلاف وثلاثمائة ريال لا غير

بطاقة تأمين مركبة

شركة التأمين
العربية
التعاونية (S.A.C.)

003000904

المؤمن له:
اسم المفوض: مؤسسة محمد ربيع شعار للمقاولات

2017/12/04

بداية التأمين

رقم الوثيقة: P/210/5501/17/001629

2018/12/03

تاريخ الإنتهاء:

نوع التأمين: وثيقة تأمين شامل

2017

هونداي توكنسون سنة الصنع:

نوع المركبة:

33HJ214349

1686

11

رقم الهيكل:

رقم اللوحة:

S.N.V0237006

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك مؤسسة مقاولات محمد بن ربيع شعار

المستخدم وليد أحمد - حرفوش

٢١٥١٨٢٠٦٧٣

هوية المستخدم

٧٠٠١٤٢٦٥٣٠

هوية المالك

TMAJ28133HJ214349

رقم الهيكل

١٦٨٦ أ أ د

رقم اللوحة

1686 A A D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٢/٢٩

ماركة المركبة هونداي

وزن المركبة ١٨٠٠

اللون ابيض

١٧٥٠٠٧٥١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

وليد احمد حرفوش

WALEED AHMED HURFUSH

No. 2151820673

الرقم ٢١٥١٨٢٠٦٧٣

DOB 01/01/1976

تاريخ الميلاد ١٣٩٥/١٢/٢٩

Exp 02/07/2021

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٣/١١/٢٢

فصيلة الدم O+

تاريخ الاصدار ١٤٢٣/١١/٢٢

القيود بدون قيود

النوع خاصة


الجنسية سوريا



0359

جوال: ٥٣٧٩٧٣٤١١

جوال: ٥٤٤٥٧٤٨٦٦



نقلات الفاهمي

لنقل السيارات
لجميع أنحاء المملكة

فاتورة

التاريخ: / / ١٤٣٥ هـ

الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠١٨ م

المطلوب من المكرم / مؤسس شركة الفاهمي / المحترم

البيان	العدد	السعر	القيمة الاجمالية
			ريال
١) استيد السياح من موقع الصوت الى التقدير في		٢٥٠	
٢) الشهادة و صند الى شيخ المعالي		٢٥٠	
٣) المايد يد و صند الى الشركة الموصى		١٢٠	
فقط وقدره:			٦٢٠

توقيع المستلم:

★ مركز الخيمي رسوم تقدير ١٠ ريال

★ مركز الجنوب رسوم تقدير ١٠ ريال

★ مركز الأهله رسوم تقدير ١٠ ريال

★ صورة السيارة (كل نسخة ١٠ ريال)

★ رقم اللوحة

★ نوع السيارة

★ لون السيارة

★ موديل

نحوه

٣٠٠

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

هوية مقيم
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

وليد احمد - حرفوش

WALEED AHMED HURFUSH

الرقم ٢١٥١٨٢٠٦٧٣ نسخة ٩

مكان الإصدار الخدمات الالكترونية

الإصدار ١٤٣٧/١١/٢٧ الميلاد ١٩٧٦/٠١/٠١

المهنة مدير أشغال ومراقق عامة

الديانة الاسلام

الجنسية سوريا

صاحب العمل مؤسسة محمد ربيع شمار للمشاوولات



2151820673

KINGDOM OF SAUDI ARABIA