

تقرير حادث مروري

حادث مائي

والموافق: ٢٠١٩/٠١/١٩ في يوم: السبت تمام الساعة: ٠١:٢٤:٠٠ م
مكان الحادث: محمدرفت

بيخ الحادث: ١٤٤٠/٠٥/١٣

مدينة: مدينة جدة

ع الحادث: صدم جسم ثابت آخر

د الوفيات: .

سبب الحادث: لا يوجد

عدد أطراف الحادث: ٢

عدد الإصابات: .

رقم (٠١)

رقم السجل: ١٠٩٣٤١٢٢٦٩ تاريخ الميلاد: ١٤١٦/٠١/٢٨ الجنس: انثى الجنسية: العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث: خالد الغامدي
تاريخ الإصدار: ١٤٣٩/١٢/٠٢ تاريخ التجديد: .
رقم التسجيل: ١٠٠١٣٨٣٥٤٤ رقم السجل: ١٠٠١٣٨٣٥٤٤ تاريخ الانتهاء: ١٤٤١/١٢/٠٢

: انتقال الطغرى

الصحية: سليم

ع الرخصة: ص

صحة

رقم الحساب: .

نوع الهيكل: ٩ راكب نقل اللون: ذهبي الطراز: 053
رقم اللوحة: ب ر ي ٢٨٨٠ نوع التسجيل: خلس # التسلسلي: ٧٨٠٠٠٢٠١٠

نوع التأمين: .

تاريخ إنتهاء التأمين: .

٢٠٣٤٠ : التكلفة

نسبة المسؤولية في الحادث: ٢٥ %

الحالة الصحية: .

رقم البطاقة: .

التأمين: .

الصدمة: جانبي

الركاب: .

الاسم: .

رقم (٠٢)

رقم السجل: ٢٤٥٨٣٨٩٦٢٠ تاريخ الميلاد: ١٣٨٤/١٢/٠٨ الجنس: ذكر الجنسية: باكستان
مالك المركبة وقت الحادث: شركة الحبيب للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة
تاريخ الإصدار: ١٤٤٠/٠٤/٠٢ تاريخ التجديد: .
رقم التسجيل: ٧٠٠١٧٦٠٦٦٦ رقم السجل: ٧٠٠١٧٦٠٦٦٦ تاريخ الانتهاء: ١٤٤٥/٠٤/٠٢

: MOHAMMAD

الصحية: سليم

ع الرخصة: ص

صحة

رقم الحساب: .

نوع الهيكل: ٩ راكب نقل اللون: احمر الطراز: بلس
رقم اللوحة: د ح ق ١٠٦١ نوع التسجيل: خلس # التسلسلي: ٥٩٨٧١١٦٦٠

نوع التأمين: تأمين شامل

تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤٠/٠٨/٢٣

١٢٢٢٣ : التكلفة

نسبة المسؤولية في الحادث: ٧٥ %

الحالة الصحية: .

رقم البطاقة: .

التأمين: شركة التأمين العربية التعاونية

الصدمة: جانبي

الركاب: .

الاسم: .

تأمين شامل
تحت جميع المبالغ مما ذكر

الختم الرسمي
مدير الإدارة



عن الحادث: أخرى أخرى
ولية الحادث والأشخاص: أخرى
بابط المحقق: عبد الرحمن مناب
مكتب تقارير التاه: مكتب تقارير شمال غرب جدة

١٦٦٠/٥/١٦

19/01/2019	Print Date / تاريخ طباعة	تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report
JD190119154	Case Number / رقم الحادثة	
19/01/2019 13:24:23	Accident Time / وقت الحادث	تقرير نهائي Final Report
السلامة محمد رفعت / اجوار مسيحية ريفل / الكراس التويوتا	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور شمال غرب جدة
21 5800357, 39 150814	Coordinate / إحداثيات الحادث	



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	محمد جهانقر حسين	نفال صالح العنوي
Nationality / الجنسية	باكستاني	سعودي
Age / العمر	55	24
Mobile No. / رقم الاتصال	0581631857	0500577959
License No. / رقم الرخصة	2458389620	1093416269
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة

معلومات المركبة Veh. Info.	شركة الحبيب للشحارة	خالد عبيدالله الشافعي
Owner Name / اسم المالك	شركة الحبيب للشحارة	خالد عبيدالله الشافعي
Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / بارس	نكزس / ار نص 350
year & color / سنة ولون	أحمر / 2017	أحمر / 2010
Plate No / رقم اللوحة	د ح ق 1061 / خصوصي	س ر ي 2880 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	شركة التأمين العربية التعميرية	اسم لشركة / Company Name
Policy No. / رقم الوثيقة	P/210/5501/18/000466	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	29/04/2019	

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخلقة الانفسية Failed to yield	عدم أخذ الحيطة Not to take caution, والخطر
الانتظمة المخالفة / Laws Violated	75% ✓	25%
نسبة المسؤولية / LD%	1/3-99NNFF	1/1-0NNFF
المؤشرات / indicators	أسفل, الجانب الأيسر, Bottom, الجانب المركبة	أسفل المركبة, Bottom, المنطقة, front,
جهة الصدمة / Damage Area		
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
1078770706 / 3028	
تاريخ الحادث / Accident Description	
عرب والطرف a بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير في شارع شمال بحي السلامة وعندما قدم الطرفين على دخول التقاطع حتم التصادم ونتج عن ذلك b الثاني يسير في شارع أضرار الطرف الأول الجانب الأيسر والطرف الثاني المقدم لذلك يتحمل الطرف الأول نسبة 75% بسبب مخالفة الأفضلية والطرف الثاني نسبة 25% بسبب عدم تنبيه محوله الي مرور شمال غرب	





معلومات الاطراف / الادانة




رقم الحالة : JD190119154

الرقم الوظيفي : 3028

رقم الهوية : 1078770706

نحويل تقرير للسادة | ادارة مرور شمال غرب
سبب التحويل :
النسبة مشتركة واحد الاطراف بدون تأمين.

معلومات الطرف (1)



معلومات المركبة

o الضرر القديم x الضرر الجديد

نوع الطرف : مركبة برقم لوحة

اسم المالك : خالد عبدالله الغامدي

سنة الصنع : 2010

لون المركبة : ذهبي نوع المركبة : لكزس طراز المركبة : ار اكس 350

رقم الهيكل : رقم اللوحة : 2880 ب ر ي نوع التسجيل : خصوصي
JTJZK1BA4A2406928

دولة الإصدار : سعودي مكان الضرر : المقدمة, أسفل المركبة

معلومات السائق

اسم السائق : انفال صالح العطوي تاريخ الميلاد : 28/01/1416


تاريخ انتهاء الرخصة : 02/12/1441 رقم الجوال : 0500577959

السجل المدني / الامامة : 1093416269 نسبة الإداة : 25%

الجنسية : سعودي توقيع الطرف :

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل الشكرم بتسجيل تبييكم للخدمة المقدمه لكم

معلومات الطرف (2)



معلومات المركبة

o الضرر القديم x الضرر الجديد

نوع الطرف : مركبة برقم لوحة

اسم المالك : شركة الحبيب للسحاره

سنة الصنع : 2017

لون المركبة : أحمر نوع المركبة : بويوتا طراز المركبة : بارس

رقم الهيكل : رقم اللوحة : 1061 د ح ق نوع التسجيل : خصوصي

MHF819F3XH2001561

شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

رقم الوثيقة : P/210/5501/18/000466 : رقم التسلسل : 107 :
 نوع التأمين : وثيقة تأمين شامل :
 مالك المركبة : شركة الحبيب للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة :
 السائق المفوض : :
 العنوان : جدة :
 هاتف : :
 مدة التأمين : من : 30/04/2018 :
 وتنتهي في : 29/04/2019 : فاكس : 0126658132

مواصفات السيارة المؤمنة

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحديدات الإستعمال
تويوتا ياريس	ميدان	2017	--	1 + 4	د ح ق . 1061	MHFB19F3XH 2001561	مواصفات خاصة

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

الإستثناءات

- قائد المركبة

1 - إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 21 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة ههنا أدناه

الاسم : لا يوجد

2 - إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مؤقت

3 - إذا كان قائد المركبة لا يحمل رخصة قيادة معتمدة من قبل المرور سارية المفعول و تخوله قيادة نفس فئة المركبة

4 - إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المؤمن له قيادة المركبة

5 - إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لايسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها

6 - إذا تجاوز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو قاد المركبة عكس إتجاه السير

ب - المركبة

1 - إذا كانت المركبة مستعملة مختلفا لما صرح عنه في خاتمة تحديدات الإستعمال اعلاه

2 - إذا كانت المركبة مستعملة في السباقات و/أو أختبارات القدرة و/أو السرعة

3 - إذا كانت المركبة مستعملة ضمن تلك المناطق من المطارات أو الموانئ البحرية التي لا يسمح عادة للعامة دخولها

ج - المصلحون و الممتلكات

1 - تستثنى ممتلكات مالك المركبة و/أو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها

2 - تستثنى البضائع المنقولة و/أو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يعدد إلا بأصل هذه الشهادة و في حال وجود كسب و/أو تغيير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض
- في حال أي تغيير جوهري في بيانات العميل أو المركبة صا صرح به في طلب التأمين ، يجب على المؤمن له إبلاغ الشركة خطيا بكافة التغييرات خلال مدة 10 ايام من تاريخ التغيير حتى يتسنى للشركة تحديث ملفاتها و/أو إصدار شهادة تأمين جديدة
- في حال نقل الملكية و/أو الغناء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقائيا
- حدود المسؤولية: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسدية و المادية معا
- يتحمل مالك المركبة تبعية ونتاج أي تزوير و/أو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بغرض استخراج و تسجيل لوحات مروورية جديدة للسيارة فأنه يتوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين العربية التعاونية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم الموافق 30/04/2018

المكتب : فرع جدة - 1 : هاتف : 012-6605945

رقم الهاتف الموحد بالمملكة 920005002

الاسم :
 وقعت بالنيابة عن: شركة التأمين العربية التعاونية



صورة طبق الأصل



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المملكة

شركة الحبيب للتجارة والتجهيزات التجارية المحدودة

المستخدم

هوية المالك ٧٠٠١٧٦٠٦٥٦ هوية المستخدم

رقم الهيكل MHFB19F3XH2001561

رقم الترخيص ١٠٦١ ح ق

1061 G J D

نوع الترخيص خاص

طراز المركبة ياريس

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

تاريخ الانتهاء ١٤٤١/١٠/٢٦

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٥٠٠

اللون احمر

الرقم التسلسلي ٥٩٨٧١١٦١٠



صورة طبق الأصل

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
RESIDENT IDENTITY
MOHAMMAD JAHANGIR LAL HUSSAIN



2458389620

محمد جهانگیر لعل حسین
الرقم ٢٤٥٨٣٨٩٦٢٠ نسخة ١
مكان الإصدار الخدمات الإلكترونية
الإصدار ١٦/٠١/١٤٤٠ الميلاد ١٠/٠٤/١٩٦٥
المهنة مقدم طعام
الجنسية باكستان
صاحبه عمل شركة العميم للتجارة والتجارات
التجارية المحدودة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



محمد جهانگیر لعل حسین
MOHAMMAD JAHANGIR LAL HUSSAIN
No. 2458389620 الرقم ٢٤٥٨٣٨٩٦٢٠
DOB 10/04/1965 تاريخ الميلاد ١٣٨٤/١٢/٠٨
Exp 17/10/2023 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٥/٠٤/٠٢
O+ فصيلة الدم ١٤٤٠/٠٤/٠٢ تاريخ الاصدار
النوع خاصة القيادة ٣
الجنسية باكستان

٢٤٥٨٣٨٩٦٢٠

المربة المثالية للسيارات



التاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩

التاريخ

نوع المستند عرض أسعار

نوع المستند

٣٠٠٠٩٥٩١٢٦

VAT No. 30

طريقه الدفع تقديمية

طريقه الدفع

الصفحة ١٤٤٠/٠٥/١٣

الصفحة


رقم المستند ٤٧٧٨٩

رقم المستند

٢٠١٧

٢٠١٧

رقم القطعة Part Number	المواصفات DESCRIPTION	الكمية Quantity	سعر الوحدة U.Price
16616524/T	مسطرة باب امامي داخلي اصلي	١	١٠٥,٠٠
96326875	مسطرة باب امامي خارجي اصلي	١	١٢٦,٠٠
42602-52130	طاسة كفر تويوتا اصلي	٢	٢٤٧,٠٠
53812-K0020	رفرف امامي تويوتا اصلي	١	٦٧٩,٠٠
53876-0D230	بطانة رفرف امامي تويوتا اصلي	١	٢٤٨,٠٠
61312-12370	عتبة تحت الابواب تويوتا اصلي	١	٤٦٦,٠٠
61312-60200	قائم بين الابواب تويوتا اصلي	١	٣٢٥,٠٠
64640-02T40-C7	فرش باب خلفي تويوتا اصلي	١	٧٧٧,٠٠
67002-0D160	باب امامي تويوتا اصلي	١	١٦١٣,٠٠
67004-0D240	باب خلفي تويوتا يارس اصلي	١	١٣٨٣,٠٠
67620-06620-E2	فرش باب امامي تويوتا اصلي	١	٨٥٧,٠٠
67862-12860	جلدة هواء باب امامي تويوتا اصل	١	٢٦٩,٠٠
68620-12091	شداد باب امامي تويوتا اصلي	١	٢٠٩,٠٠
68740-33020	مفصلة باب امامي تويوتا اصلي	٢	١٥١,٠٠



المستلم

العربة المثالية للسيارات



التاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩

نوع المستند عرض أسعار

طريقة الدفع نقدية

رقم المستند ٤٧٧٨٩

٣٠٠٠٩٥٩١٢٦

VAT No. 30

الصفحة ١٤٤٠/٠٥/١٣


رقم القطعة

الكمية

سعر الوحدة

٢٠١٧

رقم القطعة Part Number	المواصفات DESCRIPTION	الكمية Quantity	سعر الوحدة U.Price
68780-12090	مفصلة باب خلفي تويوتا اصلي	٢	١٦١,٠٠
69320-12660	قفل باب امامي تويوتا اصلي	١	٤٢٧,٠٠
69320-52310	قفل باب خلفي تويوتا اصلي	١	٤٩٠,٠٠
69802-12220	مكيئة قران امامي تويوتا اصلي	١	٣٤٥,٠٠
69810-52380	مكيئة قران خلفي تويوتا اصلي	١	٣٤٦,٠٠
86160-٢C250	سماعة باب امامي تويوتا اصلي	١	٢٦٢,٠٠
87940-0D700	مراية باب تويوتا اصلي	١	٦١٩,٠٠
		٢٤	الاجمالي



فقط عشرة الف وستمائة و اربعة وستون ريال

المستلم

الاجمالي
الخصم
الصافي

فقط سبعة الاف وتسعمائة و ثمانية وتسعون ريال
جوهرة - جواز رئيس طائفة ورش وصيانة السيارات - تليفون: ٦٥٥٠٢٧٥ - جوال: ٠٥٠١٦٨٨٧٦٢ - س.ت رقم: ٤٠٣٠٤٤١١٨٥

Jeddah - Johra Dist. - Near Shaik Alwarsh Vehicles - Tel : 6550275 - Mob : 0501688762 - C.R. 4

Kingdom of Saudi Arabia
Prime Sect Shops Exhibitions
& Car Owners Jeddah Province
Saad Bin Mushel Al-Otabi

148626

تقرير تقييم سيارة

الموافق :

2019/01/19

المحترم

د. 2001

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتاريخ

1061 د ج في رقم لوحة

2017

موديل احمر

اللون

بويربا باريس

التاريخ :

المكرم :
مستير مرور شمال غربي

بناء على خطايكم التوارد الينا برقم

بخصوص طلب تقدير السيارة من نوع

ورقم الهيكل :

2001561

نفيدكم بأن سعر السيارة الموضح ببياتها أعلاه

معرض الساحل الغربي للسيارات تلفون نصريح المرور 771 / م

تقريبا قبل الحادث بقدر مبلغ 27,000 سبعة و عشرون الف ريال

تقريبا وبعد الحادث بقدر مبلغ و قدره 14,000 اربعة عشر الف ريال

مركز وسام الهيله للسيارات تلفون نصريح المرور 558 / م

قبل الحادث بقدر مبلغ و قدره 25,000 خمسة و عشرون الف ريال

وبعد الحادث بقدر مبلغ و قدره 15,000 خمسة عشر الف ريال

رئيس طائفة المعارض

قبل الحادث بقدر مبلغ و قدره 26,000 ستة و عشرون الف ريال

وبعد الحادث بقدر مبلغ و قدره 14,000 اربعة عشر الف ريال

رئيس طائفة أصحاب محلات المعارض

ودلائر السيارات بمحافظه جدة

ولكم تحياتنا

ملاحظات :

