

تقرير حادث مروري

وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
برور بريده



تاريخ الحادث: ١٤٤١/٥/١٥ الموافق: ٢٠٢٠/١/١٠ في يوم: الجمعة تمام الساعة: ٠١:٠٤:٠٠ ص
المدينة: محافظة صيزة مكان الحادث: طريق السريع الرياض باتجاه المدينة
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة عدد أطراف الحادث: ٢
عدد الوفيات: . عدد الإصابات: .
وصف الحادث: بعد المعاينة والإطلاع على الحادث اتضح ان الطرف الأول صاحب الكرولا يريد النزول جزيرة الترابيه ورتطم به صاحب السطحة من الخلف وعلى حسب اقوال الطرف الأول فيه غفوه وسلم لتقسم الحادث وعلم ان الطرف الثاني لا يحمل اقامه فقط رقم الدخول الاسم محمد صلاح الدين 4519952537

المركبة رقم (٠١)
السايق: محمد صلاح
الحالة الصحية: سليم
نوع الرخصة: .
رقم السجل: . تاريخ الميلاد: . الجنس: نكر الجنسية: .
مالك المركبة وقت الحادث: شركة عبداللطيف جميل المتحددة للتأمين شركة مساهمة مقفلة سعودية رقم السجل: ٧٠٠١٧١٥١٥٥
تاريخ الاصدار: تاريخ التجديد: تاريخ الانتهاء: .

اسم البنك: . رقم الحساب: .
الماركة: الطراز اللون نوع الهيكل رقم اللوحة نوع التسجيل # التسلسلي
تويوتا كورولا فضي ٩ راكب قافل ٥٨٤٢٠٧١٧ خاص ٩٤٣٣١٣٦١٠
شركة التأمين: شركة للتأمين العربية التعاونية تاريخ انتهاء التأمين: ١٤٤٢/٠٧/١٧ نوع التأمين: تأمين شامل
مكان الصدمة: زاوية نسبة المسؤولية في الحادث: %٠ التكلفة: .
بيانات الركاب: . الحالة الصحية: .
الاسم: رقم البطاقة: .

المركبة رقم (٠٢)
السايق: محمد العنزي
الحالة الصحية: سليم
نوع الرخصة: خصصة
رقم السجل: ١٠٦٣٦٣٢٩٤٥ تاريخ الميلاد: ١٤١٠/٠٣/٢٠ الجنس: نكر الجنسية: العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث: محمد العنزي تاريخ التجديد: ١٤٣٩/١٠/١١ تاريخ الانتهاء: ١٤٤٣/٠٦/١٠
تاريخ الاصدار: ١٤٤٢/٠٦/١٠

اسم البنك: . رقم الحساب: .
الماركة: الطراز اللون نوع الهيكل رقم اللوحة نوع التسجيل # التسلسلي
ايوزو يكب نصف نقل ابيض نقل ٣,٥ طن قافل ٥٤٦٧٣٤٥١٠ نقل خاص
شركة التأمين: الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) تاريخ انتهاء التأمين: ١٤٤١/٠٢/١٥ نوع التأمين: طرف ثالث
مكان الصدمة: زاوية نسبة المسؤولية في الحادث: %٠ التكلفة: .
بيانات الركاب: . الحالة الصحية: .
الاسم: رقم البطاقة: .

مدير شعبة الحوادث بريدة

عقيد:

صالح عبد الرحمن الرشيد

مدير الإدارة

الختم الرسمي

نتج عن الحادث: سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب: النوم

انتهى الحادث

الضابط المحقق


الاسم: عبدالله المطيري

الرتبة:

التوقيع:



محمد صلاح



مكان الضرر:

موديل السيارة

2016

اللون الأساسي

ابيض

اتجاه سير المركبة

عربي

حالة السيارة

غير تالفة

نوع اللوحة

تجدي

بلد اللوحة

هوية المالك

1063632945

رقم الهيكل

JAMKP34H1G7P2303A

وصف نقطة التصادم

تركن التأمين اليمين

رقم اللوحة: 1440/10/12

نوع التسجيل

تجدي

اسم المالك

محمد شريكان حارالله العبيدي

صانع السيارة

اسوزوكي

حالة الضرر

تالفة

تاريخ انتهاء الاستمارة

1440/10/12

شركة التأمين

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين

X للاضرار المعقنة بالحدوث () للاضرار الغير المعقنة بالحدوث

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد:

نسبة المسؤولية: 5%

الجوال: 966533181566

الايمل:

اسم الشخص:

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

رقم الهوية:

لوحة السيارة: 5809

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1410/03/20

نسبة المسؤولية: 5%

الجوال: 9665333960330

الايمل:

اسم الشخص: محمد شريكان حارالله العبيدي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة: حاص



رقم الهوية: 1063632945

لوحة السيارة: 7321

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1443/06/10



رقم الحادث: 6000764323



القصيم - بريدة - صناعية السليم

Estimates Traffic Accidents Office in Al-Salim Industrial

التاريخ: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥ هـ

مدير إدارة مرور القصيم - شعبة الحوادث

دم 0039

مفتي

نوع السيارة كرونا الموديل C-18 رقم السيارة ٥٨٠١ اللون

قطع الغيار المطلوبة

- | | |
|----------------------------------|--|
| (١٣) كرتون قفاز + صابون قفاز | (١) صابون قفاز |
| (١٤) كرتون صابون قفاز + صابون يد | (٢) كرتون صابون قفاز |
| (١٥) صابون يد + كرتون صابون | (٣) صابون قفاز |
| (١٦) باب بنزين خارجي + صابون يد | (٤) كرتون صابون قفاز |
| (١٧) ابريق قفاز + ابريق يد | (٥) صابون يد مطوية |
| (١٨) صابون قفاز + صابون يد | (٦) قفاز قفاز + صابون قفاز |
| (١٩) | (٧) قفاز قفاز + صابون قفاز |
| (٢٠) | (٨) صابون قفاز |
| (٢١) | (٩) ديكور باب بنزين |
| (٢٢) | (١٠) مفصلات باب بنزين + ديكور صابون قفاز |
| (٢٣) صابون قفاز | (١١) باب قفاز + مفصلات باب قفاز |
| (٢٤) صابون قفاز | (١٢) مفصلات باب قفاز + صابون قفاز |

مكان الصدمة

وضع المركبة

تالفة

يمكن إصلاحها

أجور الميكانيكا

أجور السمكرة والبوية

١٤٠٤ # ٥٧

٥٤٠٤ # ٥٧

الورشة الثالثة

الورشة الثانية

الورشة الأولى

الختم

الختم

الختم

تصديق مندوب المرور

For Sale Genuine Spare Parts TOYOTA

Buraydah, King Abdulaziz St. Beside Alaryaf
Tel.: +9660163250410 Fax.: +966063250764 920004443
Branch 1, +966163252812 / +966163252764
Branch 2, +966163247733
Branch 3, +966163271005
Branch Al Rawaf Industrial Area Main Road - Tel.: 0163270012

فاتورة قطع غيار

بيع قطع غيار تويوتا الأصلية

بريدة، شارع الملك عبدالعزيز بجوار (الرياف) من جنوب
ت. ٩٢٠٠٤٤٤٣ / ١٢٣٢٥٠٧٦٤ ف. ١٢٣٢٥٦٦٤٤ / ١٢٣٢٥٠٤١
فرع الشارع التجاري: ١٢٣٢٥٢٨١٢ / ١٢٣٢٥٢٧٦٤.
فرع صناعية السليم: ١٢٣٢٤٧٧٣٣.
فرع شارع الأربعين: ١٢٣٢٧١٠٥.
فرع صناعية الرواف الطريق العام - ت. ١٢٣٢٧٠٠٢.

08:01:44 001

02 : التاريخ

: المحاسب

40

عروض المحاسب

التاريخ : 09/02/2020

صفحة : 1/1

#	رقم الصنف	الوصف	المسعر	خصم	كمية	اجمالي
1	42110-02760	كدر خلفي	4322.00		1	4322.00
2	42450-02211	A-12 فلنج (L/R)	1172.00		1	1172.00
3	42611-12B70	كرولا 200	628.00		1	628.00
4	48530-02D11	E-29 مساع (L/R)	332.00		1	332.00
5	52023-02190	جسر سد ام	461.00		1	461.00
6	52159-0Z909	سد ام خلفي	744.00		1	744.00
7	52161-16010	P-7-6 مشكبيه سد	11.90		5	59.50
8	52576-02140	H-15 كرمي سد ام	156.00		1	156.00
9	52592-02301	H-9 بطانة خلف	98.50		1	98.50
10	56117-50130	ريشة زحاز	101.00		1	101.00
11	61602-02280	رفرف خلفي	1732.00		1	1732.00
12	61608-02580	رفرف داخل	509.00		1	509.00
13	61632-02200	ديكور قسا	424.00		1	424.00
14	62940-06030	هواية رفرف	246.00		1	246.00
15	64401-02B61	سباب شنطة	955.50		1	955.50



يتم قبول أو تعديل أو ارجاع خلال ٣ أيام من تاريخ الشراء مع أصل الفاتورة

- القطع الإلكترونية أو الكهربائية غير قابلة للترجيع أو التبدل

اجعل سيارتك تبتسم مع قطع غيار تويوتا الأصلية
قطع الغيار أصلية مضمونة من شركة عبداللطيف جميل

For Sale Genuine Spare Parts TOYOTA

Buraydah, King Abdulaziz St. Beside Alaryaf
Tel.: +9660163250410 Fax.: +966063250764 920004443
Branch 1, +966163252812 / +966163252764
Branch 2, +966163247733
Branch 3, +966163271005
Branch Al Rawaf Industrial Area Main Road - Tel.: 0163270012

فاتورة قطع غيار

بيع قطع غيار تويوتا الأصلية

بريدة، شارع الملك عبدالعزيز بجوار (الأرياف) من جنوب
ت. ٩٢٠٠٤٤٤٣ / ١٦٣٢٥٠٧٦٤ ف. ١٦٣٢٥٠٦٦٤٤ / ١٦٣٢٥٠٨١٢
فرع الشارع التجاري: ١٦٣٢٥٠٨١٢ / ١٦٣٢٥٠٧٦٤
فرع صناعية السليم: ١٦٣٢٤٧٧٣٣
فرع شارع الأربعين: ١٦٣٢٧١٠٥
فرع صناعية الرواف الطريق العام - ت: ١٦٣٢٧٠٠١٢

08:01:44 001
الوقت : 02
التاريخ : 09/02/2020

40

مستودع الخصان

التاريخ : 09/02/2020

صفحة : 2/1

#	رقم المنتج	الوصف	الكمية	القيمة	الاجمالي
16	64503-02181	مفصلات شن	2	125.00	250.00
17	64719-06120-C0	ديكور بساب	1	814.00	814.00
18	64801-02240	زحان بساب	1	1629.00	1629.00
19	67004-02430	بساب خلفي	1	1777.00	1777.00
20	68720-0D050	مفصلة ان K-30	1	151.00	151.00
21	68740-02100	مفصلات بساب	1	157.00	157.00
22	69060-02410	دقعة قفل	1	683.00	683.00
23	69804-02280	مكبشة زحان	1	257.00	257.00
24	77300-52030	U-12 شفا بشربين	1	132.00	132.00
25	77350-02160	بساب بشربين	1	191.00	191.00
26	81561-02B40	اسطخ خلفي	1	551.00	551.00
27	81590-02A90	اسطخ شطبة	1	631.00	631.00
28	81920-02120	U-07 ساكن صدام	1	87.50	87.50
29	89516-0C040	حساس ABS	1	313.00	313.00



الاجمالي	19564.00
الخصم	158934.60
المجموع	16629.40
ملاحظة الخصم المضافة	831.47
الاجمالي النهائي	17460.87

ملاحظات :

اجعل سيارتك تبتسم مع قطع غيار تويوتا الأصلية
قطع الغيار أصلية مضمونة من شركة عبداللطيف جميل

يتم قبول أو تعديل أو أرجاع خلال ٣ أيام من تاريخ الشراء مع أصل الفاتورة - القطع الإلكترونية والكهربائية غير قابلة للرجوع أو التبدل



التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

(تقدير سيارة مصدومة)

نوع السيارة	كولر
الموديل	٢٠١٨
رقم اللوحة	دم ٥٨٠٩
اللون	فضي
مكان الصدمة	الخلف
اسم المالك	

أصحاب معارض السيارات بالتقسيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نأمل تقدير السيارة الموضوع كافة معلوماتها أعلاه قبل وقوع الحادث وبعده
وأفادتنا على أن تكون الإجابة في ظروف مختومة مع توضيح الفارق بين
التقديرات*

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا في سبيل الصالح العام*

ولكم تحياتنا،،،،،

المعرض الأول	المعرض الثاني	المعرض الثالث
معرض السواق	معرض احمد الدخيل	معرض علي العمري
توقيعه :	توقيعه	توقيعه :
الختم :	الختم	الختم :

محقق الحادث /
الاسم /
التوقيع /

تويوتا
قطع غيار أصلية
GENUINE PARTS



TOYOTA

Buraydah-KingAbduaziz Road, Beside Alaryaf
Tel.:+9666 3250410 -+96663256644 - Fax: +9666 3250764
Branch. 1 : +96663252812 -+96663252764
Branch. 2 : +96663247733
Branch. 3 : +96663271005
Branch. 4 : 016-3270012



مجمع الحسان
ALHOSAN
مجمع قطع غيار تويوتا الأصلية
س.ت: ٣٩٦١٢٣١١ - ص.ب: ٦١٧

بريدة - طريق الملك عبدالعزيز بجوار (الريف) من الجنوب
هاتف : ٣٥٠٤٠ - ٦ - ٣٥٦٦٤٤ - فاكس : ٣٥٠٧٦٤ - ٦
فرع الشارع التجاري : ٣٥٦٨١٢ - ٦ - ٣٥٦٧٦٤ - ٦
فرع صناعية السليم : ٣٤٧٧٣٣ - ٦
فرع شارع الأرعين : ٣٧٨٠٠٥ - ٦
فرع صناعية الرواف الطريق العام : ٣٧٨٠٠٤ - ٦

Form 6A [See rule 16(4)]
REPUBLIC OF INDIA
INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC
INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
No.67/2019/IND/KA55

Valid until 30-12-2020 (Maximum for 1 year or up to the date of validity of driving licence whichever is earlier)


Place of Issue RTO,MYSORE EAST Issue Authority RTO,MYSORE EAST

Date of Issue 31-12-2019

Driving licence No. and Valid upto KA55 20080002319 06-02-2028

Seal of the Authority

This permit is not valid for the territory of




Signature of Issuing Authority

(1)The categories of vehicles for driving of which it is valid are mentioned in this form at paragraph B.

(2)This permit shall in no way exempt the holder from the obligation to conform to the laws and regulations relating to residence and the exercise of a profession in each state through which he travels. In particular it shall cease to be valid in a state if its holder establishes his normal residence there.

A - PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER

Permit Number : 67/2019/IND/KA55
Name of Holder : MOHAMMED SALAUDDIN S
Father : SALEEM UDDIN Z
Country : INDIA
Blood Group : O+ Date of Birth : 09-09-1989 Age : 30
Visa No : A08422877
Passport No : N0564296



Seal or Stamp of the Authority

Address

Current Address

2388/1, 2ND CROSS,,KAILASPURAM, MYSORE,
MYSORE-570001

Permanent Address

2388/1, 2ND CROSS,,KAILASPURAM, MYSORE,
MYSORE-570001

Signature or Thumb Print of Holder

B - CATEGORIES OF VEHICLES FOR WHICH THE PERMIT IS VALID

Category A -Motor cycles category L1 and L2

Category B -Motor vehicles other than those in category (A) having a permissible maximum weight not exceeding 3,500Kg (7700Lb) and not more than eight seats in addition to the drivers seat in category M1.

Restrictive conditions of use such as:-

- Must wear corrective lenses.
- Valid only for driving vehicle No.
- Vehicle must be equipped to be driven by a one legged person.

Disqualification

The holder is deprived of the right to drive in the territory of (Name of the country)at.....

The holder is deprived of the right to drive in the territory of (Name of the country) at

Until.....
On.....


REGIONAL TRANSPORT OFFICER
Signature and seal or stamp of Authority
which has invalidated the permit in its

Until.....
On.....

Signature and seal or stamp of Authority
which has invalidated the permit in its

DL No. : KA55 20080002319 DOI : 07/02/2008
NAME : MOHAMMED SALAUDDIN S
D.O.B : 09/09/1989 B.G. : O+
VALID TILL : 06/02/2028(NT)

FORM - 7
[See Rule 16(2)]



VALID THROUGHOUT INDIA
COV : LMV 12/10/2012
: MCWG 07/02/2008

S/o : SALEEM UDDIN Z
ADDRESS : # 2388/1, 2ND CROSS, KAILASPURAM,
MYSORE MYSORE570001

Subscribed

Sign. Of Holder

DUPLICATE

Sign. Licencing Authority
MYSORE EAST

boundarya K.S.

CDOL: 20-Dec-2018

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مغلقة سعودية

المالك

شركة هلا العربية

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠٠٠٣٩٥٦٥

٧٠٠١٧١٥١٥٥

هوية المالك

RKLBB9HE6J5203389

رقم الهيكل

٥٨٠٩ م د د

رقم اللوحة

5809 Z D D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة كورولا

تويوتا

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٦٤٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٨

فضاء

اللون

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٢/٠٢/٢٤

٩٤٣٣١٣٦١٠

الرقم التسلسلي

