

باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة مرور الجبيل

رقم الحادث: 4005151627

معلومات الحادث

فرع المرور:	تاريخ الحادث: 8/4/1441	وقت الحادث: 10:15	تاريخ التسجيل في النظام: 2019-12-05 23:29
حالة الحادث:	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: الملك عبدالعزيز	نوع الموقع: مستقيم	
تلفيات خاصة: أخرى	تلفيات عامة: أخرى	حالة الطقس: صحو	
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف	
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع والاستماع إلى الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين كانوا يسيرون على طريق الملك عبدالعزيز الطرف الاول لعدم ترك مسافه كافية تم التصادم مع الطرف الثاني وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الاول 100% بموجب المادة 37/1/50			

معلومات المركبات

المركبة الأولى :

رقم اللوحة: بر ط 3679

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:	
خصوصي	جديدة	2010	<p>للضرار المتعلقة بالحادث X للضرار الغير المتعلقة بالحادث O</p>	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي		
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة		
تويوتا	2018264875	غرب		
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة		
جانبي	JTDBZ42E8AJ052017			
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم			
1443/09/22				
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		



