

IBAN Certificate

This certificate is issued upon customer request to identify the IBAN number for his (her) account at Saudi Investment Bank.

شهادة رقم ايبان

عطيت هذه الشهادة بناء على طلب العميل (ة) لتبيان رقم ايبان الخاص بحسابه (ها) لدى البنك السعودي للاستثمار.

Branch (Arabic) فرع النزهة-الرياض (عربي)

فرع النزهة-الرياض

Branch (English) Al Nuzha Branch (انجليزي)

Al Nuzha Branch

Holder Name (Arabic) عثمان محمد سعيد حجازي (عربي)

عثمان محمد سعيد حجازي

Holder Name (English) GHASSAN mahammed SAEED HIJAZI (انجليزي)

GHASSAN mahammed SAEED HIJAZI

Country (Arabic) الجمهورية السورية (عربي)

الجمهورية السورية

Country (English) Syrian Arab Republic (انجليزي)

Syrian Arab Republic

2094599756

0124-325669-001

SA02 6500 0000 1243 2566 9001

مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
23/11/2020 10:23:26 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2020 01:05:22 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2020 04:25:02 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811201821	رقم التقرير - DA Report No	
RD081120377	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
غسان محمد حجازي	رقم الهوية / ID	2094599756	
	رقم الجوال / Mobile No	0508474135	
هيونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
سوناتا	الموديل / Model		
2020 فضي	اللون والسنة / Color & Year		
د ق ل 8413	رقم اللوحة / Plate No		
KMHL341B8LA043667	رقم الهيكل / Chasis No		
مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم	التقدير بواسطة / Estimated By		
3478.26	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
521.74	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
9600.70	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
1440.11	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
13078.96	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
15040.80	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	23/11/2020 10:23:26 AM
تاريخ التقدير - DA Date	08/11/2020 01:05:22 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	08/11/2020 04:25:02 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA0811201821
رقم الحادث - Accident No	RD081120377
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	2/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage Assessment Report

Spare parts final value with VAT (15%) (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
11040.8	9600.70	0%	11040.80	شركة زوايا التميز لتقنية المعلومات

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2345.60	0%	20%	2932.00	1	غطاء شنته خلفي 69200L1010
753.60	0%	20%	942.00	1	صدام خلفي 86610L1010
94.40	0%	20%	118.00	1	عظمة صدام خلفي يسار 86651L1300
825.60	0%	20%	1032.00	1	جسر صدام خلفي 86631L1040
429.60	0%	20%	537.00	1	لحية صدام خلفي 86612L1020
148.80	0%	20%	186.00	1	حشوة صدام خلفي 86620I020
760.00	0%	20%	950.00	1	اسطب شنته خلفي طويل 92409L1000
1988.00	0%	20%	2485.00	1	اسطب خلفي يسار 92401L1100
1023.20	0%	20%	1279.00	1	اسطب شنته خلفي يسار صغير 92404L1000
228.80	0%	20%	286.00	1	زيق صدام خلفي نيكل 86696L1020
543.20	0%	20%	679.00	1	عاكس صدام خلفي يسار 92405L1100
677.60	0%	20%	847.00	1	صاجه خلفيه شنته 69100L1000
1222.40	0%	20%	1528.00	1	صاجه ارضية شنته خلفي 86520C1000

مبلغ الاقتراض	15040.80
العمولة	1.15
العمولة / المبلغ	13078.96
رسوم الاقتراض	0.00
نسبة الخطأ على المبلغ له	100%
مبلغ المبلغ	13078.96