

28/08/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD280821868	Case Number / رقم الحالة
28/08/2021 17:18:02	Accident Time / وقت الحادث
الرياض النرجس، التمامة في مواقف مكتبة جرير - الإنتره - سوندا	مكان الحادث Accident Location
24.8177097, 46.6859972	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
عبدالمجيد فهد عبدالكريم	عبدالعزیز عبدالرحمن ناصر	
سعودي	سعودي	الجنسية / Nationality
24 09/11/1997	28 01/05/1994	العمر / Age
0563899893	0540590815	رقم الاتصال / Mobile No.
1096752942	1085652392	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
25/10/1446	03/12/1442	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
28/08/2021	28/08/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	اسم الشركة / Company Name
عبدالمجيد فهد عبدالكريم	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
هيونداي / النرجس	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
رصاصي / 2018	أبيض / 2011
د ح ل 5529 / خصوصي	ب ط ع 9222 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	P0221-MTI-INWS-00621451	08/02/2022	09/02/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
شركة ولاء للتأمين التعاوني	B01-21-300-00076145	03/04/2022	04/04/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطه والحذر Not to take caution.
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD %	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front
الممتلكات / Properties	الركن الخلف الأيسر Rear Left
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

رقم المحقق / Surveyor ID	3296
معلومات المحقق / Surveyor Info	<p>بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير داخل مواقف والطرف الثاني كان متوقف في مواقف وعدم الانتباه من الطرف الأول اصطدم في الطرف الثاني مما أدى إلى أضرار مادية للمركبات الطرف الأول مقدمه والطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر وعلى ذلك تكون نسبة الاداه على الطرف الأول 100 % عدم انتباه حسب ماده المرور 50/2/3</p> <p>العمليات Operations</p>