

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

10/10/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
RD1010211682	رقم الحالة / Case Number
10/10/2021 20:31:42	وقت الحادث / Accident Time
الرياض اليرموك, ابي جعفر المنصور, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.8146625, 46.7956337	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	هندي نايف عبدالله الدوسري	كلوثيدان سينغ ا
الجنسية / Nationality	سعودي	هندي
العمر / Age	37 30/11/1984	55 08/04/1968
رقم الاتصال / Mobile No.	0596864898	0571840247
رقم الهوية / ID Number	1041650324	2301551558
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	06/01/1442	15/05/1447
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	10/10/2021	10/10/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
اسم المالك / Owner Name	هندي نايف عبدالله الدوسري	شركة اجل للخدمات التمويلية
طراز المركبة / Make/Model	تويوتا / الف جي	رينو / شاحنة
سنة ولون / year & color	أبيض / 2011	أبيض / 2017
رقم اللوحة / Plate No.	ح ص 4 3426 / خصوصي	د 1 و 5701 / نقل عام

التأمين Ins. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
اسم الشركة / Company Name		شركة التأمين العربية التعاونية
رقم الوثيقة / Policy No.		P/210/5501/21/000095
تاريخ الانتهاء / Expiry Date		28/02/2022
تاريخ البداية / Start Date		01/03/2021
نوع التأمين / Insurance type		شامل

معلومات الحادث Accident Info	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front	المؤخرة Rear
المتعلقات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		

معلومات المحقق Surveyor Info	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
رقم المحقق / Surveyor ID	1956	
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول يسير على طريق (ابي جعفر المنصور) باتجاه (الغرب) والطرف الثاني يسير امامه في نفس المسار ولحدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول وعدم الانتباه حتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات الطرف الأول (المقدمة) والطرف الثاني (المؤخرة) وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الأول ١٠٠% وفق للمادة 50/2/19 من نظام المرور السعودي</p>	
	 العمليات Operations	

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR



رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هندي بن نايف بن عبد الله الدوسري

HINDI NAIF ABDULLAH AL DOSSRI

No. 1041650324

رقم ١٠٤١٦٥٠٣٢٤

Exp 25/08/2020

تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠٨/٢٥

DOB 28/11/1984

تاريخ الميلاد ١٤٠٥/٠٣/٠٦

نوع القيادة
بصون قيود

خاصة


النوع

٦٨٣٢٢٢٢

حانف

O+

الدم



10 Oct 2021 2116

رخصة السير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

هندي نايف عبدالله النوسري

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٤١٦٥٠٣٢٤ هوية الملك

JTEBU11F6BK111354 رقم الهيكل

رقم اللوحة ح ص د ٣٤٢٦

3426 D X J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة أف جي

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١١

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ٢٥٢٥

اللون ابيض

١٩٩٧٩٧٠١٠

الرقم التسلسلي

KI



10 Oct 2021 2116



1

نجم
najm

No Insurance

لا يوجد تأمين

10 Oct 2021 2116

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

الملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



KULWINDER DARSHAN SINGH

كلو فينزار سينغ

No. 2301551558

الرقم ٢٣٠١٥٥١٥٥٨

DOB 06/04/1968

تاريخ الميلاد ١٣٨٨/٠٦/٠٩

Exp 06/11/2025

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/٠٥/١٥

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٢/٠٥/١٥

بدون قيود القيود

نقل ثقيل لسيارة

الهند الجنسية



وثيقة التأشيرة

10 Oct 2021 2116

رخصة السياير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياير
VEHICLES REGISTRATION

السلطة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المسلك

شركة اجول للخدمات التنويرية

شركة سهل للنقل

المستخدم

هوية المسلك

٧٠٠١٥٣٣٣٢٧

هوية المستخدم

٧٠٠١٤٥٧٨٧٣

VF630A131HD002039

رقم الهيكل

٥٧٠٧ و د ا

رقم اللوحة

5701 U D A

نوع التسجيل نقل عام

طراز المركبة راس

حمولة المركبة ٢

سنة الصنع ٢٠١٧

مركبة المركبة رينو

وزن المركبة ٧٢٢٣

اللون ابيض

اللون

الرقم التسلسلي

٧٣٣٠٤٢٦١٠



10 Oct 2021 2117

شركة الاتحاد لخدمات حوادث السيارات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
12/12/2021 07:36:51 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/10/2021 01:21:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/10/2021 04:42:46 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1410212198	رقم التقرير - DA Report No	
RD1010211682	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة اجل للخدمات	رقم الهوية / ID		
7001457873	رقم الجوال / Mobile No		
0531009479	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
رينو	الموديل / Model		
شاحنة	اللون والسنة / Color & Year		
2017 أبيض	رقم اللوحة / Plate No		
ادو 5701	رقم الهيكل / Chasis No		
شركة الاتحاد لخدمات حوادث السيارات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
108.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
2608.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة اجل للخدمات	عن طريق شركة التأمين	0

شركة الاتحاد لخدمات حوادث السيارات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
12/12/2021 07:36:51 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/10/2021 01:21:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/10/2021 04:42:46 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1410212198	رقم التقرير - DA Report No	
RD1010211682	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
108.00	10%	104.35	مؤسسة ياقوتة الشرق للتجارة

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
120.00	0%	0%	120.00	1	اسطب خلفي يسار 1