

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك شركة السعودي للتعمير والتأجير

صيانة لخط الله عبدالله القاسمي

١٠١٤٤٥٥٣٨٨

هوية المستخدم ٧٠٠١٦٨٩٩١٣

2C3CDXHGLH238043

رقم الهيكل

١٥٩٦ د ل ع د ل ع

1596 E L D

رقم الترخية

نوع التسجيل خاص

مركبة المركبة كرايسلر

طراز المركبة شارجر

وزن المركبة ١٨١٦

حمولة المركبة ٥

اللون

سنة الصنع ٢٠٢١

رصاصي غامق

٣٨٤٩٣١٨١٠

الرقم التسلسلي



05 Nov 2021 2101

1

رقم الحادث: RD051121880

رقم اللوحة	د ل ع 1596
اسم المالك	Saudi Fransi Financing Company - Auto Lease
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Dodge
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	17/12/2020
تاريخ الانتهاء	16/12/2021
رقم الوثيقة	P-01-2020-4-411-052944
رقم الهيكل	2C3CDXHG0LH238043
الرقم 2054	384931810
05 Nov 2021	





05 Nov 2021 2049



05 Nov 2021 2049









05 Nov 2021 2050





05 Nov 2021 2050



05 Nov 2021 2050



05 Nov 2021 2050




05 Nov 2021 2050





05 Nov 2021 2050



05 Nov 2021 2057

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



محمد جالو محمد ماهر ودين

MOHAMMAD GALLU MOHAMMAD MAHIRUDDIN
No. 2436284380
DOB 20/01/1983
EXP 07/10/2022
B- فصيلة الدم

الرقم ٢٤٣٦٢٨٤٣٨٠
تاريخ الميلاد ١٤٠٣/٠٤/٠٦
تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٣/١١
تاريخ الاصدار ١٤٣٩/٠٣/١١

الفترة ٣

خاصة

البلد الهند

المهنة



05 Nov 2021 2102

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
سليم خاتم بن يحيى الطخري

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٤٢٤٤١٧١٥

رقم الهيكل MHKEF8BF1LK009745

رقم اللوحة د ك ط ١٤٨٠


1480 T K D

مشاركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٣٠٠

اللون ابيض

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة واجن
حمولة المركبة ٧
سنة الصنع ٢٠٢٠



الرقم التسلسلي

05 Nov 2021 2102

2

رقم الحادث: RD051121880

رقم اللوحة	د ك ط 1480
اسم المالك	SALEM KHATIM NAKTHAN ALANAZI
شركة التأمين	التعاونية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	19/01/2021
تاريخ الانتهاء	18/01/2022
رقم الوثيقة	19393216
رقم الهيكل	MHKEF8BF1LK009745
الرقم 2057	875194710
05 Nov 2021	



05/11/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD051121880	Case Number / رقم الحالة	
05/11/2021 20:32:15	Accident Time / وقت الحادث	
الرياض اليرموك, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location	التقرير النهائي Final Report
24.8158608, 46.7789587	Coordinate / إحداثيات الحادث	جهة التحويل سحبت لنجم

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (2)	الطرف (1)
Name / الاسم	محمد جاسم محمد ماضي	عبدالعزیز توفیق الغامدي
Nationality / الجنسية	هندي	سعودي
Age / العمر	39 21/01/1983	14 04/07/2007
ID Number / رقم الهوية	2436284380	1147456790
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	11/03/1444	
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	05/11/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة السعودي الفرنسي
Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / واجن	دودج / شارجر
year & color / سنة ولون	2020 / أبيض	رصاصي غشق / 2020
Plate No / رقم اللوحة	د ل ه ط 1480 / خصوصي	د ل ع 1596 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة	19393216	P-01-2020-4-411-052944
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	18/01/2022	16/12/2021
Start Date / تاريخ البداية	19/01/2021	17/12/2020
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	رجوع للخلف, go back	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر, Not to take caution
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
نسبة المسؤولية / LD%	50%	50%
Damage Area / جهة الصدمة	Rear Left, الركن الخلفي الأيسر, Rear, المؤخرة	Right Side, الجانب الأيمن, Rear Right, الركن الخلفي الأيمن
الممتلكات / Properties		
احتسابية حق الرجوع / Recovery		Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتسابية حق الرجوع		عمر السائق اقل من 21 سنة , السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	1678
بعد المعاينة والإطلاع واستماع الى أقوال الطرفين تبين لي أنه الطرف الأول يقيد بأنه الطرف الثاني قامه بالرجوع إلى الخلف والطرف الثاني يقيد بأنه هو متوقف وأنه الطرف الأول قامه بالإسخدام به وبما أنه كلا الطرفين قاموا بالاختلاف في الأقوال وعن كيفية الحادث على طريق النمام اتجاه شرق حي اليرموك ونتج عن ذلك أضرار مادية للطرف الأول الجانب الأيمن والركن الخلفي الأيمن والطرف الثاني المؤخره يسار والركن الخلفي الأيسر وتقع نسبة الإلذانه على كلا الطرفين 50% بموجب المادة 50/2/13	











طريق الدمام اتجاه شرق حي اليرموك



دانكن دونت

05 Nov 2021 2058



05 Nov 2021 2049



05 Nov 2021 2049





05 Nov 2021 20:49





05 Nov 2021 20:49







05 Nov 2021 20:49



05 Nov 2021 20:49








05 Nov 2021 20:49



05 Nov 2021 20:49





الهوية الوطنية
رقم السجدة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة

عبدالعزيز بن توفيق بن دخيل الله ال دخيل الله التامسي

ALGHAMDI, ABDULAZIZ TAWFIQ D



IDENTIFICATION

الرقم : 1147456790
 تاريخ الميلاد : ١٤٢٨/٠٦/٢٨ هـ
 تاريخ الانتهاء : ١٤٢٧/١١/٠٣ هـ
 مكان الميلاد : الرياض

NO: 1147456790

DOB: 03/07/2007

DOE: 20/04/2026

١٤٢٧/١١/٠٣ هـ

الرياض



2021-11-05

20:47:00

05 Nov 2021 2052