

## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور شمال الرياض



تاريخ الحادث : ١٤٤١/١٠/٢٢ الموافق : ٢٠١٩/١٠/٢١ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ١٢:٤٨:٠٠ م  
المدينة : محافظة الظهران مكان الحادث : طريق ٢٣٠ مع طريق ٢٤١

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٢ عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : حادث طرفين تصادم وسط التقاطع المتسبب الطرف الثاني قائد الشاحنة حيث يوجد علامة قف لديه الشاحنة محملة مياه تابعة لشركة البناييع ويوجد تلف في عيوات المياه ويراق الطرف الثاني كلا من أبو الكلام، بنجلاديثي اقامة 2250158157 و مسر مان، بنجلاديثي اقامة 2444727107 مصابين

#### المركبة رقم (٠١)

السايق : عبدالله فرح

الحالة الصحية : نقل للمستشفى

نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :

الماركة : مازدا

الطراز : 6 سيدان

اللون : رمادي

نوع الهيكل : ٩ راكب فقل

رقم اللوحة : د ط ن ٧٢١٤

نوع التسجيل : خاص

# التسلسلي : ٢٣٤٤٥٠٧١٠

شركة التأمين : شركة اكسا للتأمين التعاوني

مكان الصدمة : جانبي

بيانات الركاب :

الاسم :

رقم البطاقة :

الحالة الصحية :

#### المركبة رقم (٠٢)

السايق : SHER KHAN

الحالة الصحية : نقل للمستشفى

نوع الرخصة : نقل ثقيل

اسم البنك :

الماركة : نيسان

الطراز : شاحنة

اللون : ابيض

نوع الهيكل : نقل أكثر من ٣.٥ طن

رقم اللوحة : ا ي ق ٤٩٦٤

نوع التسجيل : نقل خاص

# التسلسلي : ٣٤٧٣٨٨٣١٠

شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين

مكان الصدمة : وجه لوجه

بيانات الركاب :

الاسم :

رقم البطاقة :

الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : لا يوجد لوحات اعلانية

مسئولية الحادث والأسباب : عدم التقيد بعلامة قف

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : ناهض المقدم

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

/