

15/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD1509211664	Case Number / رقم الحالة
15/09/2021 21:24:52	Accident Time / وقت الحادث
الرياض العقيق, الملك فهد, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.784341, 46.6350699	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل مرور الشمال

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
محمود فريد حسين	عبدالعزیز عبدالله محمد	الاسم / Name
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
27 04/04/1995	72 08/04/1951	Age / العمر
0562616099	0566242625	Mobile No. / رقم الاتصال
1087241210	1003523311	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
29/11/1443	25/04/1450	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
15/09/2021	15/09/2021	Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & Color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة
محمود فريد حسين	عبدالعزیز عبدالله محمد	متسوبيشي / باجيرو 4 باب	ح ق س 6428 / خصوصي
هيونداي / النترا	متسوبيشي / باجيرو 4 باب	أبيض / 2015	د ه ب 9264 / خصوصي
رصاصي غامق / 2021	أبيض / 2015	رصاصي غامق / 2021	د ه ب 9264 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الإنتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
شركة التأمين العربية التعاونية	P/100/5507/21/004634	16/03/2022	17/03/2021	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / احتمالية حق الرجوع	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع
عدم ترك مسافة كافية, no sufficient distance		100%	المقدمة, front			
		0%	المؤخرة, Rear			

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
1102321377 / 49930	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين والشخص في موقع الحادث تبين لي ان كلا الطرفين يسيران في شارع طريق الملك فهد الفرعي بتجاه الجنوب بمسار الأيسر ولعدم ترك مسافة من قبل الطرف الاول حتم التصادم بطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار ماديه الطرف الاول المقدمه والطرف الثاني المواخره او كما هو مبين في المخطط التصويري التقريبي وبذلك تكون نسبت الادانه على الاول 100بموجب ماده رقم 50/1/37/1 من نظام المرور السعودي وتحرك الاطراف من قبل المرور.





15/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD1509211664	Case Number / رقم الحالة
15/09/2021 21:24:52	Accident Time / وقت الحادث
الرياض العتيق الملك فهد الرياض	محل الحادث Accident Location
24 784341, 46.6350699	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحميل مرور الشمال

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
محمود فريد حسين سعودي	عبدالمعز عبدالله محمد سعودي	
27 04/04/1995	72 08/04/1951	العمر / Age
0562616099	0566242625	رقم الاتصال / Mobile No.
1087241210	1003523311	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
29/11/1443	25/04/1450	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
15/09/2021	15/09/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	نوع المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم لوحة / Plate No
محمود فريد حسين	عبدالمعز عبدالله محمد	ميتسوبيشي / باجنو 4 باب	ح ق س 6428 / حفسنسي
هيونداي / الفراء		رصاصي عملي / 2021	د ح م ب 9264 / حفسنسي


اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة التأمين العربية التعاونية	P/100/5507/21/004634	16/03/2022	17/03/2021	شامل

عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	النظام المخالف / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة التهمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب استعادة حق الرجوع / Recover Reason
	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance		100%	الخلفية front			
		0%		المؤخرة Rear			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
1102321377 / 4993	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين والشعور من في موقع الحادث تبين لي أن كلا الطرفين يسيران في شارع طريق الملك فهد الفرعي باتجاه الجنوب بشار الأيسر ولعدم ترك مسافة من قبل الطرف الأول حتم التصادم بطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار مادية للطرف الأول القادمة والطرف الثاني المواجزة أو كما هو مبين في المخطط التصويري التقريري وبالتالي تكون نسبت الأمانة على الأول 100 بموجب المادة رقم 50/1/37/1 من نظام المرور السعودي وتحرك الاطراف من قبل المرور



طريق الملك فهد الفرعي اتجاه الجنوب





نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير ١٤٤٣/٠٢/١٣
رقم الحادث ٤٠٠٦٨١٤٤٥١

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٠٨ الموافق : ٢٠٢١/٠٩/١٥ في يوم : الاربعاء تمام الساعة : ٠٩:٢٤:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الملك فهد

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات :
عدد الإصابات :
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين والشخص في موقع الحادث تبين لي ان كلا الطرفين يسيران في شارع طريق الملك فهد الفرعي باتجاه الجنوب بمسار الأيسر وعدم ترك مسافة من قبل الطرف الاول حتم التصادم بطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار مادية الطرف الاول المقدمه والطرف الثاني المواخره او كما هو مبين في المخطط التصوري التقريبي وبذلك تكون نسبت الادائه على الاول 100 بموجب ماده رقم 1/37(1/50 من نظام المرور السعودي وتحرك الاطراف من قبل المرور

٤٠٠٦٨١٤٤٥١

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٠٣٥٢٣٣١١ تاريخ الميلاد : ١٣٧٠/٠٧/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالعزيز التويجري
رقم السجل : ١٠٠٣٥٢٣٣١١
تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٤/٢٥
تاريخ الاصدار : ١٣٩٥/٠٤/٢٥
تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٨/٣٠

رقم الحساب :

اسم البنك :
الماركة :
اللون : ابيض
الطرز : باجبرو ٤ باب
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : ح ق س ٦٤٢٨
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٢٣٢٠٧٢٤١٠

شركة التأمين : شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)
مكان الصدمة : جانبي
نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ %
التكلفة :

٤٠٠٦٨١٤٤٥١

بيانات الركاب

رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

٤٠٠٦٨١٤٤٥١

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١٠٨٧٢٤١٢١٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٥/١١/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : محمود ميهوب
رقم السجل : ١٠٨٧٢٤١٢١٠
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/١١/٢٩
تاريخ الاصدار : ١٤٣٣/١١/٢٩
تاريخ التجديد :

رقم الحساب :

اسم البنك :
الماركة :
اللون : رصاصي غامق
الطرز : التترا
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : د ه ب ٩٢٦٤
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٢٧٤٤٩٢٨١٠

شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية
مكان الصدمة : خلفي
نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %
التكلفة :

٤٠٠٦٨١٤٤٥١

بيانات الركاب

رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

٤٠٠٦٨١٤٤٥١

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق :

الاسم : فهد سلامي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

رقم اللوحة : د ه ب ٩٢٦٤ التسجيل ٠١ النوع : النترا السنة : ٢٠٢١

رقم البطاقة : ١٠٨٧٢٤١٢١٠ اللون : رصاصي غامق

الاسم : محمود فريد حسين ميهوب

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P/١٠٠/٥٥٠٧/٢١/٠٠٤٦٣٤

نوع التأمين : تأمين شامل الحالة : سارية المفعول

اسم الشركة : شركة التأمين العربية التعاونية

تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٨/٠٣ تاريخ البداية : ١٤٤٢/٠٨/٠٣ تاريخ النهاية : ١٤٤٣/٠٨/١٢

رقم الوثيقة :

نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ الاصدار :

اسم :

رقم الوثيقة :

نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ الاصدار :

تاريخ البداية

تاريخ البداية



التويجري

محمد

عبد الله

عبد العزيز

الإسليم

تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ١٣٧٠

رقم البطاقة ١٠٠٣٥٢٣٣١١ الجنسية سعودي

رقم البطاقة

العنوان صاحب مقاولات وحفر آبار * ت ٦٠٨٥٣٢٣ بريد

العنوان

المنزل

ص. ب

رمز

المدينة

الهاتف ٥٦٦٢٤٢٦٢٥

النشاط

الاسم

المستخدم الفعلي

رقم الملف ١٠١٤ - ٠٥٤٤ - ٨٤٦٢

مكان التسجيل ١٠١٤ الخدمات الالكترونية

مكان التسجيل

تاريخ الدخول ١٤٣٦ / ٣ / ٢٩

ميناة الدخول ميناء الملك عبد ا تاريخ الدخول

بطاقة الخمر ١٠١٥٠٣٠٩٧٦

الصلاحية ١٤٤٢ / ٧ / ٤

/ /

التاريخ القديم

الرقم التسلسلي ٢٣٢٠٧٢٤١٠

١٤٣٦ / ٠٧ / ٠٤

تاريخ التسجيل

اللوحة الحرفية ح ق س ٦٤٢٨ التسجيل ٠١ خاص

اللوحة الحرفية

MMEMU71NXFF000857

رقم الهيكل

التسجيل

اللوحة الرقمية

٠٥ ركب فاقل

نوع الهيكل

٠٨ اخرى

النوع

٠٥٤٤ - ١٠١٤ شهادة الفحص

٠٥ باجيرو٤ باب طراز السيارة

٠٢ متسوبيشي

٠٢ ماركة السيارة

١٤٣٦ / ٣ / ٢٩ عدد السجلات

٠٠٠٠٧ حمولة السيارة ٠٢٠١٠ وزن السيارة

٢٠١٥ سنة السيارة

١٤٤٢ / ٧ / ٠٤ عدد المحاور

اللون الأخر

ابيض

اللون الرئيسي

٧٢٦٩٢٠٥ رقم العقد

المدينة بريدة

معرض التويجري

المعرض

ح

الملاحظات

MMEMU71NXFF

F٦ المالكين السابقين

F٥ المستخدمون المعروضين

فاقلا

F١٠ الرسوم المستحقة

F٩ المخالفات غير المسددة

F٨ التملكات على السيارة

١٤٣٦ / ٣ / ٢٩

١٤٤٢ / ٧ / ٠٤

٧٢٦٩٢٠٥



MMEMU71NXFF

فاقلا

٠٥٤٤ - ١٠١٤


١٤٣٦ / ٣ / ٢٩

١٤٤٢ / ٧ / ٠٤

٧٢٦٩٢٠٥

فاقلا

٠٥٤٤ - ١٠١٤




15 Sep 2021 2147






15 Sep 2021 2153

2	رقم الحادث	RD1509211664
	رقم الوثيقة	
	اسم المالك	MAHMOOD FAREED MAYHOUB
	شركة التأمين	شركة التأمين العربية التعاونية
	التصنيف	تأمين شامل
	الموديل	130
	تاريخ الصنع	2021
	تاريخ الفاعلية	17/03/2021
	تاريخ الانتهاء	16/03/2022
	رقم الوثيقة	P/100/5507/21/004634
	رقم الهيكل	KMH.N41G6MU092551
	الرقم التسلسلي	
	هوية الراعي	1087241210
		15 Sep 2021 2153



15 Sep 2021 2153



Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
18/09/2021 08:02:05 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/09/2021 03:37:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
16/09/2021 09:51:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1609212877	رقم التقرير - DA Report No	
RD1509211664	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المالك	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات المركبة Vehicle Details
رقم الهوية / ID	1087241210	
رقم الجوال / Mobile No	0562616099	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	
بيانات المركبة Vehicle Info	النمط / Model	معلومات التقدير Assessment Details
اللون والسنة / Color & Year	dark gray 2021	
رقم اللوحة / Plate No	B H D 9264	
رقم الهيكل / Chasis No	KMHLN41G6MU092551	
التقدير بواسطة / Estimated By	Technical car company for car services	
أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	2000.00	ملاحظات Comments
قطع الغيار Spare Parts	4,871.20	
أجمالي التكلفة Final Estimation	6871.20	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
محمود فريد ميهوب	POS	0

Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
18/09/2021 08:02:05 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
16/09/2021 03:37:00 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
16/09/2021 09:51:18 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA1609212877	DA Report No - رقم التقرير	
RD1509211664	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
4,871.20	20%	5294.78	Saeed bin Mohammed bin Ali Al Yamani Foundation

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2985.00	0%	0%	2985.00	1	غطاء شنطه خلفي 6524569
452.00	0%	0%	452.00	1	احساس صدام خلفي يمين وسط 5245569852
856.00	0%	0%	856.00	1	جسر صدام خلفي 52455698522
1320.00	0%	0%	1320.00	1	صدام خلفي 652245569852
256.00	0%	0%	256.00	1	ELANTRA كتابه شنطه خلفي 5245569
220.00	0%	0%	220.00	1	اسطبل لوحه خلفي عدد 912455985

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



محمود بن فريد بن حسين ميهوب

MAHMOOD FAREED H MAYHOUB

No. 1087241210 الرقم ١٠٨٧٢٤١٢١٠

DOB 04/04/1995 تاريخ الميلاد ١٤١٥/١١/٠٤

Exp 28/06/2022 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٣/١١/٢٩

A+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٣٣/١١/٢٩

النوع خاصة القيادة بدون قيود

الجنسية سعودي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمود فريد حسين ميهوب

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٨٧٢٤١٢١٠

هوية المالك

KMHLN41G6MU092551

رقم الهيكل

٩٢٦٤ د ه ب

رقم اللوحة

9264 B H D

نوع التسجيل خصوصي

هونداي

ماركة

طراز المركبة النترا

٢٠٠٠

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥

رصاصي غامق

اللون

سنة الصنع ٢٠٢١

٢٧٤٤٩٢٨١٠

الرقم التسلسلي



الهوية الوطنية
رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمود بن فريد بن حسين ميهوب

MAYHOUB, MAHMOOD FAREED H



No: 1087241210 الرقم : ١٠٨٧٢٤١٢١٠
DOB: 04/04/1995 تاريخ الميلاد : ١٤١٥/١١/٠٤
DOE: 21/04/2025 تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/١٠/٢٣
مكان الميلاد : رثشوند



1087241210