



Payment Voucher



Branch Riyadh
Date 02/11/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 1627/2016
Customer ادجار بير مودز مادريجا
Remarks Sett. Claim No.1634/2016, C/N No.7250/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.1634/2016, C/N No.7250/2016	3,338.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 499678 ادجار بير مودز مادريجا		3,338.00
Total	Saudi Riyals Three Thousand Three Hundred Thirty Eight Only		3,338.00	3,338.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(7250/2016)	Motor-Third Party-Payment No(6571/2016) on Clm.No (1634/2016)- Pol.No (2/3/3/2016)	SR	3,338.00	3,338.00
Total.			3,338.00	3,338.00

Cheque No.	Date	Bank
499678	02-NOV-16	Samba New (Ryd Br in Jed)

PREPARED BY:  ACCOUNTANT:  MANAGEMENT:  RECEIVED BY:



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

To : ادجار بير مودز مادريجا
Address :
Department : Motor
Branch : Riyadh
Advice No : 7250
Advice Date : 31/10/2016
Account No : 20300137

اشعار دائن
الى
العنوان
الدائرة
الفرع
رقم الإشعار
تاريخ الإشعار
رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : Al Jazirah Rent A Car	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Rental Trade -2/3/3/2016	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 1634/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 6571/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : 3,338.00	: قيمة الدفعة	SR	3,338.00
The Sum of : Saudi Riyals Three Thousand Three Hundred Thirty Eight Only	: مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي		



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

مخالصة وإبراء ذمة طرف ثالث

TP DISCHARGE & SUBROGATION

Claim No : 1634/2016
Policy No : Motor Rental Trade - 2/3 /3/2016
TP Name : اندجار بير مودز ماجرجيا
Nationality & ID :
Date of Accident : 13/10/2016
Accident Place : Marwah
Accident Desc. :
Vehicle Details : Make: Toyota Model: Echo Plate No.: 1165 بر ا

تفاصيل التعويض
DETAILS OF INDEMNITY

Payment Type	Amount	Excess	Depreciation	Net Amount	Account Doc.
Car Repair (for TP) - T.P.	3,338.00			3,338.00	6465
Total to be Paid				3,338.00	

OBSERVATIONS

I / We the undersigned declare that I received from United Cooperative Assurance Company (UCA) the sum / a cheque for the above mentioned amount representing the full and final settlement for the loss or damages sustained to my vehicle or any other indemnities resulting from the above mentioned accident. I hereby with full legitimate capacity declare to have no further claim, whatsoever, known or unknown in the present, or even in far future against (UCA) and that I have received the full compensation as per the declared details above.

I / We declare that United Cooperative Assurance (UCA) or the insured party who caused the accident are under no obligation whatsoever towards me / us in respect of the above mentioned loss or damage after the payment of the above stated amount under this claim. Furthermore, I / We do sign this Discharge & Subrogation in full agreement of this compensation.

ملاحظات

أنا / نحن الموقع ادناه أقر واعترف بانني استلمت من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نقدا / شيك بالمبلغ المذكور أعلاه وذلك تعويضا كاملا و نهائيا عن الخسارة واضرار السيارة الخاصة بي بدل أو أية أضرار أخرى نتجت عن هذا الحادث. وأقر وانا بكامل الاوصاف المعتاد بها شرعا وقانونا ولقاء قبضي هذا المبلغ الذي وصلني كاملا، انني اسقط جميع الحقوق العائدة لي من جراء الحادث المذكور بعاليه، مهما كانت نتائجه معروفة او غير معروفة حاليا او مستقبلا.



وأقر / نقر بأنه لم يعد لي على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني او المتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة اي حق او مطلب، وليس لي الحق بالرجوع عن هذا الإسقاط وبراءة الذمة وعلى ذلك جرى التوقيع اقرارمني بذلك.

Date: 23/10/2016

الاسم
Name

EDGAR P. MADRAGA

التوقيع
Signature



إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 143 هـ

التاريخ 11/05/2016 م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ (3,338) كالتالي:

1,608	قيمة قطع الغيار
1,700	أجور الإصلاح
30	مصاريف
٧	تقييم شيخ المعارض
0/0100	نسبة المسؤولية على المؤمن لدينا
3,338	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكل كامل وصحيح.

اسم المستفيد: EDGAN MADRIAC	التوقيع: راجان
مسئول المطالبات: Raleca, Raleca	التوقيع: Raleca
إدارة المطالبات:	التوقيع: Raleca
ملاحظات:	

Debit Note

No : DN-LD-5967641

Date : 15/10/2016

M/S: United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:


Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : JD131016811	Accident Date : 13/10/2016 Insured Name : شركة الجزيرة للتاجير Your Policy No : 2/3/3/2016-378 Plate No : 3690 ردح LD Fees with 100 %Liability	280.00	
Total Amount Due		SR	280.00

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report

15/10/2016	Print Date / تاريخ الطباعة
JD131016811	Case Number / رقم الحالة
13/10/2016 22:34:15	Accident Time / وقت الحادث
الاسكان الجنوبي // al muhajir rd // al iskan cr //abu rayan resturent on r // hyundai an	موقع الحادث Accident Location


Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
المجنر نيموزن مادريجا	مظفر حسين اختر	
القطريسي	بالمستاني	Nationality / الجنسية
53	24	Age / عمس
0507727802	0599882014	Mobile No. / رقم الاتصال
2128780935	2115218337	License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة
المجنر نيموزن مادريجا	شركة الجزيرة للتاجير	هيونداي / أكسنت	
تويوتا / ابي	سنة / 2014	لون / فضي	رقم / 1165
			ح / 3690


Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	2/3/3/2016-378	19/06/2017
		/ /

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
Cause of Acc. / سبب الحادث	تد ترك مسافة, no sufficient distance, عكس اتجاه السير, wrong side	سبب
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
نسبة المسؤولية / LD%	0%	100%
المؤشرات / indicators	1/1-0NNFF	3/1+116NNFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Front Right	أخرى, Other
الممتلكات / Properties		
إحتمالية حق الرجوع / Recovery		
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
3611	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين ان الطرفان يسيران بطريق الميناء ولعدم ترك مسافة كافية أدى إلى حتم التصادم من الخلف ونتج عن ذلك اضرار الطراف الأول الأيمن الأمامي يمين والطرف الثاني الركن الخلفي يسار وتحدد نسبة المسؤولية على الطراف الأول بنسبة 100% صتم من الخلف



غيبيل طريق الميناء باتجاه الشرق



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
- MINISTRY OF INTERIOR

رخصة صر
VEHICLES REGISTRATION

الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية

الشركة الجزيرة لتأجير السيارات

هوية المستخدم

٧٠٠١٣٦٤٩٣٩

الاسم
هوية مالك

KMHCT41CXEU550502

رقم الترخيص

٣٦٩٠ ج د ر
3690 R D J

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

مركبة الماركة هونداي

طراز المركبة اكسنت

وزن المركبة ١١٨٨

حمولة المركبة ٥



اللون اسود

سنة الصنع ٢٠١٤

٤٤٢١٧٨٢١٠

تاريخ الانتهاء ١٤٣٨/٠٦/١٠

الرقم التسلسلي



رخصة صر
VEHICLES REGISTRATION

الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية

مظفر حسين اختر حسين

MUZAFFAR HUSSAIN AKHTAR HUSSAIN

No 2115218337

رقم الهوية ٢١١٥٢١٨٣٣٧

DOB 30/04/1993

تاريخ الميلاد ١٤١٣/١١/٠٤

Exp 27/04/2018

تاريخ الانتهاء ١٤٢٩/٠٨/١١

B+ فصيلة الدم

تاريخ الترخيص ١٤٢٢/٠٨/١١

النسب بدون قيود

خاصة

باكستان



رقم الحادث: JD131016811

1

رقم اللوحة

ح در 3690

اسم المالك

(الجزيرة لتأجير السيارات) مساهمه مقفله

شركة التأمين

UCA الشركة المتحدة للتأمين

التصنيف

تأمين طرف ثالث

الموديل

Hyundai

تاريخ الصنع

2014

تقرير بتقدير حادث
المنطقة الصناعية الجنوبية

المملكة العربية السعودية
رئيس طائفة صيانة السيارات بمحافظة جدة
كمال عبد القادر العيتاني

التاريخ: الخميس في ١٤٣٨/٠١/١٩ هـ الموافق: ٢٠١٦/١٠/٢٠ م الساعة: ١٠:١٠
الموضوع: تقدير حادث جديد
نوع التقدير: خصوصي

سعادة مدير / نجم للتأمين المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

بالإشارة لطلب سعادتم تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه، فقد تمت معاينة السيارة لدى ثلاث ورش.

بيانات السيارة				
النوع	الموديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
ايكو	٢٠٠٥	فضي	ب ر ا ١١٦٥	الجانب الايسر

بيانات التقدير			
الورشة الأولى	الورشة الثانية	الورشة الثالثة	الإسم
مركز افاق لتطوير السيارات	بصمة الاتقان	ورشة العدية	
جدة / حي الامير متعب		جدة-حي بن لادن-شارع بن لادن	
٥٥١٦٧١٢٨٠		٥٥٠٩٣٩٥٥٥٣	
١٦٠٠	١٧٠٠	١٨٠٠	
فقط ألف وستمانه ريال	فقط ألف وسبعمانه ريال	فقط ألف وثمانمانه ريال	

تفاصيل قطع الغيار	
١ . اسطب خلفي يسار	
٢ . جلده صدام خلفي + قاعدة يسار	
٣ . علامة تحت الاسطب يسار	
٤ . بطانة رفرق خلفي يسار	
٥ .	
٦ . اصلاح الباب الخلفي اليسار	
٧ .	
٨ .	
٩ .	
١٠ .	
١١ .	
١٢ .	

بيانات السطحة			
رقم السطحة	الحجز	سائق السطحة	الجوال

مستلم الحادث:

مستلم الحادث:


ضابط الحوادث:



ملاحظات:

بناء على توجيهات الإدارة العامة للمرور، تعتمد تسعيرة قطع الغيار من الوكيل أو من موزع معتمد فقط.
إجمالي رسوم التقدير لجميع أنواع السيارات ٣٠ (ثلاثون) ريال فقط لا غير

تاريخ الطباعة: الخميس في ١٤٣٨/٠١/١٩ هـ الموافق: ٢٠١٦/١٠/٢٠ م الساعة: ١١:١٠ (٣٢-٤٦١٠-٤٨-٢٤)



TOYOTA

مركز العربية

لتطعم الخيار للسيارات



التاريخ: ١٠/١٠/١٠
 نوع المستند: عرض أسعار
 رقم العميل:

الصفحة: ١
 طريقة الدفع: نقدية
 اسم العميل:

١٤٣٨/٠١/١٨
 رقم المستند: ١٩٩٢
 ايكو ٢٠٠٥

رقم القطعة Part Number	المواصفة DESCRIPTION	الكمية Quantity	سعر الوحدة U.Price	الإجمالي Total
52159-52340	جلدة صدام خلفي تويوتا اصلي	١	٨٠١,٠٠	٨٠١,٠٠
52576-52120	كرسي صدام خلفي تويوتا اصلي	١	١١١,٠٠	١١١,٠٠
61608-52908	بطانة رفرف خلفي تويوتا اصلي	١	٤٣١,٠٠	٤٣١,٠٠
75444-52040	علامة شنطة تويوتا ايكو اصلي	١	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠
81560-52310	اسطب خلفي تويوتا ايكو اصلي	١	٧٩١,٠٠	٧٩١,٠٠
		٥	الاجمالي	٢٢٩٦,٠٠


فقط الفين ومائتان وستة وتسعون ريال

المستلم

الاجمالي ٢٢٩٦,٠٠
 الخصم ٥٧٤,٠٠
 الصافي ١٧٢٢,٠٠

فقط الف وسبعمائة و اثنان وعشرون ريال
 جدة - حي الجوهرة - جوار رئيس طائفة ورش وصيانة السيارات - تليفون: ٦٥٥٠٢٧٥ - جوال: ٠٥٤٥٥٣٢٢٥١ - س.ت.رقم: ٤٠٣٠١٣٤٧٨٣

Jeddah - Johra Dist. - Near Shaik Alwarsh Vehicles - Tel.: 6550275 - Mob.: 0545532251 - C.R. 4030134783
 Web: www.moora-auto.com Email: moora-auto@hotmail.com





بيانات المؤمن له

اسم المؤمن: رقم البوليصة: رقم الهوية:
نوع السيارة: رقم اللوحة: موديل السيارة:
تاريخ الحادث: نسبة الخطأ: رقم الجوال:

بيانات الطرف الثالث

اسم المالك (حسب الإستمارة): EDGAR MADMAGA رقم الهوية: 2128780935 نوع السيارة: 2507727807
موديل السيارة: 2005 رقم اللوحة: ATUB 1165 رقم الجوال: TOYOTA 54402005
هل سبق وأن تقدمت بمطالبة مسبقة لشركة المتحدة للتأمين التعاوني نعم لا

المرفقات

- أصل تقرير المرور/نجم
 صورة استمارة الطرف الثالث
 صورة وثيقة التأمين لدينا
 تقديرات الورش الأصل
 صورة كروكي الحادث
 صورة السيارة المتضررة
 صورة استمارة المؤمن له
 تسعيرة قطع الغيار
 صورة تأمين الطرف الثالث إن وجد

Any further information / Clarification





إيضاحات ، معلومات إضافية و رسم كروكي

Plan




Insured's Damage أضرار المؤمن

T.P. Damage أضرار الغير

خريطة



مكان الحادث



Details of accident

بيانات عن الحادث

Date & Time of accident 13 Oct 2016

التاريخ والساعة:

Location of accident: AL MAJATAN ST

المكان:

Circumstances of the accident:

شرح ظروف الحادث:

DRIVING GONG DOWN TO EXIT MAJATAN & THE OTHER
CAN WAS DRIVING SO FAST & HIT THE BACK SIDE OF MY
CAN (DRIVEN SIDE) DAMAGING IT, TOGETHER WITH DAMAGED
BUMPER. LIGHT & DEFORMED THE DOOR.

Oct. 20' 2016

التوقيع:

Edgar

التاريخ:

EDGAR MADMAGA

مقدم الطلب:

للاستعمال الرسمي

الموظف المستلم:

مكتب إستقبال المطالبات (فرع):

التاريخ:

التوقيع:

ملاحظات: