



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مطالبة رقم : ١٠٤٢٦١-٢٠١٦ Claim No. :

رقم الوثيقة K م ١١٥٧١٧٣٥ تاريخ الإصدار ١٦ - ٢٠١٦ بداية التأمين

تاريخ الحادث ١٣ / ١٠ / ٢٠١٦ تاريخ الاستلام ١٣ / ١٠ / ٢٠١٦ موقع الحادث خيسر مشط

قيمة التأمين التدمر تاريخ المراجعة

بيانات	المؤمن له	الطرف الثالث
م		تمت المعاينة بمعرفة
اسم		محمد سعيد شابع الخطاط
الهاتف		٠٥٢٦٤٣٠١٤٢
الرخصة		
السيارة		
اللون		كمر سدر
الهيكل		ب س ط ١٩٩٢
الاصنع		
مالك السيارة		
المسؤولية		
قدير الأضرار		
قدير الأضرار		
قدير الأضرار		
قدير قطع الغيار		
مدير شيخ المعارض		
قدير الأضرار		
قدير قطع الغيار		
مدير شيخ المعارض		
جمالي		
مبلغ المقدر للدفع		
مبلغ المدفوع		
التاريخ		



١٢٥٥٥

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة

١. معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الكانات ادناه

رقم وثيقة تأمين المؤمن له _____ مبلغ التعويض _____ ريال سعودي |

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

اسم المالك محمد سعيد شايع القحطاني رقم هوية المالك ١٠٤١٦٠٣٥٨٨

البريد الإلكتروني _____ رقم جوال المالك ٥٠٦٦٤٣١١٤٤

صندوق البريد / _____ رقم هوية سائق المركبة ١٠٤١٦٠٣٥٨٨

الرمز _____ اسم السائق محمد سعيد شايع القحطاني

السائق هو مالك المركبة نعم لا تاريخ ميلاد السائق / /

٢. معلومات ووصف تفاصيل الحادث

مدينة / موقع الحادث طريرة اعلم بنه السرية

مباشرة الحادث من قبل نعم لا أخرى


نسبة مسؤولية مقدم المطالبة 0% 25% 50% 75%

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث الحاد حسب اشرف العرف الثاني

تاريخ ووقت وقوع الحادث ١١ / ٧ / ٢٠١٧ رقم تقرير الحادث _____

رقم لوحة مركبة الطرف الثالث ٩٢٦٤ رقم سطر

ضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث



٣. إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) ٥٨١٨٨٠٠٠٤٤٧٦٠٨٠٨٠٢٨٥٨٤١

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك بنك الراجحي أو بواسطة شيك، فإنني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة التأمين، ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة/معمتدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة التأمين الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

مقدم المطالبة مالك المركبة شخص آخر

اسم مقدم المطالبة محمد سعيد شايع القحطاني رقم هوية مقدم المطالبة _____

تاريخ التوقيع ١٢ / ١١ / ٢٠١٩ رقم جوال مقدم المطالبة _____

للاستعمال الرسمي

المستندات مكتملة نعم لا المستندات الناقصة

هل يتطلب معاينة المركبة نعم لا تاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ رقم الموظف ١١٨٢١

(تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

نجم najm

رقم الحالة: KM11071730

السادة ادارة المرور

نرجو منكم التكرم و الإيعاز لمن يلزم
لإصدار ورقة اصلاح للمركبة الموضحة
ادناه

اسم المالك: محمد سعيد القحطاني

لون المركبة: ابيض

نوع المركبة: تويوتا

طراز المركبة: كرسيدا

رقم الهيكل:

نسبة الإدانة: 6%

رقم الأختام: 9264 ب س ط

مكان الضرر:

سجل بالحاسب الآلي
مكتبة الإصلاح رقم
حمود الحارثي


الركن الأمامي الأيمن، الركن الخلفي الأيمن،

الركن الأمامي الأيسر، عجلات

الضرر القديم

الضرر الجديد

تم تقييم خدمة نجم:



لا يوجد تقييم

* في حال اختلاف التقييم يرجى التواصل على
920000560



إشعار مراجعة

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560


نجم najm

رقم الحالة: KM11071730

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني -UCA

رقم الاتصال: 920033222

تم تقييم خدمة نجم:



لا يوجد تقييم

* في حال اختلاف التقييم يرجى التواصل على
920000560



السادة مكاتب التقديرات

نجم najm

رقم الحالة: KM11071730

نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات
الورش مع تزويد بتسعيرة قطع الغيار

اسم المالك: محمد سعيد القحطاني

نوع المركبة: تويوتا

طراز المركبة: كرسيدا

رقم الهيكل:

لون المركبة: ابيض

رقم اللوحة: 9264 ب س ط

مكان الضرر:



الركن الأمامي الأيمن، الركن الخلفي

الأيمن، المقدمة، عجلات

التاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ
الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ م



شيخ معارض السيارات بأحد رفيدة
سعد زابن زايد الشواطي
ترخيص مرور (٢٠٢)
أحد رفيدة - الصناعية - ص.ب. ١٣٥
تليفاكس: ٠١٧٢٥٣٣٨٠٠ - جوال: ٠٥٠٥٧٥٤٦٣٨

7374

تقييم سيارة

المكرم / حبيب الشركة المتحدة للتأجير والتأجير المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناءً على خطابكم رقم
والتاريخ: ١١ / ٧ / ٢٠١٧
والمتمضمّن طلب تقدير قيمة السيارة نوع: كرسيا
موديل: ٩٣
لوحة رقم: ٩٣ س ٦٤ قبل الحادث وبعده

عليه نفيديكم بانها تقدر قيمتها حسب السوق حالياً قبل الحادث

بمبلغ وقدره: خمسة مئتي الف ريال # ١٥٠٠٠

أما بعد الحادث فقد قدرت بمبلغ وقدره: مئتي الف ريال # ٢٠٠٠

لإحاطة بذلك والله يحفظكم ..

شيخ معارض السيارات بأحد رفيدة

الاسم: سعد زابن زايد الشواطي

التوقيع:

الختم



أحد رفيدة - الصناعية - معارض السيارات - ت: ٠١٧٢٥٣٣٨٠٠ - جوال: ٠٥٠٥٧٥٤٦٣٨

Agent TOYOTA Genuine Spare Parts

وكيل معتمد لبيع قطع غيار تويوتا الأصلية



Cust. Name	اسم العميل
------------	------------

رقم الفاتورة	إشعار رقم	رقم العميل	رقم الصفحة	تاريخ ميلادي	تاريخ هجري	نوع البيع
40384			Page 1 of 2	13/07/2017		عرض سعر

مسلسل No.	رقم القطعة Part Number	الموقع Location	اسم الصنف Part Name	الكمية Qty.	السعر Price	المجموع Total	الصافي Net
1	45503-29305	M05	دراع دركسون داخلي كرميدا 96-89	1	337.00	337.00	246.13
2	48068-49075	M18	مقص يمين كرميدا 96-89	1	914.00	914.00	667.55
3	48609-22070	P18	كرسي مساعد امامي كرميدا 96-85	2	301.00	602.00	439.68
4	52021-22220	STORE	CRESSIDA 89-9 جسر صدام امامي	1	927.00	927.00	677.05
5	52119-22620	STOR	جلده صدام امامي كرميدا 96-89	1	1,204.00	1,204.00	879.36
6	52611-22130		CRESSIDA 96-89 اسفنج صدام امامي	1	576.00	576.00	420.69
7	53131-22320	TOR04	ط كرميدا 89 شمير نور فوقاني طر	4	241.00	964.00	704.07
8	53801-2A240	STOR	ط كرميدا 96-89 حرف امامي طر	1	1,114.00	1,114.00	813.63
9	56111-22550		قزارة امامي مضلل كرميدا 95-89	1	2,001.00	2,001.00	1,461.46
10	81130-22591	N04	شمعه يمين كرميدا 96-89	1	792.00	792.00	578.45
11	81170-22591	N03	شمعه يسار كرميدا 96-89	1	792.00	792.00	578.45

المستلم	البائع	Total المجموع
0		
		Discount الخصم
		الإجمالي Total

البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل وخاصة الأدوات الكهربائية



Cust. Name	اسم العميل
------------	------------

رقم الفاتورة	إشعار رقم	رقم العميل	رقم الصفحة	تاريخ ميلادي	تاريخ هجري	نوع البيع
40384			Page 2 of 2	13/07/2017		عرض سعر

مسلسل No.	رقم القطعة Part Number	الموقع Location	اسم الصنف Part Name	الكمية Qty.	السعر Price	المجموع Total	الصافي Net
12	81510-80065	M2-19	اسطب صدام H CRESSIDA 89	1	176.00	176.00	128.54
13	81551-22681	N51	باغه اسطب خلفي كرميدا 96-91	1	684.00	684.00	499.57
14	82660-22270		قاعدة فيوزات كرميدا 88,85	1	555.00	555.00	405.35

14	المستلم	البائع	Total المجموع	11,638.00
			Discount الخصم	3,138.00
			الإجمالي Total	8,500.00

البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل وخاصة الأدوات الكهربائية

مركز الماهر

لصيانة السيارات

سمكرة - ميكانيكا - بوية - كهرباء

جوال: ٠٥٥٧٧٠٩٧٣٢

أحد رفيدة - الصناعية

التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق ١١٣ / ١٧ / ٢٠٢٠ م

0145

تقرير حادث

مدير إدارة مرور شعبة الحوادث المحترم

نوع السيارة: كمر سيدا موديل: ٩٣ رقم السيارة حسب سجل: ٩٢٦٠٤

رقم الهيكل

قطع الغيار المطلوبة

- ١٦- بطانة زفرين + سمكا نقل يمين
- ١٧- كبوت + حلبة كبوت
- ١٨- شمع نور اعمالي
- ١٩- صقعي اعمالي بحا يمين
- ٢٠- صقاع اعمالي يمين + كمر سيدا صقاع
- ٢١- خرج اشيخ حرا خفي + حار جوي
- ٢٢- كمر سيدا حرا حالي + اسطبل خفي يمين
- مكان الصدمة كمر صقاع حبة + صرام خلفي

١- صموم اعمالي

٢- صموم اعمالي

٣- صموم اعمالي

٤- صموم اعمالي يمين

٥- صموم اعمالي يمين

٦- اسطبل يمين اعمالي

٧- اسطبل صموم اعمالي يمين

٨- اسطبل صموم اعمالي تيار

٩- صموم اعمالي

١٠- صموم اعمالي

١١- صموم اعمالي

١٢- صموم اعمالي

١٣- صموم اعمالي

١٤- صموم اعمالي


٣٥٠- اجرة السمكرة والبوية فقط

٤٠٠- اجرة الميكانيك

اجرة الكهرباء

مبلغ وقدره

الإجمالي ٣٦٠٠



ملاحظة هامة: يدفع العميل مبلغ ٣٠ ريال عن كل يوم بعد مرور ثلاثة أيام في حال تخزين السيارة في الورشة من تاريخه.

قطع الغيار الموضحة والتقرير هي الظاهرة لنا ولنا مسئولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة عشرة دقائق قيمة التقرير.

الورشة غير مسئولة عن المشتريات والكهرباء والميكانيكا والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك وتركيب الزجاج إن وجد الورشة غير مسئولة عن أعمال الميكانيكا بدون أخذ تقرير ميكانيكا
مدير الورشة:

الورشة العالمية

لصيانة السيارات

جوال : ٥٥٢٦٧٧٤٧٣

التاريخ / / ١٤٣ هـ

الموافق ١١٣ / ٦ / ٢٠١٦ م

0077

تقرير حادث الصنعية الجديدة - طريق الواديين

مدير إدارة مرور	شعبة الحوادث	المحترم
نوع السيارة كمر سيدا	موديل ٩٣	رقم السيارة ب.س.ط ٩٣٧٤
رقم الهوية	١٠ - كمر سيدا صناعية صناعية	
قطع الغيار المطلوبة	١١ - دماغ داخلية + خارجية	
١ - صمام امامي + اسنغ صمام امامي	١٢ - كمرانز امامي	
٢ - صير صمام امامي + اسنغ صير صمام امامي	١٣ - اسنغ خلفي	
٣ - شمع لزر مع زيتي شمع لزر فوكس	١٤ - كمرانز حنينة	
٤ - بطارية	١٦ - قاعده بطارية + قاعده مينيونكي	
٥ - قاعده بطارية	١٧ - دلفين امامي	
٦ - دلفين امامي	١٨ - صير شمع لزر صير اسنغ	
٧ - صير شمع لزر صير اسنغ	١٩ - بطانه صير	
٨ - بطانه صير	٢٠ - صير امامي	
٩ - صير امامي	٢١ - كمرانز امامي	
١٠ - كمرانز امامي		
١١ - بطانه كمرانز		
١٢ - صير نيكل صير		
١٣ - اسنغ امامي صير		
١٤ - صير امامي صير		

أجرة السمكرة والبوية فقط 3500

أجرة الميكانيك 500

مبلغ وقدره 4000

الإجمالي

قطع الغيار الواضحة والتقرير هي الظاهرة لنا ولنسنا مسؤولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة

توقيع العميل

توقيع المسؤول

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

الهيئة العامة السعودية
وزارة الداخلية

محمد سعود بن شائع القحطاني

المالك

هوية المستخدم

١٠٤١٦٠٣٥٨٨

المستخدم

هوية المالك

RX8168687

رقم الهيكل

٩٢٦٤ ب ن ط

رقم اللوحة

9264 T S B

تويوتا

ماركة المركبة

نوع التسجيل

طراز المركبة

حمولة المركبة

سنة الصنع

تاريخ الإنتهاء

وزن المركبة

ابيض

اللون

٣٩٨٢٩٣١٠٠

الرقم التسلسلي

١٤٢٤/٠٣/٠٢

