



Date: 25/08/2021  
 Claim No: 04/2021/17574-2  
 Accident date: 08/06/2021  
 Approval date: 23/08/2021

**Total Loss Letter (Sum insured)**
**خطاب خسارة كلية (القيمة التأمينية)**

الموديل / Model	رقم الهيكل / Chassis No	رقم اللوحة / Plate No	سنة الصنع / Year of MGE	نوع المركبة / Vehicle
TOYOTA	JTNB19HK	د ق ل 1127	2019	CAMRY

Attention: شركة اليسر للاجارة والتمويل

عناية : شركة اليسر للاجارة والتمويل

Based received estimation we consider the vehicle as total loss Technically

بعد مراجعة تقديرات الاصلاح اتضح لنا ان المركبة هلاك كلي فنياً

The value of payment to you will be calculated based on:

هذا وسيتم احتساب قيمة التعويض المستحق لكم على أساس:-

Sum insured:	78,390
Deduction of Excess deductible:	2,000
Deduction of Deprecation:	4,703
Deduction of Missing parts:	0
Deduction of Recovery receiving by client:	0

- القيمة التأمينية للسيارة:	78,390
- مخصوم قيمة التحمل:	2,000
- مخصوم قيمة الاستهلاك:	4,703
- مخصوم قيمة التواص:	0
- مخصوم قيمة الاسترداد المحصل من العميل:	0

Total amount :

71,687

إجمالي التعويض :

The settlement amount subject to the terms and conditions of the insurance policy  
 Please provide us the documents and confirm us, to going to settle the claim amount.

تسوية المطالبة تخضع لشروط وأحكام وثيقة التأمين وعليه يرجى التكرم بموافقتنا بما يلي في مدة أقصاها أسبوعين ليتمنى لنا اتخاذ اللازم نحو تسوية المطالبة :-

- 1- discharged letter of the vehicle signed by the owner, and attested from Chamber of commerce (copy attached)
- 2- Original registration of vehicle not less than two month, fees will be applied according to traffic department regulation.
- 3- Original Keys.
- 4- Copy from ID / Iqama or a copy of the commercial registration for companies and Institutions.
- 5- Approve that there is not traffic violations in the vehicle.
- 6- A letter from police that lost a vehicle plat (if was not found after accident), fees will be applied according to traffic department regulation.
- 7- Medgulf has the right to deduction the value of missing parts or changes after the accident from value payment.
- 8- The vehicle ownership will be transfer during 45 working days from the claim settlement date.
- 9- Client is requested to provide the company or its service provider about the received code from MOI to transfer the ownership.

1. إقرار تنازل عن ملكية السيارة موقع من قبل مالك السيارة ومصنف من قبل جهة العمل بالإضافة إلى تصديق الغرفة التجارية (مرفق نسخة).
2. أصل استمارة سيارة سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهرين ، سيتم تطبيق الرسوم حسب لائحة المرور .
3. أصل المفاتيح .
4. صورة من الهوية الوطنية / هوية المقيم للأفراد أو صورة السجل التجاري للشركات والمؤسسات .
5. إثبات عدم وجود مخالفات مرورية على المركبة.
6. خطاب من الشرطة يفقد لوحة سيارة ( في حالة عدم وجودها بعد الحادث ) . سيتم تطبيق الرسوم حسب لائحة المرور .
7. بحق لشركة ميدغولف للتأمين وإعادة التأمين حسم قيمة القطع المفقودة أو المستبدلة بعد الحادث من قيمة التعويض .
8. يتم نقل ملكية المركبة خلال 45 يوم عمل من تاريخ تسوية المطالبة .
9. يلتزم المؤمن له بتزويد الشركة او من ينوب عنها من مقدمي الخدمات برمز التحقق لنقل ملكية المركبة.



**CREDIT NOTE: CPD# 109153279**

Date: 25/08/2021

A/C No.: 2499674 - M/S. شركة اليسر للاجارة والتمويل

PLEASE NOTE THAT WE HAVE CREDITED YOUR ACCOUNT WITH US  
FOR THE FOLLOWING AMOUNT:

DESCRIPTION	SAUDI RIYAL
Policy Type: <b>Motor Vehicle Fleet (C)</b>  BEING CLAIM AMOUNT  ON POLICY NO. : <b>MOC/5989801</b>  CLAIM NO : <b>2021/17574</b>  TOYOTA CAMRY (2019) Plate 1127 د ق ل SerNo 688793710  شركة اليسر للاجارة والتمويل	           <b>1,030.00</b>
<b>TOTAL: SAUDI RIYAL ONE THOUSAND THIRTY ONLY</b>	<b>SAR 1,030.00</b>

FOR AND ON BEHALF OF THE COMPANY

Authorized Signature

Management

التاريخ: 12-07-2021

**MEDGULF** **ميدغولف**  
THE MEDITERRANEAN & GULF  
INSURANCE & REINSURANCE CO. S.A.  
شركة التأمين وإعادة التأمين

Motor Claim Form (Comprehensive)

CLAIM NUMBER: 19211

Insured Part Information:

(إستمارة بلاغ عن حادث (شامل)

رقم المطالبة: 19211

بيانات الوثيقة والتأمين له:

رقم وثيقة المؤمن له: 5989801

Policy Type: شامل | نوع وثيقة التأمين: شامل | Policy No:

ID No.: 7001455307

Insured Name: | رقم الهوية:

شركة اسمر للإجارة والتمويل

Phone: 8001160711

| هاتف:

Email:

البريد الإلكتروني:

بيانات التأمين:

Driver's Information:

Mobile No: /0590082323  
0505280524

| رقم الجوال:

Driver's Name:

منصور مرصي فرح  
ليمطري

إسم السائق:

ID No: 194156987 | الهوية: Nationality:

| الجنسية:

Driver's Age: 30

عمر السائق:

Vehicle Information / Subject of Insurance Information:

بيانات (المركبة / الشيء المؤمن عليه):

year of make: 2019

| سنة الصنع:

Make/model:

Toyota - Camry

نوع المركبة/الطراز:

Plate No: 1127 د ق ل

| رقم اللوحة:

serial No.:

688793710

الرقم التسلسلي:

%Responsibility of

0%

سنة مسؤولية السائق:

Loss Date and Description:

تاريخ وقوع الحادث وصفه:

Date of loss: 2021-06-07

| تاريخ وقوع الحسارة:

city of loss:

Riyadh

مدينة / موقع الحسارة:

Time of loss:

| وقت وقوع الحسارة:

Loss Type:

Collision


نوع المطالبة:

loss report No.:

رقم تقرير الحادث:

Circle damaged parts: عس الأجزاء المتضررة على الرسم

loss description: شرح طبيعة الحسارة



وقعت على حادث وانبار  
الموقوف والاصحاب بالميدرو  
بعد رقتك وهرتم  
استطاع مع الخلف من سيارة

ID No.:

1.579.7105

| رقم الهوية: Claimant name:

طارق عطية

مقدم المطالبة:

Capacity:

أخ صديق

| بصفي: Mobile:

رقم الجوال:

Signature:

| الموقع:

Date:

2021-07-12

التاريخ:

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:

Time:

| الوقت:

Customer Service

موظف خدمة العملاء:

Employee:

Signature:

| الموقع:

موقع تحويل المركبة:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 6001210315

### معلومات الحادث

فروع المرور: إدارة مرور منطقة الرياض

تاريخ الحادث: 26/10/1442  
وقت الحادث: 11:36  
تاريخ التسجيل في النظام: 26/10/1442  
سبب الحادث: تصادم بين سيارة خاصة وسيارة خاصة  
حالة الحادث: مدمر  
اتجاه سير الطريق: جنوب  
اسم الشارع: الطريق السريع 5  
نظريات خاصة: سيارات  
نطاق العمران: داخل المدينة  
وصف الحادث: من المعاشية للموقع واحد الاحتمال لعدم أن الطريق الأول كان أمامه حادث مرورى مما سبب التصادم بينه وبين سيارة خاصة  
5001210763

### معلومات المركبات

### المركبة الأولى

رقم اللوحة: 111111

نوع التسجيل

111111

اسم المالك

صانع السيارة

111111

حالة الضرر

111111

تاريخ انتهاء الاستمارة

111111

شركة التأمين

111111

مكان الضرر

موديل السيارة

نوع اللوحة

111111

بلد اللوحة

هوية المالك

105689-177

رقم الهيكل

1111111111111111

وصف بقعة التصادم


111111

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين

شركة التأمين

111111



لا تقبل دفعات نقدية ولا شيكات



## مكان الحادث المركبات

### المركبة الثانية

رقم اللوحة: 1127

نوع التسجيل

1992

اسم المالك

1992

صانع السيارة

1992

حالة الضرر

1992


تاريخ انتهاء الاستمارة

1992/07/37

شركة التأمين

1992

مكان الضرر:



موديل السيارة

اللون الاساسي

اتجاه سير المركبة

حالة السيارة

نوع اللوحة

بلد اللوحة

هوية المالك

7001455307

رقم الهيكل

00000000000000000000

وصف نقطة التصادم

1992

تاريخ إنتهاء التأمين

1992

رقم بوليصة التأمين

00000000000000000000

### المركبة الثالثة

رقم اللوحة: 1127

نوع التسجيل

1992

اسم المالك

1992

صانع السيارة

1992

حالة الضرر

1992


تاريخ انتهاء الاستمارة

1992/07/37

شركة التأمين

1992

مكان الضرر:



موديل السيارة

اللون الاساسي

اتجاه سير المركبة

حالة السيارة

نوع اللوحة

بلد اللوحة

هوية المالك

1992

رقم الهيكل

00000000000000000000

وصف نقطة التصادم

1992

تاريخ إنتهاء التأمين

1992

رقم بوليصة التأمين

00000000000000000000

### مكان الحادث الأشخاص

#### الأشخاص الأخرى

اسم الشخص: 1992

الجنسية: 1992

نوع المشاركة: 1992

الحالة الصحية: 1992

البيك:

نوع الرخصة:

النوع

تاريخ الميلاد

سنة المسؤولية

الحوال

الايصال

رقم الهوية: 1992

لوحة السيارة: 1992

هل الشخص معترض على النسبة:

رقم الايبان

تاريخ انتهاء الرحصة:



رقم الحادث: 6001210315

## معلومات الشخص

### الشخص الثاني

اسم الشخص: منصور مرضي بن فراج الله المطيري  
الجنسية: سعودي  
نوع المشاركة: سائق  
الحالة الصحية: سليم  
البنك:  
نوع الرخصة:

النوع: رخصة  
رقم الهوية: 1677722377  
لوحة السيارة: 1127  
هل الشخص معترض على النسبة:  
رقم الايبان:  
تاريخ انتهاء الرخصة:

تاريخ الميلاد:

نسبة المسؤولية:

الحوال:

الايتميل:

### الشخص الثالث

اسم الشخص: زيمان علي محمد حسن  
الجنسية: الشرائع الخارجة  
نوع المشاركة: سائق  
الحالة الصحية: سليم  
البنك:  
نوع الرخصة:

النوع: رخصة  
رقم الهوية: 2046957699  
لوحة السيارة: 5592  
هل الشخص معترض على النسبة:  
رقم الايبان:  
تاريخ انتهاء الرخصة:


تاريخ الميلاد:

نسبة المسؤولية:

الحوال:

الايتميل:

### صور الحوادث



## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١١/٢٦ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٠٧ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ١١:١٦:٠٠ م  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الدائري الثاني جنوب  
نوع الحادث : عدم مركبة واقفة عدد الرقيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٣  
وصف الحادث : من المعينة للموقع واخذ الأوفس تضح أن الطرف الأول كل أمانه حادث مروري بالمسار الأيسر واستخدم بهم حادث المعنى 6001210263

#### المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٨٨١٤٨٩١٩ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٦/٢٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : سبب لدرسي الحالة الصحية : سليم  
تاريخ الإصدار : ١٤٣٤/٠٧/٠٨ تاريخ التجديد : - نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
لكرين ان أكس 075 ابيض ٩ ركاب فلن ٥٧٠ م س حاص  
شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٧/٢٨ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : وجه الوجة نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

#### المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١٠٧٧٧٢٢٣٧٧ تاريخ الميلاد : ١٤١١/١٢/١٢ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : شركة البصر للاجهزة والتعمول الحالة الصحية : سليم  
تاريخ الإصدار : ١٤٤١/٠١/١٢ تاريخ التجديد : - نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
نوبوتا كامري ابيض ٩ ركاب فلن ١١٢٧ م س حاص  
شركة التأمين : شركة المتوسط والحليح للتأمين واعادة التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :



استلمه دكتور محمد هادي باجر



## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤١/١١/١١  
رقم الحادث : ٢٠٠١٢١٠٢١٥

المركبة رقم (٠٣)

السيارة : ربحان حسن  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
رقم السجل : ٢٠٤٦٦٥٧٥٩٩  
تاريخ الميلاد : ١٣٧٠/٠٧/٠١  
مالك المركبة وقت الحادث : شركة راجحي المعرفة للاستثمار  
تاريخ الإصدار : ١٤٢١/٠٥/٢٠  
تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٦/٠٢  
الجنس : ذكر  
الجنسية : العنقل الفارحة  
رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤١/٠٥/٢٠

اسم البنك :  
الطارز : ج.ي. الكون ا.ر.  
اللون : مبيض  
نوع الهيكل : راكب فائق  
رقم اللوحة : ح ٥٥٩٢  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٨١٣٥٥٠٨١٠  
رقم الحساب :

شركة التأمين : شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سافكو )  
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٣/١٨  
نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : ر.و.ب  
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %  
التكلفة :

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك سائفة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : فهد العرس

الرتبة :

التوقيع :

مدير الإدارة



المملكة العربية السعودية  
 وزارة الداخلية  
 المديرية العامة للمرور  
 ALMUTRI, MANBOR MARDI F.

رقم الهوية: 1077722377  
 تاريخ الميلاد: 2006/10/01  
 تاريخ انتهاء: 16/09/2024

رقم الترخيص: 1077722377  
 تاريخ الترخيص: 16/09/2024

1077722377

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
 MINISTRY OF INTERIOR  
 المملكة العربية السعودية  
 وزارة الداخلية  
 المديرية العامة للمرور

رقم الترخيص: 1077722377  
 تاريخ الترخيص: 16/09/2024

رقم الترخيص: 1127 L G D  
 تاريخ الترخيص: 16/09/2024

رقم الترخيص: JTNB19HK9K3101116  
 تاريخ الترخيص: 16/09/2024

رقم الترخيص: 1077722377  
 تاريخ الترخيص: 16/09/2024

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

منصور بن مرني بن فرج الله المطيري  
MANSOR MARDI F ALMUTIRI

No. 1077722377 الرقم ١٠٧٧٧٢٢٣٧٧

DOB 24/06/1991 تاريخ الميلاد ١٤١١/١٢/١٢

Exp 18/07/2024 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٦/٠١/١٢

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠١/١٢

النوع خاصة  
الجنسية سعودي

الجنس الذكور بدون قيود





مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
18/08/2021 09:14:09 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/06/2021 01:06:43 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
07/06/2021 01:43:25 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0706212067	رقم التقرير - DA Report No	
6001210315	رقم الحادث - Accident No	
المرور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مرور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
شركة اليسر للاجارة	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	بيانات المركبة Vehicle Info
7001455307	رقم الهوية / ID	رقم الجوال / Mobile No	
0590082323	رقم الجوال / Mobile No	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	الموديل / Model	
كامري	الموديل / Model	اللون والسنة / Color & Year	
2019 ابيض	اللون والسنة / Color & Year	رقم اللوحة / Plate No	
د ق ل 1127	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	
JTNB19HK9K3101115	رقم الهيكل / Chasis No	نوع المركبة / Vehicle Type	
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type	اسم المركز / Damage Assessment Center	
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	اسم الورشة / Workshop Name	
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name	اسم المقيم / Assessor Name	
عبدالرحمن عواد فرج العتيبي	اسم المقيم / Assessor Name	تاريخ تقدير مركز الاضرار	
07/06/2021 01:34:05 PM	تاريخ تقدير مركز الاضرار	سبب التحويل الى مئمن	
تالفه	سبب التحويل الى مئمن	ملاحظات التحويل	
الموخره و الجانب الايمن حسب صور المرور في تقرير باشر	ملاحظات التحويل	اسم المعرض / Showroom Name	
شركة تقنيه الميارد	اسم المعرض / Showroom Name	تاريخ تقدير مئمن	
07/06/2021 01:43:25 PM	تاريخ تقدير مئمن	قيمة المركبة قبل الضرر	
74000.00	قيمة المركبة قبل الضرر	قيمة المركبة بعد الضرر	
4000.00	قيمة المركبة بعد الضرر	ملاحظات مئمن	
تالف المخره و الجانب الايمن حسب صور تقرير باشر المرور	ملاحظات مئمن	النكفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	
70000.00	النكفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي النكفة	
70000.00	أجمالي النكفة		

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة اليسر للاجارة	نقاط البيع	

التاريخ: 12-07-2021

طلب تقدير اصلاح مركبة

المحترمين

Lamar Center

السادة:

المحترم

عناية:

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى فحص السيارة المتضررة والموضحة بياناتها ادناه:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
JTNB19HK9K3101115	2019	د ق ل 1127	Camry	

وإفادتنا بالتالي:

- 1 بيانات الاصلاحات المطلوب تنفيذها
- 2 إجمالي تقديرات الأجر
- 3 تسعيرات قطع الغيار المراد استبدالها مع توضيح قيمتها و ارقامها
- 4 المدة المطلوبة لإنهاء الاصلاح


**\*\* ملاحظة: يرجى تزويدنا بالتقديرات المطلوبة للسيارة المذكورة أعلاه في في أسرع وقت ممكن**

المؤخره والجانب الايمن

مكان الصدمة:

(Please circle the damaged post on in the picture)

(الرداء: قصة الأجزاء المتضررة بالسيارة)



\* يلتزم العميل بتسليم المركبة إلى مركز الصيانة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاصلاح في حالة عدم الالتزام بذلك فإنه يتحمل كافة الاضرار و الخسائر الناتجة عن الحادث و تعتبر المطالبة ملغية دون اشعار مسبق من قبل الشركة

0590082323

رقم الجوال:

منصور مرضي فرج لبمطيري

اسم العميل:

شركة اليسر للإجارة والتمويل

AL YUSR  
Leasing and Financing  
اليسر  
للإجارة والتمويل

التاريخ: 12-07-2021

طلب تأجيل الإيجار المستحق لفترة إصلاح المركبة

المحترمين

السادة : شركة اليسر للإجارة والتمويل

الموضوع:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
JTNB19HK9K3101115	2019	د ق ل 1127	Camry	

أتقدم أنا منصور مرضي فرج ليمطيري المستأجر للسيارة المذكورة ببياناتها أعلاه بتأجيل الإيجار المستحق من تاريخ تسليم المركبة للشركة للأصلاح من جراء الحادث حتى تاريخ الاستلام و ذلك لعدم الانتفاع بالأصل المؤجر.

لا ارجب بتأجيل الإيجار المستحق اثناء فترة إصلاح المركبة

اسم العميل أو المفوض: منصور مرضي فرج ليمطيري

التوقيع:

اسم الموظف:

التاريخ: 12-07-2021

المحترمين

السادة : شركة اليسر للإجارة والتمويل

الموضوع:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
JTNB19HK9K3101115	2019	د ق ل 1127	Camry	

أتعهد أنا منصور مرضي فرج لبمطيري مستأجر- سائق السيارة المذكورة بياناتها أعلاه بسداد رسوم التحمل المفوضة بسبب الحادث الواقع على هذه السيارة بقيمة / 0 ريال ولا مانع لدى من تسجيل المبلغ على حساب عقد السيارة في حالة عدم التزامي بسداد رسوم التحمل قبل استلام السيارة وبعد اكتمال الاصلاح


وهذا إقرار مني بذلك

اسم العميل أو المفوض: منصور مرضي فرج لبمطيري

التوقيع:

اسم الموظف:

نموذج متابعة حادث سير			0
منصور مرضي فرج ليمطيري	اسم المستاجر	منصور مرضي فرج ليمطيري	اسم السائق
Camry - Toyota	نوع السيارة	2019	الموديل
رقم ل 1127	رقم اللوحة	KM 120000	قراءة العداد تقريبا
2021-07-12	تاريخ استلام المطالبة	Lamar Center	اسم الورشة
	توقيع العميل		



يتم وضع علامة على العورم المتضرر أو المتدوش  
Circle and initial all scratches and damages

نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>

تقرير المرور

نموذج المطالبة

رخصة السير للسيارة

وثيقة الملكية

رخصة القيادة هل هناك طرف ثالث

هل يوجد اضافات على السيارة

في حال نعم ماهي الإضافات

تاريخ الحادث
2021-06-07

نعم  لا

0

دفع رسوم التحمل

رسوم التحمل دفعت رقم

هل يوجد فواتير سطحه

مبلغ فواتير السطحات

نظراً لعدم استكمال بعض المستندات بعاليه فبنا نخلي مسؤولية الشركة عن أي تأخير في الإصلاح أو رفضها من شركة التامين مع تعهدي بالمتابعة مع شركة اليسر بمجرد تسليم السيارة اسبوع من تاريخ التسليم.

وسيلة الاتصال هاتف

0505280524

0590082323 جوال

توقيع العميل

التوقيع

s.alonazi: مراجعة موظف التامين

نعم

لا

التسعيرة

نعم

لا

الصور

لم تسحب

سحبت

رخصة السير

اصلاح

تلف

أقرت السيارة

0 رقم العقد

منصور مرضي فرج ليمطيري

اسم العميل:

دفع رسوم التحمل مبلغ

رقم اللوحة 1127 د ق ل

رقم اللوحة

Camry

نوع السيارة

التوقيع

2021-07-12

تاريخ تسليم المستندات والسيارة

الرقم الموحد 920000711

QCF - INS - 6

ISSUE 01

ALYUSA