

مركز التقدير - مركز المالكيرون لتقدير اضرار المركبات	DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	Center City - مدينة المركز	
30/11/2021 01:00:31 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
27/01/2021 10:49:44 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
27/01/2021 10:57:41 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA270121816	DA Report No - رقم التقرير	
JD230121355	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
1/1	Pages - رقم	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	Owner	
شركة الازمه الحديثه	7001403331		
رقم الجوال / Mobile No	0554077054		
بي أم دابيليو	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة	بيانات المركبة Vehicle Info	
6أكس	Model / الموديل		
2018رصاصي	Color & Year / اللون والسنة		
د ص ط 8965	Plate No / رقم اللوحة		
WBAKU2103J0Y35953	Chasis No / رقم الهيكل		
مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
0.00	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
2000.00	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
يحسب الصدام الخلفي وديكور الرفرف الخلفي الايسر إصلاح ضمن اجور اليد		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسبيج	عن طريق شركة التأمين	100