

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| مركز تقدير اضرار المركبات | مركز التقدير - DA Center                     | <b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b><br><b>Final Damage Assessment Report</b> |
| جدة                       | مدينة المركز - Center City                   |   |
| 30/11/2021 01:18:19 PM    | تاريخ الطباعة - Print Date                   |   |
| 07/03/2021 12:53:52 PM    | تاريخ التقدير - DA Date                      |   |
| 07/03/2021 01:13:58 PM    | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date       |   |
| DA0703211763              | رقم التقرير - DA Report No                   |   |
| JD030321424               | رقم الحادث - Accident No                     |   |
| نجم                       | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by |   |
|                           | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type        |   |
| 1/2                       | رقم - Pages                                  |   |

| معلومات المركبة                  |   | المالك              | معلومات التقدير |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| روان عبدالله حمود                | اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name   | المالك              |                 |
| 1071496408                       | رقم الهوية / ID                         | Owner               |                 |
| 0555586746                       | رقم الجوال / Mobile No                  |                     | معلومات المركبة |
| مازدا                            | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer      |                     |                 |
| 5                                | الموديل / Model                         |                     |                 |
| 2021 أزرق                        | اللون والسنة / Color & Year             | بيانات المركبة      |                 |
| د ن د 9762                       | رقم اللوحة / Plate No                   | Vehicle Info        |                 |
| JM7KFAWL4M0607660                | رقم الهيكل / Chasis No                  |                     | معلومات التقدير |
| مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات | التقدير بواسطة / Estimated By           | أجور الأيدي العاملة |                 |
| 1800.00                          | التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost | Labor Estimation    |                 |
| 4,345.20                         | تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost | قطع الغيار          |                 |
| 6145.20                          | التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost    | أجمالي التكلفة      | معلومات التقدير |
|                                  |   | Final Estimation    |                 |
|                                  |   | ملاحظات             |                 |
|                                  |   | Comments            |                 |

| الدفع بواسطة                                   | طريقة الدفع          | نسبة المسؤولية (%) |
|--|----------------------|--------------------|
| Payment By                                     | Payment Method       | Liability(%)       |
| شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسبيج | عن طريق شركة التأمين | 100                |

|  |  |   |
|--|--|---|
| مركز التقدير - مركز تقدير اضرار المركبات | DA Center                                    | <b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b><br><b>Final Damage Assessment Report</b> |
| مدينة المركز - جدة                       | Center City                                  |   |
| 30/11/2021 01:18:19 PM                   | Print Date - تاريخ الطباعة                   |   |
| 07/03/2021 12:53:52 PM                   | DA Date - تاريخ التقدير                      |   |
| 07/03/2021 01:13:58 PM                   | DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة       |   |
| DA0703211763                             | DA Report No - رقم التقرير                   |   |
| JD030321424                              | Accident No - رقم الحادث                     |   |
| نجم                                      | Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق |   |
|  | Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث        |   |
| 2/2                                      | Pages - رقم                                  |   |

|  |                                      |                                      |   |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Spare parts final value<br>القيمة النهائية لقطع الغيار | Discount for total<br>الخصم الإجمالي | Spare parts cost<br>تكلفة قطع الغيار | Spare part dealer<br>تاجر قطع الغيار                    |
| 4,345.20   | 15%                                  | 4445.22                              | شركة أعمال تام التجارية<br>920010431 لخدمة اتصل بنا على |

| السعر بعد خصم الاستهلاك<br>Price after deduction of consumption | نسبة الاستهلاك<br>Consumption Ratio | نسبة الخصم<br>Discount | السعر<br>Price | العدد<br>Quantity | القطعة<br>Spare part                      |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---|
| 1441.00   | 0%                                  | 0%                     | 1441.00        | 1                 | صدام خلفي<br>kb7w50221                    |
| 400.00  | 0%                                  | 0%                     | 400.00         | 1                 | حساس للصدام الخلفي عدد واحد<br>kb7w67uc1  |
| 644.00  | 0%                                  | 0%                     | 644.00         | 1                 | اسطب عاكس يمين للصدام الخلفي<br>kb7w51150 |
| 2541.00   | 0%                                  | 0%                     | 2541.00        | 1                 | نيكل شكمان يمين<br>kb7w40100              |
| 86.00   | 0%                                  | 0%                     | 86.00          | 1                 | قاعدة يمين للصدام الخلفي<br>kb7w502j1     |