

26/01/2022 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD2601221471	Case Number / رقم الحالة
26/01/2022 18 01 06	Accident Time / وقت الحادث
الرياض بيزاب, 65 الرياض	مكان الحادث Accident Location
24 4969721, 46 6290045	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل مرور الغرب



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	ميتون ميا ابو ال ميا ابو	عبد العزيز حسن حسين الطيفي
Nationality / الجنسية	بنغالي	سعودي
Age / العمر	28 11/10/1994	32 15/12/1990
Mobile No. / رقم الاتصال	0572707335	0502203055
ID Number / رقم الهوية	2433242100	1071188302
License Type / نوع الرخصة	رخصة نقل ثقيل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	17/10/1445	14/09/1449
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	26/01/2022	26/01/2022

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة الجميع لتأجير السيارات
Make/Model / طراز المركبة	يسوزو / قلاب	هيونداي / الكسنت
year & color / سنة لون	بيش /	فضي / 2020
Plate No / رقم اللوحة	ب ح و 3119 / نقل خاص	د ه ب 9238 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة التأمين العربية التعاونية
رقم الوثيقة / Policy No.	P/111/5501/21/000107	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	28/02/2022	
تاريخ البداية / Start Date	07/03/2021	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اضرار الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع لظف, go back
اللائمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
1072051152 / 3860	
وصف الحادث / Accident Description	
بعد المعاينة ولاطلاع واستماع لاقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين على طريق بيزاب باتجاه الغرب داخل مواقف بنده اتقاء رجوع الطرف لاول الي الخلف حتى التصادم بين الطرفين مما نتج عن ذلك اضرار مادية للطرف لاول المروره والضرر التالي العنق بين ويتحمل الطرف لاول كامل النسبه 100% لرجوع المتأخر وحسب المادة رقم 13/2/50	
نجم najm العمليات Operations	

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية
رقم السجل

عبدالعزیز بن حسن بن حسین الخسافي الفیفي
ALFAIFI, ABDULAZIZ HASSAN H



الرقم: ١٠٧١١٨٨٣٠٢
تاريخ الميلاد: ١٤١١/٠٥/٢٧
تاريخ الانتهاء: ١٤٥٣/٠٢/٢٩
مكان الميلاد: م. هيفاء العام

No: 1071188302
DOB: 14/12/1990
DOE: 19/06/2031



1071188302

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

عبدالعزیز بن حسن بن حسین الفیفي
ABDULAZIZ HASSAN HUSSAIN ALFAIFI



الرقم: ١٠٧١١٨٨٣٠٢
تاريخ الميلاد: ١٤١١/٠٥/٢٧
تاريخ الإنشاء: ١٤٤٩/٠٩/١٤
تاريخ الاصدار: ١٤٢٩/٠٩/١٤

No. 1071188302
DOB 14/12/1990
Exp 10/02/2028

فصيلة الدم: O+
القيود: بدون قيود

السنة: خاصة
الحسنة: سعودي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير

VEHICLES REGISTRATION

شركة لتاجير السيارات

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هوية المستخدم

٧٠٠١٧٥١٠٦٩

المستخدم

MALC741B4LM206061

هوية المالك

٩٢٣٨ ب ه د

رقم الهيكل

نوع التسجيل

9238 B H D

رقم اللوحة

طراز المركبة

هونداي

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٠٨٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠٢٠

فضي

اللون

٤٠٢٢٩٢٨١٠

الرقم القسلسلي



تصريح بوقوع حادث سيارة

الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أدناه

الفرع

رقم الادعاء

رقم البوليصه : مدة التأمين : من الى التحمل

السيارة

نوعها كهنسة رقم وأحرف التسجيل ٩٢٧١-٢٤٣

رقم الشاسي قوتها بالأحصنة

سنة الصنع قيمة السيارة التقديرية

المؤمن

الإسم :

المهنة : رقم الهاتف :

العنوان :

الحادث

لأي غرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟

مكان وقوع الحادث : من لطفان

تاريخ الحادث : ٢٠١١/١٢/٢٤ كم كانت سرعة سيارتك؟ ٤٠ كم

صف كيف حصل الحادث؟

ماضي بسبب طبيعي وانفجار
تفاد ضغطي لم يري سببي
وضم الرغيف الخلفي

السائق

الإسم : المؤمن محمد علي العمر : ٢٧

رقم وفنة رخصة السوق : فاحة

صلاحيتها : ١٤٤٩ / ٩ / ١٤

هل يعمل في خدمتكم؟ نعم

العنوان : طريق من لطفان

شرطة المرور

هل دونت تفاصيل الحادث؟ نعم

لأي مخفر شرطة بلفت؟ كم

أضرار السيارة المؤمنة

أذكر مدى الأضرار لسيارتك؟

فريق خلفي ابيض

أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)

أوصاف المالك السيارة المتضررة

فريق خلفي

إسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا وإعتقادنا وأنا نفوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القانونيين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما ينشأ عن هذا الحادث حسب ما يروونه مناسباً وان يعترفوا بالمسؤولية و/أو الاهمال من قبلنا و/أو من قبل وكلائنا أو إجرائنا.

شركة التقدير العالمية التجارية
TAQDEER GLOBAL CO

القطيف ط الدمام

FAISLIAH ALDAIGHTHRIAH ST

31/01/2022 12:55:22

INMA 771100062799 6379927877939911

7538 000269 7.23 203112550216

مدا

mada

فراء

PURCHASE

506968*****3470

11/24

مبلغ الشراء

١٧٢.٥٠ ريال

PURCHASE AMOUNT

SAR 172.50

مقبولة

APPROVED

تم التحقق من هوية حامل الجهاز

DEVICE OWNER IDENTITY VERIFIED

رمز الموافقة ٩٠٩٢٥٢

APPROVAL CODE 909252

31/01/2022 12:55:34

شكراً لاستخدامكم مدا

THANK YOU FOR USING mada

برحم الأمان لا يزال

PLEASE RETAIN RECEIPT

** نسخة العميل **

** CUSTOMER COPY **


CONTACTLESS 000 A0000002281010 0000008000

0000 80 3F0000 D8AF70ECB1F8151E 2D

23R0380FKASM9P0900YT00AW31Y9V 3444



31/01/2022 12:56:02 PM



ايصال تقدير الاضرار

Damage Assessment Receipt

Riyadh	الرياض	Taqdeer International Company	شركة التقدير العالمية التجارية
DA3101222366	رقم التقرير	DA Case	
RD2601221471	رقم الحادث	Accident Number	
نجم	نوع الحالة	Case Type	
08030122400812	رقم الفاتورة	Invoice Number	
31/01/2022 12:56 PM	تاريخ الايصال	Date of Receipt	

شركة الجميع لتاجر

POS

310192887700003

150.00 ريال

22.50 ريال

172.50 ريال

شركة الجميع لتاجر

0561400103

Hyundai

اكسنت

9238 د هب

Owner Name

Mobile No.

Make

Model

Plate No

تمت عملية الدفع بواسطة

Payment By

طريقة الدفع

Payment Method

الرقم الضريبي

VAT Registration No

القيمة الاجمالية قبل الضريبة

Total Value Before VAT

اجمالي قيمة الضريبة

Total VAT Amount

القيمة الاجمالية مع الضريبة

Total Value After VAT

اسم المالك

الجوال

الصانع

الطراز

رقم اللوحة

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني

www.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit

TAQDEER via website: www.taqdeer.sa

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الاضرار . سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة .
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service .

Please contact our customer care for inquiries and complaints :

@ cs@taqdeer.sa

www.taqdeer sa

920000460

عنوان تقدير 3933- حي الفيصلية وحدة رقم 5، الرياض، 12896- 7289

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/01/2022 02:24:47 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/01/2022 12:56:01 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/01/2022 01:06:04 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3101222366	رقم التقرير - DA Report No	
RD2601221471	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة		Owner	
شركة الجميح لتاجير	7001751069	رقم الهوية / ID	معلومات المركبة
	0561400103	رقم الجوال / Mobile No	
Hyundai		صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
اكسنت		الموديل / Model	
Silver 2020		اللون والسنة / Color & Year	
B H D 9238		رقم اللوحة / Plate No	
MALC741B4LM206061		رقم الهيكل / Chasis No	
Taqdeer Co		التكلفة التقديرية / Estimated By	
2700.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
405.00	VAT (15%) / ضريبة القيمة المضافة	Labor Estimation	
1169.00	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
175.35	VAT (15 %) / ضريبة القيمة المضافة	Spare Parts	
3869.00	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
4449.35	(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة	Final Estimation	
			ملاحظات
			Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة الجميح لتاجير	POS	0

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/01/2022 02:24:47 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/01/2022 12:56:01 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/01/2022 01:06:04 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3101222366	رقم التقرير - DA Report No	
RD2601221471	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
1344.35	175.35	1169.00	0%	1670.00	Afyal Information Technology

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1134.00	0%	30%	1620.00	1620.00	1	ررف خلفي يمين 71504H6C00
35.00	0%	30%	50.00	50.00	1	عظمة صدام خلفي يمين 86614H6000