

معلومات المركبات

المركبة اللبية

رقم اللوحة: 5518

نوع التسجيل

شخصي

اسم المالك

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

صانع السيارة

تويوتا

حالة الضرر

تفكي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1445/10/15

شركة التأمين

شركة تيم للتأمين

نوع اللوحة

5518

بلد اللوحة

السعودية

هوية المالك

1005919541

رقم الهيكل

2131177

موديل السيارة

2021

اللون الأساسي

البنفسج

اتجاه سير المركبة

يمين

حالة السيارة


تفكي

وصف نقطة التصادم

سعيد الحصنة
تاريخ انتهاء التأمين
رقم بوليصة التأمين

11/11/2021/014548

مكان الضرر:



X: موقع المنطقة بالوان O: اتجاه السير المنطقة المزدخنة

معلومات الأشخاص

الشخص الأول:

اسم الشخص: عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم من المعوق

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: اتي

تاريخ الميلاد: 1418/05/07

رقم الهوية: 1099431100

لوحة السيارة: 5745

نسبة المسؤولية: 100%

الجوال: 966564104048

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايصال:

الايميل:

تاريخ انتهاء الرخصة:

الشخص الثاني:

اسم الشخص: عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: اتي

تاريخ الميلاد: 1403/12/13

رقم الهوية: 1017521931

لوحة السيارة: 9678

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966553886000

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايصال:

الايميل:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/06/07


صور الحوادث



سعيد الحصنة



رقم الحادث: 6001365766




سعيد الحصنة



سعيد الحصنة

سعيد الحصنة



| | | |
|--|--|---|
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Dammam | مدينة المركز - Center City | |
| 21/10/2021 09:49:38 AM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 20/10/2021 03:43:00 PM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 21/10/2021 09:45:37 AM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA2010212696 | رقم التقرير - DA Report No | |
| 6001365766 | رقم الحادث - Accident No | |
| Maroor | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| Maroor | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |

| معلومات المركبة | | المالك | معلومات التقدير | |
|--|---|---|---------------------|-----------------|
| معلومات التقدير | | المالك | | |
| محمد علي محمد | اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name | المالك | معلومات التقدير | |
| 1017769223 | رقم الهوية / ID | Owner | | |
| 0553886000 | رقم الجوال / Mobile No | | | |
| تويوتا | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | بيانات المركبة Vehicle Info | | |
| جي اكس ار | الموديل / Model | | | |
| 2021/بيض | اللون والسنة / Color & Year | | | |
| K E D 5518 | رقم اللوحة / Plate No | | | |
| JTMHY05J5M4099619 | رقم الهيكل / Chasis No | | | |
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | التقدير بواسطة / Estimated By | أجور الأيدي العاملة Labor Estimation | | معلومات التقدير |
| 3500.00 | التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost | قطع الغيار Spare Parts | | |
| 20,901.60 | تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost | أجمالي التكلفة Final Estimation | | |
| 24401.60 | التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost | | | |
| | | | ملاحظات Comments | |
| الدفع بواسطة Payment By | طريقة الدفع Payment Method | نسبة المسؤولية (%) Liability (%) | | |
| محمد علي محمد | POS | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Dammam | مدينة المركز - Center City | |
| 21/10/2021 09:49:38 AM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 20/10/2021 03:43:00 PM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 21/10/2021 09:45:37 AM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA2010212696 | رقم التقرير - DA Report No | |
| 6001365766 | رقم الحادث - Accident No | |
| Maroor | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| Maroor | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار | Discount for total الخصم الإجمالي | Spare parts cost تكلفة قطع الغيار | Spare part dealer تاجر قطع الغيار |
| 20,901.60 | 0% | 18175.30 | Manif Al Nahdi Trading Group |

| السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption | نسبة الاستهلاك Consumption Ratio | نسبة الخصم Discount | السعر Price | العدد Quantity | القطعة Spare part |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---|
| 5905.60 | 0% | 20% | 7382.00 | 1 | أحويه صدام PZM321-60231-A0 |
| 528.00 | 0% | 20% | 660.00 | 1 | أحساس صدام امامي عدد 89341-42060-A1 |
| 338.40 | 0% | 20% | 423.00 | 1 | كشاف صدام امامي يمين 81210-48051 |
| 2808.00 | 0% | 20% | 3510.00 | 1 | شبك امامي 53101-60D20 |
| 361.60 | 0% | 20% | 452.00 | 1 | بطانة رفراف امامي يمين 53875-60160 |
| 1069.60 | 0% | 20% | 1337.00 | 1 | رفراف امامي يمين 53801-60D50 |
| 6116.00 | 0% | 20% | 7645.00 | 1 | شععه نور امامي يمين 81105-60K52 |
| 73.60 | 0% | 20% | 92.00 | 1 | عظمه صدام امامي يمين 52115-60250 |
| 1720.80 | 0% | 20% | 2151.00 | 1 | باب خلفي يمين 67003-60540 |
| 1012.80 | 0% | 20% | 1266.00 | 1 | دعامة يمين PZM50-75810-070 |
| 737.60 | 0% | 20% | 922.00 | 1 | صدام امامي 52119-6B959 |
| 229.60 | 0% | 20% | 287.00 | 1 | زيق شبك امامي يمين نيكل 53181-6004053181-60040 |

تم اللوحة : د ي من ٥٧٤٠ التسجيل ٠١ النوع : كونا واجن : الصفحة : ٢٠٢٠
تم البطاقة : ٧٠٠٩٣٨٣٩٦٤ : اللون : أزرق فاتح

الاسطر ١ الى ١ من ١

تم الوثيقة : ٩٧٦٠٧٣١٥ :
مع التأمين : تأمين شامل :
م الشركة : شركة ملاد للتأمين واعادة التأمين التعاوني :
تاريخ الاصدار : ١٤٤٣/٠١/٠١ تاريخ البداية ١٤٤٣/٠١/٠١ تاريخ النهاية : ١٤٤٤/٠١/٠٩

تم الوثيقة :
مع التأمين :
م الشركة :
تاريخ الاصدار :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :

تم الوثيقة :
مع التأمين :
م الشركة :
تاريخ الاصدار :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :

تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :

KGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هناذي علي بن عيسى ابو هنيوبه

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٠٠٥٩١٩٥٤١

هوية المالك

JTMY05J5M4099619

رقم الهيكل

٥٥١٨ ك ع د

رقم اللوحة

5518 K E D

نوع التسجيل
خصوصي
طراز المركبة
في اكس ار

تويوتا

ماركة

حمولة المركبة ٨

٢٥٩٠

وزن المركبة


سنة الصنع ٢٠٢١

ابيض

اللون



٤٣٧٩١٣٨١٠



الرقم التسلسلي

باشتر
Basher



رقم الحادث: 6001365766

معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور الدمام

تاريخ الحادث: 8/3/1443

حالة الحادث: تقدير

اتجاه سير الطريق: غرب

تلفيات خاصة: سيارات

نطاق العمران: داخل المدينة

وصف الحادث: الحالة مكونة من طرفين حسب احوال الطرف الثاني بين الطرفين الزوال الحوادث مما أدى الى اندفاع الطرفين التبول وقد اذنت بحسن نية تامود اثاره وعالج نفس الموقف وتم تسليم المركبة الى حالة حادثه موبه رقم 1106644907

تاريخ التسجيل في النظام: 14-10-2023

وقت الحادث: 17:18

نوع الحادث: تصادم مركبة مع مركبة

سبب الحادث: التصادم مع مركبة

نوع الموقع: تولا

اسم الشارع: الخوال العيسى

حالة الطقس: صحو

تلفيات عامة: اصابات اثاره

حالة سطح الطريق: جاف

حالة الإضاءة: واضح

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: دي بي 5740

نوع التسجيل

شخصي

اسم المالك

شركة سعود الولى مساهمة مغلقة

صانع السيارة

هونداي

حالة الضرر

وجها لوجه

تاريخ انتهاء الاستمارة

1445/01/04

شركة التأمين

مكان الضرر:

موديل السيارة

2020

اللون الأساسي

اوين مشر

اتجاه سير المركبة

غرب

حالة السيارة

جيدة

نوع اللوحة

دعامة

بلد اللوحة

هوية المالك


7009101964

رقم الهيكل

99H4C3B1A21L434958

وصف نقطة التصادم

كشبه التصادم





X: موقع الحادثة فقط 0: مكان آخر لنفسه فقط

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين


سعيد الحصنة





سعيد الحصنة

رقم الحادث: 6001365766



سعيد الحميد



رقم الحادث: 6001365766



| | | |
|--|--|---|
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | DA Center - مركز التقدير | <p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p>Final Damage Assessment Report</p> |
| Dammam | Center City - مدينة المركز | |
| 21/10/2021 09:49:38 AM | Print Date - تاريخ الطباعة | |
| 20/10/2021 03:43:00 PM | DA Date - تاريخ التقدير | |
| 21/10/2021 09:45:37 AM | DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة | |
| DA2010212696 | DA Report No - رقم التقرير | |
| 6001365766 | Accident No - رقم الحادث | |
| Maroor | Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق | |
| Maroor | Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث | |

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| محمد علي محمد | Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة | المالك Owner | معلومات المركبة Vehicle Details | |
| 1017769223 | ID / رقم الهوية | | | |
| 0553886000 | Mobile No / رقم الجوال | | | |
| تويوتا | Vehicle Manufacturer / صنع المركبة | بيانات المركبة Vehicle Info | | |
| جي اكس ار | Model / الموديل | | | |
| 2021 ابيض | Color & Year / اللون والسنة | | | |
| K E D 5518 | Plate No / رقم اللوحة | | | |
| JTMHY05J5M4099619 | Chasis No / رقم الهيكل | | | |
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | Estimated By / التقدير بواسطة | أجور الأيدي العاملة Labor Estimation | | معلومات التقدير Assessment Details |
| 3500.00 | (A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية | قطع الغيار Spare Parts | | |
| 20,901.60 | (B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار | أجمالي التكلفة Final Estimation | | |
| 24401.60 | (A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية | | | |
| | | ملاحظات Comments | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| الدفع بواسطة Payment By | طريقة الدفع Payment Method | نسبة المسؤولية (%) Liability (%) |
| محمد علي محمد | POS | |

| | | |
|--|--|--|
| Rowad Center for Vehicle Damage Assessment | DA Center - مركز التقدير | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Dammam | Center City - مدينة المركز | |
| 21/10/2021 09:49:38 AM | Print Date - تاريخ الطباعة | |
| 20/10/2021 03:43:00 PM | DA Date - تاريخ التقدير | |
| 21/10/2021 09:45:37 AM | DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة | |
| DA2010212696 | DA Report No - رقم التقرير | |
| 6001365766 | Accident No - رقم الحادث | |
| Maroor | Accident Attended by - مباشره الحادث عن طريق | |
| Maroor | Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث | |

| Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار | Discount for total الخصم الإجمالي | Spare parts cost تكلفة قطع الغيار | Spare part dealer تاجر قطع الغيار |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20,901.60 | 0% | 18175.30 | Manif Al Nahdi Trading Group |

| السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption | نسبة الاستهلاك Consumption Ratio | نسبة الخصم Discount | السعر Price | العدد Quantity | القطعة Spare part |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|--|
| 5905.60 | 0% | 20% | 7382.00 | 1 | لحمية صدام PZM321-60231-A0 |
| 528.00 | 0% | 20% | 660.00 | 1 | احساس صدام امامي عدد 89341-42060-A1 |
| 338.40 | 0% | 20% | 423.00 | 1 | كشاف صدام امامي يمين 81210-48051 |
| 2808.00 | 0% | 20% | 3510.00 | 1 | شبكة امامي 53101-60D20 |
| 361.60 | 0% | 20% | 452.00 | 1 | بطانة رفراف امامي يمين 53875-60160 |
| 1069.60 | 0% | 20% | 1337.00 | 1 | رفراف امامي يمين 53801-60D50 |
| 6116.00 | 0% | 20% | 7645.00 | 1 | شمعة نور امامي يمين 81105-60K52 |
| 73.60 | 0% | 20% | 92.00 | 1 | عظمه صدام امامي يمين 52115-60250 |
| 1720.80 | 0% | 20% | 2151.00 | 1 | باب خلفي يمين 67003-60540 |
| 1012.80 | 0% | 20% | 1266.00 | 1 | دعامة يمين PZM50-75810-070 |
| 737.60 | 0% | 20% | 922.00 | 1 | صدام امامي 52119-6B959 |
| 229.60 | 0% | 20% | 287.00 | 1 | زيق شبكة امامي يمين نيكل 53181-6004053181-60040 |

تم اللوحة : د ي س ٥٧٤٠ التسجيل ٠١ النوع : كونا واجن : المسنة : ٢٠٢٠
تم البطاقة : ٧٠٠٩٣٨٣٩٦٤ : اللون : ازرق فاتح :
دسم :

الاسطر ١ الى ١ من ١ : ٩٧٦٠٧٣١٥ : تم الوثيقة
مع التأمين : تأمين شامل : مع التأمين
سم الشركة : شركة ملاد للتأمين واعادة التأمين التعاوني : سم الشركة
تاريخ الاصدار : ١٤٤٣/٠١/٠١ تاريخ البداية ١٤٤٣/٠١/٠١ تاريخ النهاية : ١٤٤٤/٠١/٠٩ : تاريخ الاصدار
: تم الوثيقة
: مع التأمين
: سم الشركة
: تاريخ الاصدار
: تاريخ البداية
: الحالة : تاريخ النهاية
: مع الوثيقة
: مع التأمين
: سم الشركة
: تاريخ الاصدار
: تاريخ البداية
: الحالة : تاريخ النهاية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

محمود علي بن عيسى ابو هنيويه

هوية المستفيد

JFM14Y05

رقم الهيكل

رقم اللوحة

نوع التسجيل

مركبة خاصة

ملاحظة

رقم

٢٠٢١