

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك فاطمة بنت محمد بن عبدالله هنيدي
المستخدم

هوية المالك ١٠٣٨٠٤٩٣٧٣ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1HGCR2638HA605939

رقم اللوحة ٩٧٠٠

نوع التسجيل خاص

٩700 X D D

طراز المركبة اكورد

ماركة المركبة هوندا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٩٤٠


سنة الصنع ٢٠١٧

اللون رماسي

٦٠٨٤٨٣٦١٠

رقم التسلسلي





30/10/2021 04:12:56 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير اضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
30/10/2021 03:24:51 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA3010211976	DA Report No - رقم التقرير	
JD301021207	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
محمد المليكي	مئمن - Appraiser
جدة	العنوان - Address

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

كميلنا العزيز
شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : معلق

Taqdeer Details

Owner name : فاطمه محمد عبدالله

Mobile No. : 0540742077

Vehicle type : Honda

Model : اكورد

Plate No. : 9700 X D D

اسم المالك : فاطمه محمد عبدالله

الجوال : 0540742077

نوع المركبة : هوندا

الموديل : اكورد

رقم اللوحة : 9700 د د ص

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 60,000.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 37,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



30 Oct 2021 13:13



30 Oct 2021 1315



30 Oct 2021 1331

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLE REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

فاطمة محمد عبدالقادر هندي

المستخدم

هوية المالك ١٠٣٨٠٤٩٢٧٢ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1HGCR2638HA605939

رقم التوحة ٩٧٠٠ ص د د

9700 X D D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكورد

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

مادة المركبة هوندا

وزن المركبة 1٩٤٠

اللون فضائي

٦٠٨٤٨٢٦٦٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مريم بنت طاهر بن احمد المرغلاني
MARIAM TAHER A ALMARGALANI



1028082335

VER 1	النسخة	١٠٢٨٠٨٢٣٣٥	الرقم
DOB 28/11/1962		١٣٨٢/٠٧/٠١	تاريخ الميلاد
ISS 14/10/2021		١٤٤٣/٠٣/٠٨	تاريخ الاصدار
EXP 28/06/2031		١٤٥٣/٠٣/٠٨	تاريخ الانتهاء
CAT PRIVATE			النوع خاصة
NAL SAUDI			الجنسية سعودية
RESTR 1	القيود	B-G A+	فئة الدم

30 Oct 2021 1325

الهوية الوطنية
رقم النسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن احمد بن يحيى عبدالله هنيدي

HUNAYDI, MOHAMMED AHMED Y



No: 1073226449

الرقم : ١٠٧٣٢٢٦٤٤٩

DOB: 10/10/1990

تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠٣/٢١

DOI: 23/11/2030

تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠٧/٢٧

مكان الميلاد : قرية المظوي



1073226449

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مريم ظاهر بن احمد المرغلاني

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٢٨٠٨٣٣٥

هوية المالك

U5YPG8140KL511786

رقم الهيكل

٧٧٨٧ ع ص د

رقم الترخيص

7787 E X D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة سبوراج

كيا

علامة

حمولة المركبة ٥

١٤٥٧

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٩

اصود

اللون

٢٢٨٨٤٦١١

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

فاطمة محمد عبدالله هنيدي

المالك

المستخدم

هوية المالك ١٠٣٨٠٤٩٣٧٣ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1HGCR2638HA605939

رقم التوحة ٩٧٠٠ د د د

9700 X D D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكورد

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

ماركة المركبة هوندا

وزن المركبة ١٩٤٠

اللون رصاصي

٦٠٨٤٨٢٦١

الرقم التسلسلي



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

30/10/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
JD301021207	Case Number / رقم الحالة
30/10/2021 13:03:46	Accident Time / وقت الحادث
جدة الشرفية, 12, جدة	مكان الحادث Accident Location
21.5122243, 39.1927553	Coordinate / أحداثيات الحادث


معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	مريم طاهر احمد	محمد احمد يحيى
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	60 28/11/1962	32 11/10/1990
Mobile No. / رقم الاتصال	0563046019	0540742077
ID Number / رقم الهوية	1028082335	1073226449
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	08/03/1453	20/11/1437
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	30/10/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك Owner Name	مريم طاهر احمد
Make/Model / طراز المركبة	كيا / سيورتيج	هوندا / اكورد
year & color / سنة ولون	أسود / 2019	رماسي / 2017
Plate No / رقم اللوحة	د ص ع 7787 / خصوصي	د د ص 9700 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة Company Name	شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	90573738	89830728
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	13/01/2022	09/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	14/04/2021	10/12/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	تعمس اتجاه السير, wrong side
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الاكياس الهوائية, المقدمة, front, الزجاج الامامي, Windshield, (الايريقي)
المتعلقات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	تعمس اتجاه السير

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	3894
<p>بعد المعاينة والإطلاع واستماع اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين في حي الشرفية شارع الملك فهد الفرعي باتجاه الجنوب وفي اثناء سيرهم قام الطرف الأول بكمس اتجاه السير وحتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك اضرار مادية بسيطة الأول مقدمة والثاني ركن اماسي يمين وذلك تكون نسبة الخطأ علي الأول 100% عكس اتجاه السير</p>	
	



JD301021207 :رقم الحادث

1

	رقم اللوحة
مريم طاهر بن احمد المرغلاني	اسم المالك
شركة ملاذ للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
Kia	الموديل
2019	تاريخ الصنع
14/01/2021	تاريخ الفاعلية
13/01/2022	تاريخ الانتهاء
90573738	رقم الوثيقة
U5YPG8140KL511786	رقم الهيكل
338848610	الرقم التسلسلي
1028082335	هوية المالك 30 Oct 2021 1329

JD301021207 :رقم الحادث

2

رقم اللوحة	
اسم المالك	فاطمة محمد عبدالله هنيدي
شركة التأمين	شركة ملاذ للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Honda
تاريخ الصنع	2017
تاريخ الفاعلية	10/12/2020
تاريخ الانتهاء	09/12/2021
رقم الوثيقة	89830728
رقم الهيكل	1HGCR2638HA605939
الرقم التسلسلي	608482610
هوية المالك	1038049373
	30 Oct 2021



30 Oct 2021 1313