



مركز رواد لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الدمام	مدينة المركز - Center City	
الدمام	مدينة التقدير - Assessment City	
31/10/2021 08:57:20 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/10/2021 08:17:21 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/10/2021 08:57:11 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA311021138	رقم التقرير - DA Report No	
DM29102123	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات التقدير
7000025887	رقم الهوية / ID		
0556834050	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
كامري	الموديل / Model		
2018 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
د س م 3314	رقم اللوحة / Plate No		
JTNB19HK7J3071675	رقم الهيكل / Chasis No		
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز رواد لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار	
مؤسسة رواد التقدير للتقييم	اسم الورشة / Workshop Name	Damage Assessment Center	
محمد علي العلي	اسم المقيم / Assessor Name		
31/10/2021 08:22:56 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن		
يتم تئمين المركبة قبل و بعد يوجد ضرر بالشاصيه	ملاحظات التحويل		
مؤسسة رواد التقدير للتقييم	اسم المعرض / Showroom Name		
31/10/2021 08:57:11 AM	تاريخ تقدير مئمن		
63000.00	قيمة المركبة قبل الضرر	تقدير مئمن	
40000.00	قيمة المركبة بعد الضرر	Appraiser Estimation	
الجانب الأيمن الركن الخلفي الأيمن المؤخره الركن الخلفي الأيمن	ملاحظات مئمن		
عجلات الشاص	Appraiser Comment		
23000.00	(A-B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
		Final Cost	
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)	
Payment By	Payment Method	Liability (%)	
شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100	



31/10/2021 08:56:26 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
31/10/2021 08:17:21 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA311021138	DA Report No - رقم التقرير	
DM29102123	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
محمد فهمي	مئمن - Appraiser
الدمام - حي الصناعية	العنوان - Address

### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

### عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

### Taqdeer Details

بيانات التقدير	
Owner name : البنك الاهلي التجاري	اسم المالك : البنك الاهلي التجاري
Mobile No. : 0556834050	الجوال : 0556834050
Vehicle type : TOYOTA	نوع المركبة : تويوتا
Model : كامري	الموديل : كامري
Plate No. : 3314 Z S D	رقم اللوحة : د س م 3314

### Labor Cost of Appraiser

قيمة تقدير مئمن	
Before Accident Vehicle Cost: 63,000.00 ريال	قيمة المركبة قبل الضرر:
After Accident Vehicle Cost: 40,000.00 ريال	قيمة المركبة بعد الضرر:
Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال	رسوم تقدير مئمن:

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>