


تقرير معاينة

رقم المطالبة	نوع المركبة	رقم اللوحة	سنة الصنع	رقم الهيكل	موقع المركبة	العيل
0000690/02/0550/111/ع	ديتو	جهدق 6770	2019		مايد - المدينة	أ/الصحیح

تاريخ الحادث	طبيعة الخسارة	تصادم	انقلاب	حريق	سرقة	كوارث طبيعية
01-01-2022		✓				



الجوانب			المؤخرة			المقدمة		
X	R	الزرف الامامي الايمن	X	R	جلدة الصدام الخلفي	X	R	جلدة الصدام
X	R	الزرف الامامي الايسر	X	R	جسر الصدام الخلفي	X	R	جسر الصدام
X	R	الباب الامامي الايمن	X	R	اصطب خلفي يمين	X	R	الكبوت
X	R	الباب الخلفي الايسر	X	R	اصطب خلفي يسار	X	R	المشعة اليمين
X	R	الباب الامامي الايسر	X	R	اصطب خلفي شظية يمين	X	R	المشعة اليسار
X	R	الباب الخلفي الايمن	X	R	اصطب خلفي شظية يسار	X	R	الشبك العلوي
X	R	القائم الايمن	X	R	غطاء الشظية الخلفية	X	R	الشبك السفلي
X	R	القائم الايسر	X	R	الزجاج الخلفي	X	R	الزجاج الامامي
X	R	الزرف الخلفي الايمن	X	R	سقف المركبة	X	R	الممحات
X	R	الزرف الخلفي الايسر	X	R	فتحة السقف	X	R	المراية اليمين
X	R	العنتية اليمين	X	R	عواكس صدام / يمين / يسار	X	R	المراية اليسار
X	R	العنتية اليسار	X	R	دقن صدام / نيكل خلفي	X	R	الكشافات / يمين / يسار
داخل المركبة			اسفل المركبة			المملكية		
X	R	ارباق الطبلون	X	R	علبة ديركسون	X	R	المملكية
X	R	ارباق التركسون	X	R	المقصات / يمين / يسار	X	R	الجبر بوكس
X	R	احزمة الأمان يمين يسار	X	R	الاذرعة / يمين / يسار	X	R	رديتر ماء
X	R	ارباق الجنب اليمين	X	R	الشكمان / امام / خلف	X	R	رديتر مكيف
X	R	ارباق الجنب اليسار	X	R	المساعدات / يمين / يسار	X	R	المراوح
X	R	قرش السقف	X	R	الفاص	X	R	البطارية
X	R	ديكورات الابواب	X	R	المكس	X	R	الهوائية
X	R	المقاعد الامامية / يمين / يسار	X	R	الجنط	X	R	صاجة الواجبة

الراي الفني للمعاين (عن الحادث / حالة السيارة) :
خدمة غلوبل بوليس لتأمين العربية

اسم المعائن والتوقيع: سلطان جيزاني	القيمة السوقية للمركبة: 1000	اجور الإصلاح قبل: 1300
06.02.22	القيمة التأمينية للمركبة: P= 4,711	قطع الغيار قبل: 9031
	مقاي الخسارة: 250	مدة الإصلاح:

7/1/2022
رفع كوسيل من بصور محمد الجليل
5961



NEW ERA ...
DRIVE THE CHANGE

Gulf Advantage Automobiles LLC

(Joint Venture of Saudi Bataineh Automotive Group)

Customer Name:		 RENAULT Passion for life		Quotation : 001	
				Date : 05.02.2022	
S No.	Item Code	Item Description	Qty	Price Unit (SAR)	Price Total (SAR)
1	R260109545R	شمعه نور امامي يمين	1	-	650
2	R620221477R	صدام امامي	1	-	1,612.40
3	R622216419R	قواعد صدام امامي	1	-	366.9
4	R623104446R	شيك امامي	1	-	1,306.27
5	R623825103R	نيكل شيك امامي	1	-	695.07
6	R628902379R	علامة شيك امامي	1	-	431.4
7	R622547542R	شيك تحت	1	-	609.2
8	R631002600R	رفرف امامي يمين	1	-	728.44
9	R752107934R	جسر صدام امامي	1	-	552
10	R638402753R	بطاقه رفرف امامي يمين	1	-	584.26
11	R403007796R	جنط	1	-	668.72
12	R403151121R	طاسه	1	-	221.32
13	R7703077435	كليبس	10	10	100
14	R112101292R	كرسي مكينة علوي يمين	1	-	706
				Gross Amount without Vat	9231.98
				Discount	0.00
				VAT	1,384.81
				Net Amount with Vat (SAR)	10,616.79

For Gulf Advantage Automobiles LLC	
------------------------------------	--



قبل P= 4,711

بعد P=



مركز العباسي لخدمة السيارات Al-Abbasi Car Services Center

MICHELIN

TOYO BRIDGESTONE HANKOOK driving emotion DUNLOP

رقم 0415

فاتورة نقدية
حرفي سهر

التاريخ / / ١٤٥٠
الموافق ٢٠٢٢ / ٢ / ٦

المطلوب من المكرم: حرفي سهر

البيانات	العدد	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١٨٥/٦٥R١٥	١	250	250
حرفي سهر			
الإجمالي:			250

التوقيع:



مايز خدمات السيارات
Miza Auto Services

صيانة عامة - مسكوكو
دوران - خشيل
Maintenance - Body
Paint - Detailing

كشف إصلاح أولي Inspection Report

التاريخ : 2022-02-06	المدينة المنورة : الفسرج
شركة التأمين : شركة التامين العربية التعاونية	تاريخ الإستلام : 2022/01/30
اسم العميل : شركة الجميح لتاجير السيارات	رقم جوال العميل : 564236374
نوع السيارة : رينو دوكار	رقم اللوحة : ب د ق 6770
رقم الهيكل : VF18SRB46KG451900	سنة الصنع : 2019
رقم أمر العمل :	رقم المطالبة : 5501/22/000690
مهندس الإستقبال : على النهدي	جوال المهندس : 504302235
مدة الإصلاح : 15 يوم عمل	العداد : 97834

قيمة قطع الغيار	عدد قطع الغيار	قيمة الاجور	الإصلاحات المطلوبة	
			غيار غطاء شنكار امامي	1
			غيار صدام امامي مع القواعد	2
			غيار شبك فوق كامل+علامة+نيكل+شبك تحت	3
			غيار شمعه امامي يمين	4
			غيار جنط عدد1+طاسه عدد1	5
			غيار جسر امامي مع القواعد	6
			غيار رفرق امامي يمين	7
			غيار بطانه كفر امامي يمين +كلبسات	8
			غيار كفر امامي عدد1	9
			كرسي مكينة علوي يمين	10
				11
				12
			ملاحظة	13
			كرسي مكينة يمين علوي مكسور ومولف فيه صولة حديد والسير مقطوع	14
			قد يكون لا علاقة بالحادث نرجو التأكد	15
			سير مكينة متآكل ولكن نعتقد انه لا علاقة بالحادث	16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
		1,300.00	الاجور	25
	اجمالي قطع الغيار	1,300.00	اجمالي اجور الإصلاح	أعمال خارجية
	نسبة الخصم %		نسبة خصم الاجور %	مخرطة
	قيمة الخصم		قيمة خصم الاجور	فريون
	صافي قيمة القطع	1,300.00	صافي قيمة الاجور	أخرى
195.00	VAT 15%		1,495.00	الإجمالي

أوافق وأعد مركز مايز أنا / على جميع الإصلاحات والأسعار
ونسبة الخصم المذكورة أعلاه والله خير الشاهدين .

توقيع العميل :

التاريخ : 2022 / 01 / 27

المحترمين ...

السادة : ورشة مايز - المدينة المنورة

المحترم ...

عناية : مدير الورشة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

طلب تقدير إصلاح

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	مبلغ التحمل	نسبة الاستهلاك على قطع الغيار	أسم العميل
C/111/5501/22/000690	رينو فان	ب د ق 6770	2019	حسب التعميد	حسب التعميد	شركة الجميح لتاجير السيارات

نرجو منكم الكشف على السيارة الموضحة بياناتها أعلاه و عمل تقدير الإصلاح اللازم حيث أن مكان الصدمة في:
الركن الامامي اليمين + العجلات فقط .

• الرجاء ارسال التسعيرات على الايميل التالي :

hqerat@aicc.com.sa

aabduslam@aicc.com.sa

afallata@aicc.com.sa

sjizani@aicc.com.sa

alghamdi@ihc.com.sa

• يعتبر هذا الخطاب ملغي بعد مرور (اسبوع) من تقديم المطالبة .

• هذا الخطاب لا يعتبر قبول نهائي للمطالبة ولكنها لغرض التسعيرة . ولن يتم اصدار التعميد إلا

باكتمال المستندات .

• لن تتحمل تأمين العربية اي مسؤوليه في حال رفض المطالبه .

اسم العميل : شركة الجميح لتاجير السيارات

رقم الجوال :

الذاترة مطالبات السيارات

(0126605945)

لتواصل مع دائرة حوادث السيارات ارجاء الاتصال الأرقام الموضحة أدناه.



مايز خدمات السيارات
Mize Auto Services

صيانة عامة - مسكوك
دوران - حسييل
Maintenance - Body
Paint - Detailing

Inspection Report كشف إصلاح أولي

قيمة قطع الغيار	عدد قطع الغيار	قيمة الاجور	الإصلاحات المطلوبة	رقم العمل
			غيار غطاء شكار امامي	1
			غيار صدام امامي مع القواعد	2
			غيار شبك فوق كامل+علامة+نيكل+شبك تحت	3
			غيار شمعه امامي يمين	4
			غيار جنط عدد1+طاسه عدد1	5
			غيار جسر امامي مع القواعد	6
			غيار رقرق امامي يمين	7
			غيار بطانه كفر امامي يمين +كلبسات	8
			غيار كفر امامي عدد1	9
			كرسي مكينة علوي يمين	10
				11
				12
			ملاحظه	13
			كرسي مكينة يمين علوي مكسور ومولف فيه صولة حديد والسير مقطوع	14
			قد يكون لا علاقة بالحادث نرجو التأكد	15
				16
			سير مكينة متاكل ولكن نعتقد انه لا علاقة بالحادث	17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
		1,300.00	الأجور	25
	اجمالي قطع الغيار	1,300.00	اجمالي اجور الإصلاح	أعمال خارجية
	نسبة الخصم %		نسبة خصم الاجور %	مخرطة
	قيمة الخصم		قيمة خصم الاجور	فريون
	صافي قيمة القطع	1,300.00	صافي قيمة الاجور	أخرى
195.00	VAT 15%		1,495.00	الإجمالي

أوافق وأعد مركز مايز أنا / على جميع الإصلاحات والأسعار ونسبة الخصم المذكورة أعلاه والله خير الشاهدين .

توقيع العميل :

التاريخ : 2022 / 01 / 27

المحترمين ،،،

الساده : ورشة مايز - المدينة المنوره

المحترم ،،،

عناية : مدير الورشه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

طلب تقدير إصلاح

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	مبلغ التحمل	نسبة الاستهلاك على قطع الغيار	أسم العميل
C/111/5501/22/000690	رينو فان	ب د ق 6770	2019	حسب التعميد	حسب التعميد	شركة الجميع لتاجير السيارات

نرجو منكم الكشف على السيارة الموضحة بياناتها أعلاه و عمل تقدير الإصلاح اللازم حيث أن مكان الصدمة في:
الركن الامامي الايمن + العجلات فقط .

• الرجاء ارسال التسعيرات على الايميل التالي :

• hqerat@aicc.com.sa

• aabduslam@aicc.com.sa

• afallata@aicc.com.sa

• sjizani@aicc.com.sa

• alghamdi@ihc.com.sa

• يعتبر هذا الخطاب ملغي بعد مرور (أسبوع) من تقديم المطالبة .

• هذا الخطاب لا يعتبر قبول نهائي للمطالبة ولكنها لغرض التسعيرة ، ولن يتم اصدار التعميد إلا
باكتمال المستندات .

• لن تتحمل تأمين العربية اي مسؤوليه في حال رفض المطالبه.

اسم العميل: شركة الجميع لتاجير السيارات

رقم الجوال :

شركة التأمين العربية التعاونية



(0126605945)

للتواصل مع دائرة حوادث السيارات الرجاء الاتصال الأرقام الموضحة أدناه.

الإدارة العامة - مركز بن طامي ص.ب 286555 الرياض 11323 هاتف : 0112153360 فاكس : 0112153197

التعريفية

السن
رقم الامانة

تصريح بوقوع حادث سيارة
الرجاء الاجابة بدقة على الاسئلة الواردة ادناه

ماينز - الحرينه - جنود

رقم البوليسية: _____ مدة التأمين: _____ الى _____ التحمل: _____

السيارة
لونها: البيضاء رقم وأحرف التسجيل: 677003 DS
رقم الشاسي: _____ قوتها بالأحصنة: _____
سنة الصنع: 2019 قيمة السيارة التقديرية: _____

المؤمن
الاسم: الحرب الجنسية: البحرينية
رقم الهاتف: 33333333 العنوان: البحرين

الحادث
لأي عرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟ العمل
مكان وقوع الحادث: المحارة الخريبة
تاريخ الحادث: الـ 2022 كم كانت سرعة سيارتك؟ 30
صفت كيف حصل الحادث؟ طاش في الشارع وطلع
وسيارة ظمها الكهنة وقدمتة

السائق
الاسم: عيسى عمار العمر: 27
رقم وثيقة رخصة السائق: 2187804774
صلاحيته: الـ 1 2 3 4 5
هل يعمل في خدمتكم؟ نعم
العنوان: الرائد

أضرار السيارة المؤمنة
اذكر مدى الأضرار لسيارتك؟

شرطة المرور
هل قدمت لتأمين الحادث؟
لأي مختبر شرطة بقلت؟
أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)
أوصاف تلك السيارة للتأمين:

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا وإمكاننا ولنا نفوس شركة التأمين العربية التاثيرية أو مستشاريها
التأمين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما يلحقنا من هذا الحادث حسب ما يرواه مناسباً وأن يعترفوا بالمسؤولية و/أو الامتثال من
قبلنا و/أو من قبل وكلائنا أو أجراءنا.

التاريخ: _____ توقيع السائق: _____ توقيع المؤمن: _____



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور

نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP003
رقم المشغل ١٠٢٢٣٠٠٧١١
الموقع مدينة المنورة قسم التنسي
تاريخ الإصدار ١٤٤٣/٠٦/١٧

المركبة	طراز المركبة	موديلها	لوها	رقم الأوحة	التسجيل
---------	--------------	---------	------	------------	---------

اسم المالك :

السايق :

نوع الاصلاح / التعديل : رقم

ملاحظات : تم

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

اصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علما بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ هـ

الختم الرسمي

ملاحظات



Md01012236



28/05/1443	التاريخ
1/10/2022 10:57:34 AM	الموافق
Md01012236	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المختبرين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهدد //

الموضوع : حادث مروري رقم Md01012236

نفيد سعادتكم بأنه قد تم استلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 28/05/1443 الموافق 01/01/2022 في تمام الساعة 03:16 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	بدر بصير معصير	1030436412	بدر بصير معصير	كيا/اوبتيما	ح ي ع 1031	%100
2	مصطفى عثمان موسى	2187804774	بش الجميح لتاجير السيارات	رينو/فان	ب د ق 6770	%0

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم Md01012236 والذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	كيا	اوبتيما	ح ي ع 1031	%100	مخالفة الأفضلية

نفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
Md01012236	1/1/2022 3:16:07 PM	وجود عائق تقني عند رفع بيانات الحادث عبر أنظمة علم

وبناء على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



خالد بن محمد بن عبد العزيز

فريد لاصبراء

وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الاحترام ،،،،



Md010122363998

نجم
najm

التاريخ : 10/01/2022 10:57:57 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : Md01012236


تاريخ الحادث : 01/01/2022 03:16:07 PM

السادة / السادة / مكاتب تعديرات المرور / الورش نأمل منكم تقدير المركبة

نرجو منكم تسعير المركبة لتعديرات الورش مع تزويد بتسعيرة

اسم مالك المركبة / Owner Name	ش الجهم لتاجر السيارات
سنة الصنع / Manu. Year	2019
لون المركبة / Vehicle Color	أبيض
طراز المركبة / Vehicle Model	فان
نوع المركبة / Vehicle Type	رينو
رقم الهيكل / Chassis NO	1900
رقم اللوحة / Plate Number	6770 ب د ق

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
الركن الأمامي الأيمن, عجالات





01/01/2022	تاريخ الإصدار / Version Date
MD01012236	رقم الحالة / Case Number
01/01/2022 15:16:07	وقت الحادث / Accident Time
2754 المدينة المنورة حي. 2754 عوات بن جبير، الرياض، المدينة المنورة 42314. 7075 السوية	مكان الحادث / Accident Location
24 4794735. 39 63614 13	إحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التمويل مركز التنمية


الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	معلومات السائق Driver Info.
بدر بن حسين	مصطفى عثمان موسى	الاسم / Name
سعودي	سعودي	الجنسية / Nationality
38 08/08/1984	27 28/08/1996	العمر / Age
0569892380	0580469170	رقم الهاتف / Mobile No.
1030438412	2187804774	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	الترخيص رخصة / 2 يحمل	نوع الرخصة / License Type
19/11/2030		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
01/01/2022		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المالك Owner Name	معلومات السيارة Make/Model	معلومات المالك Year & color
بدر بن حسين	كيا / اريانا	اللون / Year
	اللون / 2019	2019 / اللون
	C نوع 1031 / سعودي	ب د ق 6770 / سعودي
		رقم اللوحة / Plate No

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة التأمين العربية للتأمينية	PH11/5501/21/000104	28/02/2022	01/03/2021	شامل

سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفات / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة التضرر / Damage Area
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield	0%	الركن الأيمن الأمامي Front Right Wheels, عجلات
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield	100%	الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة القيادة Failed to yield		الركن الأيمن الأمامي Front Right

رقم المحقق / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
1060749908 / 2009	معلومات المحقق Surveyor Info
<p>بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يتسبون داخل حي الرياض الطرف الأيمن وسبق لي شرح عوات بن جبير بتجاه العرب والطرف الأول يسير بتجاه الجنوب ونعم إعطاء الأفضلية للمركبة التي تسير بطريق مستقيم من الطرف الأول حتى التصدم بين المركبات وتنتج عن ذلك أضرار مادية تكلا الطرفين أضرار مركبة الطرف الأول الركن الأيمن الأمامي أضرار مركبة الطرف الأيمن الركن الأمامي الأيمن والمعدات وذلك تكون نسبة الإلزامه 100% على الطرف الأول لعدم إعطاء الأفضلية وعدم أخذ الحوضه والطرف</p>	
<p>العمليات Operations</p>	



شركة
العمليات
Operations

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة الجميع لتأجير السيارات

الملك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١٧٥١٠٦٩

هوية الملك

VF18SRB46KG451900

رقم الهيكل

٦٧٧٠ ب د ق

رقم اللوحة

6770 G D B

نوع التسيير نقل خاص

طراز المركبة فان

رينو

مركبة

حمولة المركبة ٢

١١٢٨

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٩

أبيض

اللون

٩٤٠٦٦٩٦١٠



الرقم التسلسلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مصطفى عثمان موسى عبدالله

MUSTAFA OSMAN MUSA ABDALLA

VER 2 النسحة ٢ ٢١٨٧٨٠٤٧٧٤ الرقم

DOB 29/08/1995 تاريخ الميلاد: ١٤١٦/٠٤/٠٢


ISS 15/04/2015 تاريخ الإصدار ١٤٣٦/٠٦/٢٦

EXP 27/12/2024 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٦/٠٦/٢٦

CAT PRIVATE النوع خاصة

NAL SUDAN الجنسية السودان

RESTR 0 القيود B-G O+



2187504774



شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

902

P/11/5501/21/000104

وثيقة تأمين شامل

شركة التأمين العربية السعودية

3981 Kharis Branch Rd Ar Rayyan Riyadh 14212 9480 Kharis branch rd

0114788011 فاكس

28/02/2022 11:59:00 PM وانتهى في

01/03/2021 12:00:00 AM من

موصلات استمارة التغطية

نوع المركبة	سجل الهائل	عدد الصلح	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحددات الاستعمال
سيارة	2012	1000	1000	1000	6770	VF18SRB46K G461800	تأمين شامل

حدود التغطية الجغرافية: داخل أراضي المملكة العربية السعودية فقط

الاستثناءات

- قلة المركبة

1- إذا كان عمر قلة المركبة أقل من 18 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة

لا يوجد

2- إذا كانت قلة المركبة تحمل تصاريح قيادة مؤقتة

3- إذا كانت قلة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من حيث اختصاصها أو كان منتهية ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث

4- إذا كانت قلة المركبة غير مصرح له من المضمن له قيادة المركبة

5- إذا كانت قلة المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طيبياً بالقيادة بها تنازلها

6- إذا تجاوزت قلة المركبة الإشارة الحمراء أو قلة المركبة عكس اتجاه السير

- المركبة

1- إذا كانت المركبة مستعملة مخالفاً لما صرح عنه في خاتمة تحديدات الاستعمال اعلاه

2- يستثنى من التغطية التأمينية وأن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعه الانطلاق أو في تجريبه اختبار القدرة

3- يستثنى من التغطية التأمينية وأن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعلماء بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستعملة لأغراض تجارية بالنطاق المسموح به

ج - المصاحبون و الممتلكات

1- تستثنى ممتلكات مالك المركبة وأو ممتلكات قلة المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها

2- تستثنى البضائع المنقولة وأو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يعتد إلا بأصل هذه الشهادة و في حال وجود كسحط و/أو تغيير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض على المضمن له لشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين
- في حال نقل الملكية و/أو إلغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقياً
- حدود المسؤولية تجاه الغير: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسدية و المالية معاً
- يتحمل مالك المركبة تبعية و نتائج أي تزوير و/أو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بغرض استخراج و تسجيل لوحات مروية جديدة للسيارة فلهذا يتوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين العربية التوافقية خلال مدة اعتبارها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة و الوثيقة لشروط و استئققت الوثيقة الموحدة الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم 28/02/2021 11:21:19 AM الموافق

الختم والتوقيع

Name and signature of client

اسم وتوقيع العميل

User:

Ahmed H. Medani

جهة الإصدار:

المكتب : فرع الرياض -2

هاتف: 011-2153360

رقم الهاتف الموحد بالمملكة 920005002



معلومات الاستفسار

- استفسار عن رخصة سير
- الاستفسار عن شهادة فحص المركبة
- المستحضر التقني / التفاوض
- المركبات المفوتحة لرقم الهوية
- مركبات المستحضر التقني
- الاستفسار عن التأمين
- الاستفسار بالبطاقة الجمركية
- عيانات هيئة النقل

رقم البطاقة :
 رقم الهوية :
 رقم هاتف :
 بطاقة الهوية :
 الترخيص الفرعية :
 الترخيص العمومية :
 نوع الاصل :
 الرقم التسلسلي :
 رقم الترخيص :

رقم البطاقة : ١٠٢٠٤٣٦٤١٢

السيارات السائبة

رقم التسجيل : ١٠٢١

نوع التسجيل :

رقم الاصل : ١

خاص

رقم البطاقة :

المعرفة السيارات السائبة

عرض جميع سيارات

تفصيل

MV3802E : لا يوجد تأمين للمركبة

رقم رخصة القيادة : ١٠٢٠٤٣٤١٢

بحث

المطيري

الاسم : بن مصعب
 لقب : بن مصعب
 رقم الهوية : ٠٧/٠٨/١٤٠٤
 تاريخ الميلاد : ١٦٥
 جنس : ذكر
 لون العينين : اسود
 لون الشعر : اسود
 رقم الرخصة : ١٩٧٣٥٥١
 تاريخ الصلاحية : ١٥/١١/١٤٠٧
 مكان إصدار الرخصة : الرياض / دلة
 تاريخ إصدار البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم البطاقة : ١٠٣٧٨١٤٣١٦
 تاريخ إصدار البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم الرخصة القديمة :
 تاريخ صلاحية البطاقة القديمة :


رقم الرخصة : ١٠٢٠٤٣٤١٢
 اسم الكفيل :
 رقم الرخصة : ١٠٢٠٤٣٤١٢
 أحوال حدة :
 شهادة مدرسة تعليم قيادة :
 بدون قيود :

رقم الرخصة الأجنبية : ١٠٣٧٨١٤٣١٦
 تاريخ صلاحية البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم البطاقة : ١٠٣٧٨١٤٣١٦
 تاريخ إصدار البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم الرخصة القديمة :
 تاريخ صلاحية البطاقة القديمة :

رقم الرخصة الأجنبية : ١٠٣٧٨١٤٣١٦
 تاريخ صلاحية البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم البطاقة : ١٠٣٧٨١٤٣١٦
 تاريخ إصدار البطاقة : ١٥/١١/١٤٠٧
 نوع الرخصة الأجنبية :
 رقم الرخصة القديمة :
 تاريخ صلاحية البطاقة القديمة :

يوجد لدى هذا الشخص مخالفات لم يحصل فيها

DL6015E



Damage Assessment Center In Medina	DA Center - تقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	Center City - مدينة المركز	
17/01/2022 12:01:33 AM	Print Date - تاريخ الطابعة	
16/01/2022 12:01:42 PM	DA Date - تاريخ التقرير	
16/01/2022 07:30:48 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA1601221982	DA Report No - رقم التقرير	
MD01012230	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - موظف الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المتلجئة للحادث	
1/2	Pages - رقم	

ش. الجميع لتاجر	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7001751069	رقم الهوية / ID		
0564237301	رقم الجوال / Mobile No		
Renault	صنع للمركبة / Vehicle Manufacturer		
Van	الموديل / Model	معلومات المركبة Vehicle Info	
White 2019	اللون والسنة / Color & Year		
G D B 6770	رقم اللوحة / Plate No		
VF18SR846KG451900	رقم الهيكل / Chassis No		
Saud Abdulaziz Ahmed Al-Shendi workshop	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التاجر Assessment Details
1500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
225.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	قطع الغيار Spare Parts	
4780.15	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
717.02	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
6280.15	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
7222.17	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost Including VAT		
	ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة ائتمان العميل (%) Liability (%)
ش. الجميع لتاجر	POS	0

Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - مركز التقييم	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
17/01/2022 12:01:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/01/2022 12:01:42 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
16/01/2022 07:30:45 PM	تاريخ إكمال الحقة - DA Completed Date	
DA1601221982	رقم التقرير - DA Report No	
MD01012238	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مهاضر الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المهاضره للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية للقطع المتوار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	تكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع تيار Spare part dealer
5487.17	717.02	4780.15	0%	6860.00	My vehicle for car spare parts

القيمة النهائية بعد الخصم والضريبة Total After Discount & Goods∓ed	نسبة الخصم Discount %	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	الكمية Quantity	اسم القطع Spare part
502.10	0%	10%	689.00	689.00	1	قطعة تيار 0
520.00	0%	0%	520.00	520.00	1	قطعة تيار 0
585.00	0%	10%	650.00	650.00	1	قطعة تيار 00
725.85	50%	10%	1613.00	1613.00	1	قطعة تيار 00
658.10	0%	10%	729.00	729.00	1	قطعة تيار 00
528.50	0%	10%	585.00	585.00	1	قطعة تيار 0
1164.00	0%	10%	1294.00	1294.00	1	قطعة تيار 0