



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٢٩ الموافق : ٢٠٢١/١١/٠٤ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١١:٤٤:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الملك فهد شمال مقابل الرياض غالييري
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : بعد المعايين والاطلاع وحسب الأقوال اتضح بأن الطرف الاول اصطدم بالطرف الثاني من الخلف

المركبة رقم (٠١)

السائق : عبدالحليم ابراهيم رقم السجل : ٢٤٩٩٢٥٢٠٧٦ تاريخ الميلاد : ١٣٩٨/٠١/٢٢ الجنس : ذكر الجنسية : السودان
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : الجوهره الصقار تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
شيفورليه سوبريان بني ٩ راكب فأقل ح ب ق ١١٧٠ خاص ٩٤٩٨٣٦٢١٠
شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٣/٠٨ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : RIYAZ MOHAMMED رقم السجل : ٢٢٧٨٠٨٤٢٤٥ تاريخ الميلاد : ١٤٠٣/٠٩/١٩ الجنس : ذكر الجنسية : الهند
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : عبدالرحمن المهيني تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
شيري تيفو جيب ذهبي ٩ راكب فأقل د ك ٣٨٧٩ خاص ٨٥٧٧٤٦٧١٠
شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٩/٠٣ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :



نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد
مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية
انتهى الحادث :
الضابط المحقق :
الاسم : وليد الحربي
الرتبة :
التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

٢٤٩٩٢٥٢.٧٦ :

قيد رقم رخصة القيادة

او للذهاب لتنظام آخر ادخل رقم الطلب : _____

DL٦١٤٠E: هذا الشخص ليس لديه رخصة



وضع السيارة	صالحه	مقبل	فلاح	الصقار
الا سيم	الجوهرة	رقم البطاقة	تاريخ الميلاد	١٣٨٥ / ٠٧ / ٠١
العنوان	الرياض / الروابي	١٠٣٦١٤٨٥٤٠ الجنسية سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥ / ٠٧ / ٠١
المدينة	رمز	٠٤١٤٦٩٤ /	ص.ب	المنزل
النشاط	المستخدم الفعلى	١٠٥٩٠٣١٦٦٤ الاسم عبد الرحمن	العبد الكريم	الجوال ٥٠٠٤٤٤٢٤٢
مكان التسجيل	١٠١٤ الخدمات الالكترونية	رقم الملف ٨٥١١ - ٠٤٥١ - ١٠١٤	رقم الملف ٨٥١١ - ٠٤٥١ - ١٠١٤	
بطاقة الجمرك	٣٠١٣١١٣٨٩٧ ميناء الدخول الدمام	تاريخ الدخول	١٤٣٤ / ٠٨ / ٠٦	
التاريخ القديم	/ /	الصلا حية	١٤٤٣ / ٠٩ / ٢٩	
تاريخ التسجيل	١٤٣٤ / ٠٩ / ٢٩	الرقم التسلسلي	٩٤٩٨٣٦٢١٠	
اللوحة الحرفية ح ب ق	١١٧٠ التسجيل	٠١ خاص		
اللوحة الرقمية	التسجيل	رقم الهيكل	1GNSC8E09DR302516	
النوع	٠٢ سيارة ركوب	نوع الهيكل	٩٠٥ راكب فاقل	
ماركة السيارة	شيفورلية	طراز السيارة	سوبربان	شهادة الفحص
سنة السيارة	٢٠١٣ وزن السيارة	٠٢٥٠٠ حمولة السيارة	٠٠٠٠٩	عدد السلندرات ٠٨
اللون الرئيسي بني	اللون الأخر	عدد المحاور	١	
المعرض	الجميع للسيارات	رقم العقد	٢٠١١	
الملاحظات		المدينة	الرياض	



رقم اللوحة : ح ب ق ١١٧٠ التسجيل ٠١ النوع : سوبريان السنة : ٢٠١٣
رقم البطاقة : ١٠٣٦١٤٨٥٤٠ اللون : بني
الاسم : الجوهرة مقبل فلاح الصقار


الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P.٨١٩-MTI-INWS-٦٧٣٩٧٥/R١
نوع التأمين : طرف ثالث
اسم الشركة : شركة الراجحي للتأمين التعاوني
تاريخ الاصدار : ١٤٤٣/٠٢/١٠ تاريخ البداية ١٤٤٣/٠٢/٢٨ تاريخ النهاية : ١٤٤٤/٠٣/٠٨
رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :

الحالة :

رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :






مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
مدينة التقدير - Assessment City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	07/11/2021 10:41:39 AM
تاريخ التقدير - DA Date	07/11/2021 09:55:33 AM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	07/11/2021 10:41:31 AM
رقم التقرير - DA Report No	DA071121997
رقم الحادث - Accident No	6001392146
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	المرور
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	مرور

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	عبدالرحمن راشد عبدالله	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
رقم الهوية / ID	1031400441		
رقم الجوال / Mobile No	0505476230		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	شيري	بيانات المركبة Vehicle Info	
الموديل / Model	آخر		
اللون والسنة / Color & Year	ذهبي 2020		
رقم اللوحة / Plate No	د ك ك 3879		
رقم الهيكل / Chasis No	LVTDB24B6LD016993	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
نوع المركبة / Vehicle Type	فل كامل		
اسم المركز / Damage Assessment Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم		
اسم الورشة / Workshop Name	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم		
اسم المقيم / Assessor Name	سيف احمد شاجر		
تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center	07/11/2021 10:00:26 AM		
سبب التحويل إلى مئمن Transferring Reason to Appraiser	تكلفة مرتفعة		
ملاحظات التحويل Transferring Comment	يتم تشييم المركبه قبل وبعد الحادث لأنها تجاوز إصلاح المركبه من قيمة المركبه السوقية %50		
اسم المعرض / Showroom Name	المالكي		تقدير مئمن Appraiser Estimation
تاريخ تقدير مئمن Assessment Date-Appraiser	07/11/2021 10:41:31 AM		
قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost	53000.00		
قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost	23000.00		
ملاحظات مئمن Appraiser Comment	المؤخرة اسفل المركبه		
التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	30000.00	أجمالي التكلفة Final Cost	

معلومات التقرير
Assessment Details

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
عبدالرحمن راشد عبدالله	نقاط البيع	



07/11/2021 10:41:04 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
07/11/2021 09:55:33 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA071121997	DA Report No - رقم التقرير	
6001392146	Accident No - رقم الحادث	
المروور	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
محمد صالح سعيد باخشوين	Appraiser - مئمن
	Address - العنوان

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

بيانات التقدير

Owner name :	عبدالرحمن راشد عبدالله	اسم المالك :	عبدالرحمن راشد عبدالله
Mobile No. :	0505476230	الجوال :	0505476230
Vehicle type :	شيري	نوع المركبة :	شيري
Model :	Other	الموديل :	آخر
Plate No. :	3879 K K D	رقم اللوحة :	د ك ك 3879

Labor Cost of Appraiser

قيمة تقدير مئمن

Before Accident Vehicle Cost:	ريال 53,000.00	قيمة المركبة قبل الضرر:
After Accident Vehicle Cost:	ريال 23,000.00	قيمة المركبة بعد الضرر:
Appraiser Assessment Fees:	ريال 57.50	رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	07/11/2021 10:41:45 AM
تاريخ التقدير - DA Date	07/11/2021 09:55:33 AM
رقم التقرير - DA Report No	DA071121997
رقم الحادث - Accident No	6001392146
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	المرور
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	مرور
رقم - Pages	1/1

إيصال تقدير الأضرار
**Damage Assessment
Receipt**

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

بيانات التقدير

Owner name :	عبدالرحمن راشد عبدالله	اسم المالك :	عبدالرحمن راشد عبدالله
Mobile No. :	0505476230	الجوال :	0505476230
Vehicle type :	شيري	نوع المركبة :	شيري
Model :	Other	الموديل :	آخر
Plate No. :	3879 K K D	رقم اللوحة :	د ك ك 3879


Payment By :	عبدالرحمن راشد عبدالله	الدفع بواسطة :	عبدالرحمن راشد عبدالله
Payment Method :	POS	طريقة الدفع :	نقاط البيع
Taqdeer Fees :	150.00 ريال	رسوم التقدير :	
VAT (15%) :	22.50 ريال	مبلغ الضريبة المستحق (15%) :	
Total Fees :	172.50 ريال	مجموع الرسوم :	
VAT Registration Number :	300727857100003	الرقم الضريبي :	

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



المالكي احمد يوسف مؤسسة للتقييم الرياض	مركز - مركز DA Center التقدير
07/11/2021	تاريخ - تاريخ الطباعة Print Date
07/11/2021	تاريخ - تاريخ التقدير DA Date
DA071121997	رقم - رقم التقرير DA Report No
6001392146	رقم - رقم الحادث Accident No
المرور	Accident Attended مباشرة عن - عن طريق By

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 920000460
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: عبدالرحمن راشد عبدالله
الجوال: 0505476230
نوع المركبة: شيري
الموديل: آخر
رقم اللوحة: د ك ك 3879

Taqdeer Details

Owner Name: عبدالرحمن راشد عبدالله

Mobile No.: 0505476230

Vehicle Type: شيري

Model: Other

Plate No: 3879 K K D

Details Payment

الدفع بواسطة: عبدالرحمن راشد عبدالله
طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: عبدالله راشد عبدالرحمن

Payment Method: POS

Taqdeer Fees	150.00 ريال	رسوم التقدير
VAT (15%)	22.50 ريال	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	172.50 ريال	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	300727857100003	الرقم الضريبي

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: http://da.taqdeer.sa

