



سايكو
SAICO

792766

استمارة بلاغ حادث مركبة (شامل)

بيانات المركبة المؤمن عليه

اسم المؤمن له: بنك اراجي
 نوع المركبة: Kia
 اسم السائق: أمني بناني
 عمر السائق: 32
 جوال رقم: 0599886558
 البريد الالكتروني: amoni_otb@hotmail.com
 رقم وثيقة التأمين: _____
 رقم اللوحة: 9719
 نوع رخصة السائق: خصر صبي
 هاتف رقم: _____
 جوال رقم: _____
 فاكس رقم: _____

وصف الحادث

نوع المطالبة:

اضرار بالمركبة سرقة جزئية سرقة كاملة حريق انقلاب كوارث طبيعية

تاريخ وقوع الحادث: 18/11/2022 الوقت: 13.22 المكان: جده

نسبة الخطأ على المؤمن له: _____ %

كيفية وقوع الحادث:

رسم كروكي مبسط للحادث



خروج لمراف الثاني من لدمار

هل تم إبلاغ الجهات المختصة عن الحادث؟ نعم لا

من هي الجهة المختصة؟ نجم المرور الشرطة الدفاع المدني أمن الطرق أخرى:

رقم (السجل / الحالة) في التقرير: _____

هل تم تسعير الأضرار بالمركبة؟ نعم لا

ما هو الغرض الذي استخدمت له المركبة وقت الحادث؟ شخصي تجاري أخرى

هل المركبة قابلة للتريك؟ نعم لا

هل سبق وأن وقع حادث على المركبة؟ نعم لا

عدد أطراف الحادث: 2 عدد الركاب مع المؤمن له: 2


أضرار المركبة المؤمن عليها

الموقع الحالي للمركبة: _____

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالمركبة):

اللبواب والرفرف اليسار

* الرجاء تحديد الأجزاء المتضررة على الصورة.



استمارة بلاغ حادث مركبة (شامل)

بيانات الطرف الثالث (في حال كانت نسبة الإدانة أكثر من ٥٠% على الطرف الثالث)

اسم مالك المركبة: _____ رقم اللوحة: _____
اسم شركة التأمين: _____ رقم الوثيقة: _____
ملاحظات: _____

الأشخاص المصابون

هل هناك أي إصابات بالحادث؟

نعم

لا

عدد المصابين: _____

كيفية نقل المصابين: _____

اسم المصاب

طبيعة المصاب

اسم المستشفى

صلة القرابة للمؤمن له

المرفقات

أصل تقرير المرور/الشرطة/الدفاع المدني/أمن الطرق/نجم
 صورة استمارة المركبة
 صورة تفويض القيادة
 أخرى : _____
 كرومي الحادث
 صورة رخصة قيادة السائق
 صورة شهادة التأمين
 إذن الإصلاح
 صورة هوية السائق/الإقامة
 صور لأضرار المركبة

• يتم تعميم إصلاح المركبة بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه.

• يتم استلام المركبة بعد الإصلاح بعد استلام مبلغ التحمل والاستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

• في حال تم اعتبار المركبة خسارة كلية وبعدها يستلم المؤمن له خطاب بذلك يتوجب عليه تسليم المستندات اللازمة والمذكورة في الخطاب نفسه فوراً، وفي حال التأخير سوف يتحمل المؤمن له ٤٠٠ ريال رسوم ابواء عن كل شهر تأخير.

إقرار

إقرار المؤمن له

إقرار السائق

أقر أنا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أي وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث والخسارة، كما أقر بأن هذه المركبة ملك لي، وأنه في حالة قبول هذه المطالبة باتي/باتنا قد أحلتنا جميع حقوقنا/حقوقي/ حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث قبل أحلتنا جميع حقوقنا/حقوقي/ حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته أعلاه إلى شركة سايكو. وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي/لنا وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي/لنا عن هذا الحادث ولا مانع لدي/لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى شركة سايكو وإصدار الشيك باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو وقت المطالبة بهذا المبلغ.

كما أقر حسب علمي وإعتقادي التام أن البيانات المدونة أعلاه حقيقية وصحيحة ولا مانع لدي بأن تقوم شركة سايكو بالاطلاع على معلوماتي الموجودة في مركز المعلومات الوطني تحت رقم السجل المدني الخاص بي أو أي معلومات تتعلق بالمركبة التي أملكها.

توقيع المؤمن له: _____

التاريخ: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤

توقيع السائق: _____

التاريخ: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤

للاستخدام الرسمي فقط

ملاحظات: _____

مستلم المطالبة: _____

التوقيع: _____

التاريخ: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤



تقرير حادث مروري

رقم الحادث : ٤٠٠٧٢٠٢٥٨٢٤٩

رقم الحادث : ٤٠٠٧٢٠٢٥٨٢٤٩

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/١٥ الموافق : ٢٠٢٢/٠١/١٨ في يوم : الثلاثاء تمام الساعة : ٠١:٢٢:٠٠ م
المدينة : مدينة جدة

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين يسيران داخل دوار الهندسة الطرف الأول في أقصى اليمين والطرف الثاني في المسار الايمن ولمخالفة الافضليه من قبل الطرف الأول وعدم الانتباه واخذ الحيطة والحذر من قبل الطرف الثاني حتم التصادم وتنتج عن ذلك اضرار مادية لدى الطرف الأول الجانب الايسر والركن الخلفي الايسر والطرف الثاني للركن الامامي الايمن والمقدمة وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الأول 75% والطرف الثاني 25% بحسب نظام المرور 1/24/2/50 -

المركبة رقم (٠١)

رقم السائق : اماني النيازي
رقم السجل : ١٠٦٤٨٣٨٩٧٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٠/٠٦/٠٧ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٥١/٠١/١٦
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : كيا
الطراز : 5
اللون : اسود
نوع الهيكل : ٩ راكب قافل
رقم اللوحة : د ن ع ٩٧١٩
نوع التسجيل : خاص
رقم الحساب :
التسلسلي : ٩٧٢٦١٨١٠

شركة التأمين : الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٦/٠٥
نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي
نسبة المسؤولية في الحادث : ٧٥%
التكلفة : ٥٦,١٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

رقم السائق : ريوث الشبيبي
رقم السجل : ١١٠٣٤٤٢٧٩٢ تاريخ الميلاد : ١٤٢٠/٠١/٢٦ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : عائشة الشبيبي
رقم السجل : ١٠٠٧٩٥١٦٦٦٦ تاريخ الانتهاء :
نوع الرخصة :

اسم البنك :
الماركة : هونداي
الطراز : اكسنت
اللون : ازرق
نوع الهيكل : ٩ راكب قافل
رقم اللوحة : ح ا ك ٩٥٦٠
نوع التسجيل : خاص
رقم الحساب :
التسلسلي : ٧٩٩٧٣٢١٠

شركة التأمين : شركة بروج للتأمين التعاوني
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٠/٠٧/١٢
نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي
نسبة المسؤولية في الحادث : ٢٥%
التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة الافضلية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم

الرتبة

التوقيع

الختم الرسمي

مدير الإدارة

21.5852895, 39.1891499 Coordinate / إحداثيات الحادث

جهة المرور
مرور جدة

| Party (2) الطرف | Party (1) الطرف | Name / الاسم |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ريوف شرق راشد | امالي عبدالله محمد | |
| سعودي | سعودي | Nationality / الجنسية |
| 23 12/05/1999 | 33 05/01/1990 | Age / العمر |
| 0509567344 | 0599886559 | Mobile No. / رقم الاتصال |
| 1103442792 | 1064838970 | ID Number / رقم الهوية |
| لا يوجد رخصة / لا يحمل | رخصة خاصة | License Type / نوع الرخصة |
| 14/03/2024 | 16/01/1451 | Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة |
| | 18/01/2022 | Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة |

معلومات السائق
Driver Info.

| Owner Name / اسم المالك | شركة الراجحي المصرفية | اسم المالك / Owner Name |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| عائشه مرشد عوض | شركة الراجحي المصرفية | |
| هيونداي / اكست | كيا / كي 5 | Make/Model / طراز المركبة |
| أزرق / 2013 | أسود / 2021 | year & color / سنة و لون |
| ح 1 ك 9560 / خصوصي | د ن ع 9719 / خصوصي | Plate No / رقم اللوحة |

معلومات المركبة
Veh. Info.

| Company Name / اسم الشركة | الشركة العربية السعودية للتأمين - سايفر | اسم الشركة / Company Name |
|---------------------------|---|------------------------------|
| P/102/5036/PPM56448-1 | P/102/5036/PPM56448-1 | Policy No. / رقم الوثيقة |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | Expiry Date / تاريخ الانتهاء |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | Start Date / تاريخ البداية |
| شامل | شامل | Insurance type / نوع التأمين |

التأمين
Ins. Info.


| عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0 | |
|---|---|
| عدد الاصابات : 0 | عدد الوفيات : 0 |
| سبب الحادث / Cause of Acc. | التحرف sudden change of lane مفاجئ |
| الانتظمة المخالفة / Laws Violated | عدد الانتباه و عدم الحذر و عدم أخذ الحيطة و الحذر |
| نسبة المسؤولية / LD% | 25% |
| جهة الصدمة / Damage Area | Front Right, الركن اليميني الامامي والمقدمة |
| الممتلكات / Properties | Left Side, الخلف الأيسر و الخلف اليمين |
| احتمالية حق الرجوع / Recovery | |
| سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason | |

معلومات الحادث
Accident Info

| Surveyor ID / رقم المحقق | 1103214449 / 4124 |
|-----------------------------------|---|
| Accident Description / وصف الحادث | بناء على الاعتراض المقدم من قبل الطرف الأول بتاريخ 18/01/2022 وبعد إطلاع لجنة الاعتراضات تبين لها الآتي : الطرفين يسيران داخل نوار الهندسة الطرف الأول في أقصى اليمين والطرف الثاني في المسار اليمين ولانحراف من قبل الطرف الأول ولعدم الانتباه واخذ الحيطة والحذر من قبل الطرف الثاني حتم التصادم ونتج عن ذلك اضرار مادية لدى الطرف الأول الجانب الأيسر والركن الخلفي الأيسر والطرف الثاني الركن الامامي اليمين والمقدمة وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الاول (75%) بموجب 50/2/24 وتكون نسبة الادانة على الطرف الثاني (25%) بموجب 50/2/1 |
| معلومات المحقق Surveyor Info |  العمليات Operations CR. 1010229751 |

30/12/2021

30/12/2020



18 Jan 2022 1337

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات | مركز التقدير - DA Center | <p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p>Final Damage Assessment Report</p> |
| جدة | مدينة المركز - Center City | |
| 07/02/2022 12:16:56 PM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 02/02/2022 05:42:38 PM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 03/02/2022 09:29:00 AM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA0202224108 | رقم التقرير - DA Report No | |
| JD180122242 | رقم الحادث - Accident No | |
| نجم | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |
| 1/2 | رقم - Pages | |

| معلومات المركبة | | المالك | معلومات التقدير |
|--|------------|---|---|
| Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة | | Owner | |
| شركة الراجحي المصرفيه | 7000102744 | رقم الهوية / ID | معلومات المركبة |
| | 0599886559 | رقم الجوال / Mobile No | |
| كيا | | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | |
| 5كي | | الموديل / Model | |
| 2021 أسود | | اللون والسنة / Color & Year | |
| د ن ع 9719 | | رقم اللوحة / Plate No | |
| KNAG24176M5088490 | | رقم الهيكل / Chasis No | |
| مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات | | التكلفة التقديرية / Estimated By | |
| 3200.00 | | (A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية | أجور الأيدي العاملة Labor Estimation |
| 480.00 | | VAT (15%) / ضريبة القيمة المضافة | |
| 7113.60 | | (B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار | قطع الغيار Spare Parts |
| 1067.04 | | VAT (15 %) / ضريبة القيمة المضافة | |
| 10313.60 | | (A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية | أجمالي التكلفة Final Estimation |
| 11860.64 | | (A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة | |
| لا يتم احتساب قيمة تعويض للرفرف الأمامي يسار حيث انه تم تعويض الضرر مسبقا في نظام تقدير ولم يتم الإصلاح او التغيير | | ملاحظات Comments | |

| الدفع بواسطة Payment By | طريقة الدفع Payment Method | نسبة المسؤولية (%) Liability (%) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شركة الراجحي المصرفيه | نقاط البيع | 75 |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات | DA Center - مركز التقدير | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| جدة | Center City - مدينة المركز | |
| 07/02/2022 12:16:56 PM | Print Date - تاريخ الطباعة | |
| 02/02/2022 05:42:38 PM | DA Date - تاريخ التقدير | |
| 03/02/2022 09:29:00 AM | DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة | |
| DA0202224108 | DA Report No - رقم التقرير | |
| JD180122242 | Accident No - رقم الحادث | |
| نجم | Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق | |
| | Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث | |
| 2/2 | Pages - رقم | |

| القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%) | ضريبة القيمة المضافة (15%) | القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount % | نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount | التكلفة الإجمالية Total cost | مورد قطع الغيار Spare part dealer |
|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 8180.64 | 1067.04 | 7113.60 | 0% | 7904.00 | مؤسسة سعيد بن محمد بن علي اليماني |

| الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption | نسبة الاستهلاك Consumption% | نسبة الخصم Discount % | الإجمالي Total | سعر الوحدة Unit price | العدد Quantity | قطع الغيار Spare part |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 2753.10 | 0% | 10% | 3059.00 | 3059.00 | 1 | باب امامي يسار 526569852 |
| 1340.10 | 0% | 10% | 1489.00 | 1489.00 | 1 | فاير عتية تحت الأبواب يسار 526569852 |
| 3020.40 | 0% | 10% | 3356.00 | 3356.00 | 1 | باب خلفي يسار 52659852 |

Jeddah

DA0202224108

JD180122242

نجم

10020222994923

02/02/2022 05:42 PM

DA0202224108

Accident Number

Case Type

Invoice Number

Date of Receipt

الظهور

تاريخ الإيصاف

شركة الراجحي المصرفية

POS

310586565800003

150.00 ريال

22.50 ريال

172.50 ريال

شركة الراجحي المصرفية

0599886559

KIA

K5

7919 ع دن

Owner Name

Mobile No.

Make

Model

Plate No

اسم المالك

الجوال

الاصنع

الطرز

رقم اللوحة

تمت عملية الدفع بواسطة

Payment By

طريقة الدفع

Payment Method

الرقم الضريبي

VAT Registration No

القيمة الاجمالية قبل الضريبة

Total Value Before VAT

اجمالي قيمة الضريبة

Total VAT Amount

القيمة الاجمالية مع الضريبة

Total Value After VAT

* هذا الإيصاف مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر المواقع الإلكترونية

www.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: www.taqdeer.sa

صمبلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.


Please contact our customer care for inquiries and complaints :

cs@taqdeer.sa

www.taqdeer.sa

920000460

هاتفون تقدير: 2415- حي الامير عبدالعزيز، جدة 22433-905



02/02/2022 05:42 38 PM

Damage Assessment Receipt

إصدار تقرير الأضرار

Jeddah

جدة

Mekdar Center for
Vehicle Damage
Assessmentمركز مقدار لتقدير الأضرار
المركبات

DA0202224108

DA Case

رقم التقرير

JD180122242

Accident Number

رقم الحادث

تجم

Case Type

نوع الحالة

10020222994923

Invoice Number

رقم الفاتورة

02/02/2022 05:42 PM

Date of Receipt

تاريخ الإيصال

شركة الراجحي المصرفية

تمت عملية الدفع بواسطة

POS

Payment By

310586565800003

طريقة الدفع

Payment Method

150.00 ريال

22.50 ريال

172.50 ريال

شركة الراجحي المصرفية

05998886559

KIA

K5

7919 د ن ع

Owner Name

اسم المالك

Mobile No.

الجوال

Make

الصنع

Model

النموذج

Plate No

رقم اللوحة

* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد إنهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الإطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
www.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: www.taqdeer.sa

حميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complaints :

cs@taqdeer.sa

www.taqdeer.sa

920000460

8095 -22433 جدة - حي الأمير عبدالعزيز، جدة

سکائی باند



مدى
mada

لكل يوم

Sky band

سکائی باند



مدى
mada

لكل يوم

Sky band

سکائی باند



مدى
mada

لكل يوم

Sky band

مدى
mada

شركة مقدار المتحدة للاستشارات ال

UNITED QADDAR
PROFESSIONAL

هجر الكندي - الاجواد
Hjir Al Kindi Al Jawad

02/02/2022

17:41:27

RYDB 202037538273

1130941446645491

7538 001763 v1.0.46

203317001763

mada

مدى

PURCHASE

شراء

4406 47** *** 0095

05/23

مبلغ الشراء

١٧٢,٥٠ ريال

PURCHASE AMOUNT

SAR 172.50

مقبولة

Approved

لا يتطلب التحقق

NO VERIFICATION REQUIRED

١٧١٦١٨

رمز الموافقة

APPROVAL CODE

171868

02/02/2022

17:41:31

شكرا لاستخدامكم مدى

THANK YOU FOR USING mada

يرجى الاحتفاظ بالايصال

PLEASE RETAIN RECEIPT

** نسخة العميل **

** CUSTOMER COPY **

CONTACTLESS 000 A0000002282010 0000000000

000000 80 C645E70E1C55C864 02

000000000000000000000000 0000