



أمانة منطقة الرياض
نوع المعاملة : صادر المرفقات : ()
التاريخ : 1443/07/09
الرقم الموحد : 4300151322
www.ariyadh.gov.sa

الموضوع: حادث مروري بقيادة / نواف حمد

المحترم

سعادة مدير شعبة مرور شرق الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

| | |
|---------|--|
| الإشارة | خطابكم رقم (5675) وتاريخ 1443/6/20 هـ الوارد برقم (4300151322) وتاريخ 1443/6/24 هـ |
| الموضوع | حادث مروري : تاريخ وقوع الحادث 1443/6/6 هـ، في شارع (الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي) ، بحي / السليمانية ، والحادث عبارة عن (صدم حفرة)، وحسب إفادتكم بأن مسؤولية الحادث تقع على الشركة المنفذة لعدم وضع وسائل سلامة، والسيارة بقيادة/ نواف حمد، هوية رقم (1105424087)، لوحة رقم / دى ا 4735 |
| الإفادة | نفيد سعادتكم بأنه تم خروج المختصين وأتضح أن المقاول هو شركة / الصخرة العربية للمقاولات؛ وذلك بموجب رخصة الحفر رقم (1443/40805 /ك) وتاريخ 1443/6/2 هـ |

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،

العباد السلام

عنه /مدير عام مكتب تنسيق مشاريع المدينة


م . عبدالرزاق بن محسن المنزي

٩٤

الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور الرياض
شعبة مرور شرق الرياض
السوارة المصام

رقم قيد : ٩٥٧

التاريخ : ١٤/٧/١٤٤٣



رقم الرخصة 1443/40805/ك

رقم الرخصة

1443-06-02

تاريخ الرخصة

تجديد

نوع الإصدار

استبدال

نوع التعديل

حفر مفتوح

طريقة الحفر

12:16 05-01-2022
PM

تاريخ السداد

رخصة إلكترونية لأعمال خدمية للشوارع الرئيسية + فرعية

طواريء



رخصه فوريه

شركة الكهرباء



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
منطقة الرياض
مكتب تنسيق مشاريع المدينة
بلدية الملز
حي السلمانية

المختبر يو آر أس العربية السعودية
نوع الخدمة كهرباء
العمق 0.65 الحجم 6 م مكعب

المقاول (2) ش | الصخرة العربية
تاريخ 1443-06-02
العرض 0.2 م

يصرح بالحفر لـ شركة الكهرباء

طلب التنسيق 1443/874703

طول الحفر تسعة و أربعون متر

اسماء الشوارع شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

بيانات الخدمة رقم العطل - 434, رقم المحطة - 1601-8123


تاريخ النهاية 1443-06-17

تاريخ البداية 1443-06-13

5 يوم

المدة

المرحلة مرحلة اولى



ملاحظات على المقاول الإلتزام بجميع الملاحظات المدونة في التنسيق من الجهات الخدمية على ان يتم الكشط والسفلتة حسب المواصفات.

اصدار تلقائي من البوابة

ملاحظات مكتب التنسيق

ملاحظات المرور

مدير عام مكتب تنسيق مشاريع المدينة



م . عبدالرزاق بن محسن العنزي

م . عبدالرزاق بن محسن العنزي

رئيس البلدية

مدير شعبة السلامة بالمرور

قسم التصاريح بالمرور

تم الاعتماد ايأ


عقيد مهندس/سليم بن نافع الرشيدى

فهد دغيم فهد الدعجاني

م / نايف ابراهيم العيسى

عقيد مهندس/سليم بن نافع الرشيدى

فهد دغيم فهد الدعجاني



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ٥٦٧٥
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية/الأمن العام
إدارة مرور منطقة الرياض
شعبة مرور شرق الرياض
المواضع

سعادة مدير التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١ هـ وقع حادث مسروري على طريق الأمير عبدالعزيز بن عبد العزيز بن ماجد بن عبدالعزيز بحي السليمان وحيث أن سبب الحادث يعود إلى (هجرة) بدون وسائل سلامة تابعة لكم .
نأمل بعد الإطلاع الأمر على من يلزم بتكليف مندوبكم بمراجعة شعبة مرور شرق الرياض الحوادث مكتب تحقيق رقم (.....) سجل حادث رقم (.....) .
والإفادة بما يتم حيال تكليف المندوب بالمراجعة لكي يتسنى لنا إكمال إجراءات الحادث .

ولكم تحياتي!!!

مدير شعبة مرور شرق الرياض

عميد /

عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني

٢٢١٦١٤


أمانة منطقة الرياض
مكتب تنظيم مشاريع جديدة

| | |
|---------------|---------------|
| نوع المعاملة: | وارد |
| التاريخ: | ١٤٤٣/٠٦/٢١ هـ |
| المرفقات: | |
| الرقم الموحد: | ٤٣٠٠١٥١٢٧٢ |

www.alriyadh.gov.sa



٠٥٢٥ ٢٧١٠٦٥



رقم الزيارة: 1
تاريخ الزيارة: 02-07-1443

991348 - 1089063

منطقة الرياض
مكتب تنسيق مشاريع المدينة



شركة علم

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------|
| 02-07-1443 | 4300151322 | نوع الخدمة | كهرباء |
| بلدية الملز / حي السليمانيه | شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي | اسم الشارع | عادي |
| البلدية / الحي | عادي | درجة الأهمية | |
| وصف الموقع | (2) ش \ الصخرة العربية | اسم المقاول | |

N:46.701422 E:24.679767


رقم الرخصة: 40805/1443 تاريخ:

المعالم:


ملاحظات الزيارة الميدانية



03-02-2022 11:47



03-02-2022 11:47




03-02-2022 11:47



03-02-2022 11:47

ملاحظات المهندس المشرف / المراقب معابر حفرية غير ثابتة تسببت بحادث



التاريخ : 23/01/2022

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم



| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 11/01/2022 نسخة رقم: 2 | تاريخ الإصدار / Version Date | تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report |
| RD090122137 | رقم الحالة / Case Number | |
| 09/01/2022 08:05:31 | وقت الحادث / Accident Time | |
| الرياض السليمانية, غير معروف الرياض | مكان الحادث Accident Location | التقرير النهائي Final Report |
| 24.680074, 46.7015083 | أحداثيات الحادث / Coordinate | جهة التحويل مرور الشرق |


| Party (2) الطرف | Party (1) الطرف | الإسم / Name | معلومات السائق Driver Info. |
|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| نواف حمد عبدالله المهنا | | | Nationality / الجنسية |
| سعودي | | | Age / العمر |
| 22 03/10/1999 | | | Mobile No. / رقم الاتصال |
| 0535371085 | | | ID Number / رقم الهوية |
| 1105424087 | | | License Type / نوع الرخصة |
| رخصة خاصة | لا يوجد رخصة / لا يحمل | | Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة |
| 24/06/1448 | | | Upload Date / تاريخ بثالة الرخصة |
| 09/01/2022 | | | |

| اسم المالك / Owner Name | اسم الشركة / شركة السعودي الفرنسي للتأمين والتأجير | معلومات المركبة Veh. Info. |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| | | Make/Model / طراز المركبة |
| | | year & color / سنة واين |
| | | Plate No / رقم اللوحة |

| اسم الشركة / Company Name | اسم الشركة / شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التجاري | التأمين Ins. Info. |
|---------------------------|---|------------------------------|
| | | رقم وثيقة / Policy No. |
| | | تاريخ الانتهاء / Expiry Date |
| | | تاريخ البداية / Start Date |
| | | نوع التأمين / Insurance type |

| عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0 | | معلومات الحادث Accident Info |
|---|--|---|
| | | سبب الحادث / Cause of Acc. |
| | | الأنظمة المخالفة / Laws Violated |
| | | نسبة المسؤولية / LD% |
| | | جهة الصدمة / Damage Area |
| | | الامتلاكات / Properties |
| | | احتمالية حق الرجوع / Recovery |
| | | سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason |

| رقم المحقق / Surveyor ID | رقم المحقق / 1066599976 / 2956 | معلومات المحقق Surveyor Info |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| | | وصف الحادث / Accident Description |
| | | بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لاقوال الطرف الثاني وعلني حسب افادته تبين لي أثناء (سيره) في شارع الأمير عبدالمعز بن مساعد بن جلوي اتجاه (الشمال) حيث تصادنا بالطرف الأول جسم ثابت حفرة وحديد موضوع بشكل غير صحيح كد (اصطدم) بها في مركبته وهي من غير وسائل سلامة وتنتج عن ذلك أضرار مادية لدى الطرف الثاني في (المنطقة وامتلك المركبة) ولدى الطرف الأول كما هو موضح في الصور والرسم والكروكي والمخطط التقريبي وعلني تم ائانة الطرف الاول بنسبة 100% لعدم وضع وسائل سلامة في موقع الحادث على حسب نظام (5/48/1/50) لمرور المادة رقم |
| | | العمليات Operations |





التاريخ : 23/01/2022

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| RD090122137 | رقم الحالة / CaseNumber |
| 1/9/2022 8:05:31 AM | وقت الحادث / Accident Time |
| السليمانية, غير معروف, الرياض | مكان الحادث / Accident Location |







RD090122137



| | |
|------------------------------|--------------------|
| 06/06/1443 | التاريخ |
| 1/23/2022 1:37:23 PM | الموافق |
| RD090122137 | المرجع |
| تمت الطباعة من خلال موقع نجم | تمت الطباعة بواسطة |

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD090122137

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 06/06/1443 الموافق 09/01/2022 في تمام الساعة 08:05 AM على النحو التالي :

| # | إسم السائق | رقم الهوية | إسم المالك | نوع المركبة | رقم اللوحة | نسبة المسؤولية |
|---|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | %100 |
| 2 | نواف حمد عبدالله المهنا | 1105424087 | شركة السعودي الفرنسي للتمويل و التاجر | 5كيا/كي | د ي ا 4735 | %0 |

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD090122137 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

| # | نوع المركبة | طراز المركبة | رقم اللوحة | نسبة المسؤولية | المخالفة |
|---|-------------|--------------|------------|----------------|----------|
| 1 | | | | %100 | |


تفاصيل الحادث


تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب عدم وضع وسائل سلامة


معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.


| رقم الحالة | تاريخ الإرسال | رقم المرجع لدى علم |
|-------------|---------------------|--------------------|
| RD090122137 | 1/9/2022 8:05:31 AM | 4007175257 |


وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.













نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير
رقم الحادث

١٤٤٣/٠٦/٢٠
٤٠٠٧١٧٥٢٥٧٤

والموافق : ٢٠٢٢/١١/٠٩ في يوم : الأحد تمام الساعة : ٠٨:٠٥:٠٠ ص
مكان الحادث : غير معروف

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/٠٦
المدينة : مدينة الرياض

نوع الحادث : صدم جسم ثابت آخر

عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ١

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرف الثاني وعلى حسب إفادته تبين لي أثناء (سيره) في (شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي) اتجاه (الشمال) حيث تقابلاً بالطرف الأول جسم ثابت حفرة وحديد موضوع بشكل غير صحيح قد (اصطدم) بها في مركبته وهي من غير وسائل سلامة ونتج عن ذلك أضرار مادية لدى الطرف الثاني في (المقدمة واسفل المركبة) ولدى الطرف الأول كما هو موضح في الصور والرسم الكروكي والمخطط التقريبي. وعليه تم ادانة الطرف الاول بنسبة 100% لعدم وضع وسائل سلامة في موقع الحادث على حسب نظام المرور المادة رقم (50/1/48/5)

المركبة رقم (٠١)

السائق : نواف المهنا

الحالة الصحية : سليم

نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :

الماركة

كيا

شركة التأمين : شركة ملاذ للتأمين واعدة التأمين التعاوني

مكان الصدمة : جانبي

بيانات الركاب :
الاسم

الجنسية : العربية السعودية

رقم السجل : ٧٠٠١٦٨٩٩١٣

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/٠٦/٢٤

رقم السجل : ١١٠٥٤٢٤٠٨٧ تاريخ الميلاد : ١٤٢٠/٠٦/٢٢ الجنس : ذكر

مالك المركبة وقت الحادث : شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتاجير

تاريخ الاصدار : ١٤٣٨/٠٦/٢٤
تاريخ التجديد : -
رقم الحساب :

التسلسلي

٣٨٣٣٦٨١٠

نوع التسجيل

خاص

رقم اللوحة

د ي ا ٤٧٣٥

نوع الهيكل

٩ راكب فاكل

اللون

رمادي

الطراز

5كي

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٢/٠٦ نوع التأمين : تأمين شامل

نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % : التكلفة : ٠

الحالة الصحية

رقم البطاقة



الختم الرسمي

مدير الإدارة

/ _____

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : أخرى

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : سلطان الزير

الرتبة :

التوقيع :

538165

التاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٢٧ م
التاريخ: ١٤٤٣/٠٦/٢٤ هـ



تذكرة مراجعة

إمارة منطقة الرياض

مكتب الامين
الادارة العامة لتفنية المعلومات والخدمات الالكترونية

| | |
|--------------------------|--|
| رقم المعاملة | 4300151322 |
| رقم النسخة | أصل المعاملة |
| تاريخ الإنشاء | الخميس ١٤٤٣/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧ م - ٠٩:١١:١٣ ص |
| أنواع الوثائق | |
| الخدمة | |
| الخدمة الفرعية | لا يوجد |
| الموضوع | حادث مروري بقيادة / نواف حمد المهناء |
| صاحب المعاملة | مكتب تنسيق مشاريع المدينة |
| الأشخاص / الجهات المعنية | لا يوجد |
| أرسلت من إدارة | مكتب تنسيق مشاريع المدينة |
| أرسلت إلى إدارة | مكتب تنسيق مشاريع المدينة |
| حالة المعاملة | مستلمة |
| تاريخ الاجراء | الخميس ١٤٤٣/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧ م - ٠٩:١٢:١٦ ص |

S38165

✓ Ver