

التاريخ : 2021/08/01

سايكو
SAICO

طالب تقدير إصلاح

المهندس: ساجد

السادة: مركز عصر الصورة

رقم المطالبة: 681347

رقم الجوال: 506929237

نوع السيارة	الموديل	سنة الصنع	رقم اللوحة	اللون
هونداي	سوناتا	2018	د ب ي 7935	بني

رقم الجوال: 0559574639


اسم العميل: شركة الراجحي المصرفية

اجزاء اخرى:-

الاجزاء المتضررة:-

المكبنة اجزاء داخلية أسفل المركبة اخرى

الركن الأمامي الأيسر - المقدمة - عجلات	ملاحظات
--	---------



النواقص:

تاريخ دخول المركبة	الساعة	توقيع مسؤول المركز	توقيع العميل	ملاحظات
تاريخ خروج المركبة	الساعة	توقيع مسؤول المركز	توقيع العميل	ملاحظات

❖ يرجى تزويدنا ببيان الأعمال المطلوب تنفيذها وإجمالي الأجر وقائمة القطع المراد استبدالها.

❖ يتوجب تقدير المركبة خلال فترة أقصاها يومان و تحديد مدة إنهاء الإصلاح.

❖ ترسل تسعيرة الإصلاح إلى الإيميلات التالية :

- المنطقة الوسطى: cro-surveyors@saico.com.sa

- المنطقة الشرقية: ero-surveyors@saico.com.sa

- المنطقة الغربية: wro-surveyors@saico.com.sa

إدارة مطالبات المركبات



الشركة العربية التعاونية للتأمين (سايكو)
Saudi Arabian Cooperative Insurance Co. (SAICO)

Motor Claims Department

681347

سايكو
SAICO

استمارة بلاغ حادث مركبة (شامل)

بيانات المركبة المؤمن عليه

اسم المؤمن له: شركة الراجحي المصرفية
 نوع المركبة: سوناต้า
 اسم السائق: خامر احمد الفيزي
 عمر السائق: 25
 جوال رقم: 009074679
 البريد الالكتروني:
 رقم وثيقة التأمين:
 رقم اللوحة: د ب ي ٧٩٣٥
 نوع رخصة السائق: خاصه
 هاتف رقم:
 جوال رقم:
 فاكس رقم:

وصف الحادث

نوع المطالبة :

اضرار بالمركبة سرقة جزئية سرقة كاملة حريق انقلاب كوارث طبيعية

تاريخ وقوع الحادث: 2021/26/17 الوقت: ٣:٢١ المكان: شوارع المرمر

نسبة الخطأ على المؤمن له: %

كيفية وقوع الحادث:

اضراب مفاجئ من الطرف الاخر من المصار
الاحصر الى المصار الامسلا

رسم كروكي مبسط للحادث



هل تم ابلاغ الجهات المختصة عن الحادث؟

نعم لا

من هي الجهة المختصة ؟

نجم المرور الشرطة الدفاع المدني أمن الطرق أخرى:

رقم (السجل / الحالة) في التقرير:

RD 260721529

هل تم تسعير الأضرار بالمركبة ؟

نعم لا

ما هو الغرض الذي استخدمت له المركبة وقت الحادث؟

شخصي تجاري أخرى

هل المركبة قابلة للتحريك ؟

نعم لا

هل سبق وأن وقع حادث على المركبة ؟

نعم لا


عدد أطراف الحادث: ٢ عدد الركاب مع المؤمن له: *

أضرار المركبة المؤمن عليها

الموقع الحالي للمركبة: حسي النظيم

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالمركبة):

المقصود + الركن الامامي اليمين



* الرجاء تحديد الأجزاء المتضررة على الصورة.



الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
 Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.

خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي
 Supervised and Controlled By Saudi Central Bank

Motor Clims Department

استمارة بلاغ حادث مركبة (شامل)

بيانات الطرف الثالث (في حال كانت نسبة الإدانة أكثر من ٥٠٪ على الطرف الثالث)

اسم مالك المركبة:	رقم اللوحة:
اسم شركة التأمين:	رقم الوثيقة:
ملاحظات:	

الأشخاص المصابون

هل هناك أي إصابات بالحادث ؟	نعم <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>	عدد المصابين:	كيفية نقل المصابين:
اسم المصاب	طبيعة المصاب	اسم المستشفى	صلة القرابة للمؤمن له	

المرفقات

<input type="checkbox"/>	أصل تقرير المرور/الشرطة/الدفاع المدني/أمن الطرق/نجم
<input type="checkbox"/>	صورة استمارة المركبة
<input type="checkbox"/>	صورة تفويض القيادة
<input type="checkbox"/>	أخرى :
<input type="checkbox"/>	إذن الإصلاح
<input type="checkbox"/>	كروكي الحادث
<input type="checkbox"/>	صورة رخصة قيادة السائق
<input type="checkbox"/>	صورة هوية السائق/الإقامة
<input type="checkbox"/>	صورة شهادة التأمين
<input type="checkbox"/>	صور لأضرار المركبة

• يتم تعديد إصلاح المركبة بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه.

• يتم استلام المركبة بعد الإصلاح بعد استلام مبلغ التحمل والاستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

• في حال تم اعتبار المركبة خسارة كلية وبعدم يستلم المؤمن له خطاب بذلك يتوجب عليه تسليم المستندات اللازمة والمذكورة في الخطاب نفسه فوراً، وفي حال التأخير سوف يتحمل المؤمن له ٤٠٠ ريال رسوم ابواء عن كل شهر تأخير.

إقرار

إقرار المؤمن له	إقرار السائق
أقر انا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أي وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث أو الخسارة، كما أقر بأن هذه المركبة ملك لي ، وأنه في حالة قبول هذه المطالبة باتي/باننا قد أخلت/أخلنا جميع حقوقي/حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته أعلاه إلى شركة سايكو. وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي/لنا وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي/لنا عن هذا الحادث ولا مانع لدي/لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث التي لشركة سايكو وإصدار الشيك باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي باي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.	أقر انا الموقع أدناه حسب علمي واعتقادي التام بأن البيانات المدونة أعلاه حقيقية وصحيحة وأنه في حالة قبول هذه المطالبة باتي/باننا قد أخلت/أخلنا جميع حقوقي/حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكور بياناته أعلاه إلى شركة سايكو. وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي/لنا عن هذا الحادث ولا مانع لدي/لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى شركة سايكو وإصدار الشيك باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي باي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.
كما أقر حسب علمي واعتقادي التام أن البيانات المدونة أعلاه حقيقية وصحيحة ولا مانع لدي بأن تقوم شركة سايكو بالاطلاع على معلوماتي الموجودة في مركز المعلومات الوطني تحت رقم السجل المدني الخاص بي أو أي معلومات تتعلق بالمركبة التي أملكها.	كما أقر حسب علمي واعتقادي التام أن البيانات المدونة أعلاه حقيقة وصحيحة ولا مانع لدي بأن تقوم شركة سايكو بالاطلاع على معلوماتي الموجودة في مركز المعلومات الوطني تحت رقم السجل المدني الخاص بي أو أي معلومات تتعلق بالمركبة التي أملكها.
توقيع المؤمن له:	توقيع السائق:
التاريخ: 2021/7/27	التاريخ: 1 / 1

للاستخدام الرسمي فقط

ملاحظات:	مستلم المطالبة:
التاريخ: 2021/7/27	التوقيع:

تقرير حادث مروري

وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة المرور - مجمع اداري بالسلي

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٢/١٦ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٢٦ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ٢١:٠٠ : ٢٠:٢١ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيرون على (شارع المرمر) باتجاه (الجنوب) الطرف الاول يسير في المسار (اليمين) والطرف الثاني في المسار (الاوسط) ولعدم الانتباه من قبل الطرف الاول قام بالانحراف المفاج (الي جهة اليمين) على الطرف الثاني من المسار (اليمين) الى المسار (الاوسط) وحتم التصدم وتنتج عن الحادث اضرار مادية لدى الطرفين الاول (الجانب اليمين) والركن الخلفي اليمين) والطرف الثاني (المقدمه + الركن الالمامي اليمين) وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الاول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاج بناء على المادة رقم 24/2/50 من نظام المرور

المركبة رقم (٠١)

السائق : مضوي ابراهيم
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ٢٤٦٦٣٢٤٧١٨ تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠٧/٢١ الجنس : ذكر الجنسية : السودان
مالك المركبة وقت الحادث : بندر الرويلي
تاريخ الاصدار : ١٤٤٠/٠٨/٢٠ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٨/٢٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٨/٢٠
رقم السجل : ١٠٦٨٧٠١٩٦٨

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
اللون : ازرق
نوع الهيكل : ٩ راكب قافل
رقم اللوحة : ب ح ٥ ٩٣٠٤
نوع التسجيل : خاص
رقم التسلسلي : ٤٧٥٢٩٦٧٠٠
رقم الحساب :

شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين
مكان الصدمة : جانبي
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ %
نوع التأمين : طرف ثالث
التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : ثامر العنزي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١٠٩٦١٦٠٧٦٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٧/١٠ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تاريخ الاصدار : ١٤٣٥/١٠/٢٣ تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٢/٠٢ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/١٠/٢٣
رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤

اسم البنك :
الماركة : هونداي
اللون : بني
نوع الهيكل : ٩ راكب قافل
رقم اللوحة : د ب ي ٧٩٣٥
نوع التسجيل : خاص
رقم التسلسلي : ٢٦٢١٥٥٦١٠
رقم الحساب :

شركة التأمين : الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
مكان الصدمة : جانبي
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %
نوع التأمين : تأمين شامل
التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم : سلمان العنزي

الرتبة :

التوقيع :



تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
مرور السلي

26/07/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD260721579	Case Number / رقم الحالة
26/07/2021 15:21:54	Accident Time / وقت الحادث
الرياض الندوة, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.8103203, 46.8868644	Coordinate / إحداثيات الحادث

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
ثامر احمد ملاش العززي	مضوى محمد مضوى ابراهيم	الاسم / الاسم
سعودي	سوداني	Nationality / الجنسية
25 21/11/1996	31 06/02/1991	Age / العمر
0544555417	0591418852	Mobile No. / رقم الاتصال
1096160765	2466324718	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
23/10/1450	20/08/1444	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
26/07/2021	26/07/2021	Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
بندر دخيل معاشي الرويلي	تويوتا / كامري	ازرق / 2007	ب ح هـ 9304 / خصوصي
شركة الراجحي المصرفيه	هيونداي / سوناتا	بنّي / 2018	د ب ي 7935 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
الشركة العربية السعودية للتأمين - سايكو	P/102/5014/2021/109360-1	31/03/2022	01/04/2021	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	الاتظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
اتحراف مفاجئ, sudden change of lane	0%	100%	الركن الأمامي Front Left, المقدمّة front, عجلات, Wheels, الأيسر	الركن الجانبي الأيمن, Rear Right, عجلات, Wheels, الركن الخلفي الأيمن		

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
1127689675 / 4623	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيرون على (شارع المرمر) باتجاه (الجنوب) الطرف الاول يسير في المسار (الایسر) والطرف الثاني في المسار (الاوسط) ولعدم الانتباه من قبل الطرف الاول قام بالانحراف المفاجئ (الي جهة اليمين) على الطرف الثاني من المسار (الایسر) الى المسار (الاوسط) وحتم التصادم ونتج عن الحادث اضرار مادية لدى الطرف الاول (الجانبي الايمن + الركن الخلفي الايمن) والطرف الثاني (المقدمه + الركن الامامي الايمن) وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الاول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاجئ بناء على المادة رقم 50/2/24 من نظام المرور



العمليات
Operations

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المالك
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المساهمة
المستخدم
ثامر احمد ملاش العتزي

هوية المالك
٧٠٠٠١٠٢٧٤٤

رقم الهيكل
KMHE341G3JA401520

رقم اللوحة
د ب ي ٧٩٣٥
7935 V B D

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة سوناتا
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠١٨
تاريخ الانتهاء ١٤٤٢/٠٧/٢٤

ماركة المركبة هونداي
وزن المركبة ١٢٢٠
النوع بنسي
الرقم التلسمي ٢٦٢٦٥٥٦١١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

ثامر بن أحمد بن ملاش العتزي
THAMER AHMED MALLASH ALANAZI

الرقم
١٠٩٦١٦٠٧٦٥

تاريخ الميلاد
١٤١٧/٠٧/١٠

تاريخ الانتهاء
١٤٥٠/١٠/٢٢

تاريخ الاصدار
١٤٣٥/١٠/٢٢

فصيلة الدم
A+

النوع
شاهنة

الجنسية
سعودي



Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
27/07/2021 08:27:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
26/07/2021 05:48:46 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
26/07/2021 07:19:52 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2607213953	رقم التقرير - DA Report No	
RD260721579	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

شركة الراجحي المصرفيه	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7000102744	رقم الهوية / ID		
0559574639	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
سوناتا	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
Brown 2018	اللون والسنة / Color & Year		
V B D 7935	رقم اللوحة / Plate No		
KMHE341G3JA401520	رقم الهيكل / Chasis No		
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
3500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
12,728.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
16228.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة الراجحي المصرفيه	POS	0



سايكو
SAICO

التاريخ : 2021/08/01

طلب تقدير إصلاح

المهندس: ساجد

السادة: مركز عصر الصورة

رقم المطالبة: 681347

رقم الجوال: 506929237

نوع السيارة	الموديل	سنة الصنع	رقم اللوحة	اللون
هونداي	سوناتا	2018	د ب ي 7935	بني

رقم الجوال: 0559574639


اسم العميل: شركة الراجحي المصرفية

الاجزاء المتضررة:-

اجزاء اخرى:-

أخرى أسفل المركبة أجزاء داخلية المكيبة

الركن الأمامي الأيسر - المقدمة - عجلات	ملاحظات
--	---------



النواقص:

تاريخ دخول المركبة	الساعة	توقيع مسؤول المركز	توقيع العميل	ملاحظات
تاريخ خروج المركبة	الساعة	توقيع مسؤول المركز	توقيع العميل	ملاحظات

❖ يرجى تزويدنا ببيان الأعمال المطلوب تنفيذها وإجمالي الأجر وقائمة القطع المراد استبدالها.

❖ يتوجب تقدير المركبة خلال فترة أقصاها يومان و تحديد مدة إنهاء الإصلاح.

❖ ترسل تسعيرة الإصلاح إلى الإيميلات التالية :

- المنطقة الوسطى: cro-surveyors@saico.com.sa

- المنطقة الشرقية: ero-surveyors@saico.com.sa

- المنطقة الغربية: wro-surveyors@saico.com.sa

إدارة مطالبات المركبات



التأمين التعاوني (سايكو)
Saudi Arabian Cooperative Insurance Co. (SAICO)

Motor Claims Department

681347



سايكو
SAICO

استمارة بلاغ حادث مركبة (شامل)

بيانات الركبة المؤمن عليه

اسم المؤمن له: مصرف الراجحي المصرفي
 نوع المركبة: سيوفات
 اسم السائق: ذافر احمد الفزري
 عمر السائق: 25
 جوال رقم: 009074639
 البريد الالكتروني:
 رقم وثيقة التأمين:
 رقم اللوحة: ٧٩٣٥
 نوع رخصة السائق: خاص
 هاتف رقم:
 جوال رقم:
 فاكس رقم:

وصف الحادث

نوع المطالبة:

اضرار بالمركبة سرقة جزئية سرقة كاملة حريق انقلاب كوارث طبيعية

تاريخ وقوع الحادث: 2021/26/17 الوقت: ٢١:٢١ م المكان: شارع الحرص

نسبة الخطأ على المؤمن له: %

كيفية وقوع الحادث:

اطراف صفا جي من الطرف الاخر من الجسر
الاجير الى الجسر الامس

رسم كروكي مبسط للحادث



هل تم ابلاغ الجهات المختصة عن الحادث؟

نعم لا

من هي الجهة المختصة؟

نجم المرور الشرطة الدفاع المدني أمن الطرق أخرى:

رقم (السجل / الحالة) في التقرير:

RD 260721579

هل تم تسعير الأضرار بالمركبة؟

نعم لا

ما هو الغرض الذي استخدمت له المركبة وقت الحادث؟

شخصي تجاري أخرى

هل المركبة قابلة للتحويل؟

نعم لا

هل سبق وأن وقع حادث على المركبة؟

نعم لا


عدد أطراف الحادث: ٢ عدد الركاب مع المؤمن له: ٢

أضرار المركبة المؤمن عليها

الموقع الحالي للمركبة: صمب المنظم

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالمركبة):

المقدمة + الركن الامامي اليمين



* الرجاء تحديد الأجزاء المتضررة على الصورة.

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٢/١٦ : الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٢٦ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ٢١:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسير على (شارع المرمز) باتجاه (الجنوب) الطرف الأول يسير في المسار (الأيسر) والطرف الثاني في المسار (الأوسط) ولعدم الانتباه من قبل الطرف الأول قام بالانحراف المفاجئ (إلى جهة اليمين) على الطرف الثاني من المسار (الأيسر) إلى المسار (الأوسط) وحتم التصادم ونتج عن الحادث إصابة مذيبة لدى الطرف الأول (الجانب الأيمن) والركن الخلفي الأيمن) والطرف الثاني (المقدمية) والركن الأمامي الأيمن) وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الأول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاجئ بناء على المادة رقم 24/2/50 من نظام المرور

المركبة رقم (٠١)

السائق : مضوي ابراهيم
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ٢٤٦٦٣٢٤٧١٨ تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠٧/٢١ الجنس : ذكر الجنسية : السودان
مالك المركبة وقت الحادث : بندر الرويلي
تاريخ الإصدار : ١٤٤٠/٠٨/٢٠ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٨/٢٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٨/٢٠
رقم الحساب :

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
الطراز : كامري
اللون : أزرق
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : ب ح ٥ ٩٣٠٤
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٤٧٥٢٩٦٧٠٠

شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين
مكان الصدمة : جانبي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/١١/٠٧ نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : ثامر العنزي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١٠٩٦١٦٠٧٦٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٧/١٠ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تاريخ الإصدار : ١٤٣٥/١٠/٢٣ تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٢/٠٢ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/١٠/٢٣

اسم البنك :
الماركة : هونداي
الطراز : سوناتا
اللون : بني
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : د ب ي ٧٩٣٥
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٢٦٦١٥٥٦١٠

شركة التأمين : الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
مكان الصدمة : جانبي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٨/٢٧ نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق


الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم : سلمان العنزي


الرتبة :

التوقيع :



26/07/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD260721579	Case Number / رقم الحالة
26/07/2021 15:21:54	Accident Time / وقت الحادث
الرياض الندوة, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.8103203, 46.8868644	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
Final Report
جهة التحويل مرور السلي



الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name	معلومات السائق Driver Info.
ثامر احمد ملاش العنزي سعودي	مضوى محمد مضوى ابراهيم سوداني		
25 21/11/1996	31 06/02/1991		العمر / Age
0544555417	0591418852		رقم الاتصال / Mobile No.
1096160765	2466324718		رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة		نوع الرخصة / License Type
23/10/1450	20/08/1444		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
26/07/2021	26/07/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	معلومات المركبة Veh. Info.
بندر نخيل معاشي الرويلي	شركة الراجحي المصرفية		
تويوتا / كامري	هيونداي / سوناتا		طراز المركبة / Make/Model
أزرق / 2007	بنّي / 2018		سنة ولون / year & color
ب ح هـ / 9304 / خصومي	د ب ي / 7935 / خصومي		رقم اللوحة / Plate No.

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
الشركة العربية السعودية للتأمين - سايكو	P/102/5014/2021/109360-1	31/03/2022	01/04/2021	شامل

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الانظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
	انحراف مفاجئ, sudden change of lane		100%	الركن الأمامي, Front Left, المقدم, front, عجلات, Wheels	الركن الجانبي الأيمن, Rear Right, عجلات, Wheels, الركن الخلفي الأيمن		

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description	معلومات المحقق Surveyor Info
1127689675 / 4623	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيرون على (شارع المرمر) باتجاه الجنوب (الطرف الأول يسير في المسار (الأيسر) والطرف الثاني في المسار (الأوسط) ولعدم الانتباه من قبل الطرف الأول قام بالانحراف المفاجئ (الي جهة اليمين) على الطرف الثاني من المسار (الأيسر) الي المسار (الأوسط) وحتم التصادم ونتج عن الحادث اضرار مادية لدى الطرف الاول (الجانبي الايمن + الركن الخلفي الايمن) والطرف الثاني (المقدمه + الركن الامامي الايمن) وبذلك تكون نسبة الإدانة على الطرف الاول بنسبة 100 % بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاجئ بناء على المادة رقم 50/2/24 من نظام المرور	نجم العمليات Operations

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
27/07/2021 08:27:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
26/07/2021 05:48:46 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
26/07/2021 07:19:52 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2607213953	رقم التقرير - DA Report No	
RD260721579	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة الراجحي المصرفيه			
7000102744	رقم الهوية / ID		
0559574639	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
سوناتا	الموديل / Model		
Brown 2018	اللون والسنة / Color & Year		
V B D 7935	رقم اللوحة / Plate No		
KMHE341G3JA401520	رقم الهيكل / Chasis No		
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
3500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
12,728.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
16228.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة الراجحي المصرفيه	POS	0