المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
UCA

نموذج تسوية مطالبة الطرف الثالث

التاريخ : 2019-07-08

الفرع : الرياض

بيانات المطالبة

أسم المؤمن له	موسسة المهذل	أسم المتضرر	محمد باشمياه
رقم المطالبة	٦٦٠١٠٠٩	المبلغ التقديري	
تاريخ وقوع الحادث	27/6/2019	تاريخ تقديم المطالبة	2019-07-08
نوع السيارة	ايسوزو	نوع السيارة	كورولا
رقم اللوحة	ب ر ب 2771	رقم اللوحة	ا ه ه 4980
نسبة المسئولية	100	نسبة المسئولية	0

مبالغ التسوية

أجور الأصلاح	700	قيمة السيارة قبل الحادث	0
قيمة قطع الغيار	311.8	قيمة السيارة بعد الحادث	0
نسبة الخصم %	0	الفرق	0
قيمة القطع بعد الخصم	0	مصاريف	0
مصاريف	0	أجمالي مبلغ التقييم	0
أجمالي مبلغ الأصلاح	1011.8		

في حالة تجاوز مبلغ الأصلاح أكثر من 50% يتم إحتساب تقييم شيخ المعارض

مبلغ التعويض	1011.8	نسبة المسئولية %	100	أجمالي مبلغ التعويض	1012

أسم المتضرر	MD · BACHUMIA			التاريخ	٨/٧/١٩

الملاحظات

.....

.....

.....

الأعتماد

مسئول تسوية وإدخال		مدقق تسوية المطالبات	
التاريخ	٨/٧/١٩	التاريخ	
التوقيع		التوقيع	

مشرف المطالبات		مدير مطالبات الرياض	
التاريخ		التاريخ	
التوقيع		التوقيع	

نموذج مطالبة للمستفيد
(التأمين الإلزامي على المركبات)

المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
UCA

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

يعبأ النموذج بشكل كامل

رقم المطالبة

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

مبلغ المطالبة | ريال سعودي

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة ☐ مركبة ☐ إصابات ☐ حريق ☐ ممتلكات ☐ وفيات ☐ أخرى

الاسم MD · BACHU MIA

رقم الهوية 2042039736

البريد الإلكتروني

رقم الجوال 0507218923

صندوق البريد/ الرمز

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد ☐ نعم ☐ لا MD · BACHU MIA

اسم السائق

رقم هوية سائق المركبة 2042039736

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث

تاريخ و وقت وقوع الحادث ٢٩/٦/٢٠٢٠ صباحاً مساء

مباشرة الحادث من قبل ☐ نجم ☐ اخرى

رقم تقرير الحادث RD2706191751

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق ☐ 0 % ☐ 25 % ☐ 50 % ☐ 75 %

*رقم لوحة مركبة المستفيد

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامي لمبلغ التعويض المستحق لي لظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الراجحي ، فإنني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضي عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA5880000D4206080106949599

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة او المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد ☐ شخص آخر ☐

اسم مقدم المطالبة MD · BACHU MIA

رقم هوية مقدم المطالبة 2042039736

رقم جوال مقدم المطالبة 0507218923

الصفة النظامية

تاريخ ٢٩/١٢/١٩ التوقيع

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة ☐ نعم ☐ لا المستندات الناقصة

تاريخ / / رقم / اسم الموظف التوقيع

(تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

*خاص بأصحاب المركبات

najm نجم

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

تقرير نهائي
Final Report

جهة التحويل
سحيت لنجم

27/06/2019	تاريخ الطباعة / Print Date
RD2706191351	رقم الحالة / Case Number
27/06/2019 22:28:01	وقت الحادث / Accident Time
dallah driving school on r / cr abraj // corolla and isuzu	مكان الحادث Accident Location
24.7773489, 46.6398008	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.

	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	كليب سنغ جرنيل	محمد باشيماء سمير
الجنسية / Nationality	هندي	يتنائي
العمر / Age	22 | 25/12/1997	56 | 02/01/1965
رقم الاتصال / Mobile No.	0578724118	0507218923
رقم الرخصة / License No.	2466434095	2047039736
نوع الرخصة / License Type		رخصة خاصة

معلومات المركبة Veh. Info.

اسم المالك / Owner Name	مؤسسة المهلل للمقاولات	محمد باشيماء سمير
طراز المركبة / Make/Model	ايسوزو / شاحنة	تويوتا / كورولا
سنة وون / year & color	أبيض / 2018	أبيض / 2003
رقم اللوحة / Plate No	ب ر ب 2771 / نقل خاص	ا هـ هـ 4980 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.

اسم الشركة / Company Name	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	شركة أكسا للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	1/1/452/2019	1/VP/63033/0/0
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	11/06/2020	25/12/2019

معلومات الحادث Accident Info

عدد اطراف الحادث : 2 | عدد الاصابات : 0 | عدد الوفيات : 0

سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف مفاجئ sudden change of lane,		
الأنظمة المخالفة / Laws Violated			
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%	
المؤشرات / Indicators	1/3+16NNFF	1/1-180NNFF	
جهة الضدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن Front Right,	الركن الخلفي الأيسر Rear Left, الركن الخلفي, Rear,	
الممتلكات / Properties			
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة		

معلومات المحقق Surveyor Info

رقم المحقق / Surveyor ID	4032
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة و التفحص و استماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين متوقفين أمام اشاره مرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان مع تقاطع الملك فهد باتجاه الشرق و عند تحركهم و بسبب انحراف الطرف الاول حتم تصادم بينهم ونتج عن تلك أضرار مادية مركبة الطرف الاول الركن الامامي الايمن و مركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الايسر و المؤخرة و بذلك يتحمل الطرف الاول كامل نسبة الإدانة 100% لانحرافه بموجب المادة رقم1/36/1/50 من نظام المرور في

najm نجم
العمليات





1	رقم الحادث: RD2706191351
رقم اللوحة	
اسم المالك	شطرين بن حمد بن محسن آل مهذول
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Isuzu
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	12/06/2019
تاريخ الانتهاء	11/06/2020
رقم الوثيقة	1/1/452/2019
رقم الهيكل	
الرقم التسلسلي	730098610
هوية المالك	1022180952

27 Jun 2019

تقدير
TAQDEER

تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report	مركز التقدير - DA Center	لشركة التقدير العالمية التجارية
	مدينة المركز - Center City	الرياض
	تاريخ الطباعة - Print Date	08/07/2019 09:51:36 AM
	تاريخ التقدير – DA Date	30/06/2019 01:06:53 PM
	تاريخ إكتمال الحالة – DA Completed Date	30/06/2019 01:36:59 PM
	رقم التقرير - DA Report No	DA3006191373
	رقم الحادث - Accident No	rd2706191351
	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	1/2

معلومات المركبة Vehicle Details	المالك Owner	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	محمد باشيماه سمير
		رقم الهوية / ID	2047039736
		رقم الجوال / Mobile No	0507218923
	بيانات المركبة Vehicle Info	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	تويوتا
		الموديل / Model	كورولا
		اللون والسنة/ Color & Year	2003ابيض
		رقم اللوحة / Plate No	ا هـ هـ 4980
		رقم الهيكل / Chasis No	4354
معلومات التقدير Assessment Details	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	التقدير بواسطة / Estimated By	شركة التقدير العالمية التجارية
		التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	700.00
	قطع الغيار Spare Parts	تكلفة قطع الغيار/ (B) Spare Parts Cost	311.80
	أجمالي التكلفة Final Estimation	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	1011.80
	ملاحظات Comments		

نسبة المسؤولية(%) Liability(%)	طريقة الدفع Payment Method	الدفع بواسطة Payment By
100	عن طريق شركة التأمين	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

تقدير
TAQDEER

تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report	مركز التقدير - DA Center
	مدينة المركز - Center City
	تاريخ الطباعة - Print Date
	تاريخ التقدير – DA Date
	تاريخ إكتمال الحالة – DA Completed Date
	رقم التقرير - DA Report No
	رقم الحادث - Accident No
	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
	رقم - Pages

لشركة التقدير العالمية التجارية
الرياض
08/07/2019 09:51:36 AM
30/06/2019 01:06:53 PM
30/06/2019 01:36:59 PM
DA3006191373
rd2706191351
نجم
2/2

Spare part dealer تاجر قطع الغيار	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار
شركة أعمال تام التجارية	389.75	20%	311.80

القطعة Spare part	العدد Quantity	السعر Price	نسبة الخصم Discount	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption
صدام خلفي 521591a920	1	732.00	0%	75%	183.00
عظمة صدام خلفي يسار 5215612270	1	76.00	0%	75%	19.00
اسطب خلفي يسار 815611e200	1	751.00	0%	75%	187.75

نظام نجم للحوادث
Insurance Information System

najm نجم

Statistics | احصائيات

Logout | خروج

Case Search | البحث عن حالة







Najm For Insurance Services, All Rights Reserved 2010


KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR
رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
MOHAMMAD BACHUMIAH SAMIRUDDIN
المالك
المستخدم
هوية المستخدم
٢٠٤٧٠٣١٧٣٦
هوية المالك
JTDBW23E830054354
رقم الهيكل
٤٩٨٠ ه أ
رقم اللوحة
4980 H H A
ماركة المركبة تويوتا
وزن المركبة
اللون ابيض
الرقم التسلسلي ٤٥٢٣١٦٠٠
نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كورلا
حمولة المركبة
سنة الصنع ٢٠٢٣
تاريخ الاستمارة ١٤٤٢/٠٤/٠٤


مصرف الراجحي Al Rajhi Bank
بطاقة حساب جاري
Current Account Card
MUHAMMAD BIN CHUMIAH SAMIRUDDIN
47000 - جي الوادي
رقم العميل: 3420777
ح/ج: 47060B010684959
ايبان: SA58 8000 0470 6060 1068 4959


KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR
RESIDENT IDENTITY
MOHAMMAD BACHUMIAH - SAMIRUDDIN
محمد باشمياه سمير الدين
الرقم ٢٠٤٧٠٣٩٧٣٦ نسخة ٩
مكان الإصدار الخدمات الالكترونية
الإصدار ١٤٣٩/١١/١١ الميلاد ١٩٦٥/٠١/٠١
المهنة فني تكييف وتبريد/ تشغيل وصيانة
الجنسية بنجلاديش الديانة الاسلام
صاحب العمل شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع
المحدودة
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
2047039736