




استمارة معاينة وتقدير اضرار مركبة Motor Surver & Assessment sheet

رقم المطالبة	اسم العميل	710/2019
نوع السيارة	رقم اللوحة	كوادرا
سنة الصنع	رقم الشاسي	2002

FRONT			REAR		
Repair	Replace		Repair	Replace	
L/R B.Rubber		جلدة الصدام	L/R B.Rubber		جلدة الصدام
L/R B.Reinforcement		جسر الصدام	L/R B.Reinforcement		جسر الصدام
L/R B.Guard		دعامة الصدام	L/R B.Guard		دعامة الصدام
L/R H.Panel			L/R Lamp		الأضواء الخلفية
L/R R. Panel		قوالبه الامامية الداخلية	L/R		صندوق السيارة
L/R Grill		الشبك	L/R Lip		غطاء الصندوق
L/R H.Light/Buzle		شمعة - شمير	L/R Glass		الزجاج الخلفي
L/R Indicator Light		ضوء الإشارة	L/R R.Rubber		ريلة فرج خلفي
L/R E.Hoob/Lock		قفل الكيوت	L/R		مطح السيارة
L/R Wind Shield		الزجاج الامامي	L/R R.Window		فتحة السقف
L/R Wipers		المساحات			الاسبير
L/R Rubber		ريلة الزجاج الامامي	Others		قطع اخرى
Others		قطع اخرى			



SIDES			INTERIOR		
Repair	Replace		Repair	Replace	
L/R F.FENDER		الرفرف الامامي	Dash Board		لوحت العدادات (طبون)
L/R R.Fender		الرفرف الخلفي	Steering Wheel		عجلة القيادة
L/R F.Door		الباب الامامي			وسادة هوائية
L/R R.Door		الباب الخلفي	Air Bag (L/R)		(يمين/يسار)
L/R Central pillar		العمود الأوسط	R/C-Antil		راديو كاسيت + انتل
L/R Running Board		السمعة السفلية	F.Seats		المقاعد الامامي
L/R F.W.Glass		زجاج الشباك الامامي	Floor Mats		المقاعد الخلفي
L/R R.W.Glass		زجاج الشباك الخلفي	Door Trim		الفرش الداخلي (الأرضية)
L/R Tires ( F/R )		الإطارات ( امام /الخلف)	Decor		ديكور المسجل والظليون
L/R Wheel Caps ( F/R )		الطاسات ( امام /الخلف )	Others		قطع اخرى
L/R Rim ( F/R )		جنط ( امام /الخلف )			
L/R Mirrors		المرآة ( اليمنى / اليسرى )			

اجور الإصلاح: 4000

القطع تقريباً: 214

مدة الإصلاح: 1012

القيمة السوقية قبل الحادث:

القيمة السوقية بعد الحادث:

موقع السيارة:

UNDERNEATH			ENGINE		
Repair	Replace		Repair	Replace	
Steering Joint (L/R)		نارع دركسون	Engine		الموتيرة
Steering Box		علبة دركسون	W.Radiator		رديتر ماء
Suspension(L/R)		مقن (يمين/يسار)	A/C Radiator		رديتر مكيف
Shock Observer(L/R)		مساعدة (يمين/يسار)	Fan		مروحة
Muffler		كفداسة ( امام /الخلف)	Fan Shared		هواية
Pro-Shaft		عمود كرادن	Battery		بطارية
E.Mounting		كرسي مكينة	Others		قطع اخرى
CHISESA		الشامية			
T.Mounting		كرسي جريكس			
Others		قطع اخرى			

تقرير المعائن: المكون اطلع ان سير

بالتاريخ 2019/11/10

نواقص في السيارة:

التاريخ: 7/8

التوقيع: [Signature]

اسم المعائن: [Signature]