

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
19/12/2021 08:06:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
11/12/2021 11:06:01 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
11/12/2021 01:43:29 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA111221990	رقم التقرير - DA Report No	
RD0612211622	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
انس محمود برغوث	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
2052361900	رقم الهوية / ID	Owner	
0502111740	رقم الجوال / Mobile No		
مازدا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
سيدان	الموديل / Model	Vehicle Info	
2009رمادي	اللون والسنة / Color & Year		
ح ب س 7569	رقم اللوحة / Plate No		
JM7GH32F691122403	رقم الهيكل / Chasis No		
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار	
شركة الرياض المتخصصة وشركاءه لتقييم أضرار حوادث المركبات	اسم الورشة / Workshop Name	Damage Assessment Center	
سليمان موسى العمار	اسم المقيم / Assessor Name		
11/12/2021 11:21:30 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
الركن الامامي الايسر	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المعرض / Showroom Name		
11/12/2021 01:43:29 PM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser	تقدير مئمن	
14500.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost	Appraiser Estimation	
11000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
المقدمة والركن الامامي الايسر	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
3500.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
		Final Cost	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
انس محمود برغوث	نقاط البيع	0