

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
08/02/2022 01:16:23 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
20/01/2022 10:25:04 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
20/01/2022 10:52:16 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA200122895	رقم التقرير - DA Report No	
6001490743	رقم الحادث - Accident No	
المروور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مروور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

زيد عبدالعزيز العوين	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
1046408926	رقم الهوية / ID		
0545222233	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
كامري	الموديل / Model		
2011 رصاصي	اللون والسنة / Color & Year		
ب ر ه 3768	رقم اللوحة / Plate No		
6T1BE42K0BX672974	رقم الهيكل / Chasis No		
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name		
سيف اقبال	اسم المقيم / Assessor Name		
20/01/2022 10:36:59 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
تكلفة مرتفعة الصدمه في المواخره و الركن الخلفي الايمن المركبه موديل قديم	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
مركز تقنية السياره	اسم المعرض / Showroom Name	تقدير مئمن Appraiser Estimation	
20/01/2022 10:52:16 AM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser		
16000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
9000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
المؤخرة ركن خلفي ايمن	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
7000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
زيد عبدالعزيز العوين	نقاط البيع	