

25/11/2021	تاريخ الإصدار / Version Date	1	نسخة رقم -
JD2511218	رقم الحالة / Case Number		
25/11/2021 00:19:26	وقت الحادث / Accident Time		
جدة   الشاطئ، الملك عبدالعزيز جده	مكان الحادث Accident Location		
21.6233505, 39.1133857	أحداثيات الحادث / Coordinate		

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحویل محمیت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	رياض خان محمد	عبدالله صديق اللحيداني
Nationality / الجنسية	باكستاني	سعودي
Age / العمر	38   03/01/1985	26   18/05/1996
Mobile No. / رقم الاتصال	0595716731	0500227027
ID Number / رقم الهوية	2319201808	1094800180
License Type / نوع الرخصة	رخصة نقل ثقيل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	21/06/1442	18/09/1446
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	25/11/2021	25/11/2021

معلومات المركبة Ven. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة عبدالرحمن احمد وشركه	صديق عويض اللحيداني
Make/Model / طراز المركبة	مرسيدس / اس	تيسان / مكسيما	
year & color / سنة ولون	آر 2005	بيج / 1995	
Plate No / رقم اللوحة	ب ا ب 7569 / نقل خاص	ا و ن 9870 / خصيصي	

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	P0421-MTI-DPP-02126012	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	24/04/2022	
تاريخ البداية / Start Date	25/04/2021	
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الانضباط، Failed to yield
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
0%	
جهة الصدمة / Damage Area	front, الركن الأمامي الأيمن، Front Right المقدمه
Left Side، الجنب الأيسر،	
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	3746
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانوا يسيرون بحي الشاطئ شارع محمد بن جبير اتجاه الشرق بميدان الدوار تقاطع شارع الامير فيصل بن فهد ولمخالفة الأفضلية من الطرف الأول تم حتم التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات الطرف الأول مقدمة المركبه من الجبهه اليمنى والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني الجانب الأيسر ويوجد أضرار قديمة وطلّى ذلك حدثت النسبه على الطرف الأول 100 %لمخالفة الأفضلية للمعلومية تم تجنّب المركبات من الطريق من قبل المرور لعدم تعطيل حركة السير قبل وصول المحقق</p>	

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية  
رقم النسخة

صديق بن عويش بن منيع القريني الهياي  
ALLAHYANI, SIDDIQ OWAI DH M

الرقم : ١٠٣٤٤٩٣٠٠  
تاريخ الميلاد : ١٣٨٤/١٠/٢٠  
تاريخ الانتهاء : ١٤٥٩/٠٨/١٣  
مكان الميلاد : مكة المكرمة

No: 1024249300  
DOB: 25/10/1964  
DOE: 23/09/2037

1024249300



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية  
رقم النسخة

صديق بن عويش بن منيع القريني الهياي  
ALLAHYANI, SIDDIQ OWAI DH M



الرقم : ١٠٣٤٤٩٣٠٠  
No: 1024249300

تاريخ الميلاد : ١٣٨٤/٠٦/٢٠  
DOB: 25/10/1964

تاريخ الانتهاء : ١٤٥٩/٠٨/١٣  
DOE: 23/09/2037

مكان الميلاد : مكة المكرمة



1024249300

بنك الرياض  
riyad bank

Name: صديق عويض منيع اللحياني الاسم

Account #: 1200822029940 رقم الحساب

IBAN #: SA4020000001200822029940 رقم الأيبان

Branch: حي المحجر ALMAHJAR DISTRICT الفرع

بنك الرياض  
riyad bank

Name: صديق عويض منيع اللحيايني الاسم

Account #: 1200822029940 رقم الحساب

IBAN #: SA4020000001200822029940 رقم الأيبان

Branch: حي المحجر ALMAHJAR DISTRICT الفرع



JD25112185676



التاريخ : 02/12/2021 10:03:00 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم


## نموذج طلب أذن اصلاح مركبة ( بدل فاقد )

السادة / إدارة المرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
نرجو من سعادتكم الاعياز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرتة.

JD2511218	رقم الحادث / Case Number
11/25/2021 12:19:26 AM	تاريخ الحادث / Accident Time
صديق عويض اللحياني	اسم مالك المركبة / Owner Name
1995	سنة الصنع / Manu. Year
بيج	لون المركبة / Vehicle Color
مكسيما	طراز المركبة / Vehicle Model
نيسان	نوع المركبة / Vehicle Type
0001025	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
19870 و ن	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (LD % / %)

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة  
الجانب الأيسر



شركة التقدير للاستشارات المهنية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
مكة	مدينة المركز - Center City	
مكة	مدينة التقدير - Assessment City	
02/12/2021 09:17:10 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/12/2021 08:18:43 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2021 08:54:18 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA021221140	رقم التقرير - DA Report No	
JD2511218	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

صديق عويض اللحياني	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	<b>معلومات المركبة</b> <b>Vehicle Details</b>	
1024249300	رقم الهوية / ID	Owner		
055549343	رقم الجوال / Mobile No			
نيسان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	<b>بيانات المركبة</b> <b>Vehicle Info</b>		
مكسيما	الموديل / Model			
بيج 1995	اللون والسنة / Color & Year			
ا و ن 9870	رقم اللوحة / Plate No			
JN1CCUA32Z0001025	رقم الهيكل / Chasis No			
نصف فل	نوع المركبة / Vehicle Type			
0.00	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع		<b>معلومات التقدير</b> <b>Assessment Details</b>
31084756820003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	Payment Info		
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم المركز / Damage Assessment Center	<b>مركز تقدير الأضرار</b> <b>Damage Assessment Center</b>		
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم الورشة / Workshop Name			
عبد الله حسن دلي	اسم المقيم / Assessor Name			
02/12/2021 08:38:49 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center			
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser			
سنوات ١٠ يتم تئمين المركبة قبل وبعد الحادث لتجاوز عمرها	ملاحظات التحويل / Transferring Comment			
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم المعرض / Showroom Name		<b>تقدير مئمن</b> <b>Appraiser Estimation</b>	
02/12/2021 08:54:18 AM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser			
57.50	رسوم تقدير مئمن / (A) Appraiser Assessment Fees			
9000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (B) Before Accident Vehicle Cost			
8000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (C) After Accident Vehicle Cost			
يوجد رشوش واضرار متفرقه سابقه بالسياره تم تحويلها لأن عمر السياره اكثر من عشر سنين	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment			
1057.50	التكلفة الإجمالية / [A+(B-C)] Total Cost	أجمالي التكلفة / Final Cost		

مجموع الرسوم / Total Fees	مبلغ الضريبة المستحق / VAT (15%)	رسوم مركز تقدير الاضرار / DA Fees	نسبة (%) المسؤولية / Liability (%)	طريقة الدفع / Payment Method	الدفع بواسطة / Payment By
أجل	أجل	أجل	100	عن طريق شركة التأمين	شركة الراجحي للتأمين التعاوني

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك  
صديق بن عويض بن منيع اللحياي  
المستخدم

هوية المالك ١٠٢٤٢٤٩٣٠٠  
هوية المستخدم

رقم الهيكل JN1CCUA32Z0001025

رقم اللوحة ٩٨٧٠ أ و ن  
9870 N U A

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة طراز مكسيما  
حمولة المركبة

سنة الصنع ١٩٩٥

ماركة المركبة نيسان  
وزن المركبة  
اللون

الرقم التسلسلي ١٨٩١٧٠٠٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المالك  
صديق بن عويض بن منيع اللحياتي

المستخدم

هوية المالك ١٠٢٤٢٤٩٣٠٠  
هوية المستخدم

رقم الهيكل JN1CCUA32Z0001025

رقم اللوحة ٩٨٧٠ أ و ن  
9870 N U A

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة مكسيما

حمولة المركبة

سنة الصنع ١٩٩٥

ماركة المركبة نيسان

وزن المركبة

اللون

بيج

الرقم التسلسلي ١٨٩١٧٠٠٠



شركة التقدير للاستشارات المهنية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
مكة	مدينة المركز - Center City	
مكة	مدينة التقدير - Assessment City	
02/12/2021 09:17:10 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/12/2021 08:18:43 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2021 08:54:18 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA021221140	رقم التقرير - DA Report No	
JD2511218	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

صديق عويض اللحياني	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
1024249300	رقم الهوية / ID		
055549343	رقم الجوال / Mobile No		
نيسان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
مكسيما	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	
بيج 1995	اللون والسنة / Color & Year		
ا و ن 9870	رقم اللوحة / Plate No		
JN1CCUA32Z0001025	رقم الهيكل / Chasis No		
نصف فل	نوع المركبة / Vehicle Type	معلومات الدفع Payment Info	
0.00	مجموع الرسوم / Total Fees		
31084756820003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number		
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم الورشة / Workshop Name		
عبد الله حسن دلي	اسم المقيم / Assessor Name		
02/12/2021 08:38:49 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
سنوات ١٠ يتم تئمين المركبة قبل وبعد الحادث لتجاوز عمرها	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
شركة التقدير للاستشارات المهنية	اسم المعرض / Showroom Name		
02/12/2021 08:54:18 AM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser		
57.50	رسوم تقدير مئمن / (A) Appraiser Assessment Fees		
9000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (B) Before Accident Vehicle Cost		
8000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (C) After Accident Vehicle Cost		
يوجد رشوش واضرار متفرقه سابقه بالسياره تم تحويلها لأن عمر السياره اكثر من عشر سنين	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
1057.50	التكلفة الإجمالية / [A+(B-C)] Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	

مجموع الرسوم Total Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	رسوم مركز تقدير الاضرار DA Fees	نسبة (%) المسؤولية Liability (%)	طريقة الدفع Payment Method	الدفع بواسطة Payment By
أجل	أجل	أجل	100	عن طريق شركة التأمين	شركة الراجحي للتأمين التعاوني

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

رقم المطالبة ٥١١٢١٨ رقم المطالبة ٥١١٢١٨  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له ١١٠٠ ريبال سعودي

## ١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم صديق عويض خنيع الحيايني  
البريد الإلكتروني  
صندوق البريد / الرمز  
رقم الهوية ١٠٢٤٢٤٩٣٠٠  
رقم الجوال ٠٥٥٥٥٤٩٣٤٣

## ٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق عبدالله صديق الحيايني  
رقم هوية سائق المركبة ١٠٩٤٨٠٠١٨٠

## ٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث جدة - الشاطئ  
تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٠٢١ / ١١ / ١٩ مساءً  
رقم تقرير الحادث ٥١١٢١٨  
مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0%  25%  50%  75%  المستفيد  
رقم لوحة مركبة\* ارن ٩٨٧٠

## ٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المصرفية ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الرياض، فإنني أذني وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) ٥٨٤٠٢٠٠٠١٠٠١٢٠١٨٢٢٠٢٩٩٤٠  
أي خطأ في خلية رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## ٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

## أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر   
اسم مقدم المطالبة صديق عويض الحيايني  
رقم هوية مقدم المطالبة ١٠٢٤٢٤٩٣٠٠  
رقم جوال مقدم المطالبة ٠٥٥٥٥٤٩٣٤٣  
الصفة النظامية  
تاريخ ٤ / ٢٧ / ٤٤٣٣م التوقيع

## ٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة  نعم  لا  
تاريخ / /  
رقم / اسم الموظف  
المستندات الناقصة  
التوقيع

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكملة المستندات)



JD25112185676



التاريخ : 02/12/2021 10:03:00 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم


## نموذج طلب أذن اصلاح مركبة ( بدل فاقد )

السادة / إدارة المرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
نرجو من سعادتكم الاعياز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرتها.

JD2511218	رقم الحادث / Case Number
11/25/2021 12:19:26 AM	تاريخ الحادث / Accident Time
صديق عويض اللحياني	اسم مالك المركبة / Owner Name
1995	سنة الصنع / Manu. Year
بيج	لون المركبة / Vehicle Color
مكسيما	طراز المركبة / Vehicle Model
نيسان	نوع المركبة / Vehicle Type
0001025	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
19870 و ن	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (LD % / %)

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة  
الجانب الأيسر





25/11/2021	تاريخ الإصدار / Version Date	1	نسخة رقم -
JD2511218	رقم الحالة / Case Number		
25/11/2021 00:19:26	وقت الحادث / Accident Time		
جدة   الشاطئ، الملك عبدالعزيز جدة	مكان الحادث / Accident Location		
21.6233505, 39.1133857	أحداثيات الحادث / Coordinate		

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحویل محمیت لنجم



معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	رياض خان محمد	عبدالله صديق اللحيداني
Nationality / الجنسية	باكستاني	سعودي
Age / العمر	38   03/01/1985	26   18/05/1996
Mobile No. / رقم الاتصال	0595716731	0500227027
ID Number / رقم الهوية	2319201808	1094800180
License Type / نوع الرخصة	رخصة نقل ثقيل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	21/06/1442	18/09/1446
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	25/11/2021	25/11/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة عبدالرحمن احمد وشركه	صديق عويض اللحيداني
Make/Model / طراز المركبة	مرسيدس / اس	تيسان / مكسيما	
year & color / سنة ولون	آر 2005	بيج / 1995	
Plate No / رقم اللوحة	ب ا ب 7569 / نقل خاص	ا و ن 9870 / خصيصي	

التأمين / Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	P0421-MTI-DPP-02126012	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	24/04/2022	
تاريخ البداية / Start Date	25/04/2021	
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث / Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الانضباط، Failed to yield
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	front, الركن الأمامي الأيمن، Front Right المقدمه
الممتلكات / Properties	الجانب الأيسر، Left Side
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق / Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID: 3746
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانوا يسيرون بحي الشاطئ شارع محمد بن جبير اتجاه الشرق بميدان الدوار تقاطع شارع الامير فيصل بن فهد ولمخالفة الأفضلية من الطرف الأول تم حتم التصادم ونتج عن ذلك اضرار مادية للمركبات الطرف الأول مقدمه المركبه من الجبهه اليمنى والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني الجانب الأيسر ويوجد اضرار قديمه وطلّي ذلك حدثت النسبه على الطرف الأول 100 % لمخالفة الأفضلية للمعلومية تم تجنّب المركبات من الطريق من قبل المرور لعدم تعطيل حركة السير قبل وصول المحقق
	 العمليات Operations