



03-Jun-2021 19:07:24 PM


نجم  
najm

## نموذج طلب إذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور  
نرجو من مساعدتكم الابعار لمن يلزم لإصدار إذن اصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

KM03062157	رقم الحالة
PM 06:39:08 03/06/2021	تاريخ الحادث
محمد مسفر عباس	اسم المالك
سيدان	طراز المركبة
مازدا	نوع المركبة
فضي	لون المركبة
7669	رقم الهيكل
0%	نسبة الإذابة
ح ص ع 5781	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0  
الضرر الجديد X



مكان الضرر  
المؤخرة



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث بأمل النكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك محمد مسفر عباس آل عباس

المستخدم عماد مسفر عباس آل عباس

١١٠١٤٦١٠٢٦

هوية المالك ١٠٦٥٩٦٥٤٢٦ هوية المستخدم

رقم الهيكل JM7GJ4S70F1137669

رقم اللوحة ح ص ع ٥٧٨١

نوع التسجيل خاص

J X E 5781

طراز المركبة سيدان

ماركة المركبة مازدا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٤٠٠

سنة الصنع ٢٠١٥

اللون فضي

٨٩٥٢١٥٣١٠

الرقم التسلسلي





KM03062157

03-Jun-2021 19:07:24 PM

نجم  
hajm

### نموذج طلب تقدير اضرار

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة اوضحها بالاتي ادناه:  
عبرنا العمل بصفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات برحى الزبون على هذا الرابط ايضا 62549.  
ولإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير اضرارنا: [www.hajm.com](http://www.hajm.com)

اوقات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء

رقم الحالة	KM03062157
تاريخ الحادث	PM 06:39:08 03/06/2021
اسم المالك	محمد مسفر عباس
طراز المركبة	سيديان
نوع المركبة	ماردا
لون المركبة	فضي
رقم الهيكل	7669
رقم اللوحة	ح ص ع 5781

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر الجديد X

الضرر القديم 0

مكان الضرر  
المؤخرة



\*عزيزي العميل سنتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نامل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card

محمد مسفر عباس آل عباس

20900 - طريق المدينة العسكرية

رقم العميل: 5070642

ح/ج: 209608010469442

إيوان: SA82 8000 0209 6080 1046 9442

بطاقة الهوية الوطنية  
نسخة ٣



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن مسفر بن عباس آل عباس



الرقم  
١٠٦٥٩٦٥٤٢٦

تاريخ الانتهاء  
١٤٤٢/٠٩/١٨ هـ

أبها

جهة الإصدار

ظهران الجنوب

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد  
١٤٠٨/٠٢/٢٤ هـ

رقم الحفظ



1065965426

تاريخه

جهة الحفظ

١٤٢٤/٠٥/٠٦ هـ

خميس شبيط

٧٢٢٢٩



1 من 2		مركز التقدير - DA Center		تقرير تقدير الأضرار النهائي	
Center in Abha	Abha	Center City	Abha	Final Damage Assessment Report	
J21 07:51:29 PM	10/06/2021 02:20:37 PM	Print Date	DA Date		
10/06/2021 02:20:37 PM	10/06/2021 02:50:47 PM	DA Completed Date	DA Report No		
DA1006212392	KM03062157	Accident No	Sub Case Type		
Najm	Accident Attended by		Sub Case Type		
1/2	Pages				
معلومات المركبة		معلومات الدفع		ملاحظات	
Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	محمد مسافر عياد	Vehicle Owner			
ID / رقم الهوية	1065965426	Owner			
Mobile No / رقم الجوال	0534999211	Owner			
Vehicle Manufacturer / صنع المركبة	Mazda	Vehicle Info			
Model / النموذج	Sydan	Vehicle Info			
Color & Year / اللون والسنة	Silver 2015	Vehicle Info			
Plate No / رقم اللوحة	E X J 5781	Vehicle Info			
Chassis No / رقم الهيكل	JM7GJ4S70F1137669	Vehicle Info			
Total Fees / مجموع الرسوم	0.00	Payment Info			
VAT Registration Number / الرقم الضريبي	300146558300003	Payment Info			
Estimated By / التقدير بواسطة	Garage center	Labor Estimation			
(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية (A)	1000.00	Labor Estimation			
(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار (B)	1,412.80	Spare Parts			
(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية (A+B)	2412.80	Final Estimation			
ملاحظات					
Comments					
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز التقدير الاضرار	مبلغ الضريبة السنوية (15%)	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100	أجل	أجل	أجل



Damage Assessment Center in Abha		مركز التقدير - DA Center		تقرير تقدير الأضرار النهائي	
Center in Abha	Abha	Center City	Abha	Final Damage Assessment Report	
12/06/2021 07:51:29 PM	10/06/2021 02:20:37 PM	Print Date	DA Date		
10/06/2021 02:20:37 PM	10/06/2021 02:50:47 PM	DA Completed Date	DA Report No		
DA1006212392	KM03062157	Accident No	Sub Case Type		
Najm	Accident Attended by		Sub Case Type		
2/2	Pages				
Spare parts final value	Discount for total	Spare parts cost	Spare part dealer		
القيمة النهائية لقطع الغيار	الخصم الإجمالي	تكلفة قطع الغيار	تاجر قطع الغيار		
1,412.80	20%	1535.65	My vehicle for car spare parts		
السعر بعد خصم الاستهلاك	نسبة الاستهلاك	نسبة الخصم	السعر	العدد	القطعة
Price after deduction of consumption	Consumption Ratio	Discount	Price	Quantity	Spare part
1438.00	0%	0%	1438.00	1	صنادق حالي
69.00	0%	0%	69.00	1	عظمة صنادق حالي بسان
259.00	0%	0%	259.00	1	بطانة زفر حالي بسان



## نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)



رقم المطالبة CAB14062138 يعبا النموذج بشكل كامل  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له 00000702000196497 مبلغ المطالبة 2413.00 ريال سعودي

1. معلومات المستفيد  
نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم محمد مسفر عباس رقم الهوية 1 0 6 5 9 6 5 4 2 6  
البريد الإلكتروني رقم الجوال 0 5 3 4 9 9 9 2 1 1  
صندوق البريد الرمز

3. معلومات سائق المركبة  
السائق هو المستفيد  نعم  لا  
اسم السائق عماد مسفر عباس رقم هوية سائق المركبة 1 1 0 1 4 6 1 0 2 6

3. معلومات وتفاصيل الحادث  
مدينة وموقع الحادث خميس مشيط تاريخ و وقت وقوع الحادث 03/06/2021 18:39:8 صباحا  
مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى رقم تقرير الحادث KM03062157  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق  0%  25%  50%  75% \* رقم لوحة مركبة المستفيد 5781 ح ص ع

4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد  
أقر بأنه عند استلامه لمبلغ التعويض المستحق له نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك "مصرف الراجحي" فإني أخلّي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.  
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) S A 8 2 8 0 0 0 0 2 0 9 6 0 8 0 1 0 4 6 9 4 4 2  
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5. إقرار وقبول  
وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

### أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر   
اسم مقدم المطالبة محمد مسفر عباس رقم هوية مقدم المطالبة 1 0 6 5 9 6 5 4 2 6  
الصفة النظامية رقم جوال مقدم المطالبة 0 5 3 4 9 9 9 2 1 1  
التوقيع التاريخ 14/06/2021

6. لاستعمال شركة التأمين  
المستندات مكتملة  نعم  لا  
تاريخ 14/06/2021 رقم / اسم الموظف 4417  
تاريخ التوقيع  
(تكون المعايمة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)  
\*خاص باضرار المركبات

مركز التقدير - مركز تقدير أضرار المركبات بلبيها	DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
أبيها	Center City	
17/06/2021 01:45:43 PM	Print Date	
10/06/2021 02:20:37 PM	DA Date	
10/06/2021 02:50:47 PM	DA Completed Date	
DA1006212392	DA Report No	
KM03062157	Accident No	
نجم	Accident Attended by	
	Sub Case Type	
2/2	Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,412.80	20%	1535.65	مؤسسة مركبتي لقطع غيار السيارة

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1438.00	0%	0%	1438.00	1	صدام خلفي 0
69.00	0%	0%	69.00	1	عظمه صدام خلفي يسار 0
259.00	0%	0%	259.00	1	بطانه رفرغ خلفي يسار 0

مركز التقدير - DA Center	مركز تقدير أضرار المركبات بلبيها
Center City - مدينة المركز	أبيها
Print Date - تاريخ الطباعة	17/06/2021 01:45:43 PM
DA Date - تاريخ التقدير	10/06/2021 02:20:37 PM
DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	10/06/2021 02:50:47 PM
DA Report No - رقم التقرير	DA1006212392
Accident No - رقم الحادث	KM03062157
Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	نجم
Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
Pages - رقم	1/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	محمد مسفر عباس	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
ID / رقم الهوية	1065965426		
رقم الجوال / Mobile No	0534999211		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	مازدا		
الموديل / Model	سيدان	بيانات المركبة Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	2015 فضي		
رقم اللوحة / Plate No	ح ص ع 5781		
رقم الهيكل / Chasis No	JM7GJ4S70F1137669		
مجموع الرسوم / Total Fees	0.00	معلومات الدفع Payment Info	معلومات التقدير Assessment Details
VAT Registration Number / الرقم الضريبي	300146558300003		
التقدير بواسطة / Estimated By	مركز كراج الجنوب	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1000.00		
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,412.80	قطع الغيار Spare Parts	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	2412.80	أجمالي التكلفة Final Estimation	
ملاحظات Comments			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة (%) المسؤولية Liability (%)	رسوم مركز تقدير الاضرار DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم Total Fees
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100	أجل	أجل	أجل